SZINTETIKUS TESZTDOKUMENTUM – a szakdolgozati demóhoz generálva, nem valós üzemi utasítás.

MWI-90104 – KS-55 csavarkompresszor: karbantartás és hibakódok

Dokumentum azonosító: MWI-90104 **Verzió:** 2 **Hatályos:** 2025.02.20.
Részleg: Közműellátás **Gép:** KS-55 olajkenésű csavarkompresszor (55 kW) **Gépszám:** #900

1. Műszaki adatok

- Hálózati nyomás: 7,0 bar (terhelés 6,5 bar-nál, leterhelés 7,5 bar-nál)
- Kompresszorolaj: KO-46 szintetikus, töltet: 18 l
- Megengedett csavarblokk-kilépő hőmérséklet: max. 100 °C, leállás 110 °C-on
- Szűrők: levegőszűrő LSZ-55, olajszűrő OSZ-55, olajleválasztó betét OLB-55

2. Karbantartási ütemterv

Tevékenység	Intervallum	Felelős
Olajszint ellenőrzése, kondenzátum-leeresztő működése	Naponta	Közmű karbantartó
Hűtő (léghűtéses olajhűtő) tisztítása sűrített levegővel	Havonta	Karbantartó
Levegőszűrő csere (LSZ-55)	2000 üzemóra	Karbantartó
Olajszűrő (OSZ-55) és olajcsere	4000 üzemóra	Karbantartó
Olajleválasztó betét csere (OLB-55)	8000 üzemóra	Karbantartó
Biztonsági szelep ellenőrzése	Évente	Karbantartó

3. Hibakódok

Kód	Üzenet	Lehetséges ok	Teendő
E01	Motorvédelem kioldott	Túlterhelés, fázishiány	Hőrelé visszaállítása, áramfelvétel mérése
E02	Fázissorrend hiba	Hálózati beavatkozás után felcserélt fázisok	Villanyszerelő értesítése
E04	Csavarblokk hőmérséklet magas	Elszennyeződött hűtő, alacsony olajszint, hibás termosztátszelep, magas helyiséghőmérséklet	Hűtő tisztítása, olaj utántöltése, termosztátszelep ellenőrzése, kompresszorház szellőzése
E05	Hálózati nyomás magas	Hibás nyomástávadó, beragadt szívószelep	Távadó ellenőrzése, szívószelep tisztítása
E07	Olajleválasztó nyomásesés magas	Eltömődött olajleválasztó betét	OLB-55 csere
E09	Levegőszűrő eltömődött	Poros környezet, lejárt csereidő	LSZ-55 csere
E12	Kondenzátum-leeresztő hiba	Eltömődött leeresztő szelep	Szelep tisztítása, mágnestekercs ellenőrzése

4. Teendő E04 (túlmelegedés) esetén

1. A kompresszor automatikusan leáll. A tartalék kompresszort (#901) indítsa el kézzel, hogy a hálózati nyomás ne essen 6 bar alá.
2. Várjon legalább 15 percet, ne indítsa újra azonnal.
3. Ellenőrizze az olajszintet nyugalmi állapotban (szintüveg közepe).
4. Energiamentesítés után tisztítsa a hűtőt belülről kifelé fújva.
5. Ellenőrizze a hűtőventilátor forgásirányát és a kompresszorház szellőzőnyílásait.
6. Újraindítás után 30 percig figyelje a csavarblokk hőmérsékletét (normál: 75–90 °C).