

KUNDENREKLAMATION

Reklamations-Nr.:	RK-2026-00417	Datum:	2026-03-12
Prioritaet:	Hoch	Status:	Offen
Typ:	Externe Kundenreklamation		

Reklamierender Kunde

Hoffmann Automotive GmbH
Dipl.-Ing. Stefan Brückner — Leiter Qualitätssicherung
E-Mail: s.brueckner@hoffmann-automotive.de | Tel: +49 5321 9988-140
Industriestraße 22, 38644 Goslar

Betroffener Lieferant

Müller Präzisionsteile GmbH
Thomas Krause — Qualitätsmanager
E-Mail: t.krause@mueller-praezision.de | Tel: +49 5231 7744-200
Standort: Werk Detmold

Betroffenes Produkt

Bezeichnung:	Steckverbinder-Gehäuse Typ SG-4200	Zeichnungsnummer:	MP-SG4200-Rev03
Charge:	CH-2026-0088	Lieferschein:	LS-2026-03041
Lieferdatum:	2026-03-05	Bestellmenge:	5000
Betroffene Menge:	312	Pruefmethode:	Sichtprüfung + Maßprüfung (Koordinatenmessgerät)

Fehlerbeschreibung

Kurztext: Maßabweichung an Rastnasen, Gehäuse lässt sich nicht korrekt verriegeln

Bei der Wareneingangsprüfung der Charge CH-2026-0088 wurde festgestellt, dass bei 312 von 500 geprüften Steckverbinder-Gehäusen Typ SG-4200 die Rastnasen eine Maßabweichung von +0,18 mm bis +0,25 mm aufweisen (Toleranz: ±0,05 mm gemäß Zeichnung MP-SG4200-Rev03-DWG). Die betroffenen Gehäuse lassen sich nicht korrekt mit dem Gegenstück (Buchsenleiste BL-4200) verriegeln. Ein spürbares Spiel bleibt nach dem Einrasten bestehen. Bei Vibrationsbelastung (gemäß LV 124, Profil 3) lösen sich die Verbindungen nach durchschnittlich 4,2 Stunden (Anforderung: min. 72 Stunden).

Fehlerart:	Maßabweichung / Fertigungsfehler
Fehlerort:	Rastnase links + rechts, Position gemäß Zeichnung Pos. 4a/4b
Erstentdeckung:	Wareneingangsprüfung

Auswirkung beim Kunden:
Produktionsstopp Linie 3 (Kabelbaumfertigung) seit 2026-03-10. Tagesausfall ca. 1.200 Kabelsätze.
Endkunde (OEM) wurde informiert. Sonderfahrt mit Ersatzlieferung aus Altbestand erforderlich.

Sofortmassnahmen (kundenseitig)

- 1. Sperrung der gesamten Charge CH-2026-0088 im Lager

2. 100%-Prüfung der bereits verbauten Teile aus gleicher Charge (Linie 1 + 2)
3. Rückstellung von 20 Musterteilen für Lieferanten-Analyse
4. Umstellung auf Alternativlieferant (Charge AL-2026-0091) ab 2026-03-11
5. Information an OEM-Qualitätsabteilung (Eskalationsstufe 2)

Forderungen an Lieferant

8D-Report Frist: 2026-03-26 (10 Arbeitstage)

Nachlieferung: 4.700 Stück i.O.-Teile bis spätestens 2026-03-19

Kostenforderungen:

- Sortierkosten: geschätzt 3.400 EUR
- Produktionsausfall Linie 3: geschätzt 18.000 EUR/Tag × 2 Tage = 36.000 EUR
- Sonderfahrt Ersatzlieferung: 1.200 EUR
- Prüfkosten Koordinatenmessgerät (extern): 850 EUR

Geschaetzte Gesamtschadenssumme: 41.450 EUR

Anlagen

1. Prüfbericht WE-2026-03041 (Koordinatenmessgerät, 12 Seiten)
2. Fotos Rastnasen-Vergleich i.O. vs. n.i.O. (8 Bilder)
3. Zeichnung MP-SG4200-Rev03-DWG (Auszug Pos. 4a/4b)
4. Lieferschein LS-2026-03041 (Kopie)
5. Vibrationstestprotokoll gemäß LV 124 Profil 3