Карта контроля сварных швов аппарата

			,	9							DΙΛΠL	ı ko	חשדה /	70 CD	1 DULIV	/ IIID(<u></u>								
		J.X.E			на схеме		ВИДЫ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ ШВОВ											T							
Номер строки	Обозначение чертежа	Намер шва в чертеже	Обозначение шва в СРШ	Локазан	на с	Визцальный и измери- тельный контроль		ография, 13Д Вид контроля	Визуальный по- слойный контроль	Цветная дефекто- скопия	Гидравлический с люминесцентным индикаторным покрытием	Гидравлическое	Пневматическое 6 МПа (4,06,0 кгс/см2)	Керосинам	Растяжение	Изгиб, сплющивание	Ударнная вязкость при минус 60°С	Металлография	ж Стилоскопирование	На склонность к МКК	Замер твердости		Длина шва, м	Термоодрадотка	Примечание
					4	B				,	Fudpat u		0,40,6						100 %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	160.8691.00.000 CF	1	1-01, 1-02	X		X	100	<i>93</i> Д				X											9		
2		2	2-01, 2-02	X		X	100	<i>93</i> Д *1															5		
3		3	3-01, 3-02	X		X			X	X			X										5		
4		4	4-01, 4-02	X		X			X	X			X										7		
5		5	5–01	X		X			X	X***	X**	X											0,4		
6		6	6-01	X		X			X	X	X**	X											0,4		
7		12	7–01 7–04	X		X			X	X													2,2		
8																									
9																									
10																									
11																									
12	160.8691.00.001	1	12-01, 12-02	X		X	100	<i>93</i> Д				X			X	X	X						2,55		
13		2	13–01	X		X	100	<i>93</i> Д				X											4,5		
14	<i>160.8691.00.007</i>	БН	14-01, 14-02	X		X			X				X										0,32		
15	160.8691.00.008	БН	<i>15–01, 15–02</i>	X		X			X				X										0,36		
16																									
17																									
18																									
19	160.8691.00.110 CF	БН	19–01	X		X	100	PF				X											2,6		
20	160.8691.00.111	1	20-01, 20-02	X		X	100	<i>93</i> //				X											5,2		
21		2	21–01 21–03	X		X	100	<i>93</i> //				X			X	X	X						3,54		
22	160.8691.00.112	БН	22-01, 22-02	X		X	100	<i>93</i> //				X			X	X	X						0,22	X	
23								 -																	
24	160.8691.00.200 C5	БН	24-01	X		X	100	PF				X											2,3		
25	160.8691.00.201	1	<i>25-01, 25-02</i>	X		<u>X</u>	100	<i>93</i> //				X		<u> </u>		V							4,5		
26	4/00/04/00 000	2	26-01 26-03	$\frac{X}{V}$		<i>X</i>	100	<i>93</i> //				X			X	X	X						3,54		
27	160.8691.00.202	БН	27-01, 27-02	$+^{x}$		X	100	93/1				X		-	X	$+$ \times	X						0,22	X	
28	160.060100.200.CF	1	20 01 20 02	V		V			V Y	V	V**	V	1	-									0.07		
29	160.8691.00.300 C5	7	29-01 29-03	$\frac{1}{V}$		X 	100	חר	X	X	X**	X		-									0,84		
30		2	30-01 30-03 21.01.21.02	$\frac{1}{V}$		<i>X V</i>	100	PΓ	V	X		X	-										0,54		
31)	<i>31–01 31–03</i>	$+^{x}$		X			X	X				-									0,3		
<i>32 33</i>	Ушко 3-1-2-750 09Г2С-15 ГОСТ 13716-73	БН	33-01 33-04	$\frac{1}{V}$		V			V	V				-									0,4		
33	TOCT 13716-73	<i>D</i> /7	ט־ער אט־ע4	¹		Χ			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1													<i>U,4</i>		
35		+ +												-											
35		+					$\ \cdot\ $						-	-											
									<u> </u>		<u> </u>							<u> </u>							

10. **Допускается совмещать испытание гидравлическое с люминисцентным индикаторным покрытием с гидравлическим

испытанием. 11. ***Контроль с внутренней и наружной стороны.

12. *1 Контроль до приварки кольца укрепляющего.

6. Радиационный контроль производить в соответствии с ГОСТ 7512–82, СТО 00220368–010–2007.
6.1. Класс дефектности по ГОСТ 23055–78:
стыковых швов аппарата — 3;
угловых, тавровых швов — 4.
6.2. Класс чувствительности по ГОСТ 7512–82 –2
7. Цветную дефектоскопию производить в соответствии с ГОСТ 18442–80, СТО 00220368–024–2017 с двух сторон в доступных местах:

7.1. Класс дефектности по СТО 00220368-024-2017: аппарата -2 ,

7.1. Класс вефектности по сто воггозов-024-2017 антарата - 2 , строповых устройств - 4. 7.2. Класс чувствительности по ГОСТ 18442-80: аппарата- II , строповых устройств- технологический 8. Люминисцентно-гидравлический, гидравлический с люминесцентным индикаторным покрытием контроль производить в соответствии с ОСТ 26.260.14-2001, РД 26-11-01-85:

класс герметичности по ОСТ 26.260.14—2001—<u>4.</u>
9. Визуальный и измерительный контроль проводить в соответстии с РД 03—606—03. Норма оценки качества в соответствии с ГОСТ 37347—2017.

Примечания:

1. Длину сварных швов обечаек уточнить по фактическому замеру

2. Длину сварных швов днищ уточнить по фактическому исполнению (раскрою).

3. Сварные швы, не включенные в таблицу, контролировать внешним осмотром и измерением.

4. — наличие контроля сварных швов и изображение на схеме. 5. УЗД производить в соответствии с ГОСТ Р 55724-2013 , СТО 00220256-005-2005

Типы применяемых ПЭП по ГОСТ Р 55725–2013.

Заказ 55095											
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<i>160.8691.00.0</i>		ККШ				
Раз _і Про	Dαδ. Δ.	Мусатова Подольская Подольская	Theres.		Конденсатосборник V=4,7 м3 Карта контроля сварных швов	/lum.	/lucm -	Листов 1			
-/-	нтр.	Мусатова Сергеев <	Muss	06.2022 06.2022	Карта контроля сварных швов.	HNK	7–89"				
Копировал Формат											