Карта контроля сварных швов аппарата

			,	Т		, 																			
Номер строки	Обозначение чертежа	номер шва в чертеже	Обозначение шва в СРШ	Показан Изображение	7-	HЫŪ	Виды контроля сварных швов																		
						ный и измерительнь контроль	. Радиография, УЗД		กบ้ ก <i>ด</i> ะกอบ้หมบ้ หก _ั บอกร	дефектоскопия	ій с люминисцентным Ій с люминисцентным		Тневматическое .0,6 МПа (4,06,0 кгс/см2)	Керосином	растяжение	апнадптошил	я вязкость	лилус э+ с Металлография	Стилоскопирование	СКЛОННОСТІЬ К МКК	твердости	прогонкой шара	Длина шва, м	Термоодрадотка	Примечание
						∤2	₽	Вид контроля	Визуальні ко	Цветная д	Гидравлический индикатор	Гидравли	THEBMA 0,40,6 MNa 1	Кер	Расі	M32UĎ, C	ударная. Мини	Мета	Объём В %	На	Замер	Контроль		7/	
1	2 202.7604.00.001 0ธิย <i>4</i> สม <i>์</i> หล	3 δ/H	4 1–01, 1–02	5 X	_	7 V	<i>8 100</i>	9 <i></i> 43 <u>/</u> 1	10	11	12	<i>13</i>	14	15	<i>16</i>	17	<i>18</i>	19	20	21	22	23	<i>24 3,08</i>	<i>25</i>	26
2	202.7004.00.001	υ/ H 1	2-012-04	^ X		X	100	93 <u>//</u>				\ \ \ \ \			\ \ Х	\ \ \ \ \ \	\ \ \ \ \ \						4,4	^ 	
3	202.7604.00.002 0ธิยฯฉนิหล	2	3–01	X		X	100	93 <u>//</u>			1	X											10,44	X	
4		1	4-01.4-06	X		X	100	<i>93</i> //			1	X			Χ	X	X						8,96	X	
5	202.7604.00.003 0จิยฯฉนิหล	2	5-01., 5-02	X		X	100	<i>93</i> //				X											20,85	Χ	
6	20276010000105049549	1	6-016-04	X		Χ	100	<i>93</i> Д				X			Χ	X	X						9,64	Χ	
7	202.7604.00.004 0ธิยฯฉนิหล	2	7–01, 7–02	X		Χ	100	<i>93</i> <u>/</u> [Х											20,85	Χ	
	202.7604.00.019 Днище 3300х18	δ/н	8-018-03, 8-048-06	X		Χ	100	<i>93</i> Д				Χ			Χ	X	Х						19,28	Χ	
	202.7604.00.100СБ Штуцер DN 200 PN63			X		X	100	Pſ				Χ											0,7	Χ	
	202.7604.00.200 СБ Штуцер DN150 PN63			X		X	100	Pſ				X											1,02	X	
	202.7604.00.300СБ Штуцер DN80 PN63			X		X	100	Pſ			<u> </u>	X				<u> </u>	<u> </u>				_		0,6	X	
	202.7604.00.300СБ Штуцер DN80 PN63			X		X	100	Pl			-	X				1	-				_		0,3	X	
	202.7604.00.600СБ Штуцер DN600 PN63			X		X	100	PF			-	X				,,					-		2,0	X	
	202.7604.00.601 Обечайка штуцера			X		X	100	PF				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			X	X	X				1		0,32	X	
	J · 1		15-01 16-01	X		X	100	PF PF			-	X			\ \ \								2,4	X	
	202.7604.00.701 Обечайка штуцера 202.7604.00.800 СБ Штуцер DN100 PN 63			<u>^</u> X		Λ ∨	100 100	PI			1	X			X	X	X						<i>0,56 0,36</i>	X	
	202.7604.00.800-01 СБ Штуцер DN100 PN 63			^ X		\ \ \ \	100	PI				X											0,36	^ X	
	202.7604.00.950СБ Штуцер DN50 PN63			X		X	100	PF			1	\ \ \					1						0,30	X	
	202.7604.00.950-01СБ Штуцер DN50 PN63			X		X	100	Pl				\ \ \ \											1,05		
	202.7604.00.950-02СБ Штуцер DN50 PN63			X		X	100	PF				X											0,63	X	
	202.7604.00.950-03СБ Штуцер DN50 PN63			X	+	X	100	Pſ			1	X					1						0,84	X	
	202.7604.00.950-04СБ Штуцер DN50 PN63			X		X	100	PΓ				X				 	1						0,63	Χ	
	202.7604.00.950-05СБ Штуцер DN50 PN63			X		Χ	100	PГ				X											0,21	Χ	
25	202.7604.00.950-06СБ Штуцер DN50 PN63	δ/н	25-01	X		Χ	100	PГ				X											0,21	Χ	
	202.7604.00.950-07СБ Штуцер DN50 PN63	δ/н	26–01	X		Χ	100	PГ				Х											0,21	Χ	
27	202.7604.00.500СБ Крышка в сборе со штуцером DN 50	1	27-01, 27-02	X		Χ	100	PГ				Χ											0,42	Χ	
20	202.7004.00.300СВ ПРЫШКИ В ЕВВРЕ СВ ШПІЗЦЕРОМ ВІЛ ЭО	2	<i>28–01, 28–02</i>	X		X			Χ	Χ	Х	Χ*											0,48	Χ	
29				<u> </u>																					
30	202.7604.00.000 CF	1	30-0130-05	X		X	100	<i>93</i> //				X											52,4	Χ	
31		2	31–0131–05	X		X	100	<i>93/[**</i>			.	X					1						5,9	X	
32		2	32-01.32-04	X		X	100		X	X	X	Χ*											1,12	X	
33		3	33-01	X		X	100	<i>93Д**</i>	\ \/	\ \/	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	X V*				-	-	-			-		2,0	X	
<i>34 35</i>		3	34-0134-03 25 01 25 02	X		X			X	X	X	Χ*	\ \/			-					1		0,8	X	
36		4 	35-01, 35-02 36-01, 36-02	X		X			X	X			X								1		<i>4,42 6,94</i>	X	
37		ر ک	37-01, 30-02 37-0137-06	^ X		\ 			X	\ У	Y	Χ*					1				1		2,5	X	
38		7	37-0137-06 38-0138-05	^ X		Υ Υ			X	X	\ \ \ \ \	X*		<u> </u>	<u> </u>	1	1				 		1,22	γ Υ	
39		8	39-0139-04	X		X			X	X	'\	^	X			1	1				1		5,11	X	
40		9	40-0140-04	X		X			X	X	1	-	X			1	1				1		10,1	X	
41		10	41–01	X		X	100	<i>93[[**</i>				X									+		2,45	X	
42		10	42-01	X		X			X	Х	X	Χ*									1		0,38	Χ	
43		15	43-0143-04	X		Χ			Х	Χ													4,02	Χ	
44																									
45		\sim	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	_		~~~	~~~	~~~	~~	~~	~~~	~~~	~~~	~~	~~	~~	~~	~~	~~	~~~		~~	~~~	$\sum_{i=1}^{n}$	
	202.7604.03.000СБ Подогреватель		46-0146-42	X		X	100	PГ				Χ											4,2	3	
47							···					w	<u> </u>	w			w	w	w	w	u.		LU .	\mathcal{L}	
	202.7604.00.007 Кольцо укрепляющее			X		X			X	X			X			<u> </u>	_				_		0,3	X	
	202.7604.00.008 Кольцо укрепляющее			X		X			X	X			X			_							0,5	X	
150	202.7504.00.009 Кольцо укрепляющее	Ď/H	50-01, 50-02	X		X			X	X			X										0,3	Χ	

8. Люминисцентно-гидравлический, гидравлический с люминесцентным индикаторным покрытием контроль производить в соответствии с ОСТ 26.260.14-2001, РД 26-11-01-85:

класс герметичности по ОСТ 26.260.14–2001 – <u>4.</u>
9. Визуальный и измерительный контроль проводить в соответстии с РД 03–606–03. Норма оценки качества в соответствии с ГОСТ 37347–2017.

10. *Допускается совмещать испытания с гидравлическим давлением с люминисцентным индикаторным покрытием.

. 11. **После т.о. с внутренней стороны. 6. Радиационный контроль производить в соответствии с ГОСТ 7512–82, СТО 00220368–010–2007.

6.1. Класс дефектности по ГОСТ 23055–78:

стыковых швов аппарата – 3; угловых, тавровых швов – 4.

угловых, табровых шово – 4. 6.2. Класс чувствительности по ГОСТ 7512–82 –2

7. Цветную дефектоскопию производить в соответствии с ГОСТ 18442—80, СТО 00220368—024—2017 с двух сторон в доступных местах:

7.1. Класс дефектности по СТО 00220368-024-2017: аппарата -2 , строповых устройств – 4.

-2 , строновых устровств - 4. 7.2. Класс чувствительности по ГОСТ 18442-80: аппарата- II , строповых устройств- технологический Примечания:

примечиния. 1. Длину сварных швов обечаек уточнить по фактическому замеру (раскрою).

2. Длину сварных швов днищ уточнить по фактическому исполнению (раскрою).

3. Сварные швы, не включенные в таблицу, контролировать внешним осмотром и измерением.

4. — наличие контроля сварных швов и изображение на схеме.

5. УЗД производить в соответствии с ГОСТ Р 55724—2013, СТО 00220256—005—2005

Типы применяемых ПЭП по ГОСТ Р 55725–2013

3аказ 60004

1 Зам Коспир 17.0122
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Костина Замана 17.0122
Пров. Подольская Преф 17.0122
Принял Подольская 17.0122
Нконтр. Афонин Дамин 17.0122
Нконтр. Афонин Дамин 17.0122
Утв. Сергеев 17.0122
Карта контроля сварных швов.

Формат А1

Копировал

000'00'709L'Z0Z Карта контроля сварных швов аппарата Виды контроля сварных швов Визуальный и измерительный Номер шва в чертеже я в % метором, в метором в % метором в меторо у у Стилоскопирование В В В Стилоскопирование Контроль прогонкой шара Гидравлический с люминисцентным индикаторным покрытием Цветная дефектоскопия Номер строки Длина шва, м П**невматическое** 0,4..0,6 МПа (4,0..6,0 кгс/см2) Изгиб, сплющивание Ударная вязкость минус 34° Замер твердости Гидравлическое Металлография Обозначение шва Растяжение Обозначение чертежа Керосином Примечание в СРШ Не показан 23 13 16 *17 18* 24 26 5 6 202.7604.00.011 Кольцо укрепляющее б/н 51-01, 51-02 202.7604.00.027 Кольцо укрепляющее б/н 52-01, 52-02 202.7604.04.010 СБ Корпус люка б/н 100 Pſ 3,94 53-01 53-02 202.7604.04.011 Обечайка люка б/н 54-01, 54-02 100 202.7604.00.960 СБ Заглушка всборе с ниппелем Б/н W56-07W 0,07 56 248-4-16-1700-B12 - Llanφa 4-1-16-1700 09F2C-12 FOCT 13716-73 *57–01...57–04* 202.7604.11.000СБ Подогреватель 100 5,93 59-01...59-49 61 62 63 64 65

Заказ 60004

202.7604.00.000