

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	TRANSPORTE DE EXPLOSIVO EN INTERIOR MINA				
	Código:	MC-MIN-PETS-012	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 1 de 5	

1. PERSONAL

- 1.1. Operador de equipos móviles (Bodeguero - operador de camión de explosivos).
- 1.2. Operario A y/o Ayudante mina.

2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

- 2.1. Casco con barbiquejo.
- 2.2. Guantes de jebe o cuero.
- 2.3. Lentes de seguridad.
- 2.4. Botas de jebe c/punta de acero. Y/o zapato con punta de acero.
- 2.5. Tapón auditivo y/u orejeras.
- 2.6. Respirador para gases y polvo
- 2.7. Mameluco con cinta reflectiva.
- 2.8. Correa portalámparas.
- 2.9. Lámpara minera.

3. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES.

- 3.1. Camión petrolero con pisos y baranda recubierta con madera y pintura ignifuga
- 3.2. Camioneta petrolera con pisos y baranda recubierta con madera o goma.
- 3.3. Conos de Seguridad
- 3.4. Tacos de Seguridad.
- 3.5. Hojas MSDS
- 3.6. Letrero "Traslado de Explosivos"
- 3.7. Letrero "Peligro Explosivos"
- 3.8. Vales de explosivos
- 3.9. Mochilas para explosivos.
- 3.10. Llave de contacto.
- 3.11. Lapicero
- 3.12. 02 extintores Tipo PQS.
- 3.13. Cadena antiestática.
- 3.14. Banderines rojos.
- 3.15. Circulina.
- 3.16. Radio

PREPARADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
SUPERVISOR DEL ÁREA	SUPERINTENDENTE DEL ÁREA	GERENTE DE SSO	GERENTE DE OPERACIONES
Ing. Jorge Suarez Tocas	Ing. Herbert Socola Negrón	Ing. Alberto Castillo Navarro	Ing. Juan Romero Belon
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2026			FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2026

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	TRANSPORTE DE EXPLOSIVO EN INTERIOR MINA				
	Código:	MC-MIN-PETS-012	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 2 de 5	

4. PROCEDIMIENTO

- 4.1. Realizar charlas de seguridad con los trabajadores que realizarán la tarea.
- 4.2. Contar con orden de trabajo autorizada y firmada
- 4.3. Coordinar con la Supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (Terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, etc.)
- 4.4. Usar el EPP listado en el punto 2 de este documento y verificar que se encuentre en buen estado.
- 4.5. En el área de trabajo considerando la **matriz IPERC base**, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato **MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo**.
- 4.6. Verificar que las herramientas, equipos e instalaciones no se encuentren en condiciones subestándar, de encontrarse alguna condición subestándar en el área de trabajo, reportar inmediatamente a la supervisión.
- 4.7. Delimitar el área de trabajo.
- 4.8. Si se va a realizar un trabajo de Alto Riesgo se debe coordinar con la supervisión el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo usando el formato **MC-SSO-FOR-007-PETAR**, según estándar **MC-SSO-EST-001 AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO**.

Nota: Los peligros adicionales identificados durante el IPERC continuo deberán ser comunicados a su supervisor para actualizar el IPERC básico.

- 4.9. Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-012.
- 4.10. El operador de equipos móviles (Bodeguero - operador de camión explosivos) debe realizar la inspección utilizando el check list de pre-uso. Revisar: tableros, llantas, estructura, caseta, extintor, niveles de aceite, combustible, etc.
- 4.11. Verificar la funcionalidad del camión, verificar: llantas, espejos retrovisores, baranda, escalera; además revisar los puntos NO NEGOCIABLES. Tener operativo todos los sistemas de seguridad, además estos vehículos deben tener las barandas y pisos recubiertos con madera.
- 4.12. El jefe de Guardia y/o Técnico de Perforación y Voladura, deben generar los vales de salida de explosivos con la cantidad solicitada por el perforista o levantada por el Técnico de Perforación, para mayor control los vales serán firmados por el jefe de turno.
- 4.13. Antes de manipular los explosivos se deben utilizar las barras antiestáticas para descargar la energía estática del cuerpo de la persona, sólo así se ingresará al polvorín.
- 4.14. El operador de equipos móviles (Bodeguero - operador de camión explosivos) transportará los explosivos hacia las labores a disparar por separado con el apoyo del vehículo acondicionado para este transporte, además estos vehículos se deben mantener limpios y libres de materiales inflamables.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	TRANSPORTE DE EXPLOSIVO EN INTERIOR MINA				
	Código:	MC-MIN-PETS-012	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 3 de 5	

- 4.15. Durante el transporte de los explosivos: el operador de equipos móviles (Bodeguero - operador de camión explosivos) debe tener en cuenta las normas de seguridad para el tránsito como: tocar la bocina para mover el vehículo, conservar la distancia mínima, respetar la velocidad, dar preferencia a los peatones y practicar en todo momento un manejo defensivo.
- 4.16. Al aproximarse a una curva, o al ver transitar personas, debe bajar la velocidad y tocar el claxon para alertar al peatón, si no hubiese un refugio cercano el operador de equipos móviles (Bodeguero - operador de camión explosivos) debe parar hasta que pase el peatón. Recuerde “El peatón tiene la preferencia”.
- 4.17. Los explosivos serán entregados por Operador de equipos móviles (Bodeguero - operador de camión explosivos) al personal encargado de recibirlos (ayudante mina) y este debe vigilarlos hasta que se inicie la tarea del carguío.
- 4.18. Todo vale de explosivo generado debe ser reportado por Operador de equipos móviles (Bodeguero - operador de camión explosivos) en la hoja de control de explosivos y dejar cuadrado el stock final a su contraguadía.
- 4.19. Disponer los residuos generados durante el trabajo según **Estándar Gestión de Residuos Sólidos MC-GAP-EST-001**.

Nota: Es importante obtener el PETAR y los permisos correspondientes a Trabajo en Altura, Trabajo en Espacios Confinados y Trabajo en Caliente debidamente aprobados antes de iniciar las actividades.

Nota: La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

5. RESTRICCIONES

- 5.1. No iniciar la tarea de no contar con el PETAR y los permisos específicos debidamente aprobados. (DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria DS N° 023-2017 Art. 130°), DSN°034-2023 E.M.
- 5.2. No iniciar la tarea de no haberse revisado el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.
- 5.3. No iniciar la tarea de haberse identificado un riesgo no aceptable hasta que éste haya sido controlado. (IPERC Continuo).
- 5.4. No realizar sobre esfuerzos, ni adoptar posturas inadecuadas.
- 5.5. No manipular las herramientas de forma incorrecta.
- 5.6. No iniciar la tarea sin antes tener conocimiento de las instrucciones de la Supervisión y de las recomendaciones dejadas por el turno anterior.
- 5.7. No iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. verificando que no se encuentren en condiciones subestándar.
- 5.8. No realizar otras actividades simultáneas que no correspondan a las actividades descritas en el presente procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	TRANSPORTE DE EXPLOSIVO EN INTERIOR MINA				
	Código:	MC-MIN-PETS-012	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 4 de 5	

- 5.9. No iniciar la tarea sin antes haber comunicado al personal la importancia de las alarmas existentes en el área.
- 5.10. No iniciar la tarea sin antes haber revisado las Hojas MSDS.
- 5.11. No iniciar la tarea sin antes haber realizado el pre-uso del equipo y/o vehículos, tener conocimiento del RITRA.
- 5.12. NO iniciar la tarea sin antes recomendar al personal el respeto a las señalizaciones.
- 5.13. No iniciar la tarea sin antes haber revisado los procedimientos de respuestas a emergencias.
- 5.14. Los explosivos nunca deben ubicarse cerca a instalaciones eléctricas, ni en lugares donde exista tránsito de Equipos.
- 5.15. Prohibido fumar o llevar fósforo, encendedores y objetos que puedan generar chispas.
- 5.16. Prohibido llevar los explosivos junto con otra clase de materiales.
- 5.17. No manipule los explosivos si no está autorizado.
- 5.18. Prohibido transportar los explosivos junto con los accesorios.
- 5.19. Nunca juegue con los Explosivos.
- 5.20. Prohibido ingresar vehículos no autorizados al interior del polvorín.
- 5.21. No manipular ni transportar explosivos sin autorización SUCAMEC.
- 5.22. No trasportar trabajadores que no estén autorizados (que cuenten con SUCAMEC).
- 5.23. No exceder los límites de velocidad establecidos en el RITRA
- 5.24. No exceder la capacidad máxima de pasajeros en la cabina ni transportar trabajadores en la tolva.
- 5.25. No permanecer con el transporte de explosivos dentro del radio de operación del equipo (cargador, excavadora, scoop, camión, etc.).
- 5.26. No ubicar o estacionar el vehículo de transporte de explosivos en el punto de giro de maquinaria pesada.
- 5.27. No operar el equipo si no se cuenta con la Autorización Interna de Manejo vigente y la licencia de conducir emitida por el MTC vigente.
- 5.28. No permitir que los trabajadores bajen o suban cuando el vehículo de transporte de explosivos está en movimiento.
- 5.29. Nunca abandone el equipo cuando esté con el motor encendido y la llave en el contacto.

6. ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACION REALIZADA
Todo el documento	Se actualizo versión, fecha de elaboración y fecha de aprobación.
Equipo / Materiales / Herramientas	Se añadió "Radio"
Procedimiento	Se añadió "Contar con orden de trabajo autorizada y firmada"
Restricciones	Prohibido ingresar vehículos no autorizados al interior del polvorín.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	TRANSPORTE DE EXPLOSIVO EN INTERIOR MINA				
	Código:	MC-MIN-PETS-012	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 5 de 5	

	Se añadió restricciones desde el 5.21 al 5.29.
--	--