

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	PERFORACION DE TALADROS LARGOS				
	Código:	MC-MIN-PETS-029	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 1 de 4	

1. PERSONAL

1.1. Operador de Equipo Pesado.

1.2. Ayudante de Mina

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- 2.1. Casco tipo sombrero con barbiquejo.
- 2.2. Guantes de cuero / neopreno.
- 2.3. Lentes de seguridad.
- 2.4. Botas de jebe c/punta de acero dieléctricos.
- 2.5. Guantes dieléctricos
- 2.6. Tapón auditivo y/u orejeras.
- 2.7. Respirador para gases y polvo.
- 2.8. Mameluco con cinta reflectiva.
- 2.9. Correa portalámparas.
- 2.10. Lámpara minera.
- 2.11. Arnés y línea de seguridad.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

- 3.1. 01 arco de sierra, 01 combo.
- 3.2. 02 juegos de barretillas.
- 3.3. Mangueras de jebe y lona de 1" de diámetro.
- 3.4. Clinómetro.
- 3.5. Porta barras.
- 3.6. Juego de Brocas T-38 de 64 mm.
- 3.7. Juega de Barras T-38 de 1.5 m. de largo.
- 3.8. Rimador de 5".
- 3.9. Dispositivos de seguridad (Conos, Letreros).
- 3.10. Reflector.
- 3.11. Planos de mallas de perforación.
- 3.12. flexómetro.
- 3.13. pintura.
- 3.14. Cáncamos.
- 3.15. Trípode
- 3.16. Vernier
- 3.17. Grasa Magnolia drill

4. PROCEDIMIENTO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
SUPERVISOR DEL ÁREA	SUPERINTENDENTE DEL ÁREA	GERENTE DE SSO	GERENTE DE OPERACIONES
Ing. Luis Grimaldo Borja	Ing. Herbert Socola Negrón	Ing. Alberto Castillo Navarro	Ing. Juan Romero Belón
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2026			FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2026

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	PERFORACION DE TALADROS LARGOS				
	Código:	MC-MIN-PETS-029	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 2 de 4	

- 4.1. El supervisor realizara las charlas de seguridad con los trabajadores que realizarán la tarea.
- 4.2. Contar con la orden de trabajo autorizada y firmada
- 4.3. Usar el EPP listado en el punto 2 de este documento y verificar que se encuentre en buen estado.
- 4.4. Contar con el PETS y Estándar disponible antes de iniciar la tarea.
- 4.5. Coordinar con la Supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (Terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, colapsos derrumbes, etc.)
- 4.6. En el área de trabajo considerando la **matriz IPERC base**, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato **MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo**.
- 4.7. Verificar que las herramientas, equipos e instalaciones no se encuentren en condiciones subestándar, de encontrarse alguna condición subestándar en el área de trabajo, reportar inmediatamente a la supervisión.
- 4.8. Delimitar el área de trabajo.
- 4.9. Si se va realizar trabajo de alto riesgo se debe coordinar con la supervisión el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo usando el formato **MC-SSO-FOR-007- PETAR**, estándar **MC-SSO-EST-001 AUTORIZACION DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO**.

Nota: Los peligros adicionales identificados durante el IPERC continuo deberán ser comunicados a su supervisor para actualizar el IPERC básico.

- 4.10. Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-029.
- 4.11. Verificar las condiciones operativas del equipo de perforación (sistema eléctrico, cables, chupones, combustible, frenos, etc.) hacer Check List de equipo.
- 4.12. Encender el equipo de perforación y probar su funcionamiento.
- 4.13. Trasladar el equipo de perforación a la labor indicada.
- 4.14. Verificar las condiciones de la labor a perforar, hacer Check List de labor (techo, hastiales desatados, iluminación, ventilación, presencia de tiros cortados, etc.) redesatar antes y durante la perforación según lo requiera el terreno.
- 4.15. Antes de iniciar la perforación de un Tajo se debe ventilar, regar, desatar, limpiar y sostener la labor.
- 4.16. Instalar el equipo de perforación, para lo cual se utilizarán los guantes dieléctricos para conectar los chupones al tablero eléctrico.
- 4.17. Ordenar materiales de perforación (barras, grasa y herramientas), verificar que el equipo cuente con cadena a tierra.
- 4.18. utilizar kit antiderrame para contener los pequeños derrames.
- 4.19. Verificar el correcto pintado de la malla de perforación por Topografía, comprobando la inclinación y dirección de los taladros verticales.
- 4.20. Iniciar perforación de taladros largos con tubo tac y broca de 64 mm. cuando se tenga que avanzar o retroceder deberá tocar bocina en señal de advertencia, verificando que no haya personas alrededor, el ayudante siempre se mantendrá alejado del brazo y viga de perforación(ubicarse a la altura de la cabina de perforación), el operador por ningún motivo operara cuando el ayudante este cerca de las partes móviles o

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	PERFORACION DE TALADROS LARGOS				
	Código:	MC-MIN-PETS-029	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 3 de 4	

rotación, en caso se tenga algún problema en la perforación y el ayudante se tenga que acercarse a las partes móviles tiene que esperar que el operador le indique que el equipo no está en movimiento, para realizar el colocado o retiro de barras el equipo debe estar completamente detenido (perforadora sin rotación y viga sin movimiento), el ayudante colocará o retirará la barra una vez que se haya alejado se pondrá el equipo en movimiento.

4.21. Al concluir la perforación del tajo, se perforará dos taladros, uno en cada hastial que servirá para colocar cáncamos y cable acerado como línea de anclaje, para la preparación y carguío del tajeo, luego retirar los materiales, realizar el lavado de equipo y dejar en orden los servicios auxiliares (agua, aire, energía eléctrica), culminar el Check List del equipo al finalizar la guardia y dejar las recomendaciones para su mantenimiento y reparación, proceder a trasladar el equipo a la zona de estacionamiento de jumbos.

4.22. Disponer los residuos generados durante el trabajo según Estándar **Gestión de Residuos Sólidos MC-SSO-EST-001**.

Nota: Es importante obtener el PETAR y los permisos correspondientes a Trabajo en Altura, Trabajo en Espacios Confinados y Trabajo en Caliente debidamente aprobados antes de iniciar las actividades.

Nota: La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

5. RESTRICCIONES

- 5.1.** Está prohibido operar el equipo Jumbo sin autorización de manejo interno vigente.
- 5.2.** **No** iniciar la tarea de no contar con el PETAR y los permisos específicos debidamente aprobados. (Ref. D.S. N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería modificado por DS N° 023-2017 Art. 130°), y DSN°034-2023 E.M
- 5.3.** **No** ingresar a una labor disparada hasta que las concentraciones de gases y polvo se encuentren por debajo de límites de exposición ocupacional.
- 5.4.** **No** iniciar la tarea de no haberse revisado el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.
- 5.5.** **No** iniciar la tarea de haberse identificado un riesgo no aceptable hasta que éste haya sido controlado. (**IPERC Continuo**)
- 5.6.** **No** operar equipos inoperativos o con fallas eléctrico-mecánicas.
- 5.7.** **No** iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. verificando que no se encuentren en condiciones subestandar.
- 5.8.** **No** trabajar sin verificar la operatividad de la parada de emergencia del equipo.
- 5.9.** **No** intervenir equipos rotativos sin bloqueo mecánico.
- 5.10.** **No** iniciar la tarea si no se cuenta con el PETS y Estándar disponible antes de iniciar la tarea

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO			U.E.A. MARIA TERESA	
	PERFORACION DE TALADROS LARGOS				
	Código:	MC-MIN-PETS-029	Versión:		007
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:		Página 4 de 4

6. ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACION REALIZADA
Todo el documento	Se actualizo versión, fecha de elaboración y fecha de aprobación.
4. Procedimiento	4.2 Se agregó orden de trabajo autorizada y firmada
5. Restricciones	5.1. Se agrego el requisito de vigencia de la autorización interna de manejo 5.8. No trabajar sin verificar la operatividad de la parada de emergencia del equipo. 5.9. No intervenir equipos rotativos sin bloqueo mecánico.