

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO			U.E.A. MARIA TERESA	
	INSTALACIÓN DE CANCAMOS PARA VENTILADORES AUXILIARES EN INTERIOR MINA				
	Código:	MC-MIN-PETS-065	Versión:		007
	Fecha de Elaboración:	08/01/2026	Página:		Página 1 de 4

1. PERSONAL


- 1.1. Operador equipo pesado (manitou) y/o operador de equipos móviles (scissor lift).
- 1.2. Operario mina y/o **ayudante de mina.**

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- 2.1. Casco tipo jockey y/o sombrero con barbiquejo.
- 2.2. Guantes de jebe y/o cuero.
- 2.3. Lentes de seguridad.
- 2.4. Botas de jebe o zapato con punta de acero.
- 2.5. Tapón auditivo y/u orejeras.
- 2.6. Respirador con filtro para gases y polvo
- 2.7. Overol con cinta reflectiva.
- 2.8. Correa portalámparas.
- 2.9. Lámpara minera.
- 2.10. Arnés de seguridad con línea de anclaje de 1.80 m.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

- 3.1. Scissor lift y/o manitou.
- 3.2. Cinta aislante.
- 3.3. 04 tubos de PVC de 48 mm de diámetro y 1.50 m de longitud.
- 3.4. 01 tubos de PVC de 45 mm de diámetro y 1.80 m de longitud.
- 3.5. Soporte de fierro corrugado de 3/4" de diámetro con argolla a un extremo (cáncamos).
- 3.6. Tacos de madera.
- 3.7. 01 bolsa de cemento
- 3.8. 01 balde de 5 galones para la mezcla.
- 3.9. **Saquillos y cartón.**
- 3.10. Barretillas de 6, 8, 10 y 14 pies.
- 3.11. Avisos de seguridad "Hombres trabajando".

PREPARADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
Supervisor del área	Superintendente del área	Gerente de SSO	Gerente de operaciones
Luzmarina Mendoza Quispe	Herbert Sócola Negrón	Alberto Castillo Navarro	Juan Romero Belón
Fecha de elaboración: 08/01/2026			Fecha de aprobación: 10/01/2026

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	INSTALACIÓN DE CANCAMOS PARA VENTILADORES AUXILIARES EN INTERIOR MINA				
	Código:	MC-MIN-PETS-065	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 2 de 4	

4. PROCEDIMIENTO

- 4.1. Realizar inducción de seguridad de 5 minutos con los trabajadores que realizarán la tarea.
- 4.2. Recibir orden de trabajo debidamente firmado por el supervisor inmediato.
- 4.3. Coordinar con la supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, etc.)
- 4.4. Inspeccionar y usar el **EPP** listado en el punto 2 de este documento y verificar que se encuentre en buen estado.
- 4.5. En el área de trabajo considerando la **matriz IPERC base**, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato **MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo**.
- 4.6. Verificar que las herramientas, equipos e instalaciones no se encuentren en condiciones subestándar, de encontrarse alguna condición subestándar en el área de trabajo, reportar inmediatamente a la supervisión.
- 4.7. Delimitar el área de trabajo.
- 4.8. El personal debe contar con el PETS MC-MIN-PETS-065 y ESTANDAR MC-MIN-EST-065 antes de iniciar con la tarea.
- 4.9. Para la instalación de cáncamos se debe coordinar con la supervisión el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (trabajo en altura) usando el formato **MC-SSO-FOR-007- PETAR**, según estándar **MC-SSO-EST-001 AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO**.
- 4.10. Para realizar trabajos en altura a partir de 1.80 m se usará un sistema de prevención y detención de caídas tales como: línea de vida y arnés de seguridad.
- 4.11. Realizar el procedimiento según estándar INSTALACIÓN DE CANCAMOS PARA VENTILADORES AUXILIARES EN INTERIOR MINA MC-MIN-EST-065.
- 4.12. Ubicación del lugar y señalización; inspeccionar la ventilación, desate de rocas y estabilidad de la zona y/o sostenimiento, delimitar el área de trabajo usando conos, cintas delimitadoras y letreros de hombres trabajando.
- 4.13. Marcar y perforar 8 taladros de 6' (PETS Perforación con Jumbo) en la ubicación correcta diseccionándolos con ángulo de 60° con respecto a la horizontal y espaciados en la zona del ventilador a 1.00 m x 1.00 m (4 taladros para la zona ventilador) y 4 taladros para los silenciadores espaciados a 2.50 m x 1.00 del último taladro de la zona del ventilador por ambos extremos.
- 4.14. Subir todos los materiales a la canastilla del manitou o a la plataforma del scissor lift, coordinar en todo momento con el operador del equipo para realizar las maniobras en el trabajo a realizar.
- 4.15. Sellar un extremo de la tubería de 48.00 mm, haciendo uso del cartón remojado previamente.
- 4.16. Vaciar la mezcla del cemento a una bolsa para luego suministrar a la tubería de 48.00 mm.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	INSTALACIÓN DE CANCAMOS PARA VENTILADORES AUXILIARES EN INTERIOR MINA				
	Código:	MC-MIN-PETS-065	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 3 de 4	

- 4.17. Colocar el tubo PVC de 48 mm en el taladro, luego retirar el cartón remojado y empujar rápidamente la mezcla del cemento con el tubo PVC de 45 mm, retirar ambas tuberías del taladro y luego insertar los cáncamos de fierro corrugado hasta el fondo, taponear con tacos de madera y saquillos.
- 4.18. Finalmente esperar el fraguado de la mezcla o lechada de cemento, un tiempo mínimo de 24 horas.
- 4.19. Realizar orden y limpieza de área de trabajo y reportar cualquier incidente ocurrido durante la guardia.
- 4.20. Disponer los residuos generados durante el trabajo según Estándar Gestión de Residuos Sólidos MC-GAP-EST-001.

Nota: Es importante obtener el PETAR y los permisos correspondientes a Trabajo en Altura, Trabajo en Espacios Confinados y Trabajo en Caliente debidamente aprobados antes de iniciar las actividades.

Nota: La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

5. RESTRICCIONES

- 5.1. No iniciar la tarea de no contar con el **PETAR visible** y los permisos específicos debidamente aprobados. (DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y sus modificatorias DS N° 023-2017 Art. 130° y D.S. N° 034-2023-EM).
- 5.2. A una altura ≥ 1.80 m no iniciar la tarea sin línea de vida y arnés de seguridad en buen estado y certificado.
- 5.3. NO realizar trabajos en altura con viento fuerte o mala visibilidad.
- 5.4. NO usar líneas de vida improvisadas o no certificadas.
- 5.5. No iniciar la tarea si no se cuenta con la aptitud médica de trabajo en altura.
- 5.6. NO trabajar si la superficie es inestable o hay riesgo de caída.
- 5.7. No iniciar la tarea de no haberse revisado el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.
- 5.8. No iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. verificando que no se encuentren en condiciones subestándar.
- 5.9. No realizar otras actividades simultáneas que no correspondan a las actividades descritas en el presente procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).
- 5.10. No realizar sobre esfuerzos, ni adoptar posturas inadecuadas.
- 5.11. No manipular las herramientas de forma incorrecta.
- 5.12. No iniciar la tarea de no contar con equipo de protección personal (EPP) en buen estado y listado el PETS, para los trabajos con exposición al sol, hacer uso del bloqueador y/o corta viento.
- 5.13. No iniciar la tarea de no haber revisado el Estándar MC-SSO-EST-050 TRABAJO EN ALTURA.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	INSTALACIÓN DE CANCAMOS PARA VENTILADORES AUXILIARES EN INTERIOR MINA				
	Código:	MC-MIN-PETS-065	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración:	08/01/2026	Página:	Página 4 de 4	

5.14. No iniciar los trabajos en altura (a partir 1.80 m) de no contar con un sistema de prevención y detención de caídas, tales como anclaje, línea de vida o cuerda de seguridad y arnés. (Ref. D.S. N° 024-2016-EM Art. 26°, Art. 134°).

5.15. No iniciar la tarea que requiera el uso de escaleras de mano sin antes haber verificado que estas cumplan con el estándar MC-SSO-EST-039 ESCALERAS.

6. ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACIÓN REALIZADA
Todo el documento	Se actualizo versión y fecha
1. PERSONAL	Se agregó 1.2 Ayudante de mina
4. PROCEDIMIENTO	Se agregó el ítem 4.8, 4.10, 4.15, 4.16
5. RESTRICCIONES	Se agregó el ítem 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6