

Inhaltsverzeichnis

NCInfos	1
7710 Setzt Logik Informationen für den darauffolgenden DINISO Prozess - (nicht V7 kompatibel)	1
7711 Schreibt übergebenen String in den NC-Code mit Zeilentrennzeichen (V7ok)	2
8201 Nachwirksam für DINISO - BLOCK (V7ok)	2
8711 Schreibt beliebigen Code in das NC Prg (V7ok)	3
8810 DINISO - Block beenden - (nicht V7 kompatibel)	3
57 Rückzugsverhalten beim vertikalen Bohren mit Bohrkopf (V7ok)	4
58 Steuert das Rückzugsverhalten beim horz. Bohren mit Bohrkopf (V7ok)	4
91 Definiert die max. Maß für die Messwertverrechnung (EVO)	4
8040 Formatfräsung bei Bohrmaschinen (MNCDC)	5

HH7

NCInfos

Letzte Änderung 26.04.2019

[7710] - Setzt Logik Informationen für den darauffolgenden DINISO Prozess - (nicht V7 kompatibel) - Vorwirksam

NCINFO 7710

Vorwirksamer, gekoppelter NCINFO welcher zusammen mit dem NCINFOProcess (auch #7710) kommt

Nicht mehr zu verwenden in HOPS7 es kommt eine Fehlermeldung beim PP-Lauf

Im HOPS 7 ist die Verwendung des PROZESSNCINFO 77710 hierfür vorgesehen

r1	Mode
r2	Vorgegebene Liftposition
r3	Werkzeugwechsel absetzen
r4	Drehzahl absetzen
r5	Ebenen setzen, und Ebene anfahren

[7711] - Schreibt übergebenen String in den NC-Code mit Zeilentrennzeichen (V7ok) - Vorwirksam

NCINFO 7711 (Vorbereitungswirksamer NCInfo)

Kann noch verwendet werden - empfohlen wird jetzt die Verwendung von NCExt 70000

Schreibt den übergebenen Parameter direkt in das NC-Programm

Es kann das Zeichen "|" als Zeilentrenner verwendet werden

```
str='M32|M34'
```

```
Nxxx M32
```

```
Nxxx M34
```

```
; --- ----- ---  
; --- process start - Process #1 - ID:<4> T:<ID4 Schrupper> Kind:<Milling> H:<Spindle 5X (P01 V01)> ---  
M32  
M34  
L CYCLE [NAME=CP_CLEARDH.NC @P1=1]  
G90 D0  
#MCS ON  
G0 Z=V.P.MAXZ  
#MCS OFF  
L CYCLE [NAME=CP_TC.NC @P1=1 @P2=2001 @P3=6 @P4=4 @P5=-1 @P6=1 @P7=0 @P8=-541 @P9=100]  
T26 D1 ; --- SpeedCall ---  
L CYCLE [NAME=CP_TSPEED.NC @P1=1 @P2=3 @P3=24000 @P8=1]  
L CP_CONTOUR_START.NC
```

[8201] - Nachwirksam für DINISO - BLOCK (V7ok) - Nachwirksam

NCINFO 8201 Nachbearbeitungswirksamer NCInfo

Kann noch verwendet werden - empfohlen wird jetzt die Verwendung von NCExt 80000

Schreibt den übergebenen Parameter direkt in das NC-Programm

Ab Post Version 7.0.7.0 wird dieser auch im Zusammenspiel mit NCInfoProcess #77710 „intern“ abgesetzt.

[8711] - Schreibt beliebigen Code in das NC Prg (V7ok) - Nachwirksam

NCINFO 8711 Nachbearbeitungswirksamer NCInfo

Kann noch verwendet werden - empfohlen wird jetzt die Verwendung von NCExt 80000

Schreibt den übergebenen Parameter direkt in das NC-Programm

Es kann das Zeichen "|" als Zeilentrenner verwendet werden

```
str='M32|M34'
```

```
Nxxx M32
```

```
Nxxx M34
```

```
G90 G92 X=0 Y=0 Z=65.224
D0 G0 X-541.13 Y-300.48 Z192.7657 C0 A0 G90
G90 G92 X=0 Y=0 Z=0
T26 D1
L CP_CONTOUR_END.NC
; --- ENDMILLING **** LAST *****
M32
M34
; --- process end - Process #1 - ID:<4> T:<ID4 Schrupper> Kind:<Milling> H:<Spindle 5X (P01 V01)> ---
; -----
M5
L CYCLE [NAME=CP_CLEAR DH.NC @P1=1]
```

[8810] - DINISO - Block beenden - (nicht V7 kompatibel) - Nachwirksam

NCINFO 8810

Nicht mehr zu verwenden in HOPS7 es kommt eine Fehlermeldung beim PP-Lauf

Im HOPS 7 wird generell auf Sicherheit an-/abgefahren.

Beendet einen DIN-ISO-Block:

Bewirkt eine Positionierung auf Sicherheit über dem Werkstück:

Anschließend wird ein Ebenenwechsel erzwungen.

[57] - Rückzugsverhalten beim vertikalen Bohren mit Bohrkopf (V7ok) - Global

NCINFO 57

Globaler NCInfo

Steuert das Rückzugsverhalten beim Bohren mit dem Bohrkopf.

Standardmäßig findet der Rückzug mit dem G-Befehl G0 statt.

Wenn das Werkstück mit NCINFO 57 defininiert wurde, findet der Rückzug mit G1 statt!

Die Rückzugsgeschwindigkeit ist über ID 1004 definierbar!

[58] - Steuert das Rückzugsverhalten beim horz. Bohren mit Bohrkopf (V7ok) - Global

~~NCINFO 58 Para1=1~~

Nicht mehr verwendet in Version 7 - es erfolgt entsprechende Fehlermeldung

=> ersetzt durch Systemmakro DH_Options_V7.hop

=> siehe NCExt -100058

[91] - Definiert die max. Maß für die Messwertverrechnung (EVO) - Global

Nur gültig für Maschine = Evolution

Abhängig von der übergebenen Zeichenkette beinhaltet der NCInfo 2 Funktionalitäten. Zum einen wird der Bereich definiert in welchem vertikale/horizontale Bohrungen mit einem Messwert X verrechnet werden. Zum anderen kann dieser dazu verwendet werden, um ein Formatieren des Werkstückes bekannt zu geben.

Findet der Postprozessor beide Funktionalitäten, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Funktionalität 1:

str (Zeichenkette) = "QUOTE"

Para1 = Quote X

Funktionalität 2:

str (Zeichenkette) beinhaltet = "FORMAT"

⇒ Es erfolgt Überprüfung, ob Funktionalität 1 vorhanden, dann Fehlermeldung

[8040] - Formatfräsung bei Bohrmaschinen (MNCDC) - Nachwirksam

Achtung in Version 7 nicht mehr unterstützt!

Diese NCInfo wird nach der letzten Formatierfräsung unten ausgegeben.

Parameter	Beschreibung
Keine	