

Inzetdata	Toerentallen/Aanvoersnelheden De optimale toerentallen en aanvoersnelheden kunnen uit de diagrammen gehaald worden die in de gereedschapstabellen vermeld staan.
Aanwijzing	Aftekeningsvrije bewerkingsvlakken kunnen alleen bereikt worden met gereedschappen die doorlopende snijkanten hebben. Om bij het vlakfrezen een aftekeningsvrije oppervlakte te verkrijgen, moet de machineas exact loodrecht op de machinetafel staan. Hoe groter de diameter van de vlakfrees, hoe sterker fouten in de afstelling van de as zich aftekenen in het werkstuk.
Werkstukopspanning	In de stationaire bewerking is een voldoende opspanning van de te bewerken werkstukken een zeer belangrijk criterium. Slecht opgespannen werkstukken veroorzaken in de meeste gevallen ontoereikende bewerkingskwaliteiten en reduceren de gereedschap standtijden in hoge mate. Plaatvormige werkstukken laten zich het beste veilig op de machine fixeren met vacuüm opspanning in combinatie met mechanische werkstukopspanning. Kleine delen en in het bijzonder ook gebogen delen vereisen voor een veilige opspanning speciale opspansjablonen of opspaninrichtingen die door de klant zelf gemaakt moeten worden.