

Inhaltsverzeichnis

ProcessNCInfos	1
77710 DINISO - AUFRUF HH7	1
-210001 Messen	3
-200000 Stempelpositionen bei Bohrmaschinen	3
-200000 Stempelpositionen bei Bohrmaschinen (MNCDC)	3

HH7

ProcessNCInfos

Letzte Änderung 18.06.2019

[77710] - DINISO - AUFRUF HH7

PROZESSNCINFO 77710

Neu für HOPS7 in überarbeiteter Version

-> es wurde der ProcessKind implementiert, welcher es ermöglicht den Anfahrpunkt direkt ohne die Z-Sicherheit anzugeben.

NCInfoProcess

Variablen:

VARNAME	WERT	KOMMENTAR
Typ	77710	Informationstyp
r1	x1	X-Wert
r2	y1	Y-Wert
r3	z1	Z-Wert
r4	x2	X-Wert
r5	y2	Y-Wert
r6	z2	Z-Wert
str1	str1	Zeichenkette 1
str2	str2	Zeichenkette 2
r7	0	beliebige Zahl
r8	TC	beliebige Zahl
r9	VC	beliebige Zahl
r10	Speed	beliebige Zahl
r11	LiftPos	beliebige Zahl
r12	0	beliebige Zahl
r13	0	beliebige Zahl
r14	0	beliebige Zahl
r15	0	beliebige Zahl
r16	0	beliebige Zahl
r17	0	beliebige Zahl
r18	0	beliebige Zahl
r19	0	beliebige Zahl
r20	0	beliebige Zahl
r21	0	beliebige Zahl
r22	0	beliebige Zahl
r23	0	beliebige Zahl
r24	0	beliebige Zahl
r25	0	beliebige Zahl
r26	0	Drehwinkel
r27	0	Drehwinkel
ProcessKind	ProcessKind	0=not def 1=Drilling 2=milling 3=Drilling ohne Sicherheit 4=milling ohne Sicherheit

OK
 Abbrechen
 Default

str1, str2 als CodeLines für das NC-Programm

str1 = 'L D:\CAMPUS\Data\Hops\Hop\Beispiele\DIN_ISO_Unterprog\Unterprogramm_Beckhoff_5XL.nc'

str2= 'L CYCLE [NAME=UP_4711.NC @P1=1]'

N0 L D:\CAMPUS\Data\Hops\Hop\Beispiele\DIN_ISO_Unterprog\Unterprogramm_Beckhoff_5XL.nc

N0 L CYCLE [NAME=UP_4711.NC @P1=1]

[-210001] - Messen

ProcessNCInfo zum Messen

Parameter	Beschreibung
r1	Startposition in X
r2	Startposition in Y
r3	Startposition in Z
r4	Endposition in X
r5	Endposition in Y
r6	Endposition in Z
r7	Bezugsindex
r8	Messtoleranz
r9	Messtyp

[-200000] - Stempelpositionen bei Bohrmaschinen

Parameter	Beschreibung
r1	Stempelposition in X
r2	Stempelposition in Y (falls für Maschine erforderlich)
r4	Stempelposition in X
r5	Stempelposition in Y (falls für Maschine erforderlich)

[-200000] - Stempelpositionen bei Bohrmaschinen (MNCDC)

Parameter	Beschreibung
r1	Stempelposition in X
r2	Stempelposition in Y (falls für Maschine erforderlich)
r4	Stempelposition in X
r5	Stempelposition in Y (falls für Maschine erforderlich)