

Inhaltsverzeichnis

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Wechsler_PP_Simu	1
-10007 Werkzeugwechselzeit in Sekunden	1
-10006 Wechselposition in Z	1
-10005 Wechselposition in Y	1
-10004 Wechselposition in X	2
-10003 Abholwinkel	2
-10002 Drehend	2
-10001 Werkzeugwechsler mitfahrend in Y	2
-10000 Werkzeugwechsler mitfahrend in X	3

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Wechsler_PP_Simu

Letzte Änderung 04/03/2021

[-10007] - Werkzeugwechselzeit in Sekunden (0)

BetterSim

Zeit für Werkzeugwechsel in Sekunden. Wird in die CL-Datei eingefügt, wenn ein Wechsel NCI -310000 in der Bearbeitung definiert ist. Wurde in der Achsdefinition keine korrekte Definition für den Wechsler vorgenommen oder es fehlen im Wechsler die Wechselpositionen (IDs -10004 bis -10006) wird keine Zeit in die CL-Datei geschrieben.

[-10006] - Wechselposition in Z (0)

NCDData

Dies ist die Position nach dem Wechseltvorgang in Z-Richtung. Ist diese nicht definiert wird ZMax verwendet. Dies wird nur berechnet und in die MoveListe geschrieben, wenn die Achsdefinition leer ist.

BetterSim

Dieser Wert wird verwendet, wenn die Achsdefinition nicht leer ist ein Wechsel NCI -130000 existiert. Zudem darf keine Z-Achse dem Wechsler zugeordnet sein, der die gleiche AchsID hat wie der Kopf, der auf den Wechsler zugreifen soll.

[-10005] - Wechselposition in Y (0)

NCDData

Dies ist die Position nach dem Wechseltvorgang in Y-Richtung. Dies wird nur berechnet und in die MoveListe geschrieben, wenn die Achsdefinition leer ist.

BetterSim

Dieser Wert wird verwendet, wenn die Achsdefinition nicht leer ist ein Wechsel NCI -130000 existiert. Zudem darf keine Y-Achse dem Wechsler zugeordnet sein, der die gleiche AchsID hat wie der Kopf, der auf den Wechsler zugreifen soll.

[-10004] - Wechselposition in X (0)

NCData

Dies ist die Position nach dem Wechseltvorgang in X-Richtung. Dies wird nur berechnet und in die MoveListe geschrieben, wenn die Achsdefinition leer ist.

BetterSim

Dieser Wert wird verwendet, wenn die Achsdefinition nicht leer ist ein Wechsel NCI -130000 existiert. Zudem darf keine X-Achse dem Wechsler zugeordnet sein, der die gleiche AchsID hat wie der Kopf, der auf den Wechsler zugreifen soll.

[-10003] - Abholwinkel (0)

NCData

Hier kann der Winkel der Drehachse definiert werden, wie diese beim Abholen des Werkzeugs steht.

Bei einer etwaigen folgenden vertikalen Bearbeitung wird dieser Winkel herangezogen, die Bearbeitung findet unter der gleichen C-Achs Stellung statt wie der Werkzeugwechsel selbst.

Dies wird nur verwendet und in die MoveListe geschrieben, wenn die Achsdefinition leer ist.

[-10002] - Drehend (1)

NCData

Dieser Wert gibt an, ob der Wechsler dreht. Dreht der Wechsler muss eine Abholposition in X und Y definiert werden.

Dies wird nur verwendet und in die MoveListe geschrieben, wenn die Achsdefinition leer ist.

[-10001] - Werkzeugwechsler mitfahrend in Y (1)

NCData

Dieser Wert gibt an, ob der Wechsler mit dem Bearbeitungskopf in Y-Richtung mitfährt

Dies wird nur verwendet und in die MoveListe geschrieben, wenn die Achsdefinition leer ist.

NCData

Dieser Wert gibt an, ob der Wechsler mit dem Bearbeitungskopf in X-Richtung mitfährt

Dies wird nur verwendet und in die MoveListe geschrieben, wenn die Achsdefinition leer ist.