

Inhaltsverzeichnis

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Bearbeitungskopf_PP_Simu	1
-7999001 <i>PinOffset - Späneleitblech</i>	1
-20005 <i>C-Achse ist Rundachse</i>	1
-20004 <i>Kein Rückzug</i>	1
-20001 <i>Offset Werkzeugbezugspunkt zu Nullpunktsbezug in Z</i>	1
-20000 <i>Schwenkposition</i>	1
-10004 <i>HeadID überschreiben für Rückzug</i>	2
-10003 <i>Check Achsendlage Z unterdrücken</i>	2
-10002 <i>Check Achsendlage X/Y unterdrücken</i>	2
-10001 <i>Vorzugsstellung Rot-Achse</i>	2
-10000 <i>Vorzugsstellung Kipp-Achse</i>	2
-5 <i>Name Kipp-Achse</i>	2
-4 <i>Name Rot-Achse</i>	2
-3 <i>Name Z-Achse</i>	3
-2 <i>Name Y-Achse</i>	3
-1 <i>Name X-Achse</i>	3
1 <i>Vorlegehub in Z</i>	3

SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN -

Letzte Änderung 28.11.2016

[-7999001] - PinOffset - Späneleitblech (0)

Pinoffset für das Späneleitblech. Ist diese Addition nicht definiert wird der Pinoffset des Bearbeitungskopfes verwendet.

[-20005] - C-Achse ist Rundachse (0)

Ist dieser Wert gleich 1 kann die C-Achse unendlich drehen ohne auf eine Endlage zu kommen.

NCData (für BetterSim/Simu3D)

Das Verfahren von der letzten Position einer Bearbeitung zur ersten Position der nächsten Bearbeitung erfolgt immer auf dem kürzesten Weg.

BetterSim

Unabhängig von den eingestellten Min/Max-Werte der C-Achse wird für Min -99999 und für Max 99999 ausgegeben.

[-20004] - Kein Rückzug (0)

Ist dieser Wert 1 wird für diesen Kopf keine Rückzugsfahrt am Start und Ende ausgegeben.

[-20001] - Offset Werkzeugbezugspunkt zu Nullpunktsbezug in Z (0)

Bei der Berechnung der Kopfdaten ist der Bezugspunkt in Z immer der Ausgang (Plananlage Spindel).

Ist der Verfahrbereich in Z auf der Maschine nicht auf den Ausgang bezogen muss hier der Offsetwert zum Referenzpunkt in Z eingetragen werden.

Dieser Wert wird auf den max. Sicherheitsposition beim An-/Abfahren addiert.

[-20000] - Schwenkposition (100)

Dies ist der Abstand zur Fertigteiloberkante, bei dem der Kopf ohne Kollision alle Schwenkpositionen erreichen kann.

[-10004] - HeadID überschreiben für Rückzug (1)

Ist dieser Wert definiert, wird die HeadID des Kopfes für die Berechnung der Rückzugshöhe herangezogen. Bei einer drehbaren Säge auf dem Bohrkopf muss auf dieser ID die HeadID des Bohrkopfes stehen, um einen Rückzug auf MaxZ des Kopfes zu verhindern.

[-10003] - Check Achsendlage Z unterdrücken (0)

Ist der Wert gleich 1 wird die Verfahrenbereichsprüfung in Z abgeschaltet

[-10002] - Check Achsendlage X/Y unterdrücken (0)

Ist der Wert gleich 1 wird die Verfahrenbereichsprüfung in X|Y abgeschaltet

[-10001] - Vorzugsstellung Rot-Achse (0)

Hier muss der Winkel eingetragen werden, der standardmäßig bei Bearbeitungen von Oben gewählt werden soll.

Siehe hierzu auch Beschreibung zu NCExt -10000.

[-10000] - Vorzugsstellung Kipp-Achse (0)

Mit dieser Option kann die Standard Kipp-Position (UsePosTipAngle) gewählt werden.
Ist dieser Wert 1 wird eine Lösung mit positivem Kippwinkel gewählt. Im anderen Fall die negative.

Siehe hierzu auch Beschreibung zu NCExt -10001.

[-5] - Name Kipp-Achse (B)

Name der Kipp-Achse auf der Maschine/NC

Definiert den Namen der Achse welche um X oder um die Y-Achse dreht (Geometrieachse)

Im Normalfall ist dies die Achse "A" oder "B"

[-4] - Name Rot-Achse (C)

Name der rotativen Achse auf der Maschine/NC

Definiert den Namen der Achse welche um die Z-Achse dreht (Geometrieachse)

Im Normalfall ist dies die Achse "C"

[-3] - Name Z-Achse (Z)

Definiert den Namen der Z-Achse auf der Maschine/NC (Geometrieachse)

[-2] - Name Y-Achse (Y)

Definiert den Namen der Y-Achse auf der Maschine/NC (Geometrieachse)

[-1] - Name X-Achse (X)

Definiert den Namen der Z-Achse auf der Maschine/NC (Geometrieachse)

[1] - Vorlegehub in Z (0)