MSA – Measurement Systems Analysis Phân tích hệ thống đo lường

Định nghĩa phân tích hệ thống đo lường

"Phân tích hệ thống đo lường là việc đánh giá một cách định lượng các công cụ và quá trình được sử dụng trong việc thu thập dữ liệu" Mục tiêu của việc phân tích hệ thống đo đếm "Mục tiêu của việc phân tích hệ thống đo là đảm bảo các thông tin đã thu thập là chính xác và phản ánh đúng những gì đang xảy ra trong quá trình."

Yêu cầu của tiêu chuẩn IATF 16949 về MSA

7.1.5.1.1 Phân tích hệ thống đo lường

"Các nghiên cứu thống kê sẽ được thực hiện để phân tích sai số trong kết quả của **mỗi loại** kiểm tra, đo lường, và kiểm thử hệ thống thiết bị xác định trong kế hoạch kiểm soát.

Phương pháp phân tích và tiêu chí chấp nhận được sử dụng sẽ tuân thủ những phương pháp và tiêu chí trong sổ tay hướng dẫn phân tích hệ thống đo lường. Có thể sử dụng các phương pháp phân tích và tiêu chí chấp nhận khác nếu khách hàng chấp thuận.


Hồ sơ về chấp thuận của khách hàng đối với phương pháp thay thế sẽ được lưu cùng với kết quả phân tích hệ thống đo lường thay thế (xem mục 9.1.1.1).

Lưu ý: Mức độ ưu tiên của các nghiên cứu MSA nên tập trung vào sản phẩm quan trọng hoặc đặc biệt hoặc các đặc điểm của quy trình."

VÌ SAO PHẢI PHÂN TÍCH MSA

- Khi hỏi, làm sao để biết được một hệ thống đo là tốt?
- Thiết bị đo cần hiệu chuẩn/kiểm định hoặc kiểm tra định kỳ
- Người thao tác được đào tạo bài bản
- Hệ thống đo lường có được coi là đủ để đảm bảo hệ thống đo lường tin cậy? => Câu trả lời là "KHÔNG"
- Thực tế, đo lường không phải lúc nào cũng chính xác, trong đo lường luôn tồn tại "Dung sai đo". Nếu "Dung sai đo" càng nhỏ thì kết quả đo càng phản ánh chính xác vật đo, hay nói cách khác, kết quả đo là tin cậy

Hiểu về dung sai đo (sai số) Hệ thống đo lường bao gồm những gì? Quy trình hoàn thiện được sử dụng để có kết quả đo lường. (con người, máy móc, nguyên vật liệu, phương pháp, môi trường). Lưu ý: Biểu đồ này có nhiều tên: Biểu đồ nguyên nhân và kết quả, Sơ đồ Ishikawa và thậm chí cả sơ đồ xương cá.



Khi nào nên áp dụng MSA

7.1.5.1.1 Phân tích hệ thống đo lường

"Các nghiên cứu thống kê sẽ được thực hiện để phân tích biến động trong kết quả của **mỗi loại** kiểm tra, đo lường, và kiểm thử hệ thống thiết bị xác đinh trong kế hoach kiểm soát."

Cũng có thể phải thực hiện nghiên cứu phân tích hệ thống đo lường khi: 9 2

- Có quy trình sản xuất mới
- · Có sản phẩm mới cần sản xuất
- · Có lo ngại của khách hàng
- · Có vấn đề chất lượng nội bộ
- Có thay đổi về năng lực quy trình
- Có thay đổi về trình độ tay nghề

Nghiên cứu sẽ nhằm xác định các yếu tố của tổng sai sót của quy trình do hệ thống đo lường và yếu tố do sai sót các chi tiết thực tế.



- Hệ thống đo có khả năng đáp ứng được việc nghiên cứu này không?
- Các lỗi về đo đạc có thể lớn đến đâu?
- Sự thiếu tin cậy đến mức nào có thể xảy ra khi giải thích một số đo nào đó?
- Việc đo đạc có được thực hiện với những đơn vị đo phù hợp để phản ánh đúng sư biến thiên hiện tai?
- Các nguồn gây ra các lỗi đo đạc là ở đâu?
- Chúng ta có bảo vệ được việc cải thiện hệ thống khi chúng xảy ra hay không?
- > Hệ thống đo đếm có vững bền không?

Bài tập

Xác định các nguồn gây sai số của Hệ thống Đo lường

Hướng dẫn

Theo nhóm, hãy xem xét một hệ thống đo lường mà các bạn quen thuộc.

Hãy tạo ra sơ đồ xương cá để thể hiện các nguồn biến động tiềm tàng.

Thời gian Hoàn thành

20 phút

Sản phẩm

Mỗi nhóm trình bày



Một số khái niệm cơ bản:

Giá trị thực (True value): Là giá trị đo lường thực của đối tượng được đo. Tuy nhiên giá trị này là không biết được và không thể biết được

Giá trị tham chiếu (Reference value): Được sử dụng như là gần đúng nhất của giá trị thực trong tất cả các phép phân tích.

Độ chia (Discrimination): là lượng thay đổi so với giá trị tham chiếu mà thiết bị có thể phát hiện và chỉ ra được và cũng được coi như khả năng đọc hay là độ phân giải của thiết bị.

Một nguyên tắc chung hay được sử dụng là độ chia của dụng cụ đo nên bằng ít nhất 1/10 của phạm vi được đo. Tuy nhiên, khuyến nghị cho độ chia phù hợp của hệ thống đo lường nên là 1/10 của tổng 6 sigma độ lệch chuẩn thay vì nguyên tắc truyền thống là 1/10 độ rộng của khoảng dung sai.

> 1. Accuracy (Độ chính xác):

Sai lệch giữa kết quả thử nghiệm và giá trị tham chiếu được chấp nhận


1.1 Bias (Độ lệch)

1.2 Stability (Độ ổn định)

1.3 Linearity (Độ tuyến tính)

➤ 1.1 Bias (Độ lệch):

Sự khác nhau giữa trung bình quan sát được của phép đo và giá trị tham chiếu được chấp nhận




11

Một số khái niệm cơ bản:


> 1.2 Stability (Độ ổn định):

Là sự thay đổi độ lệch (bias) theo thời gian



> 1.3 Linearity (Độ tuyến tính):

Sự thay đổi độ lệch so với phạm vi bình thường




2. Precision (Độ chụm):

Độ biến động của các kết quả thử độc lập với nhau trong cùng một điều kiện quy định

2.1 Repeatability 2.2 Reproducibility

> 2.1 Repeatability (Độ lặp lại - Độ tái lặp):

Độ chụm các phép đo được thực hiện bởi cùng 1 người đo khi đo 1 đặc trưng của cùng sản phẩm trong cùng 1 điều kiên quy đinh



Repeatability: Repeatability – Equipment Variation (EV)


$$EV = R \times K_1$$
 % $EV = 100 [EV/TV]$

13

Một số khái niệm cơ bản:


2. Precision (Độ chụm):

Độ biến động của các kết quả thử độc lập với nhau trong cùng một điều kiên quy đinh



> 2.2 Reproducibility (Độ tái lập - độ tái sinh):

Độ chụm các phép đo được thực hiện bởi nhiều người đo khi đo 1 đặc trưng của cùng sản phẩm trong cùng 1 điều kiện quy định



Reproducibility: Reproducibility – Appraiser Variation (AV)

$$AV = \sqrt{(X_{\text{DIFF}} \times K_2)^2 - (\frac{EV^2}{nr})}$$
 %AV = 100 [AV/TV]

> GRR or Gage R&R:

Là chỉ số ước tính kết hợp độ lặp lại và độ tái lập của hệ thống đo lường;

Tùy thuộc vào phương pháp được sử dụng, có thể có hoặc không bao gồm các tác động của thời gian

Repeatability & Reproducibility (GRR) $GRR = \sqrt{\text{EV}^2 + \text{AV}^2} \qquad \%GRR = 100 \ [GRR/TV]$ $A \qquad C \qquad B$ GRR

Mức chấp nhận % GRR

GRR	Quyết định
Dưới 10%	Hệ thống đo lường được chấp nhận hoàn toàn
10 – 30%	Có thể chấp nhận tùy vào một số mục đích nhất định, như là chi phí của dụng cụ đo, chi phí làm lại hoặc sửa chữa
Trên 30%	Không chấp nhận được

Number of Distinct Categories (số chủng loại phân biệt):

Biểu thị số khoảng tin cậy không phủ lên nhau trong phạm vi biến động của sản phẩm, có thể hiểu là số nhóm trong dữ liệu quá trình mà hệ thống có thể phân biêt


$NDC = 1.41 \times PV/GRR$

PV: Biến đông của quá trình

GRR: Biến động của hệ thống đo

% ndc	
< 2	Hệ thống đo không có ý nghĩa kiểm soát qusa trình vì không phân biệt được sản phẩm tốt với xấu
= 2	Dữ liệu có thể phân biệt được 2 nhóm tốt và xấu
= 3	Dữ liệu có thể phân biệt được 3 nhóm tốt, trung bình và xấu
<u>></u> 5	Hệ thống đo chấp nhận được

*ndc < 5 cần phân tích các sản phẩm chi tiết hơn để biểu thị đúng; cần nâng cao độ chum của dụng cụ đo



Xác định và đánh giá độ ổn định (Stability)

Độ ổn định:

- Khái niệm: Sự ổn định là tổng biến thiên từ các phép đo có được từ hệ thống đo lường
- Mục đích: Để đánh giá hệ thống đo lường có đáng tin cậy hay không Điều này có nghĩa là hệ thống đo lường phải được kiểm soát thống kê, nhất quán và dự đoán được.

Cách để biết điều này là sử dụng biểu đồ kiểm soát


Phương pháp thực hiện:


- Trên cùng một mẫu hay một chi tiết
- Khi đo cùng một đặc tính
- Trong một khoảng thời gian

19

Ví dụ về xác định và đánh giá độ ổn định (Stability)

- 1. Chuẩn bị: chọn 01 mẫu chuẩn và 01 thiết bị đo
- Thực hành: cho 01 người đo, tiến hành đo n lần / ngày và trong k ngày
- 3. Thống kê kết quả, lập biểu đồ Xbar R





Ví dụ về xác định và đánh giá độ ổn định (Stability)

- 1. Chuẩn bị: chọn **01** mẫu chuẩn và **01** thiết bị đo
- 2. Thực hành: cho 01 người đo, tiến hành đo 05 lần / ngày và trong 21 ngày





Bảng tổng hợp kết quả:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12.5	11.08	12.6	12.3	12.5	12	12	13	12	12.4	12.5	12.6	12.7	12.5	12.4	12.4	12.4	12.5	12.4	12.34	12.5
12.5	12.52	12.5	12.2	12.4	11.63	12.38	12.78	12.46	11.47	11.96	12.09	12.2	12.19	11.75	11.5	12.39	11.47	11.5	12.5	11.5
11.8	11.39	12.3	12.3	12.5	12.16	12.93	12.24	12.42	11.83	11.77	11.65	11.43	12.38	11.55	12.6	12.59	12.4	12.68	11.96	12.4
12.1	12.24	12.4	12.1	12.6	11.17	12.59	12.09	11.8	11.41	11.95	12.12	11.38	12.33	11.8	12.17	12.34	11.34	12.34	11.77	11.3
12.5	12.5	12.5	12.4	12.7	11.8	12.1	12.26	12.05	12.42	11.81	12.36	12.44	12.54	12.67	12.49	11.79	12.32	11.2	11.95	12.3

Các bước thực hiện lập biểu đồ:

- 1. Tính giá trị trung bình mỗi sub-group: $\overline{X} = \frac{\Sigma X_i}{n}$
- 2. Tính R (range) của mỗi sub-group: $R = X_{max} X_{min}$
- 3. Tính \overline{X} và \overline{R} để vẽ đường trung tâm (Center Line):

•
$$\overline{X} = \frac{\Sigma \overline{X_i}}{k}$$

$$\overline{R} = \frac{\Sigma R_i}{k}$$

4. Tính đường giới hạn quản lý:

•	UCL_x	= X+	A_2	Χ	R

$$UCL_{D} = D_{4} \times \overline{R}$$

• UCL_X =
$$\overline{X}$$
+ A₂ x \overline{R} UCL_R = D₄ x \overline{R}
• LCL_X = \overline{X} - A₂ x \overline{R} LCL_R = D₃ x \overline{R}

$$LCL_{R} = D_{3} \times \overline{R}$$


n	A ₂	D ₃	D_4
2	1.88	0	3.267
3	1.023	0	2.574
4	0.792	0	2.282
5	0.577	0	2.114
6	0.483	0	2.004
7	0.419	0.076	1.924

Ví dụ về xác định và đánh giá độ ổn định (Stability)

Phân tích → Kết luận?

Thiết bị không ổn định, nếu vi phạm một trong các nguyên tắc sau:

- Có một điểm nằm ra ngoài giới hạn kiểm soát.
- Có nhiều hơn 7 điểm liên tục nằm trên hoặc dưới đường trung tâm.
- Có nhiều hơn 7 điểm liên tục có xu hướng đi lên hoặc đi xuống.



Xác định và đánh giá độ lặp và độ tái lập bằng phương pháp độ rộng trung bình:

Khái niệm: Một công cụ thống kê đo lường mức dao động hay sai số trong hệ thống đo lường gây ra bởi thiết bị đo lường hay người thực hiện công tác đo lường GRR: Gauge Repeatability Reproducibility

Muc đích:

- Đánh giá sai số của hệ thống đo lường
- Nghiên cứu kết quả có thể cung cấp thông tin liên quan tới nguyên nhân của sai số đo

Xác định và đánh giá độ lặp và độ tái lập bằng phương pháp độ rộng trung bình:

Chuẩn bị:

- a. Chuẩn bị mẫu (sample): 10 mẫu đánh bao gồm cả mẫu OK lẫn NG
- b. Chuẩn bị người đo (appraiser): 3 người đều đã thành thạo và được đào tạo về phương pháp đo và sử dụng phương tiện đo
- c. Chuẩn bị dụng cụ đo phù hợp

4.687

4.640

5.219

4.655

4.108

4.759

4.639

5.154

5.132

Đo lường:

Mỗi người đo từ mẫu số 01 đến mẫu số 10 và lặp lại 03 lần. Ghi lại đầy đủ các kết quả này.

Blind test: các người này không biết mình đang tham gia vào thí nghiệm, người này không biết kết quả của người kia và cũng không biết kết quả đo của mình ở lần trước







25

5.444

Ví dụ về xác định và đánh giá độ lặp và độ tái lập Kết quả đo Kết quả đo của người số 1 4.834 4.743 5.289 4.761 4.181 4.854 4.745 5.126 5.165 5.686 4.891 4.724 5.285 4.887 4.092 5.051 4.709 5.189 5.114 5.570 4.920 4.677 5.400 4.757 4.130 4.967 4.755 5.194 5.194 5.642 Kết quả đo của người số 2 4.739 4.733 5.350 4.621 4.047 4.842 4.683 4.966 5.064 5.569 4.773 4.603 5.250 4.757 3.877 4.883 4.572 4.979 5.085 5.523 4.692 4.633 5.230 4.736 4.055 4.839 4.533 5.126 5.057 5.446 Kết quả đo của người số 3 4.796 4.660 5.352 4.768 3.940 4.725 4.539 5.004 5.188 5.578 4.706 4.496 5.143 4.898 4.054 4.910 4.601 5.148 5.070 5.388

Ví dụ về xác định và đánh giá độ lặp và độ tái lập

Tính Repeatability: Repeatability - Equipment Variation (EV)

$$EV = R \times K_1$$

$$%EV = 100 [EV/TV]$$

2. Tính Reproducibility: Reproducibility – Appraiser Variation (AV)

	Iri	ais	Appraiser					
	2	3	2	3				
K1	0.8862	0.5908	N/A	N/A				
K2	N/A	N/A	0.07071	0.5231				

 $AV = \sqrt{(X_{\text{DIFF}} \times K_2)^2 - (\frac{EV^2}{nr})}$

3. Tính Repeatability & Reproducibility (GRR)

$$GRR = \sqrt{EV^2 + AV^2}$$

Tính Part Variation (PV)

$$PV = R_p \times K_3$$

5. Tính Total Variation (PV)

$$TV = \sqrt{GRR^2 + PV^2}$$

$$NDC = 1.41 \times PV/GRR$$

Parts	K3
2	0.0707
3	0.5231
4	0.4467
5	0.4030
6	0.3742
7	0.3534
8	0.3375
9	0.3249
10	0.3146

Ví dụ về xác định và đánh giá độ lặp và độ tái lập

$$R = \frac{Ra + Rb + Rc}{3}$$

$$Ra = \frac{\sum Rai}{n} \qquad Rb = \frac{\sum Rbi}{n}$$

$$Rb = \frac{\sum Rbi}{n}$$

$$Rc = \frac{\sum Rci}{n}$$

Xdiff = Max (Xatb,Xbtb,Xctb) - Min(Xatb,Xbtb,Xctb)

Rp = Max(X1tb...Xntb) - Min (X1tb...Xntb)

$$Xitb = \frac{Xai + Xbi + Xci}{3}$$

Ví dụ về xác định và đánh giá độ lặp và độ tái lập

Tổng hợp kết quả:

GRR% = 19.4%

EV = 15.63%

AV = 11.63%

PV = 98%

ndc = 7.1

Nhận xét?

% GRR	
< 10%	Chấp nhận
10% - 30%	Có thể chấp nhận (*)
<u>></u> 30%	Không chấp nhận

% ndc	
<u>></u> 5	Chấp nhận
<5	Không chấp nhận

(*) Có thể chấp nhận được nếu phải chi quá tốn kém về thời gian/ tiền bạc để cải tiến. (quyết định phụ thuộc tổ chức)

2

Mức chấp nhận %GRR

GRR	Quyết định
Dưới 10%	Hệ thống đo lường được chấp nhận hoàn toàn
10 – 30%	Có thể chấp nhận tùy vào một số mục đích nhất định, như là chi phí của dụng cụ đo, chi phí làm lại hoặc sửa chữa
Trên 30%	Không chấp nhận được

Ndc >= 5

Mức chấp nhận %GRR

Trường hợp %GRR > 30, cần phân tích hệ thống đo:

- Nếu %EV > %AV, nguyên nhân có thể là:
 - Thiết bị không còn độ chính xác hoặc không ổn định, hoặc bị sự cố trong các chế đô cài đặt
 - Nhiệt độ môi trường, độ rung động nơi đặt thiết bị hoặc có một môi trường nào đó tác động đến làm sai số hệ thống đo
- Nếu %AV > %EV, nguyên nhân có thể là:
 - Năng lực người đo chưa đảm bảo
 - Môi trường tác động xấu hoặc thời gian đo không thích hợp, ảnh hưởng đến người đo
 - Quá trình sản xuất không ổn định

Xác định độ lệch Bias

Khái niệm: Độ lệch là sự sai khác giữa giá trị đúng (giá trị tham chiếu) và trung bình kết quả thu được từ phép đo trên cùng một đặc tính và cùng một mẫu kiểm tra.

Mục đích: Đánh giá của hệ thống đo lường có ổn định hay không

Xác định độ lệch Bias

<u>Bước 1</u>: Chọn một vật mẫu Xác định giá trị tham chiếu


Bước 2: Đo nhiều lần bằng thiết bị đo dự định đánh giá (≥ 10 lần)

Ví dụ : Lựa chọn $\,1\,$ vật mẫu có các giá trị tham chiếu $\,6.00$, tiến hành $\,$ đo mẫu $\,15\,$ lần được bảng dữ liệu sau

Lần đo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Giá trị	5.8	5.7	5.9	5.9	6	6.1	6	6.1	6.4	6.3	6	6.1	6.2	5.6	6

Bước 3:

Lập biểu đồ Histogram cho nhóm dữ liệu đo được và đánh giá xem có bất thường không



33

Xác định độ lệch Bias

Bước 4: Xác định độ lệch (Bias) của mỗi giá trị đo được so với giá trị tham chiếu $\text{Bias}_{i} = \text{X}_{i} - \text{X}_{R}$

<u>Bước 5</u>: Xác định độ lệch trung bình $\overline{Bias} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Bias_{i}}{n}$

Lần đo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Giá trị	5.8	5.7	5.9	5.9	6	6.1	6	6.1	6.4	6.3	6	6.1	6.2	5.6	6
Bias	-0.2	-0.3	-0.1	-0.1	0	0.1	0	0.1	0.4	0.3	0	0.1	0.2	-0.4	0

Xác định độ lệch Bias

Bước 6: Xác định độ lệch chuẩn của nhóm dữ liệu đo được

$$\sigma r = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}{n-1}}$$
 trong đó
$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

Bước 7: Xác định giá trị Lower và Upper:

$$Lower = \overline{Bias} - \sigma_b * t_{(v,1-\frac{\alpha}{2})} \qquad Upper = \overline{Bias} + \sigma_b * t_{(v,1-\frac{\alpha}{2})}$$

Trong đó
$$\sigma_b = \frac{\sigma_r}{\sqrt{n}}$$
 $t_{\left(v,1-\frac{\alpha}{2}\right)}$ Tra bảng với: v=df=n-1, a = 0,05

35

Xác định độ lệch Bias

Bước 8: Lower <0<Upper là hệ thống đo đạt.

Nếu Lower và Upper cùng âm hoặc cùng dương thì có thể do:

- Mẫu chuẩn có lỗi hoặc giá trị tham chiếu chưa chính xác, cần kiểm tra lại quy trình đo mẫu.
- Thiết bị đo đã hao mòn, cần bảo trì hoặc sửa chữa.
- Thiết bị chưa được hiệu chuẩn.
- · Người sử dụng không đúng cách.

Xác định độ tuyến tính Linearity

Khái niệm: Sai khác của độ lệch trong suốt dải trình vận hành (đo lường) được gọi là tuyến tính.


Mục đích: Đánh giá của hệ thống đo lường có ổn định hay không

37

Xác định độ tuyến tính Linearity

- Lựa chọn số mẫu g ≥ 5, những mẫu này phải có các kích thước bao chùm cả phạm vi đo lường của hệ thống đo.
- 2. Xác định giá trị tham chiếu cho từng mẫu.
- 3. Yêu cầu một trong những người thường sử dụng thiết bị đo này tiến hành đo từng mẫu, mỗi mẫu đo ít nhất n≥ 10 lần.

(Khi chọn sản phẩm phải chọn một cách ngẫu nhiên để giảm độ lệch theo "trí nhớ" của người thao tác đến mức thấp nhất).



Xác định độ tuyến tính Linearity

Ví dụ: Lựa chọn 5 vật mẫu có các giá trị tham chiếu lần lượt 2.00, 4.00, 6.00, 8.00 và 10.00. Tiến hành đo mỗi mẫu 12 lần được bảng dữ liệu sau:

	Mẫu	1	2	3	4	5
	Tham chiếu	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
	1	2.7	5.1	5.8	7.6	9.1
	2	2.5	3.9	5.7	7.7	9.3
	3	2.4	4.2	5.9	7.8	9.5
	4	2.5	5	5.9	7.7	9.3
	5	2.7	3.8	6	7.8	9.4
	6	2.3	3.9	6.1	7.8	9.5
Lần đo	7	2.5	3.9	6	7.8	9.5
	8	2.5	3.9	6.1	7.7	9.5
	9	2.4	3.9	6.4	7.8	9.6
	10	2.4	4	6.3	7.5	9.2
	11	2.6	4.1	6	7.6	9.3
	12	2.4	3.8	6.1	7.7	9.4

39

Xác định độ tuyến tính Linearity

4. Xác định Bias và bias trung bình cho các mẫu đo ta được bảng dữ liệu sau:

	Mẫu	1	2	3	4	5
	Tham chiếu	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
	1	0.7	1.1	-0.2	-0.4	-0.9
	2	0.5	-0.1	-0.3	-0.3	-0.7
	3	0.4	0.2	-0.1	-0.2	-0.5
	4	0.5	1	-0.1	-0.3	-0.7
	5	0.7	-0.2	0	-0.2	-0.6
	6	0.3	-0.1	0.1	-0.2	-0.5
Bias	7	0.5	-0.1	0	-0.2	-0.5
	8	0.5	-0.1	0.1	-0.3	-0.5
	9	0.4	-0.1	0.4	-0.2	-0.4
	10	0.4	0	0.3	-0.5	-0.8
	11	0.6	0.1	0	-0.4	-0.7
	12	0.4	-0.2	0.1	-0.3	-0.6
Bias bình quân		0.49167	0.12500	0.02500	-0.29167	-0.61667

Xác định độ tuyến tính Linearity

5. Xác định đường tuyến tính:

$$\overline{y}_i = a x_i + b$$

Trong đó: x_i là giá trị tham chiếu

 $\overline{\mathcal{Y}}_i$ là giá trị bias trung bình

Và

$$a = \frac{\sum xy - \left(\frac{1}{gm}\sum x\sum y\right)}{\sum x^2 - \frac{1}{gm}(\sum x)^2} = \text{Độ dốc}$$

 $b = \overline{y} - a\overline{x} = \text{hệ số tự do}$

(với g=số mẫu (group), m=số lần đo mỗi mẫu)

Có thể sử dụng Microsoft Excel hoặc sử dụng phần mềm Minitap để thiết lập đường tuyến tính

Xác định độ tuyến tính Linearity

6. Xác định độ lệch chuẩn:


$$s = \sqrt{\frac{\sum y_i^2 - b \sum y_i - a \sum x_i y_i}{gm - 2}}$$

7. Xác định dải tin cậy trên và dưới :

Lower =
$$b + a x_0 - \left[t_{gm-2,1-\alpha/2} \left(\frac{1}{gm} + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \right)^{\frac{1}{2}} s \right]$$

Upper =
$$b + a x_0 + \left[t_{gm-2,1-\alpha/2} \left(\frac{1}{gm} + \frac{\left(x_0 - \overline{x} \right)^2}{\sum \left(x_i - \overline{x} \right)^2} \right)^{1/2} s \right]$$

Hệ số $t_{gm-2,1-lpha/2}$ tra bảng t với độ chính xác lpha =0.05



Lựa chọn phương pháp phân tích

	Người	Sản Phẩm	Qui Cách	TB đo	Số lần đo	Đối tượng phân tích
Tính ổn định		1	1	1		Người đo
Độ lệch (bias)	1	l	'	'		Thiết bị đo
GRR	3	Nhiều sản	1		Nhiều lần	Toàn diện
Đặc tính đường kẻ	1	phẩm	Nhiều	1		Sản phẩm

Loại hình phân tích	Thời điểm phân tích
Tính ổn định	Thiết bị đo mới, sau khi sửa chữa
Độ lệch (bias)	Thiết bị mới hoặc sau sửa chữa.
GRR	Thiết bị đo sau hiệu chuẩn, sau sửa chữa, người đo mới
Đặc tính đường kể	Nghi ngờ sản phẩm có độ lệch quá lớn

Phân tích dữ liệu định tính Attribute

Khái niệm:

Dữ liệu Attribute: là dữ liệu kiểu định tính (thuộc tính), dữ liệu này ở 2 trạng thái Đạt/Không đạt; pass/fail

Kappa: Độ đồng thuận giữa những người đo

Effectiveness rate: là tỷ lệ % số lượng mẫu mà người đo đưa ra kết quả phán định (OK hoặc NG) trùng khớp với giá trị tham khảo

Falls Alarm Rate (type I error): là tỉ lệ % Số lượng mẫu OK nhưng người đo đưa ra nhận định NG

Miss rate (type II error): là tỉ lệ % Số lượng mẫu NG nhưng người đo đưa ra nhận định OK

Mục đích: sử dụng để đánh giá hệ thống đo lường định tính gồm người kiểm tra ngoại quan, các thiết bị đo định tính

45

Phân tích dữ liệu định tính Kappa

Cách thức chọn mẫu: tiến hành lấy từ 50 mẫu, chọn ra 3 người đo đại diện các ca trong một chuyền sản xuất. Đánh số ngẫu nhiên, mỗi người thực hiện 3 lần đo, ghi nhận kết quả vào bảng dữ liêu

Đánh giá người đo: dựa vào chỉ số Kappa, là chỉ số đo giữa những người đo thỏa thuận giống nhau về các giá trị tham khảo 0,1 (0: nhận định NG, 1: nhận định OK)

$$Kappa = \frac{Po - Pe}{1 - Pe}$$


Trong đó:

- Po = tổng số phần trăm của các giá tri quan sát được
- Pe = Tổng số phần trăm của các giá trị mong muốn theo giá trị tham khảo

Phân tích dữ liệu định tính Kappa

Cách tính các chỉ số a,m, h,k

Ch	Ghi chú	
a = (b/d) c	m = (b / d) p	Po = (e + n) / d
h = (g / d) c	k = (g/d) p	Pe = (a + k) / s



Phân tích dữ liệu định tính Kappa

Bảng so sánh giữa người đo A và người đo B

Trong đó:

e: là số lượng mẫu mà người A và người B cùng phán định là **NG**

l: là số lượng mẫu mà người đo A phán định **NG** nhưng người đo B phán định là **OK**

Tương tự

n: là số lượng mẫu mà người A và người B cùng phán định là \mathbf{OK}

f: là số lượng mẫu mà người A phán định là **OK** nhưng người B cùng phán định là NG

Ch	Ghi chú	
a = (b/d) c	m = (b / d) p	Po = (e + n) / d
h = (g/d) c	k = (g/d) p	Pe = (a + k) / s

 $Kappa = \frac{Po - Pe}{1 - Pe}$

	Người đo B				
	Nội dung đánh giá		0 (NG)	1 (OK)	Tổng
	0	Số mẫu đo thực tế	e	1	b = e + 1
lo A	(NG)	Số mẫu có thể trùng	a	m	
Người đo A	1	Số mẫu đo thực tế	f	n	g = f + n
	(OK)	Số mẫu có thể trùng	h	k	
	Tổng	Số mẫu đo thực tế	c = e + f	p = 1 + n	d = c + p
	số	Số mẫu có thể trùng	q = a + h	r = m + k	$\underset{48}{\mathbf{s}} = \mathbf{q} + \mathbf{r}$

Phân tích dữ liệu định tính Kappa

Tương tự, lập bảng so sánh giữa người đo A và người đo C, người đo B và người đo C. Ta sẽ có bảng đánh giá hệ thống Kappa giữa 3 người đo A, B, C như sau:

Карра	A	В	С
A	-		
В		-	
С			-

Đánh giá hệ thống đo

- Nếu Kappa >0.75 : có thể phán đoán với hầu hết cái OK
- Khi 0.45≦ Kappa ≦0.75: có thể chấp nhận với hầu hết các cải tiến tương ứng
- Khi Kappa < 0.45: không đồng thuận giữa những người đo

49

Phân tích dữ liệu định tính Kappa

Đánh giá bằng hệ số Effectiveness rate:

Effect =
$$\frac{\text{Số lượng mẫu 3 người cùng phán đoán}}{\text{Tổng số mẫu kiểm tra}} \times 100$$

Đánh giá bằng hệ số Falls Alarm Rate

Đánh giá bằng hệ số Miss rate

Phân tích dữ liệu định tính Kappa

Quyết định đối với hệ thống đo lường:

Quyết định về hệ thống đo lường	Trị số hiệu lực (Effectiveness)	Sai lỗi loại II (Miss rate)	Sai lỗi loại I (False Alarm Rate))
Chấp nhận đối với người đo	≧ 90%	≦ 2%	≦ 5%
Có thể chấp nhận với điều kiện. Có thể cần cải tiến	≧ 80%	≦ 5%	≦ 10%
Không chấp nhận đối với hệ thống đo. Cần phải cải tiến	< 80%	> 5%	> 10%

51

Luyện tập dựa trên số liệu thực tế của Công ty

Đánh giá Bias: lấy 1 linh kiện đo 10 lần rồi ghi lại kết quả Đánh giá GRR: lấy 30 mẫu, 3 người đo, sử dụng thước kẹp Đánh giá Kappa: lấy 50 mẫu ngoại quan, 3 người kiểm tra Sử dụng kiến thức đã học để làm các thực hành trên Lớp học chia làm 2 nhóm để thực hiện Sử dụng máy tính để tính số liệu

