Codes d'alarme InfuPro 500 (1/3)

Liste des codes d'alarme du InfuPro 500. Équipements concernés : PERF-B-01. Les numéros de page renvoient au manuel d'utilisation et de maintenance.

Code	Intitulé	Voyant	Cause probable	Action de maintenance	Page du manuel
E101	Batterie faible	Orange fixe	Batterie usée ou non rechargée	Contrôler la tension, remplacer la batterie	p.22
E102	Perte d'alimentation secteur	Orange clignotant	Cordon ou prise défectueux	Vérifier le cordon et le fusible	p.22

E101 — conduite à tenir

1. Brancher l'appareil au secteur et vérifier que le voyant secteur est vert fixe.
2. Laisser charger (8 h pour une charge complète).
3. Mesurer la tension de la batterie après charge : remplacer la batterie si elle est inférieure à 12,5 V.
4. Consigner l'intervention et l'état de la batterie dans le registre de maintenance.

E102 — conduite à tenir

1. Contrôler que la prise murale est alimentée et que le cordon est bien enfiché des deux côtés.
2. Inspecter le cordon (gaine, broches) et le remplacer au moindre doute.
3. Contrôler le fusible (fusible temporisé T 2 A (5 × 20 mm)) et le remplacer s'il est fondu.
4. Si le défaut persiste, mettre l'appareil hors service et l'adresser à l'atelier.

Comment lire ce tableau

- Identifier le modèle sur la plaque signalétique.
- Repérer la couleur et le mode du voyant.
- Lire le code, la cause probable et l'action.
- Se reporter à la page du manuel pour le détail.

> **Attention.** Un code peut exister sur plusieurs modèles avec une signification différente.

Codes d'alarme InfuPro 500 (2/3)

Code	Intitulé	Voyant	Cause probable	Action de maintenance	Page du manuel
E204	Défaut du détecteur de bulles	Rouge fixe	Capteur ultrasonique déréglé	Recalibrer le détecteur, sinon remplacer	p.23
E220	Verrou de porte défaillant	Jaune clignotant	Loquet usé ou capteur de porte	Inspecter le loquet, remplacer le capteur	p.23

E204 — conduite à tenir

1. Mettre l'appareil hors tension et ouvrir la porte.
2. Nettoyer la zone du détecteur avec un chiffon non pelucheux.
3. Recalibrer le détecteur selon la procédure d'atelier.
4. Si le code revient après recalibration, remplacer le détecteur.

E220 — conduite à tenir

1. Ouvrir et refermer la porte pour contrôler le clic de verrouillage.
2. Inspecter le loquet : usure, jeu, déformation.
3. Remplacer le loquet s'il est usé.
4. Si le code persiste, remplacer le capteur de porte.

Codes par couleur de voyant

Couleur	Codes
Orange	E101 (Batterie faible) ; E102 (Perte d'alimentation secteur)
Rouge	E204 (Défaut du détecteur de bulles) ; E310 (Défaut du mécanisme d'entraînement)
Jaune	E220 (Verrou de porte défaillant)

Codes d'alarme InfuPro 500 (3/3)

Code	Intitulé	Voyant	Cause probable	Action de maintenance	Page du manuel
E310	Défaut du mécanisme d'entraînement	Rouge clignotant	Moteur ou engrenage bloqué	Mettre hors service, envoyer à l'atelier	p.24

> **À retenir.** Ce tableau est une aide de consultation rapide. En cas d'écart avec le manuel, le manuel fait foi.

E310 — conduite à tenir

1. Ne pas tenter de rouvrir le bloc d'entraînement.
2. Mettre l'appareil hors service et apposer l'étiquette « hors service ».
3. Envoyer l'appareil à l'atelier avec la description du défaut.
4. Ouvrir un ticket de maintenance corrective.

Rappels

- Après toute intervention, relancer l'auto-test.
- Consigner l'opération dans le ticket.
- En cas de doute, appeler l'atelier : poste interne 4512.

Pages du manuel

Code	Page
E101	p.22
E102	p.22
E204	p.23
E220	p.23
E310	p.24