Codes d'alarme VitaScan M200 (1/3)

Liste des codes d'alarme du VitaScan M200. Équipements concernés : MON-A-01, MON-A-02. Les numéros de page renvoient au manuel d'utilisation et de maintenance.

Code	Intitulé	Voyant	Cause probable	Action de maintenance	Page du manuel
E101	Défaut du capteur SpO2	Orange fixe	Câble ou connecteur du capteur usé	Tester avec un câble neuf, remplacer le capteur	p.18
E102	Perte d'alimentation secteur	Orange clignotant	Cordon ou prise défectueux	Vérifier le cordon et le fusible	p.18

E101 — conduite à tenir

1. Débrancher puis rebrancher le câble du capteur SpO2.
2. Tester avec un câble et un capteur neufs ou de référence.
3. Si le code disparaît, remplacer le câble ou le capteur défectueux.
4. Si le code persiste avec un câble neuf, adresser l'appareil à l'atelier.

E102 — conduite à tenir

1. Contrôler que la prise murale est alimentée et que le cordon est bien enfiché des deux côtés.
2. Inspecter le cordon (gaine, broches) et le remplacer au moindre doute.
3. Contrôler le fusible (fusible temporisé T 2 A (5 × 20 mm)) et le remplacer s'il est fondu.
4. Si le défaut persiste, mettre l'appareil hors service et l'adresser à l'atelier.

Comment lire ce tableau

- Identifier le modèle sur la plaque signalétique.
- Repérer la couleur et le mode du voyant.
- Lire le code, la cause probable et l'action.
- Se reporter à la page du manuel pour le détail.

> **Attention.** Un code peut exister sur plusieurs modèles avec une signification différente.

Codes d'alarme VitaScan M200 (2/3)

Code	Intitulé	Voyant	Cause probable	Action de maintenance	Page du manuel
E204	Électrode ECG déconnectée	Jaune fixe	Câble patient débranché ou usé	Vérifier le câble, remplacer si coupé	p.19
E310	Défaut d'affichage	Rouge fixe	Rétroéclairage ou nappe écran	Redémarrer, sinon envoyer à l'atelier	p.19

E204 — conduite à tenir

1. Vérifier que le câble patient est bien enfiché et que chaque fil est connecté.
2. Inspecter le câble : fil coupé, connecteur plié.
3. Remplacer le câble s'il est coupé.
4. Relancer un contrôle de signal avec un simulateur ou un câble de référence.

E310 — conduite à tenir

1. Redémarrer l'appareil.
2. Si l'écran reste noir, rayé ou instable, ne pas insister.
3. Mettre l'appareil hors service et l'envoyer à l'atelier.
4. L'atelier contrôle le rétroéclairage et la nappe de l'écran.

Codes par couleur de voyant

Couleur	Codes
Orange	E101 (Défaut du capteur SpO2) ; E102 (Perte d'alimentation secteur)
Jaune	E204 (Électrode ECG déconnectée)
Rouge	E310 (Défaut d'affichage)
Bleu	E405 (Erreur de communication réseau)

Codes d'alarme VitaScan M200 (3/3)

Code	Intitulé	Voyant	Cause probable	Action de maintenance	Page du manuel
E405	Erreur de communication réseau	Bleu clignotant	Module réseau mal configuré	Redémarrer, reconfigurer le module	p.20

À retenir. Ce tableau est une aide de consultation rapide. En cas d'écart avec le manuel, le manuel fait foi.

E405 — conduite à tenir

1. Redémarrer l'appareil.
2. Vérifier le câble et la configuration du module réseau (adresse, passerelle).
3. Reconfigurer le module réseau selon la fiche de configuration de l'établissement.
4. Si l'erreur persiste, remplacer le module réseau.

Rappels

- Après toute intervention, relancer l'auto-test.
- Consigner l'opération dans le ticket.
- En cas de doute, appeler l'atelier : poste interne 4512.

Pages du manuel

Code	Page
E101	p.18
E102	p.18
E204	p.19
E310	p.19
E405	p.20