Codes d'alarme VitaScan M400 (1/3)

Liste des codes d'alarme du VitaScan M400. Équipements concernés : MON-B-01. Les numéros de page renvoient au manuel d'utilisation et de maintenance.

Code	Intitulé	Voyant	Cause probable	Action de maintenance	Page du manuel
E101	Batterie faible	Orange fixe	Batterie usée ou non rechargée	Contrôler la tension, remplacer la batterie	p.20
E102	Perte d'alimentation secteur	Orange clignotant	Cordon ou prise défectueux	Vérifier le cordon et le fusible	p.21

E101 — conduite à tenir

1. Brancher l'appareil au secteur et vérifier que le voyant secteur est vert fixe.
2. Laisser charger (6 h pour une charge complète).
3. Mesurer la tension de la batterie après charge : remplacer la batterie si elle est inférieure à 10,3 V.
4. Consigner l'intervention et l'état de la batterie dans le registre de maintenance.

E102 — conduite à tenir

1. Contrôler que la prise murale est alimentée et que le cordon est bien enfiché des deux côtés.
2. Inspecter le cordon (gaine, broches) et le remplacer au moindre doute.
3. Contrôler le fusible (fusible temporisé T 2 A (5 × 20 mm)) et le remplacer s'il est fondu.
4. Si le défaut persiste, mettre l'appareil hors service et l'adresser à l'atelier.

Comment lire ce tableau

- Identifier le modèle sur la plaque signalétique.
- Repérer la couleur et le mode du voyant.
- Lire le code, la cause probable et l'action.
- Se reporter à la page du manuel pour le détail.

> **Attention.** Un code peut exister sur plusieurs modèles avec une signification différente.

Codes d'alarme VitaScan M400 (2/3)

Code	Intitulé	Voyant	Cause probable	Action de maintenance	Page du manuel
E104	Défaut du capteur SpO2	Orange clignotant lent	Câble ou connecteur du capteur usé	Tester avec un câble neuf, remplacer le capteur	p.21
E204	Électrode ECG déconnectée	Jaune fixe	Câble patient débranché ou usé	Vérifier le câble, remplacer si coupé	p.21

E104 — conduite à tenir

1. Débrancher puis rebrancher le câble du capteur SpO2.
2. Tester avec un câble et un capteur neufs ou de référence.
3. Si le code disparaît, remplacer le câble ou le capteur défectueux.
4. Si le code persiste avec un câble neuf, adresser l'appareil à l'atelier.

E204 — conduite à tenir

1. Vérifier que le câble patient est bien enfiché et que chaque fil est connecté.
2. Inspecter le câble : fil coupé, connecteur plié.
3. Remplacer le câble s'il est coupé.
4. Relancer un contrôle de signal avec un simulateur ou un câble de référence.

Codes par couleur de voyant

Couleur	Codes
Orange	E101 (Batterie faible) ; E102 (Perte d'alimentation secteur) ; E104 (Défaut du capteur SpO2)
Jaune	E204 (Électrode ECG déconnectée)
Rouge	E310 (Défaut de la sonde de température)

Codes d'alarme VitaScan M400 (3/3)

Code	Intitulé	Voyant	Cause probable	Action de maintenance	Page du manuel
E310	Défaut de la sonde de température	Rouge fixe	Sonde coupée ou connecteur oxydé	Tester la sonde, remplacer si hors tolérance	p.22

À retenir. Ce tableau est une aide de consultation rapide. En cas d'écart avec le manuel, le manuel fait foi.

E310 — conduite à tenir

1. Débrancher puis rebrancher la sonde de température.
2. Inspecter la sonde et son connecteur : coupure, oxydation.
3. Tester la sonde avec la sonde de référence de l'atelier.
4. Remplacer la sonde si elle est hors tolérance.

Rappels

- Après toute intervention, relancer l'auto-test.
- Consigner l'opération dans le ticket.
- En cas de doute, appeler l'atelier : poste interne 4512.

Pages du manuel

Code	Page
E101	p.20
E102	p.21
E104	p.21
E204	p.21
E310	p.22