Domaci zadatak iz predmeta upravljanje elektromotornim pogonima

Radila: Dragana Ninkovic 2019/0052

Napomena: Svi proracuni i diskretizacije su izracunati i na papiru i u matlabu pa su u nekim funkcijama korisceni razultati s papira a u nekim iz matlaba. U izvestaju se vide svi konacni rezultati formula sa papira i proracuni u matlabu koji ih potvrdjuju.

1) Program za podesavanje vrednosti

```
% Inicijalizacija parametara
% Nominalnli podaci
clear
close all;
clc;
Un = 230; \% V
In = 26; \% A
nn = 1430; % rpm
wn = nn*pi/30; % rad/s
% Motor
Ra = 0.9; % Ohms
La = 0.025; \% H
Ta = La/Ra; % vremenska konstanta indukta
PsiFn = (Un-Ra*In)/wn; % Nominalni fluks
mn = PsiFn*In; % Nominalni momenat
J = 0.5; \% kg*m^2
% Aktuator
Udc = 250; % napod DC linka
fc = 1000; % uÄ?estanost komutacije Ä?opera
Tc = 1/fc;
ucmax=1;
ucmin=-1;
Ts=10e-6; % perioda odabiranja
%% Podesavanja
% vremenske konstante u sekundama
Tpi = 2.6e-3;
Tpu = 2.6e-3;
Tpw = 5e-3;
% pojacanja
Kpi = 0.2;\% V/A
Kpw = 10/150;% V*s/rad
```

2) Proracuni

· regulacija struje

Prvo sa radi regulacija strujne petlje. Vremenska konstanta Tpi moze da predje iz povratne sprege u deo sa coperom. Izvrsicemo kompenzaciju najsporijeg pola Ti = Ta i koristiti simetricni modalni optimum $a_k^2 = 2*a_{k-1}*a_{k+1}$. Pri izvodjenju funkcije prenosa EMS mozemo smatrati da je konstantno jer se mehanicke velicine mnogo sporije menjaju od elektricnih, pa ono ne ulazi u funkciju prenosa jer je poremecaj.

FΙ

```
disp(simplify(F_I))
```

```
\frac{25000000 \text{ Ki}}{9 s^2 + 2500 s + 5000000 \text{ Ki}}
```

```
a0 = 5000000*Ki;
a1 = 2500;
a2 = 9;
Ki=double(solve(a1*a1==(2*a2*a0),Ki));
```

Dobijena funkcija prenosa je $\frac{\frac{1}{Kpi}}{2Te^2s^2+2Tes+1} \approx \frac{\frac{1}{Kpi}}{2Tes+1}$

```
F_I = 1/Kpi/(2*Te*s+1);
```

regulacija brzine

Vremenska konstanta Tpw moze iz povratne sprege da predje u deo sa funkcijom prenosa strujne petlje i ponovo koristimo simterican optimum za namestanje parametara

```
syms Kw Tw
Te_prim = 2*Te+Tpw;
F_PI_W = Kw*(1+s*Tw)/(s*Tw);
```

```
F_I = 1/Kpi/(1+s*Te_prim);
W_W = F_PI_W*F_I*PsiFn/(J*s);
F_W = W_W/(1+W_W*Kpw);
disp('F_W:')
```

F_W:

```
disp(simplify(F_W))
```

19416701672258540625 Kw (Tw s + 1)

 $\overline{17169973579350016 \text{ Tw } s^3 + 1407374883553280000 \text{ Tw } s^2 + 1294446778150569375 \text{ Kw Tw } s + 1294446778150569375 \text{ Kw}}$

```
a3 = 17169973579350016*Tw;

a2 = 1407374883553280000*Tw;

a1 = 1294446778150569375*Kw*Tw;

a0 = 1294446778150569375*Kw;

[Tw,Kw] =solve([(a1*a1)==(2*a0*a2),(a2*a2)==(2*a1*a3)],[Tw,Kw]);

Kw = double(Kw(1));


Tw = double(Tw(1));

table(Ti, Ki, Tw, Kw)
```

ans = 1×4 table

	Ti	Ki	Tw	Kw
1	0.0278	0.0694	0.0488	44.5590

3) Simulink i funkcije u Simulinku



Soft start

```
s = tf('s');
F_cont = 1/s;
F_disc = c2d(F_cont,Ts,'zoh');
```

Ova funkcija prenosa je racunata od izlaza uz rele-a do izlaza soft-start-a a rele pre nje je realizovan if-om. Kod:

```
function w_ref = soft_start(w)
%% Podaci
Ts=10e-6;
nn = 1430; % rpm
wn = nn*pi/30; % rad/s
K = 1000;
Kpw = 10/150;\% V*s/rad
alpha_ref = wn/2*Kpw;
%% Soft-start
persistent w_ref_prev alpha_prev
 if isempty(w_ref_prev)
   w_ref_prev= 0;
 end
 if isempty(alpha_prev)
   alpha_prev=0;
 end
 % F(z) = K*Ts/z-1
 w_error=w-w_ref_prev;
 alpha=K*w_error;
 if(alpha>alpha_ref)
   alpha=alpha_ref;
 elseif(alpha<-alpha_ref)
      alpha=-alpha_ref;
 end
 w_ref=w_ref_prev+Ts*alpha_prev;
 alpha_prev=alpha;
 w_ref_prev=w_ref;
```

return

end

• PI regulator struje

Diskretizacija:

```
F_cont = Ki*(1+s*Ti)/s/Ti;
  F_disc = c2d(F_cont,Ts,'zoh')
  F_disc =
    0.06944 z - 0.06942
    -----
          z - 1
  Sample time: 1e-05 seconds
  Discrete-time transfer function.
Kod:
function uc = PI(v_i_ref,v_i_filt)
%% Podaci
uc_min=-1;
uc_max=1;
%% PI
%Ki(1+Ts/Ti/(z-1))
persistent i_error_prev uc_prev
if isempty(i_error_prev)
  i_error_prev=0;
end
if isempty(uc_prev)
  uc_prev=0;
end
i_error=v_i_ref-v_i_filt;
uc = uc_prev+0.6944*i_error-0.6942*i_error_prev;
if uc>uc_max
  uc=uc_max;
elseif uc<(uc_min)
  uc=uc_min;
```

```
uc_prev=uc;
i_error_prev=i_error;
return
```

• PI regulator brzine

```
Diskretizacija:
  F_{cont} = Kw*(1+s*Tw)/s/Tw;
  F_disc = c2d(F_cont,Ts,'zoh')
  F_disc =
    44.56 z - 44.55
         z - 1
  Sample time: 1e-05 seconds
  Discrete-time transfer function.
Kod:
function v_i_ref = PI(v_w_ref,v_w_filt)
%% Podaci
Kpi = 0.2;\% V/A
In = 26; %A
Imax=1.5*In;% A
%% PI
Ki(1+Ts/Ti(z^{-1}/(1-z^{-1}))
persistent v_error_prev v_i_ref_prev
if isempty(v_error_prev)
  v_error_prev=0;
end
if isempty(v_i_ref_prev)
```

```
v_i_ref_prev=0;
end
v_error=v_w_ref-v_w_filt;
v_i_ref = v_i_ref_prev+44.56*v_error-44.55*v_error_prev;
if v_i_ref>Kpi*Imax
  v_i_ref=Kpi*Imax;
elseif v_i_ref<-Kpi*Imax
  v_i_ref=-Kpi*Imax;
end
v_i_ref_prev=v_i_ref;
v_error_prev=v_error;
return
      • LPF filtri
Napon:
  F_{cont} = 1/(1+s*Tpu);
  F_disc = c2d(F_cont,Ts,'zoh')
  F_disc =
     0.003839
    z - 0.9962
  Sample time: 1e-05 seconds
  Discrete-time transfer function.
 Kod:
function u_filt = LPF(ua)
%% Podaci
Ts=10e-6;
Tpu = 2.6e-3;
```

```
%% LPF
persistent u_filt_prev ua_prev
% postavljanje pocetnih vrednosti
if isempty(ua_prev)
ua_prev = 0;
end
if isempty(u_filt_prev)
u_filt_prev= 0;
end
% F(z) = (1-e^{-(-Ts/T)})/(z-e^{-(-Ts/T)})
u_filt = exp(-Ts/Tpu)^*u_filt_prev + (1-exp(-Ts/Tpu))^*ua_prev;
u_filt_prev = u_filt;
ua_prev = ua;
return
Struja:
  F_{cont} = 1/(1+s*Tpi);
  F_disc = c2d(F_cont,Ts,'zoh')
  F_disc =
     0.003839
     z - 0.9962
  Sample time: 1e-05 seconds
  Discrete-time transfer function.
Kod:
function v_i_filt = LPF(v_i)
%% Podaci
Ts=10e-6;
Tpi = 2.6e-3;
```


```
%% LPF
```

```
persistent v_i_filt_prev v_i_prev
% postavljanje pocetnih vrednosti
if isempty(v_i_prev)
    v_i_prev = 0;
 end
if isempty(v_i_filt_prev)
    v_i_filt_prev= 0;
end
% F(z) = (1-e^{-(-Ts/T)})/(z-e^{-(-Ts/T)})
v_i = \exp(-Ts/Tpi)^*v_i = \exp(-T
v_i_filt_prev = v_i_filt;
v_i_prev = v_i;
 return
 Brzina:
            F_{cont} = 1/(1+s*Tpw);
            F_disc = c2d(F_cont,Ts,'zoh')
               F_disc =
                          0.001998
                          z - 0.998
               Sample time: 1e-05 seconds
               Discrete-time transfer function.
Kod:
function v_w_{filt} = LPF(v_w)
%% Podaci
Ts=10e-6;
Tpw = 5e-3;
```

```
%% LPF
persistent v_w_filt_prev v_w_prev
% postavljanje pocetnih vrednosti
if isempty(v_w_prev)
v_w_prev = 0;
end
if isempty(v_w_filt_prev)
v_w_filt_prev= 0;
end
% F(z) = (1-e^(-Ts/T))/(z-e^(-Ts/T)))
v_w_filt = exp(-Ts/Tpw)*v_w_filt_prev + (1-exp(-Ts/Tpw))*v_w_prev;
v_w_filt_prev = v_w_filt;
v_w_prev = v_w;
return
```


4) Grafici

1. <u>Izlaz soft-start-a</u> Na gornjoj slici je ulaz u soft start a na donjoj izlaz. Sa grafika mozemo videti da iako je na ulazu soft starta brzina naglo promenjena sa nulte na nominalnu a zatim naglo spustena na polovinu nominalne soft start omogucava da se ove promene dese postepeno i to tako da se za 2s dostigne nominalna brzina(jer se mehanicke velicine sporo menjaju pa u realnosti nije moguce naglo promeniti



2. <u>PI regulator struje</u> Na gornjem grafiku je prikazan izlaz regulatora struje koji je ogranicen na 1V. Na dodnjem grafiku su prikazane struja koja je izlaz iz regulatora brzine i struja iz povratne sprege. Kada dodje do preopterecenja raskida se povratna sprega i struja

Naponski signal priblizno prati yadatu brzinu i ispostovano je ogranicenje od -1V i




1V.

3. <u>PI regulator brzine</u> Na gornjem grafiku prikazani su ulazi a na donjem izlaz koji je napon srazmeran struji koja ulazi u regulator struje. Kada brzina krene da raste konstantnom brzinom struja naglo skace i onda ostaje konstantna sve dok se ne dostigne stacionarno stanje. $(Me = J\frac{dw}{dt} + Mm - > I = (5.4 + 0)A). \text{ Kada brzina postane konstantna i jednaka nominalnoj opterecenje postaje nula (jer nije modelovano trenje u sistemu) i onda struja naglo pada na nulu i tu ostaje dok ne dodje do dodavanja Mm=0.8Mn, tada struja postaje <math>I = \frac{Me}{P_{SIFn}} = 0.8In = 4.16$.

Struja ostaje na toj vrednosti dok ne dodje do konstantnog opadanja brzine kada naglo pada $Me = J\frac{dw}{dt} + Mm - > I = (-5.4 + 4.16)A = -1.24A$. Kada brzina postane konstantna struja


se vraca na prethodno stacionarno stanje I=0.8In=4.16A sve dok ne dodje do preopterecenja kada ce se zakucati unajvecu mogucu vrednost I=1.5In=7.8A. Brzina pri opterecenju krece da opada i kada dostigne nulu pri prevelikom opterecenju motor krece da se obrce u suprotnom



smeru.

4. Napon i emf, struja pre i posle filtriranja, referentna i merena brzina Vidimo da sto je struja veca to je veca razlika izmedju emf i Ua jer ih povezuje formula Ua = RaIa + e u stacionarnom stanju. Kada je

struja nula oni ce se potpuno poklapati, kada je pozitivna Ua ce biti vece a kada je negativna Ua ce



biti manje.