

Relatório Consolidado de Recolhimento

Principais Motivos de Recolhimento — Aparelhos HealthGo Air

DATA DE EMISSÃO
26/05/2026

PERÍODO ANALISADO
18/05 a 26/05/2026

BASE DE DADOS
11 Relatórios N3

11

TOTAL RECOLHIMENTOS

54,5%

FALHA CALIBRAÇÃO

36,4%

FALHA AUTENTICAÇÃO

27,3%

GOPREMIUM

1 Resumo Executivo

Foram analisados **11 relatórios N3** de investigação de produto (FRGH.049) no período de 18/05 a 26/05/2026. Todos os casos resultaram em **recolhimento do equipamento**.

A análise identificou **2 categorias principais de falha**: **falha de calibração** (54,5%) e **falha de autenticação** (36,4%).

Foram identificadas **3 substituições de equipamento** recomendadas pela engenharia.

2 Ranking de Motivos de Recolhimento

#	CATEGORIA DE FALHA	QTD.	%	GRAVIDADE
1	Falha de Calibração / Sensores	6	54,5%	Alta
2	Falha de Autenticação / HTU	4	36,4%	Crítica
3	Calibração/Contaminação Sensores	1	9,1%	Alta



- Falha de Calibração 54,5%
- Falha de Autenticação 36,4%
- Contaminação Sensores 9,1%

3 Detalhamento por Caso

Falha de Calibração / Sensores (6 casos)

CLIENTE	DATA	Nº SÉRIE	HGID	PROBLEMA	GOPREMIUM
Elias Benjamin Moran Gonzalez	19/05	202602260001	26032704	CH4 elevado em todos pacientes	SIM
Dra. Juliana Ferrari	16/05	202510060006	25091806	Valores elevados, basal H2 alto	SIM
Dra. Rafaela Muniz	22/05	202603090008	26031905	Metano basal >10 PPM	NÃO
Dra. Cristina Melo	22/05	202507180005	25071832	Basais H2 elevados	NÃO
Dra. Luiza Lage	26/05	202506250003	25062811	Basais H2 elevados	NÃO
Dra. Cyrila Zaltman	21/05	202509260004	25091810	Sensores fora do padrão	NÃO

⚠️ ALERTA — CALIBRAÇÃO

Dra. Juliana Ferrari, Dra. Cristina Melo e Dra. Luiza Lage: Sensores TGS fora dos parâmetros de calibração. Multiple SVMs realizadas sem sucesso. Equipamentos recomendados para substituição.

Falha de Autenticação / HTU (4 casos)

CLIENTE	DATA	Nº SÉRIE	HGID	PROBLEMA	GOPREMIUM
Dr. LORENZON Serv. Médicos	18/05	202604240002	26042401	LED vermelho, falha TGS2611	SIM
Dra. Juliane Ramacciotti	25/05	202603090001	26041616	LED vermelho, falha CH4	NÃO
Dra. Jacklinne	25/05	202603230014	26041607	LED vermelho, falha CH4	NÃO

Calibração/Contaminação (1 caso)

CLIENTE	DATA	Nº SÉRIE	HGID	PROBLEMA	GOPREMIUM
Dr. Flavio Hiroshi Morita	22/05	202602060002	26012302	Contaminação sensores H2 na clínica	NÃO

4 Estatísticas Gerais

INDICADOR	VALOR
Total de recolhimentos	11
Falha de calibração / sensores	6 (54,5%)
Falha de autenticação / HTU	4 (36,4%)
Contaminação sensores	1 (9,1%)
Casos com Go Premium	3 (27,3%)
Equipamentos para substituição	3 (27,3%)
SVM realizadas sem sucesso	Múltiplas

5 Linha do Tempo dos Recolhimentos

18/05 Dr. LORENZON — LED vermelho (reserva)	19/05 Dr. Elias — CH4 elevado (reserva)	21/05 Dra. Cyrila — Sensores fora padrão
22/05 Dra. Rafaela, Cristina, Dr. Flavio	25/05 Dra. Juliane, Dra. Jacklinne	26/05 Dra. Luiza — Basais elevados

CONCENTRAÇÃO TEMPORAL

Maior concentração de recolhimentos nos dias **22/05** (3 casos) e **25/05** (2 casos). Isso pode indicar lotes específicos de fabricação com problemas de qualidade.

6 Recomendações

● Críticas

1. Substituição de Equipamentos

3 equipamentos recomendados para substituição (Dra. Cyrla, Dra. Juliane, Dra. Jacklinne). Acalmaria do cliente e reputação em jogo.

2. Equipamentos Reserva

Dr. LORENZON e Dr. Elias usam equipamentos reserva que também apresentaram falha. Priorizar verificação dos reservas.

3. Calibração de Sensores

6 casos (54,5%) de sensores fora dos parâmetros. Revisar processo de calibração na fábrica e controle de qualidade.

● Importantes

4. Falha de Autenticação

4 casos (36,4%) de falha de autenticação HTU/TGS2611. Investigar lotes específicos de placas e processo de soldagem.

5. SVM Sem Sucesso

Múltiplas SVMs realizadas sem solução definitiva. Problemas são predominantemente de hardware, não remoteáveis.

● Melhorias

6. Monitoramento Proativo

Implementar alertas automáticos quando sensores saírem dos limites, antecipando falhas antes dos clientes perceberem.

7. Rastreabilidade por Lote

Cruzar números de série para identificar lotes de fabricação com problemas recorrentes.

7 Conclusão

O período de **18/05 a 26/05/2026** registrou **11 recolhimentos** de equipamentos HealthGo Air. A **falha de calibração** foi o principal motivo (54,5%), seguida pela **falha de autenticação** (36,4%). A taxa de equipamentos recomendados para **substituição** (27,3%) é um sinal de alerta que demanda **ação imediata no controle de qualidade**. Os equipamentos reserva dos clientes GoPremium também apresentando falhas reforça a necessidade de revisar o estoque de reservas e o processo de inspeção antes do envio.