Armenia, 2026.02.013

GRTAR-135

Señor
MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA
Correo:

Asunto: Visita conjunta EPA - secretaria de infraestructura, calle 6 Norte entre carreras 16 y 17

Cordial saludo,

Por medio del presente informe se hace inspección del estado actual de la vía con el acompañamiento infraestructura del municipio de Armenia, en la calle 6N entre carreras 16 y 17 de la ciudad de Armenia - Quindío. De la inspección visual se evidenció que el pavimento presenta deterioro significativo asociado a pérdida de soporte en la subrasante. Las principales patologías observadas son:

- Grietas longitudinales y transversales.
- Asentamientos diferenciales.
- Discontinuidades superficiales.
- Pérdida de material y desprendimiento localizado.
- Inestabilidad del talud adyacente.

El patrón de fisuración y los asentamientos sugieren procesos de consolidación o lavado de finos en la capa de apoyo, comprometiendo la capacidad estructural de la losa.

También se evidenció deficiencia en la conducción de aguas lluvias, generando escorrentía no controlada e infiltración hacia la estructura del pavimento.

Adicionalmente, desde Empresas Públicas de Armenia se realizó la inspección mediante el equipo de video ROVVER 125 a la red de alcantarillado del sector, donde se identificó que presenta afectaciones por alta porosidad en el tramo evaluado y filtración hacia el terreno por desgaste en batea.

Esta condición favorece procesos de erosión interna, socavación y pérdida progresiva de capacidad portante del suelo de fundación.

Análisis Técnico

El daño observado corresponde a una falla estructural inducida por:

- Saturación y debilitamiento de la subrasante.
- Deficiente sistema de drenaje superficial y/o subterráneo.
- Posible pérdida de confinamiento lateral.
- Transferencia inadecuada de cargas por pérdida de apoyo uniforme.

La continuidad del proceso puede generar colapso parcial de losas y mayor afectación del talud contiguo.

El tramo evaluado presenta afectación estructural atribuible principalmente a fallas hidráulicas y pérdida de soporte del terreno, requiriendo intervención correctiva de carácter estructural y no únicamente superficial.

Finalmente, desde el proceso Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales se envió el reporte a la oficina Gestión Planeación Técnica de EPA para su respectivo estudio y diseño, con el fin de determinar la solución más óptima para la reposición de la red.

Registro fotográfico



dato protegido

Imagen 1 evidencia de inspección.



Imagen 2 desgaste de estructura de vía.



Imagen 3 estado actual talud y estructura de pavimento.

Cordialmente,

firma retirada

JOHN CARDOSO
Gesto y Transporte de Aguas Residuales.

Proyectó: Carlos Andrés Elizalde Cárdenas - Ing Contratista

Anexo 1: informe de inspección ROVVER 125.