医疗设备中开关电源工作原理及常见故 障分析与检修

Working Principle and Common Fault Analysis and Maintenance of Switch Power Supply in the Medicao Equipment

张元旭, 关淑萍

城阳区人民医院器械科,山东青岛 266109

ZHANG Yuan-xu, GUAN Shu-ping

Department of Equipment, Chengyang People's Hospital, Qingdao Shangdong 266109, China

[摘要]本文通过对几例医疗设备开关电源常见故障的分析与检 修,加强维修人员对开关电源工作原理的认识。 [关键词] 医疗设备; 开关电源; 医疗设备维修

[中图分类号] R197.39 [文献标志码] B doi: 10.3969/j.issn.1674-1633.2016.05.053 [文章编号] 1674-1633(2016)05-0163-02

0 引言

随着医学电子技术的高度发展,大量先进的电子医疗 设备应用于临床医疗, 这些医疗设备的正常运转离不开安 全稳定的电源,由于开关电源具有重量轻、体积小、效率 高、可提高整机的可靠性和稳定性等优点,因而在现代电 子医疗设备中得到了广泛的应用;同时由于长期连续的工 作,造成它的故障率相对较高,由于医疗设备的特殊性和 差异性, 开关电源的互换性较差, 一旦出现故障, 厂家就 会更换整个电源,价格昂贵,其实只要懂得开关电源的工 作原理,掌握其维修技能,熟悉常见故障,大部分故障是 可以修复的。

开关电源就其与负载的连接方式可分为并联型和串 联型两种类型,现代医疗电子设备中以并联型开关电源 的应用最为广泛,基本由以下几部分组成:①交流输入 整流滤波电路;②高频开关电路;③高频功率变换及低 压整流输出电路;④ 开关脉冲驱动电路;⑤ 取样反馈 稳压及保护电路。它的工作原理是:交流电压经整流滤 波电路整流滤波后,变成含有一定脉动成份的直流电压, 该电压经由脉冲驱动电路驱动的开关器件进人高频变换 电路后,被转换成各种电压值的高频方波,最后再将这 个高频方波电压经整流滤波变为设备工作所需要的直流 电压, 高频变换电路分析图, 见图 1。

收稿日期: 2015-05-25 作者邮箱: bobobobo 222@126.com

修回日期: 2015-07-01

市电整流 高频整流滤 高频变换 波输出电路 滤波电路 逆变电路 开关脉冲 取样反馈稳压 驱动电路 及保护电路

图1 高频变换电路分析图

1 故障一

1.1 故障现象

锐柯 Vita CR 故障, 开机指示灯不亮, 设备无自检, 电源指示灯不亮,测量输入电压正常,输出电压偏低,正 常值为5V,而实际测量值约为1.5V。

1.2 故障分析

引起开关电源输出电压低的原因可能为:① 开关电源 负载有短路故障,此时,应该断开开关电源上所有负载, 以区分是开关电源电路的故障还是负载电路有故障;②稳 压控制电路故障, 引起输出电压低; ③ 输出电压端整流二 极管、滤波电容失效等: ④ 开关管的性能下降, 导致开关 管不能正常导通,带负载能力下降。

1.3 故障排除

根据以上分析, 此故障为典型的电源系统故障, 首先 断开开关电源上的所有负载,测量输出电压还是偏低,故 障应在电源自身;替换电源稳压电路各主要元件及开关管,

故障依旧;测量各输出整流二极管及滤波电容,发现有一高效二极管短路,造成输出负载过载,更换后,开关电源工作正常,设备投入使用。

2 故障二

2.1 故障现象

耳鼻喉的国产冷光源故障, 开机一段时间后有爆炸的 声音, 机器停机。

2.2 故障分析

拆开机器,发现保险炸裂,开关管崩裂。冷光源是由 开关电源产生高压为疝气灯供电,所以维修工作需围绕开 关电源展开,根据故障现象分析,造成开关管损坏的原因 主要有:① 市电电压过高;② 稳压电路有问题;③ 开关 管尖峰脉冲吸收电路故障;④ 开关电源负载过重;⑤ 开关 管本身问题。

2.3 故障排除

根据分析,通过测量,首先排除市电和稳压电路的因素;测量开关脉冲吸收二极管已损坏,但不能确定此故障就是由它引起,不敢轻易试机,继续搜寻嫌疑故障点,稳压电路无明显异常,经过耐心仔细的测量与检查,发现开关变压器次级引脚开路,造成反馈电压为零,开关管尖峰电压急剧升高,开关管击穿,其他相关元器件烧毁,查明原因,更换相应元器件后试机正常。

3 故障三

3.1 故障现象

影像科万东 HF51 高频 X 光机故障,透视情况下,监视器无图像,面板曝光指示灯亮。

3.2 故障分析

根据故障现象判断, X线、影像增强器、摄像头、中

控器等部分故障都可能引起以上故障现象,其中又以各部 分开关电源故障率最高。

3.3 故障排除

本故障在一一排除 X 线、影像增强器、摄像头等重要部件后,最终故障锁定在中控器上,首先测中控 24 V 开关电源直流供电,正常;更换一新中控器,故障依旧。重新仔细检查发现,每当测量结束后,重新插上中控器 24 V 电源时,都会听到轻微的"吱吱"声,核查发现声音来自 24 V 开关电源,拆下检修,发现 400 V、47 uf 滤波电容有"鼓包"现象,造成滤波不良,使整流后的纹波电压较大,导致开关变压器发出"吱吱"的声音。虽然测量有电压输出,但电容储能功能失效,带负载的能力变差;检查其他相关元器件没有损坏,更换滤波电容,上机后设备恢复正常,故障排除。

总之, 开关电源在电子医疗设备中占有重要的地位, 也是故障率较高的部件, 了解和掌握开关电源工作原理及 维修技能, 有利于提高维修效率和成功率, 在维修中可达 到事半功倍的效果。

[参考文献]

- [1] 李昌伟.标特BTX-9800A高频钼靶乳腺射线机故障维修两例[J]. 中国医疗设备,2015,30(6):165,160.
- [2] 刘士龙,李晓梅,王文彬.GE Innova 2100-IQ数字血管减影系统故障及维修[J].中国医疗设备,2015,30(6):163-164.
- [3] 邱秋雄,张志娟,罗文娟,等.医疗设备开关电源维修技术实践 分析[J].医疗装备.2014.27(4):101-102.
- [4] 陈云,彭天舟,王上东.浅淡医疗设备开关电源的维修—结合迈瑞PM9000监护仪[J].北京生物医学工程,2014,33(5):545-547.
- [5] 陶冶. 医疗设备开关电源的维修之我见[J]. 中外健康文摘,2012,9(23):398-399.
- [6] 肖平. 医疗设备开关电源维修技术的应用分析[J]. 中国医学装备, 2012, 9(7): 78-80.