

[건기기기] 요점 정기 2 [건기기기] 요점 정기 2


- 1장. 직류기
- 2장. 동기기
- 3장. 변압기
- 나장. 유도기 = 전동기
- 5장. 정류기 = 전력변환장치(AC→ DC)

blog.naver.com/thumb_jw







[유도기 preview]




blog.naver.com/thumb_jw


유도전동기의 원리 및 구조








[변압기 등가호1로]



[유도기등가호1로]



- 다른점
 - ① 유도가는 1차측과 2차측이 공극에 의해 끊여져었음
 - → X₁(누설)이 변압기에 비해 귀진다
 - → Xm(자화)이 변압기에 비해 작아진다
 ⇒ 여자전류(I₁)가 정격전류의 30~50㎡ 3정도로 상당하되다
 - ③ 유도개의 2차측은 항상 단락되어 있다(∵ I₂가 있어야 토크를 얻으므로)
 - ③ 유도기는 슬립 S에 따라 1차측, 2차측 주파수가 달라진다
 - ④ 변압기는 여자전류 Io가 매우작아서 여자 확로를 R1, X1 앞으로 보내서 근사등가 회로를 쓰지만, 유도기는 여자전류 Io도 크고 누설자속 X1도 크므로 근사등가 회로를 쓰지 않음 (대신 보통 Ri 값은 무시하고 해석함)

blog.naver.com/thumb_jw

유도전동기의 종류 농형 유도전동기 권선형 유도전동기

② 유도전동기의 이론

N: 회전자가 회전하는 것 (실제 기계의 회전속도)
Ns: 2정자 회전 자계가 회전하는 것(동기속도)

→ 고정자 대지만, 3∅ 전류를 흘려주니까 회전자제가 생겨!

(1)슬립:


고정자 회전자계와 회전자의 회전속도의 상대속도

① 슬립
$$S = \frac{5745 - 회전자45}{5745} = \frac{N_5 - N}{N_5}$$

- 정지상EH: S=1 (N=0)
- 동기속도로 회전 : S=∅ (N=Ns)
- 역회전시 슬립 S = N_S (-N)
- ③ 동계속도 Ns= 120f [rpm] f: 1차주파수(교정자 주파수)
- ③ 회전속도 N=Ns(1-S) = 120f (1-S) [rpm]
- ④ 슬립의 범위
 - 1. 정회전 S

2.역회전 S'

(2)유도기전력



E1=4.44f1N1 Øm


Ez=4.44f2N2 Øm

①전동기 정치시 (N=0)


② 전동기가 슬립 S로 운전시


E25: 윤전시 2차유기전압 E2: 정치시 2차유기전압


blog.naver.com/thumb_jw



(4) 전력의 변화







- ① Pc2: 2차동손 (= SP2) Pc2=I2 r2
- ② Po: 기계적 출력(2차권선에서 나오는 출력)

 Po = I₂²·R = I₂²·S r₂ = (1-S)Pe₂ = (1-S)P₂

 * 설계로 Po = P + P_m * P_m: 기계손 (베이링에 의한 마찰손, 풍손 등)
 고려하라하면 고려하기 ♪ P:실제 기계에 가해자는 출력
- ③ $P_2 : 2 \Rightarrow 0$ 력 (회전자로 전달되는 한 상당 전력) $P_2 = P_{C_2} + P_6 = I^2 r_2 + I_2^2 \frac{1-S}{S} r_2 = \frac{I_2^2 r_2}{S} = \frac{P_{C_2}}{S}$

: 전력의 관계

- · 52 Pc = SP2
- · 기계적출력 Po=P2-Pc=P2-SP2=(1-S)P2
- 2차(회전과) 효율 $\eta_z = \frac{P_0}{P_z} = \frac{(1-s)P_z}{P_z} = 1-s = \frac{N}{N_S}$ if, 기계 $\stackrel{\cdot}{=}$ 무시 · 전체효율 $\eta_o = \frac{P}{P_1} = \frac{P_0}{P_1}$

유도전동기의 토크특성(토크 곡선)을 바꿀수 있는 변수

첫번째는 "고정자의 공급전압" 두번째는 "호전자 권선의 저항"(권선형·비례추어)


blog.naver.com/thumb_jw

③3상유도전동기의특성

(1) 3상유도 전동기의 토크


•
$$T = \frac{P}{w} = \frac{P}{\frac{2\pi N}{60}} = \frac{60P}{2\pi N} [N \cdot m]$$

• $T = \left\{ 9.55 \frac{P}{N} [N \cdot m] \right\}$
• $O.975 \frac{P}{N} [kg \cdot m]$




③ 토크와 공급전압의 관계 (T < V²)

* 유도전동기의 등가회로



Ri무시하고 1차측 테브난 변환

$$V_{+h} = V_1 \times \frac{j \times m}{R_1 + j (X_1 + X_m)}$$
 $Z_{+h} = \frac{j \times m (R_1 + j \times_1)}{R_1 + j (X_1 + X_m)}$



* 유도전류
$$I_2 = \frac{V_{th}}{\left((R_{th} + \frac{R_5}{5})^2 + (X_{th} + X_2)^2\right)^2}$$


*토크는 R 에 비례하고 P= I2 · R 이므로

.. 1상당 토크 T

$$T = \frac{V + h^{2}}{(R_{th} + \frac{R_{5}}{S})^{2} + (X_{th} + X_{2})^{2}} \times \frac{R_{2}}{S} \times \frac{1}{\omega_{5}} \quad \left(\because T = \frac{p}{\omega} \right)$$

→ 유도전동기의 토크 T는 V+h(공급전압,고정자전압)의 제곱에 비견비 함

(C.f. 동기기에서는 T a V 정비례)



blog.naver.com/thumb_jw

* 해석 *


LS=1, 정지]


회전 속도가 증가 할수록 (S이 작아질 수록)

- 1. 임피던스도 증가하고, 동기속도에 도달하면 군 = ∞ 이된다.
- 2. 역률 COSB 값은 커진다, 동기속도에 도달하면 역률은 1이된다.


LS=0, 동74年]

3. 전류는 점점 감소한다 $\left(:: I_2 = \frac{E_2}{\frac{R_2}{S} + jX_2}\right)$ 동기속도에서 $I_2 = \emptyset$ \rightarrow 기동시점 임피던스가 가장낯아서 기동전류가 큰거임!





토크 곡선



슬립이 작을 때 (비례) 슬립이 클때 (반비례)

$$T = \frac{V_{th}^2}{(R_{th} + \frac{R_S}{S})^2 + (X_{th} + X_2)^2} \times \frac{R_2}{S} \times \frac{1}{W_S} \quad OWA$$

① 슬립이 작을 때 (S ≈ Ø)

$$R_{+h} + \frac{R_z}{S} \gg X_{+h} + X_z$$
 이고 $\frac{R_z}{S} \gg R_{+h}$ 이므로

$$T = \frac{V_{Hh}^{2}}{(R_{Hh} + \frac{R_{S}}{S})^{2} + (X_{Hh} + X_{2})^{2}} \times \frac{R_{2}}{S} \times \frac{1}{\omega_{S}} = \frac{V_{Hh}^{2}}{R_{2}} \times \frac{S}{\omega_{S}}$$

토크는 슬립에 비례

② 슬립이 클 때 (S ≈ 1)

$$T = \frac{V_{th}^{2}}{\left(R_{th} + R_{2}\right)^{2} + \left(X_{th} + X_{2}\right)^{2}} \cdot \frac{R_{2}}{S} \cdot \frac{1}{\omega_{S}} = \frac{V_{th}}{\left(X_{th} + X_{2}\right)^{2}} \cdot \frac{R_{2}}{S} \cdot \frac{1}{\omega_{S}}$$

토크는 슬립에 반 비례

③ 최대턴 일때


$$\frac{dT(s)}{dS} = 0$$
 으로하는 S값을 $S_{T_{max}}$ 라하면(유도생략)

$$S_{T_{max}} = \frac{R_2}{\sqrt{R_{+h}^2 + (X_{+h} + X_2)^2}}$$
 old, $T(S_{T_{max}})$


$$S_{\mathsf{Tmax}} = \frac{R_{\mathsf{L}}}{\sqrt{R_{\mathsf{H}}^{\mathsf{L}} + (X_{\mathsf{H}} + X_{\mathsf{L}})^{\mathsf{L}}}} \xrightarrow{\mathsf{C} ||\mathbf{Q}||} \mathsf{T} = \frac{\mathsf{V}_{\mathsf{H}}^{\mathsf{L}}}{(R_{\mathsf{H}} + \frac{R_{\mathsf{L}}}{S})^{\mathsf{L}} + (X_{\mathsf{H}} + X_{\mathsf{L}})^{\mathsf{L}}} \times \frac{R_{\mathsf{L}}}{S} \times \frac{1}{\omega_{\mathsf{L}}}$$

$$T_{max} = \frac{V_{th}^{2}}{\left(R_{th} + \left[R_{th}^{\lambda} + (X_{th} + X_{2})^{2}\right]^{2} + (X_{th} + X_{3})^{2}\right)} \int R_{th}^{2} + (X_{th} + X_{2})^{2} \frac{1}{\omega_{s}}$$

최대토크는 2차저항 R₂의 크기와 무관함!



(4) 저항을통한 토크제어




(+)주파수 변화에 따른 전동기의 특성변화

3 cose af

⑤ 히스테리시스손, 온도 « 1


blog.naver.com/thumb_jw

슬립 최대토크 기동시 최대토크 토크제어



권선형 유도전동기 에서는 2차저항을 증가시키면 이에 비례하여 최대 토크값이 일정한 상태에서 S_{Tmax} 가 증가한다. 이에 따라 슬립도 증가하게 되고, 속도/기동토크 제어가 가능해진다.

$$\frac{R_2}{S} = \frac{R_2 + Rext}{S'} = \frac{2R_2}{2S} = \frac{3R_2}{3S} = \frac{kR_2}{kS}$$



·· S와 Ra가 관계된 식은 비례추이가 가능

① 可 : 1차전류 , 2차전류 , 토크 , 역률 , 1차입력

blog.naver.com/thumb_jw

: 유도 전동기의 실 부하 시험을 하지 않고, 유도 전동기에 대한 간단한 시험의 결과로부터 전동기의 특성을 쉽게 구할수 있는 방법

① 원선도 작성을 위해 꼭 해야 하는 시험 3가지

1. 무부하시험

: 전동기를 무부하로 두고 (S=Ø) (→ 2차저항 '돌'=∞) 정격전압과 정격주파수를 가해준 후 무부하전류와 무부하 입력을 측정

2. 구속시험(=단락시험)

- · 2차권선을 슬립링에서 단락 후, 1차측에 정격주파수 전압을 연가 이때, 권선형 회전자에는 정격 1차건류에 가까운 전류 (Is: 구속전류, 고정자전류)를 홀려줌
- 이 때의 전압과 1차 입력을 측정 출력이 Ø 이므로 여때의 1차입력은 Pc₁+Pc₂




3. 권선 저항측정시험

(75°C 이너 DC전압인가)


구속시험을 통해 얻은 값과 권선저항측정시험에서 얻은 저항값으로 정지시 회전자 등가저항등을 구할 수 있음.

② 원선도에서 알수 있는 것




1차, 2차입력 / 1차, 2차동손 / 철손 / 슬립 / 역률 / 원선도의 지름


*알수없는것 * 기계손, 기계적출력(2차출력)



heyland 원선도 비례추이 특성



* 특징*
① 기동 토크가 크다
② 2차임피던스기동법
② 2차임피던스기동법
③ 2차임피던스기동법
③ 2차임피던스기동법
③ 2차임피던스기동법
(3 2차임피던스기동법
(3 2차임피던스기동법
(3 2차임피던스기동법
(3 2차임교단스기동법
(1대부)
(1차외로



* 권선형유도전동기의기동

- 1 2차저항기동법 (= 기동저항기법)
 - * 비례추이 이용
 - *슬립링에 '가면저항' → 기동전류 감소 /기동토크 증가
 - * 저항(유효분) 덕에 역률도 개선!

② 2차 임피던스 기동법

* 회전자 각상에 리액터를 병렬 연결 하여기동

blog.naver.com/thumb_jw

3상 유도전동기의 기동법

[기동보상기법]

[리액터 기동]

(1) 농형 유도 전동기의 속도제어

N_s= (1-s) 120f P: 구파수 제어 P: 구수제어 S: 전압제어 (슬립제어

① 주파수 제어

* 이용: 연견방사기의 포트 모터, 선박용측진기 연견: 털프에서 연위적으로 가늘게 뿜아낸 실 방사기: Cotton - spinning machine 실범는기계

* VVVF 방식 사용 (가변전압, 가변주파수 전원공급장치)
Variable Voltage Variable frequency

② 극수제어 23,43···

*극수 P는 정수값을 가지므로 계단적 속도제어가 가능

*이용 : 목공기계,공작기계, 얼리베이터,송픙기,펌프

→ 단계적 제어가 필요한 곳

③ 슬립제어 → 전압제어

* S $\propto \frac{1}{V^2}$ 을 이용하여 제어

* 이용 : 선풍기에 주로 사용



(2) 권선형 유도 전동기의 속도제 어

① 2차저항법

- 2차 외부저항을 이용한 비례추이를 응용한 방법 → 구조간단, 조작이용이
- * 2차 동손이 증가 하므로효율이 나쁘고 가격이 비쌈
- * 가감변속도 특성을 나타냄 2차개항 초절하여 속도가장가능~!

② 2차여자법

: 권선형회전자 슬립링 외부에서 슬립주파수 전압을 인가시켜 속도를 제어하는 방식

* 세르비우스 방식, 크래머 방식이 있음 나 정토크 나 정충력

③ **종속법**

• 극수가 다른 2대의 권선형유도 전동기를 서로 종속 시켜 극수 변환

(1)유도전동기의 시험

① 부하시험(실부하법)

: 전기동력계법,프로니브레이크법 손실을 알고 있는 직류 발전기를 사용하는 방법

②슬립의측정

- 회전계법 : 회전계로 직접 회전수를 측정

- 직류 밀리볼트계 법 : 권선형 유도전동기에 사용

- 수호나기법, 스트로보법

(2)유도전동기의 이상현상

① 크로우링 현상(차동기운전)

· 원연 : 농형 천동기에서 고정자와 회전자의 슬롯 수가 같지 않을 때 (잘못제작된거임!)

· 현상: 유도 전동기의 공극이 일정하지 않거나 계자에 교조파가 유기되어 전동기가 정격속도보다 낮은 속도에서 안정되어버림 나다고 정도의 수준밖에 모여침

· 방지대책 : 경사슬롯 (skewed slot) 올 채용

② 게르게스 현상

· 원인: 3상 권선형 유도전동기의 2차 회로중 1상이 고장 단선됬을 때

· 현상: 2차회로에 단상전류가 기속적으로 흐르게 되어, 이 때 만들어진 정방향/역방향 토크로 인해 S=0.5 지점에서 더이상 가속 되지 않는 현상

3상 유도전동기의 속도제어법