





3D Layout 3




2D layout

(CU.SU.CSUS)6level: MAX 4,387 Bin Locatioin



2D layout



Proposal target overview

Items	Capacity	Installations & location 비ュ
Storage		4,300 Locations
Inbound	48.39 x 115% =	2 Transfer Cell
	<mark>56 Bin/h</mark>	
Handling time		64s → <u>61s</u>
Outbound	96.8 * 115% =	2 conveyor port
	112 Bin/h	
Handling time		65s → <u>58s</u>
Robots		5ea
AS Software		Planner




빈 회수 절차

■ Conveyor 이동 방향 : Transfer Cell => 4A동 입고장



- 전제조건
 - 해당 모드 진입 시 Conveyor 방향은 고정됨.
 - 입고가 완료 안된 상태면, 해당 모드 진입 불가
 - 에러 메시지 표시
 - 한번에 요청할 수 있는 최대수량
 - 관리자 설정 가능
 - 회수 요청수량은 증가 가능
 - 회수 요청수량 감소는 불가함
 - 완료 수량이 요청수량과 동일하면 해당 모드 종료 가능함
 - 요청된 수량만큼 꺼내기 전까지는 mode 변경이 안됨. 포트가 재부팅 되더라도 프로그램 실행시 다시 해당 모드강제 진입.
 - 컨베이어 상태는 실시간으로 업데이트됨


빈 회수 절차



- 1. 비어있는 빈을 꺼내기 위해 수량을 기입
- 2. 비어있는 빈이 컨베이어를 통해 BCR이 있는 입출고 컨베이어로 도착
 - BCR 스캐너가 빈의 아이디를 인식하고 나서 꺼냄.
 - (수량 확인용)
- 3. 도착한 빈을 꺼내서 근처 평치존에 적치함



입고 절차 – 생산동



- 1. 생산된 제품의 검사가 끝난 제품을 입고 작업대 앞으로 이동
- 2. 비어있는 빈(회색 박스)에 입고를 진행할 제품 박스(파란 박스)를 넣어서 준비.
- 3. WES UI 화면에 제품 박스에 있는 PO(입고) 아이디, 제품바코드(Key no.)그리고 오토스토어 빈 아이디를 바코드 스캐너를 통해 기입.
- 4. 입고정보 입력이 완료된 빈을 BCR이 설치된 컨베이어에 올려놓음 * 바코드가 BCR로 향하도록 적치.

입고 절차 – 생산동 (빈 인식 성공)



- 컨베이어 동작
 - BCR(Barcode Reader)에서 정상적으로 인지하면 빈을 Transfer cell로 보냄.
- WES UI
 - 화면에서는 다음 제품의 입고를 위한 입고 초기화면으로 변경됨

입고 절차 – 생산동 (빈 인식 실패)



- 컨베이어 동작
 - BCR(Barcode Reader)에서 빈의 바코드를 인지하지 않으면 No-Read 에러를 전송.
- WES UI
 - 화면에서는 작업자에게 경고 메세지를 표시.




AutoStore도입 Picking Process Flow Chart

입고 절차 – 창고동

- 기본 입고 보충 (일반 시나리오)
 - 오토스토어 빈에 보유중인 제품 박스(파란 박스)에 제품을 소량 넣습니다.
- 컨베이어 포트를 통한 전체 빈 입고 (예외 시나리오)
 - WES가 컨베이어 측 문제나 Transfer Cell 문제로 인해 Transfer Cell을 사용할 수 없는 경우, 입고된 빈은 버퍼 컨베이어로 이동됩니다.
 - 작업자는 제품 박스를 포함한 빈을 해당 컨베이어 포트에서 들어 옮겨야 하며, 컨베이어 포트에서 입고 작업을 수행해야 합니다.
 - 방법 1: 빈 통째로 입고
 - 제품박스를 포함한 빈 전체를 컨베이어포트에 집어넣음
 - 방법 2: 제품박스만 입고진행
 - 제품박스를 빈에서 꺼낸 뒤, 컨베이어 포트에서 입고진행
 - 컨베이어포트가 비어 있는 빈을 호출하여 작업자에게 제공. 해당 빈에 제품 박스를 넣어서 입고 진행



출고 절차 – 창고동



: network process ---->: physical stock movement



출고 절차 – 창고동

- 출고 절차 설명
 - 작업자가 컨베이어 포트에 있는 WES UI화면에서 출고 작업을 선택
 - WES가 출고 주문을 해당 컨베이어 포트에 할당.
 - 제품을 보유한 빈이 도착하고 화면에 Header Text [전표번호 + 키넘버] 가 표시 ■ 제품의 재고관리표(제품박스)와 전표리스트(미리 출력)를 작업자가 출고 전에 미리 확인 ...
 - 이때 작업자는 해당 ID를 확인하고 "ok"버튼을 클릭하여 출고작업을 시작
 - 화면에 표시되어 있는 제품의 수량을 확인하여 해당 수량만큼 꺼냄 ■ 기본 값이 미리 화면에 기입되어 있어야함.
 - 확인 버튼을 누르게되면, WES는 "Container Complete" 메시지를 WMS에게 전송하여 출고 주문의 완료를 알림.
 - 출고 주문 종료

Reference – picking order start

Shows picking order ID on the initial screen



Reference – Picking screen

• 화면에 표시되어 있는 제품의 수량을 확인하여 해당 수량만큼 꺼냄

