## Supervisión en procesos de confección





DEFECTO	CRITERIO		FIABILIDAD DEL	SEGURIDAD	ASPECTO
	ACEPTACIÓN	RECHAZO	PRODUCTO		
<b>Bastas.</b> No formación de una puntada en el trayecto de costura	Cuando es en máquinas de costura recta (plana y plana dos agujas) y en operaciones normales	En máquinas de cadeneta de cualquier operación			х
Picas de aguja. Perforación de la tela	Cuando no es visible para el cliente y el tejido no se va	Cuando es visible para el cliente	x	х	x
Rotos de tijera	N/A	Aplica	Х		Х
Puntada lisa. Puntada no definida	N/A	Aplica	Х		Х
<b>Puntada abierta.</b> No cierra después de tensionar la tela en ambos lados	N/A	Aplica	x		х
<b>Puntada acordonada.</b> No se ve ni se siente plana	Si no revienta y el cordón no es muy notorio	Cuando revienta			х
<b>Puntada caída o rodada.</b> Se cae de la margen de costura	N/A	Aplica	Х		х
Puntada discordante. Todas las costuras de la prenda no tienen el mismo número de puntadas por pulgada	Cuando las costuras no estan muy juntas y no hacen parte de la simetría de la prenda	Cuando afectan el aspecto del producto			х
<b>Puntada pegada.</b> Puntadas muy pequeñas en comparación con el resto de la costura	N/A	Aplica	Х		х
Escalas de unión de piezas	Cuando es operaciones normales	Cuando es en una operación clave o pico			х
<b>Descases</b> de cuadros, rayas y costuras	Cuando no afecta el diseño	Cuando afecta el diseño			X
<b>Asimetrías.</b> Partes de la prenda que deben ser iguales y no lo son	N/A	Aplica	Х		х
Manchas de aceite y sucios	N/A	Aplica	X	Х	Х
Costuras engoladas	N/A	Aplica	X		Х
Fruncidos	N/A	Aplica	X		Х