电气学院 99 级《电机学》(下) 试卷

2001.12.8

班级	-		名			成绩	5	
题号	一(1-2)	一(3-4)	一(5-6)	一(7)	=	Ξ	四	总分
分数								
评卷								


一、简要回答下列问题(5×6+10×1=40分)

得 分	评卷人

1、一台同步发电机单独带感性负载,在额定转速并保持某一励磁电流不变的情况下,试画出 基端电压随负载电流之间的变化关系曲线,并说明端电压随负载电流变化的原因。(5分)

答:负载电流增加时,漏阻抗压降增大,电枢反应增强。

在感性负载下, 电枢反应是去磁的, 因此, 外特性是下降。



得 分	评卷人

- 2、 试说明同步电机的气隙增大时,对 X_{σ} 、 X_{d} 以及短路比有何影响? (5分)
- 答: 1) 由于漏磁路与气隙大小无关,因此气隙增大时漏电抗X₆不变。
- 2) 气隙增大时,电枢反应磁通所经磁路的磁阻增大,磁导减小,因此电枢反应电抗 X_{ad} 减小。而同步电抗 $X_{d}=X_{\sigma}+X_{ad}$,因此 X_{d} 减小;
 - 3) 由于短路比与 X_d 标幺值成反比, X_d 减小时, X_d 标幺值亦减小,故短路比增大。

得 分	评卷人

- 3、并联在电网上运行的同步发电机过渡到电动机状态运行时,定子电流、电磁转矩的方向有何变化? E_0 与U的相对相位关系又如何变化? (5分)
- 答: 1) 同步发电机过渡到电动机状态运行时,定子电流的有功分量反相,输出功率变负,表示电机从电网吸收有功。电磁转矩改变方向,与转子转向相同,成为拖动转矩;

2) 励磁电动势由滞后于端电压变为超前于端电压,功率角 θ 变负,电磁功率变负,表示电机将电能转换为机械能。

得 分	评卷人


- 4、同步电机的阻尼绕组对电机参数 X_{σ} 、 X_{d} 、 X_{d} "、 X_{-} 是否有影响?有何影响?在额定转速下稳态运行时,阻尼绕组中是否存在感应电动势和电流?(5分)
- 答: 1) 定子漏电抗 X_0 和直轴同步电抗 X_0 为电机的稳态参数,阻尼绕组在电机稳态时不起作用,因此对这两个参数无影响。直轴超瞬变电抗 X_0 "和负序电抗 X_0 —为电机的动态参数,电机动态运行是,阻尼绕组中存在感应电动势和电流,将阻碍这两个参数对应的磁通穿过,因此对这两个参数有有影响。阻尼绕组的存在使得 X_0 "和 X_0 一变小;
 - 2) 电机在额定转速下稳态运行时,阻尼绕组中不存在感应电动势和电流。

得 分	评卷人

5、试画出同步电机的稳态短路特性,在相同励磁电流情况下,突然短路电流和稳态短路电流的大小是否相同?为什么?(5分)

答:突然短路电流远比稳态短路电流大,因为:

稳态短路电流
$$I_{\scriptscriptstyle k} \propto \frac{1}{X_{\scriptscriptstyle d}}$$
, 突然短路电流 $I''_{\scriptscriptstyle k} \propto \frac{1}{X''_{\scriptscriptstyle d}}$ (或 $\frac{1}{X'_{\scriptscriptstyle d}}$)



 $\overline{m} X''_{\mathbf{d}} << X_{\mathbf{d}}$.

得 分	评卷人

- 6、一台并励直流电动机,若发现其旋转方向反了,则可以采用哪些具体方法使其转向改变? 并说明其原理。(5分)
- 答:对调励磁绕组接线端或对调电枢绕组接线端。因为电磁转矩 $T_{em} = C_{\tau} \Phi I_{a}$,改变磁通的方向或改变电枢电流的方向就可电磁转矩的方向,从而改变转子的转向。对调励磁绕组接线端即改变励磁电流方向,对调电枢绕组接线端即改变电枢电流方向。

得分 评卷人

- 7、一台他励直流电动机与一台同步发电机同轴相联,进行同步发电机并网运行实验。(10分)
- (1) 发电机端电压应满足什么条件才能并入电网?
- (2) 在发电机与大电网并联之后,若保持发电机输出的有功功率基本不变,怎样调节发电机 输出的无功功率?
- (3) 在发电机与大电网并联之后,若适当增加直流电动机励磁回路调节电阻,发电机稳态转速、功率角、输出有功功率是否会变?若有变化,将怎样变?
- (4)在上面第(3)项调节过程达到稳态后,直流电动机的 I_a 、 E_a 、 P_1 与调节前相比有何变化?
- 答: (1) 发电机的空载电压的大小、频率、相位与的电网电压相等,波形和相序相同。
 - (2) 调节发同步发动机的励磁电流。
 - (3) n不变, θ 增加, P_2 增加。
 - (4) $R_f \uparrow \rightarrow I_f \downarrow \rightarrow \Phi \downarrow \Rightarrow n$ 不变, $E_a \downarrow$, $I_a \uparrow$, $P_1 \uparrow$

得 分	评卷人

- 二、一台 4 极三相隐极同步发电机, P_N =125000kW, U_N =10.5kV,定子Y接法, f_N =50Hz, $\cos \varphi$ =0.8(滞后), X_1^* =2.0,电枢电阻忽略不计,试计算:(20 分)
- 1. 额定电流、额定转速:
- 2. X₁的实际值:
- 3. 励磁电流产生的磁场分别相对定子和转子绕组之间的旋转速度:
- 4. 稳态负载运行时, 励磁电流产生的磁场与电枢电流产生的磁场的相对速度;
- 5. 单机空载运行时,保持在额定转速产生定子额定端电压对应的励磁电流不变,若转速变为 1200r/min,此时定子端电压的大小和频率:
- 6. 若題目给定的同步电抗为不饱和值,且负序电抗的标幺值 X_{-}^{*} =0.15,忽略零序电抗,空载电压等于额定电压,试求该发电机发生机端三相、二相、单相稳态短路时的电流标幺值。

解: 1. 额定电流
$$I_N = \frac{P_N}{\sqrt{3}U_M \cos \varphi} = \frac{125000 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 10.5 \times 10^3 \times 0.8} = 8591.52 \text{A}$$

额定转速
$$n_N = \frac{60f_N}{p} = \frac{3000}{2} = 1500 \text{ r/min}$$

2. 额定相电压
$$U_{N\phi} = \frac{U_N}{\sqrt{3}} = \frac{10050}{\sqrt{3}} = 6062.18 \text{V}$$

额定相电流
$$I_{N\phi} = I_N = 8591.52 \text{ A}$$

阻抗基值
$$Z_N = \frac{U_{N\phi}}{I_{N\phi}} = \frac{6062.18}{8591.52} = 0.7056 \,\Omega$$

$$X_t$$
的实际值 $X_t = Z_N X_t^* = 0.7056 \times 2 = 1.4112 Ω$

3. 相对定子转速
$$n_1 = n_N = 1500 \text{ r/min}$$

相对转子转速 $n_{2}=0$

4. 定转子磁场相对速度为 0

5. 空载电压
$$U_0 \propto n$$
 $U_0 = \frac{n}{n_N} U_N = \frac{1200}{1500} \times 10.5 = 8.4 \,\mathrm{kV}$ 频率
$$f = \frac{pn}{60} = \frac{2 \times 1200}{60} = 40 \,\mathrm{Hz}$$

6. 三相稳态短路电流
$$I_{k3}^* = \frac{1}{X_k^*} = \frac{1}{2} = 0.5$$

二相稳态短路电流
$$I_{k2}^* = \frac{\sqrt{3}}{X_t^* + X_-^*} = \frac{\sqrt{3}}{2 + 0.15} = 0.8056$$

单相稳态短路电流
$$I_{k1}^* = \frac{3}{X_+^* + X_-^*} = \frac{3}{2 + 0.15} = 1.39535$$

得分 评卷人

- 三、一台 4 极三相隐极同步发电机, $P_{\rm N}$ =125000kW, $U_{\rm N}$ =10.5kV,定子Y接法, $f_{\rm N}$ =50Hz, $\cos \varphi$ =0.8(滯后), $X_{\rm I}^*$ =2.0,电枢电阻忽略不计,该发电机与无穷大电网并联运行,试计算;(20 分)
- 1. 额定运行时, E_{0N} 、 θ_N 以及电磁功率 P_{emN} ;
- 2. 画出额定运行时的相量图 (示意图);
- 3. 若输出有功功率为额定功率的一半,逐渐减小励磁到额定励磁电流的一半,不考虑磁路饱和的影响,发电机是否还能保持静态稳定运行?为什么?
- 4. 若保持額定励磁电流不变,逐渐减小原动机功率输出直至发电机输出有功功率为 0,求此 时发电机的 θ 、 $\cos \varphi$ 和定子电流标幺值。

解: 1. 额定运行时
$$E_{\text{nn}}^* = U^* + jI^*X_t^* = 1 \angle 0^\circ + j1 \angle -36.87^\circ \times 2 = 2.72 \angle 36^\circ$$

$$E_{\rm on} = E_{\rm on}^* \frac{U_{\rm N}}{\sqrt{3}} = 2.72 \times \frac{10500}{\sqrt{3}} = 16489.1 \, \rm V$$

功率角
$$\theta_{\rm N} = 36^{\circ}$$

电磁功率
$$P_{\text{emN}} = P_{\text{N}} = 125000 \text{ kW}$$

- 2. 相量图如图所示
- 3. 输出功率减半 $P_2 = \frac{1}{2}P_N$

输出功率減半
$$P_2 = \frac{r}{2}P_N$$

电磁功率 $P_{\text{em}}^* = P_2^* = \frac{P_2}{S_N} = \frac{P_2}{P_N/\cos\varphi_N} = \frac{P_N/2}{P_N/\cos\varphi_N} = \frac{\cos\varphi_N}{2} = \frac{0.8}{2} = 0.4$


不考虑饱和时,励磁电动势正比于励磁电流。励磁电流减半时,励磁电动势亦减半。故得 $E_0^* = \frac{1}{2} E_{0N}^* = \frac{1}{2} \times 2.72 = 1.36$

极限电磁功率
$$P_{\text{em max}}^* = \frac{E_0^* U^*}{X_0^*} = \frac{1.36 \times 1}{2} = 0.68$$

由于
$$P_{\text{em}}^* < P_{\text{em max}}^*$$
,故可静态稳定运行。

4. 输出有功为 0 可得
$$P_2 = 0 \Rightarrow \theta = 0$$
, $\varphi = 90^\circ \Rightarrow \cos \varphi = 0$

由此时的相量图可得
$$I^* = \frac{E_0^* - U^*}{X_t^*} = \frac{2.72 - 1}{2} = 0.86$$



得 分	评卷人

- $_{\rm N}$ 一台并励直流电动机, $P_{\rm N}$ =10kW, $U_{\rm N}$ =220V, $\eta_{\rm N}$ =84.5%, $\eta_{\rm N}$ =1500r/min, $I_{\rm N}$ =1.178A,电 枢回路总电阳 R_* =0.354Ω, 不考虑电枢反应的影响, 试计算: (20 分)
- 1. 额定输入功率、额定电流、额定输出转矩:
- 2. 额定运行时, 电枢电流、电动势、电磁功率、电磁转矩:
- 3. 直接启动电流和理想空载转速:
- 若保持额定负载时总制动转矩不变,采用电枢回路串电阻的方法进行调速,要求调速后的 稳态速度为 1000r/min, 那么应串入多大的电阻?

解: 1. 输入功率
$$P_1 = \frac{P_N}{\eta_N} = \frac{10}{0.845} = 11.834 \text{ kW}$$

额定电流
$$I_N = \frac{P_1}{U_N} = \frac{11.834 \times 10^3}{220} = 53.792 \text{ A}$$

额定输出转矩
$$T_N = \frac{P_N}{\Omega_N} = \frac{P_N}{2\pi n_N/60} = \frac{10 \times 10^3}{2\pi \times 1500/60} = 63.66 \text{ N} \cdot \text{m}$$

2. 额定运行时的电枢电流 $I_{aN} = I_N - I_{fN} = 53.792 - 1.178 = 52.614$ A

电动势
$$E_{aN} = U_N - I_{aN} R_a = 220 - 52.614 \times 0.354 = 201.375 \text{ V}$$

电磁功率
$$P_{emN} = E_{aN}I_{aN} = 201.375 \times 52.614 = 10595.13 \text{ W}$$

电磁转矩
$$T_{emN} = \frac{P_{emN}}{\Omega_N} = \frac{P_{emN}}{2\pi n_N/60} = \frac{10595.13}{2\pi \times 1500/60} = 67.45 \text{ N} \cdot \text{m}$$

3. 直接启动电流 $I_{st} = U_N/R_a = 220/0.354 = 621.47 \,\mathrm{A}$

理想空载转速
$$n_0 = \frac{U_N}{C_E \Phi} = \frac{U_N}{E_{aN}/n_N} = \frac{220}{201.375/1500} = 1638.7 \text{ r/min}$$

4. 由于调速前后总制动转矩不变,即电磁转矩保持不便,根据 $T_{em} = C_{_T} \Phi I_a$ 可知电枢电流保

持不变, 即调速后
$$I = I_{aN} = 52.614 \text{ A}$$

调速后的电动势
$$E_a = \frac{n}{n_N} E_{aN} = \frac{1000}{1500} \times 201.375 = 134.25 \text{ V}$$

应串入的电阻
$$R_{j} = \frac{U_{N} - E_{a}}{I_{1}} - R_{a} = \frac{220 - 134.25}{52.614} - 0.354 = 1.2758 \Omega$$