## 南京航空航天大学

第1页 (共9页)

二〇一九~二〇二〇号	全年 第1	学期 《二	工程机	料学》	考试	试题	
考试日期: 2019年11月						obo	10/4
班号	学号	÷		姓名			
题号 一 二 三 四	五	六	七	八	九	+	总分
得分							
本题分数 18 一、填	空题(名	每空 0.	.5分,	共 18	分)		
得分							
尚沙君里		61	بئد مارد د		۷.,۰	<u>`</u>	
1. 请填写如下符号所表征的物理	_	地面	申頒判	, σ.	城为	避	,
E	叫注						
2. 晶体与非晶体的最根本区别是	晶体和	自范围	. 19.6	o '	常见金	属的晶体	格类型
包括一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	格和公	排入	<u>_</u> . ‡	中体	心立方。	晶格的领	每个晶
胞中含有原子数为	致密度	68	Jua.	store,			
3. 实际晶体包括多种缺陷, 其中几何	可尺寸最	小的为	声	铁陷	, 多晶	晶体中的	的晶界
为 面线陷							
4. 固态合金中的相结构可归纳为两大	类: 「	间花	和_	固溶	体/全	属化	判
5. 过冷静是结晶的必要条件, 金属的	结晶过程	一般为	那	核	和青	旅	大。
6. 单晶体在常温和低温下塑性变形的				TOP	生,.	,其中	7滑移
的机制是位错在一个方面上沿		1					,,,,
7. 奥氏体是 <u>核在</u> 个Fe中间,随图						744	L II In
				,消杉	3		日和
滑移 方向 数目较多,所以其	为和这	_较好	0		2.		
8. 马氏体是 <u>乙族在</u> 己-Fe中循环。国旗至	织形态	可分为	和条	狱	印分	肽	, 其
硬度主要取决于 含碳量。							
9. 淬透性是钢淬头时获得马氏体的	能和的判	卒透性;	越高,	则其	C 曲组	线的位	置越
靠,说明临界冷却速度越	恒多						

第 2 贝(天 9 贝)	
10. 制定回火处理工艺时,由于工作,周围火作为一道,因此应尽量避免在该温度区间	
回火。	
11. GCr15 含 Cr 量是 1.5 , W18Cr4V 含 W 量是 18 ,	
12. TC4 是	
A 2024 B. ZL102 .	
本题分数 20 二、选择题 (每小题 1 分, 共 20 分)	
得分	
A. Za. 6.8% A B. Zn. 63%	
1. Cu-Ni 合金的相图是 ( /d ·)。	
A. 匀晶相图 B. 共晶相图 D. フリ	
C. 共析相图 M4 S1、D. 包晶相图 11-149	
1. Cu-Ni 合金的相图是 ( A · )。	
A. 晶粒 B. 晶格	
C. 晶界 D. 晶相	Tes. m
3. HT200 是 ( )。 本资源免费共享 收集网站 nuaa.store	
A. 白口铸铁 B. 灰铸铁	
D. 蠕墨铸铁	
4. 将相同含碳量的亚共析钢试样,分别加热至 A <sub>c1</sub> +50 °C 和 A <sub>c3</sub> +50 °C 后淬	マト 回り音
者比后者的硬度(人)2	) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
C TIE	
C. 相同 D. 无法判断	
5. 两组元形成结构不同于任一组元的新相, 称为( )。	
A. 间隙固溶体 B. 置换固溶体	
C. 中间相 D. 无限固溶体	
6. 固溶强化的基本原因是 ( ( ) )	
C. 晶格发生滑移 D 晶格发生畸变 2	
7. 为改善过共析钢的切削加工性能,应采用()。	

A. 完全退火 B. 球化退火
C. 扩散退火 D. 再结晶退火
8. 9SiCr 的含碳量约为 ( )。
A. 0.009% B. 0.09%
C.6.9% D. 9%
9. 对于可热处理强化的铝合金, 其热处理方法是())。
A. 淬火+低温回火 B. 完全退火
C. 水韧处理 D. 固溶+时效
10. 金属的塑性越好,其屈服强度(
A. 越高 B. 越低
C. 不一定越低 \ D. 无法判断 含成量 诉确性.
11)T12与18CtNiW相比(公)。人·合金元素、海连飞、
1.2 A. 淬透性低,淬硬性高 B. 淬透性高,淬硬性低
C. 淬透性高, 淬硬性高 D. 淬透性低, 淬硬性低
12. 有一碳钢支架刚度不够,解决的途径是( )。
、木咨酒品费共享 收集网站 mag store
C. 另选合金钢 D. 增加零件截面积
13. 硫在钢中的存在,会使钢产生( )。
A. 冷脆 B. 回火脆性
C. 热脆 D. 低温脆性
14. 贝氏体是过冷奥氏体中温转变产物, 在转变过程中, ( )。
A. C 扩散, Fe 扩散 B. C 扩散, Fe 不扩散
C. C 不扩散, Fe 扩散 D. C 不扩散, Fe 不扩散
15. 实际金属结晶时,形核速率越大,结晶后所获得的晶粒(
A +A (m )
D. Rain
C. 大小不受影响 D. 变化不确定
16. 位错是实际晶体材料晶体缺陷中的(2)。
A. 点缺陷 B. 线缺陷

C. 面缺陷

D. 体缺陷

17. 在蠕墨铸铁的显微组织中, 石墨的形态是(

- A. 片状的
- B. 球状的
- C. 蠕虫状的
- D. 团絮状的

18. 飞机机身蒙皮铝合金常采用(

A. 2024

B. ZL102

C. 5A02

D. 3A21

19. H68 是含(

量为(

)的铜合金。

A. Zn, 6.8%

B. Zn. 68%

C. Cu. 6.8%

D. Cu, 68%

20. 随着冷塑性变形量的增加,金属的(

A. 强度下降,塑性提高

B. 强度下降, 塑性下降


C. 强度提高,塑性提高

D. 强度提高, 塑性下降

本题分数	10
得 分	

三、判断题:在你认为正确的题前面的括弧打"√", 认为错误则打"×"(每小题1分,共10分)

- 1. 所有金属材料在拉伸试验时都有显著的屈服现象。
- 2. 因为单晶体是各向异性的, 所以实际金属材料也是各向异性的。
- 4. 滑移不会改变金属的晶体结构。
- 5. 4Cr13 的耐蚀性比 1Cr13 的差。
- 6. 只有共析钢才会发生共析反应。
- 7. 1Cr18Ni9Ti 中 Ti 的作用是避免晶间腐蚀。
- 8. 固溶体的晶体结构与溶剂相同。
- 9. 经过化学热处理后,钢件表面组织发生变化,化学成分不发生变化。
- 10. 珠光体是铁碳合金中的一个相。



20 本题分数

四、简答题 (共20分)


## Rp 塑性延伸發度

- 零件设计常用的强度指标是哪几个?为什么? (4分)

  - ②因为海大教委许在工作的者所有产生明显的塑性变形 常用Ren、Rel、Aproz 作为保护 同时考虑到了加的测量方便也参其作为依据。
- 2. 用20CrMnTi制造某型号变速箱齿轮,其工艺路线为: 下料→锻造→正火→机加工 →渗碳→淬火→低温回火→磨削。说明各热处理工序的目的。(4分)

后金弹火 > 过饱和加入 圆浴体 一方族化

3. 在立方晶胞中分别画出(120)、(132)晶面及[121]、[210]晶向。(4分)



4. 为什么细化晶粒既可以提高钢的强度,也可以提高钢的塑性及韧性? (4分)

① 晶粒越加 晶界数目越多 晶界对泛错有阻碍作用,所以强度硬度越高


[000°CH, 奥时晶彩\*相大, 常遇塑华降的

本资源免费共享 收集网站 nuaa.store

本题分数		32		
得	分			

## 五、综合分析题(共32分)

1. 根据共析钢的 C/CCT 曲线, 回答下列问题。(共 10 分)



(1) 共析钢加热至 A1 以上,按图示不同方式冷却至室温。指出 a、b、c、d 曲线冷却 方式的热处理工艺名称和室温下的组织。(8分) Q、淬火,水冷 马氏体 + A in maa.store


b: 海火, 油冷 T+M+A'.
C: 海火 等温产火 下灰红车

d. 混火 外冷 (2) 写出冷却曲线 b中, ① (2) (2) (4) (4)

O IEA

J. AFIL 6

2. 根据 Fe-Fe<sub>3</sub>C 相图,回答下列问题。(共 12 分)



1			7(10/37)			1
	牌号	类型	最终热处理	最终组织	应用举例	4
	例 40Cr	调质钢	淬火+高温回火	回火索氏体 (S <sub>回</sub> )	轴	
	1Cr18Ni9Ti	不锈钢	固态处理	M to Annia ata		_ \
	W18Cr4V	高速钢	产火+±b°C=次		浸	
	GCr15	滚动轴	河 淬火低凹.			\
	5CrNiMo	资形植脉和		SB		
	65Mn	<b>萨</b> 簧钢		TE		