



FICHE MATÉRIEL NRBC

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX AVANT UTILISATION

- Avant toute manipulation de la CN-MEDIUM/2, respecter impérativement les règles suivantes :
 - La tenue est considérée non stérile tant qu'elle n'a pas été inspectée
 - Toute étape négligée = risque de contamination
- L'enfilage s'effectue :
 - en zone propre
 - sous supervision si possible

2. CONTRÔLE PRÉALABLE DE LA TENUE (AVANT ENFILAGE)

2.1 Inspection de la combinaison

- Vérifier :
 - absence de coupures, abrasions, cloques
 - coutures thermosoudées intactes
 - rabat de fermeture propre et souple
- Palper les zones critiques :
 - entrejambe
 - épaules
 - coudes
 - genoux

2.2 Vérification des joints

- Joints poignets, chevilles et col :
 - souples
 - non craquelés
 - non collants
- Nettoyer si nécessaire (lingette NRBC)



FICHE MATÉRIEL

3. PROCÉDURE D'ENFILAGE (ORDRE STRICT)

ÉTAPE 1 — Sous-équipement

- Retirer bijoux, montres, objets métalliques
- Mettre :
 - sous-vêtements techniques secs
 - première paire de gants fins (optionnelle mais recommandée)

ÉTAPE 2 — Mise en place de la combinaison

- Ouvrir complètement la fermeture dorsale
- Enfiler les jambes une par une
- Ajuster l'entrejambe sans forcer
- Passer les bras, sans tirer brutalement
- Tirer la combinaison jusqu'aux épaules

ÉTAPE 3 — Bottes et gants

- Mettre les bottes étanches
- Ajuster les chevilles de la combinaison par-dessus
- Mettre la première paire de gants étanches
- Vérifier l'absence de plis au niveau des poignets

ÉTAPE 4 — Bottes et gants

- Installer les deux filtres M96/56 sur la tenue
- Vérifier :
 - même modèle
 - même date
- Ajuster le harnais
- Effectuer le test d'étanchéité négatif



FICHE MATÉRIEL

3. PROCÉDURE D'ENFILAGE (ORDRE STRICT)

ÉTAPE 5 — Fermeture et capuche

- Fermer entièrement la fermeture dorsale
- Rabattre et sceller le rabat étanche
- Relever la capuche
- Vérifier l'interface col / masque
- Mettre la seconde paire de gants par-dessus la manche

ÉTAPE 6 — Vérification finale (binôme)

- Inspection visuelle complète
- Aucun espace peau visible
- Filtres bien fixés
- Respiration fluide et équilibrée





FICHE MATÉRIEL

5. PROCÉDURE DE SORTIE DE ZONE

5.1 Passage en zone de décontamination

- Décontamination externe complète
- Insister sur :
 - bottes
 - gants
 - plis
 - fermetures

5.2 Déshabillage (ordre critique)

- Retirer la couche externe de gants
- Retirer la capuche
- Ouvrir le rabat étanche
- Ouvrir la fermeture dorsale
- Retirer la combinaison sans toucher l'extérieur
- Retirer les bottes
- Retirer le masque en dernier



FICHE MATÉRIEL

6. ENTRETIEN ET RÉUTILISATION

- **Autorisée uniquement :**
 - après exposition modérée
 - validée par responsable NRBC
- **Méthodes :**
 - solution chimique douce NRBC
 - rinçage eau contrôlée
 - séchage à l'air libre

7. STOCKAGE

- **Combinaison :**
 - suspendue ou pliée sans contrainte
 - endroit sec, sombre, tempéré
- **Filtres :**
 - stockés séparément
 - emballage scellé