

● CNC 机床做自动化需要具备的功能：

NO.	功能	说明
1	网线口（硬件）	
2	自动前门/侧门	一般建议为自动侧门，使用自动侧门比较方便操作机床；
3	MML 接口（高速以太网网络接口）	MML INTERFACE _REQ. FAST ETHERNET INTERFACE
4	坐标旋转功能	G68 坐标旋转功能 COORDINATE SYSTEM ROTATION
5	航空插头（TYPLE-A）	工件交换器输入/输出接口（EROWA A type）
6	宏变量功能	客户宏程序公共变量 Custom macro common variables 1100 (Standard)
7	第 3/第 4 参考点点功能	3RD & 4TH REFERENCE POSITION RETURN
8	机内测刀仪（硬件）	如果没有，机床加工就无法确认刀具是否在加工中断裂，具有安全隐患。没有此硬件不影响自动化的逻辑，但是有安全隐患；
9	空气气管用于工作台夹具(6 根、直径 6mm)	选配硬件功能，不具备也可以，穿线会比较难看，建议具备。 SLS-OPT-MT Air piping for table chuck (6 pipes, Dia.6mm) TOKUMI No. P98EU-2478
9	刀库	建议 30 把以上刀库（不强制要求）
10	拓展刀号（400）	400 个拓展刀号及刀补（不做机外换刀不需要）