

## Bavarian Auto Group BMW After sales department

## **Split 07** - Come Back Analysis Report 2018

9															0	Tachaica
Serie s	Month	Invoice Date	WIP	Customer Name	Customer Phone	Car Model	Registerat ion Date	Chassis Number	Milage	S.A	OldTL	NewTL	Complaint	Solution Action	Customer Satisfied (YesorNo)	
1	Jan	23/1/2018	16450	Hasan Ibrahim Eljarhy	010-0048-5787	316i	15/12/2013	J609495	52,916	Ahmed Agamy	Amr Mostafa	Amr Mostafa	عدم الدوران و إضاءة مبين المتعدد المتعدد الدوران و المابقة المعدل الزيارة السابقة بالكشف على تبطيل المحرك فجأة و عدم الدوران و تم تغيير طلمبة البنزين و هذا بتاريخ ١٦//١٨ عند ٢٨٢٢٥	تم مراجعة أعمال التغيير السابقة و مراجعة تضبييق مجرى الغيوزات و تجربة السيارة على ثلاثة مراحل لمسافة ٢٠٠ كم	Satisfied	YES
2	Feb	5/2/2018	15006	Hany Mohamed Abdou Abdelhamid	010-0545-7805	520i	8/7/2014	D356857	27,368	Aly Elmaghraby	Ahmed Elwan	Ahmed Elwan	عند رفع السيارة لتركيب حلية فرج تم اكتشاف آثار خبط أسفل السيارة و تبين أنه لم يتم معاينته أثناء مقايسة الحادث في الزيارة السابقة	تم استعدال مصفح و تغییر مجمع هواء و في إجراءات تحمیل نصف التکلفة على العاملین بالسیارة.	Satisfied	YES
3	Feb	19/2/2018	17413	Arab Company For Mills And Food Industries	000-3462-2136	Х3	10/12/2012	LY99219	171,033	Mohamed Raheem	Amr Mostafa	Moaaz	حدفة يمين بعد تغيير مساعدين و بطلحات و جلب شدادات أمامي و اسكتر ا بتاريخ ۸۲/۱۱ عند ۱٦٩٣٠٠ كم	تم مر اجعة الزوايا و إعادة الضبط و تم تبديل الكاوتش الأمامي	Satisfied	YES
4	Apr	29/4/2018	18775	Mr. Mohamed Fayez Elsaid Ibrahim Shabaan	010-0056-1199	320i M- Sport LCI	20/4/2016	5B21169	27,363	Mohamed Raheem	Ahmed Elwan	yasser	تغیر عتبه فیر یمین +قاعده کوریك +عضم عتبه ان لزم + دهان عتبه فیر یمین	يتم تحميل نصف قيمة الفاتورة على المركز ، ويتم تحميل النصف الاخر للفاتورة كالأتى - 00% م/مصطفى عنتر - 70% أ/سماعيل محمد - 70% أ/ محمود عبد الغنى وذلك لعدم إتباع الاو امر ولك الاعمال بالعمل	Satisfied	YES
5	Apr	30/4/2018	19319	Mr. Mohamed Abdelkader Mahmoud	012-2210-2029	MINI John Cooper Works	28/7/2013	T430409	72,592	Aly Elmaghraby	Ahmed Elwan	Ahmed Elwan		تم تغيير زجاج باب امامي / شمال و تم تحميل المصنعيات علي كلا من مهندس احمد علوان و الفني احمد رزق .	Satisfied	YES
6	Мау	24/5/2018	20435	Mr. Ahmed Maher Abdellatif Elmeselhy	010-0399-4334	320i	20/5/2017	5B21922	15,770	Mohamed Raheem	Moaaz	Moaaz	رعشه ورجرجه بالسياره عند على الفرامل فى السرعات العاليه بعد ١٢٠ كم تم تغير تيل فرامل امامى +ديسكات ١٣٤٨ كم	يتم تحميل الفاتورة على Split لل + وذلك لعدم تحديد		YES
7	May	30/5/2018	20096	Mrs Hanan Helmy Mohamed Ahmed Sharsh	010-9991-1530	525I EGY C	31/3/2009	CY97006	55,297	Mahmoud Abdallah	Moaaz	Moaaz	بالشاشة ( تم تغيير قربة مياة + خراطيم + كوعة ثرموستات و تم تغيير طلمبة مياة تبريد وخروج السيارة في نفس اليوم صباحا الساعة ١١	يتم تحميل الونش + الكشف + التغير على Split 07 بسبب عودة السيارة على نفس السبب (مبين ارتفاع الحرارة بالشاشة) وتم تغير مروحة التبريد الخارجي + تغير كتارت مروحة التبريد		YES
8	Jun	10/6/2018	20609	Mr. Mostafa Nabil Ahmed Samra	010-0511-3939	X3 XDRIVE2	4/4/2012	LY99049	83,157	Mohamed Raheem	Anter	Anter	drive train الكشف على ظهور مبين PME بعد تغير DME عليه عليه عليه عليه فيوزات (وتحتاج Transducer + خراطيم ( Vacuum	تم تغیر خر اطیم فاکیوم	Satisfied	YES
9	Jun	11/6/2018	20888	Mr. Ayman Hamdeen Attia Gaballah	011-1150-0310	318I A SKD	20/6/2011	E709542	95,060	Mohamed Raheem	Moaaz	Moaaz	نتشه بالفتيس بين النقلات في السرادة السرعات البطيئه ( السيارة تحتاج زيت فتيس + مير د زيت فتيس + برمجة + ( clutch adaptation	السيارة تحتاج تغير فتيس حيث يوجد ( Hand shift - تغويت )اثناء النقلات ( ٢-٣ & ٢-٤ ) وذلك بعد عمل اجراءات الـ Adaptation	Satisfied	YES
10	Jun	14/6/2018	20588	Mrs Laila Soliman Ahmed	012-2525-2828	COOPER	2/9/2016	2E39417	10,791	Mahmoud Abdallah	Anter	Anter	الكثف على سبب خبط بالعقشة الإمامية بالمطبات	تم مرتجع المساعدين وتم تحميل (المسامير وصواميل) على امر شغلSolit 07	Satisfied	YES