

## Introduction

#### Vous êtes capables :

avoir

- De définir le modèle nominal d'une pièce ou d'un assemblage,
- D'analyser un cahier des charges afin de déterminer les exigences sur une pièce.

#### Vous devez êtes capables :

- Problematique
- De limiter les défauts acceptables d'une pièce,
- De spécifier une pièce sur un dessin.

## Écarts géométriques: le Jeu

Besoin : Un mécanisme est conçu pour répondre à un besoin.



Exemple: Table basse.

Exigences:

- Mettre un objet à hauteur d'homme,
- Positionner l'objet par rapport au sol.



Renaud Costadoat

S11 - C02

30

Introduction

Spécification tridimensionnelle

Spécification une dimension


Méthode de spécification

## Conception

Conception: Les composants du mécanismes sont utilisés pour répondre aux fonctions.

Pour positionner l'objet par rapport au sol, il faut le surélever par rapport au sol de 50 cm, il est nécessaire que les 4 pieds aient une longueur de 50 cm.


#### Résultat de la conception:





Renaud Costadoat

#### **Fabrication**



Introduction

Spécification tridimensionnelle


Spécification une dimension

Méthode de spécification

#### **Fabrication**

Première solution: Amélioration des moyens de production.





La table a toujours des défauts, cependant: Répond-t-elle au besoin?


◆□▶ ◆□▶ ◆壹▶ ◆壹▶ 壹 りQで



Renaud Costadoat

### Mise en place de niveaux sur les valeurs

- Il est nécessaire de mettre en place des niveaux sur les valeurs des critères,
- Ces niveaux sont issus de l'expérience du concepteur, de simulations, d'essais sur des prototypes, etc...
- Lorsque les critères sont liés à des valeurs géométriques, il sont appelés spécifications géométriques,
- Les niveaux associées sont appelés tolérances géométriques.



Spécification: Longueur comprise entre 49,9 et 50,1 mm

- Un pied de 49,94 convient,
- Un pied de 50,11 ne convient pas.



Introduction

Renaud Costadoat

◆□▶◆□▶◆臺▶◆臺▶ 臺 かQ○

S11 - C02

 $\frac{6}{30}$ 

30

Introduction

Spécification tridimensionnelle

Spécification une dimension

Méthode de spécification

### Nécessité de normes

Problème: Comment vérifier que la spécification est vérifiée?



- Les deux mesures ne donnent pas le même résultat,
- Le client et le fabriquant ne sont pas



d'accord,

- Il faut donc établir des normes pour spécifier les pièces,
- Ces spécifications doivent préciser le lien entre la géométrie et le contrôle.





Renaud Costadoat

### Spécification

Definition

Une **spécification** est une **condition** sur une **dimension** définie par une **caractéristique** sur des **éléments géométriques** identifiés par des **opérations** à partir du **modèle du réel**.

- Condition: Validée ou pas,
- Dimension: Valeur d'une caractéristique,
- Caractéristique: Angle ou distance,
- Eléments géométriques: Point, droite ou plan,
- Opérations: Présentées dans la suite,
- Modèle du réel: Modèle du réel représenté avec plus ou moins de détail et de réalisme.

DOR)AN

Renaud Costadoat

S11 - C02

9  $\frac{8}{30}$ 

ntroduction

Spécification tridimensionnelle

Spécification une dimension

Méthode de spécification

## Eléments géométriques


- La spécification porte sur des éléments géométriques issus du réel,
- Le réel de la pièce intègre un certain nombre de défauts:
  - État de surface (rugosité),
  - Forme,
  - Position,
  - Orientation,
- Le modèle de la pièce intégrant tous ces défauts est le plus proche du réel,
- Le modèle qui n'intègre aucun défaut est le nominal.



MMMMMM











DOR

Renaud Costadoat

## Opérations sur les éléments géométriques

Spécification tridimensionnelle

- Extraction et la partition: Parfois, seules certaines parties de ce modèle sont utiles à l'étude, dans ces cas, des opérations d'extraction et de partition sont utiles,
- Partition: Consiste à décomposer la pièce en entités (Ex: Ne considérer qu'une surface d'un volume),
- Extraction: Extraire un certain nombre d'entités de la surface (Ex: Discrétisation d'une pièce (surface) en un nuage de points),
- Les éléments extraits et partitionnés sont des éléments réels,
- L'association: Consiste à associer un élément idéal à un élément réel. L'association nécessite la mise en place de contraintes et de critères d'association.

200 10 DOR AN Renaud Costadoat S11 - C02 30

Introduction

Spécification tridimensionnelle

Spécification une dimension

Méthode de spécification

## Spécification et le tolérancement

- La spécification consiste à proposer de manière univoque des caractéristiques sur une géométrie,
- A partir d'un modèle défini d'une pièce, il est possible de mettre en place plusieurs types de spécification selon le besoin:
  - Spécifications dimensionnelles,
  - Spécifications géométriques,
- A ces spécifications sont associées des tolérances, intervalles dans lesquelles les valeurs (angles, distances) associées aux spécifications doivent être comprises.

200

DOR AN

Renaud Costadoat

### Principe de l'indépendance

Spécification tridimensionnelle

- Chaque exigence (spécification) dimensionnelle ou géométrique spécifiée sur un dessin doit être respectée en elle-même (indépendamment) sauf si une relation particulière est spécifiée,
- Ainsi, sans relation spécifiée, la tolérance géométrique s'applique sans tenir compte de la dimension de l'élément. Les deux exigences sont traitées comme indépendantes.



Renaud Costadoat

S11 - C02

200 12 30

Spécification tridimensionnelle

Spécification une dimension

Méthode de spécification

## Spécifications dimensionnelles

- Définition: Limite uniquement les dimensions locales réelles d'un élément mais pas ses écarts de forme (mesure entre deux points). Cela ne s'applique qu'a des éléments de type
  - Cylindre,
  - Plans parallèles en vis à vis.
- Enveloppe: Il est possible d'ajouter une exigence d'enveloppe dans le cadre de spécifications dimensionnelles linéaires. Cela implique que l'enveloppe de forme parfaite à la dimension au maximum de matière de l'élément ne soit pas dépassée.



DOR AN

Renaud Costadoat

## Spécifications géométriques

- Les spécifications géométriques consistent à définir une zone de tolérance qui doit contenir tous les points de l'élément réel afin qu'il soit conforme à la spécification,
- Une zone de tolérance est une portion de l'espace de géométrie parfaite, devant contenir l'élément réel.



Renaud Costadoat

S11 - C02

 $9 \ Q \ \bigcirc$   $\frac{14}{30}$ 

ntroduction


Spécification tridimensionnelle

Spécification une dimension


Méthode de spécification

## Spécifications de forme

 Une spécification de forme est une zone de tolérance indépendante du reste de la géométrie de la pièce



• Exemple issu du dessin de définition.




### Définir l'orientation/position de la zone

- Parfois, il est nécessaire de définir la position d'une géométrie par rapport à une autre,
- Problème: Il est impossible de s'appuyer directement sur une géométrie réelle avec défauts,
- Il faut donc définir une géométrie idéale capable de définir l'orientation et/ou la position de la zone de tolérance.

#### Mise en place d'une référence

- Une référence est une surface partitionnée et/ou extraite de la pièce (élément réel),
- A cette surface un élément idéal est associé,
  - 1. Avec une contrainte par rapport à un autre élément,
  - 2. Avec une contrainte par rapport à la surface réelle,
  - 3. Avec un critère d'optimisation.



Introduction

Spécification tridimensionnelle

Spécification une dimension

Méthode de spécification

## Types de références

Il existe plusieurs types de références:

- Les références communes
   A-B
  - Elément simple formé à partir de plusieurs références
- Les systèmes de références spécifiées
   A B
  - B, référence secondaire, est en position théorique exacte par rapport à A, référence primaire,
- Les références partielles A1 A2 A3 A3


**◆□▶◆□▶◆壹▶◆壹▶ 壹 か**९♡



Renaud Costadoat

## Systèmes de références

Spécification tridimensionnelle



- 1. Trouver les références,
- 2. Construire les systèmes de référence,
- 3. Déterminer les degrés de mobilité de la pièce au fur et à mesure.

· ◆昼 **\*** ◆ 章 **\*** ◆ 章 **\*** 夕 へ で



Renaud Costadoat

S11 - C02

 $\frac{18}{30}$ 

ntroduction


Spécification tridimensionnelle

Spécification une dimension

Méthode de spécification

# Spécification d'orientation

- Pour ce type de spécifications, seul l'orientation de la référence spécifiée et la zone de tolérance est définie,
- Exemple issu du dessin de définition.




4□▶ 4□▶ 4 = ▶ 4 = ▶ 9 < 0</p>

DOR

Renaud Costadoat

## Spécification de position

- Pour ce type de spécifications, la distance entre la référence spécifiée et la zone de tolérance est définie,
- Exemple issu du dessin de définition.



ntroduction

DORAN


Spécification tridimensionnelle

Spécification une dimension

Méthode de spécification

#### Maximum de matière

- Exception au principe de l'indépendance,
- Cette condition implique que l'état virtuel ne soit pas dépassé
- Exemple issu du dessin de définition.



4□▶ 4□▶ 4 = ▶ 4 = ▶ 9 < 0</p>

DORAN

Renaud Costadoat

# Symboles des spécifications

Forme	$\sim$		_	0		Ø
	Ligne quel- conque	Surface quelconque	Rectitude	Circularité	Planéité	Cylindricité
Orientation	$\cap$		_	11	$\perp$	
	Ligne quel-	Surface quelconque	Inclinaison	Parallélisme	Perpendicularité	
Position	$\cap$		<del>Ф</del>	0	=	
	Ligne quel-	Surface quelconque	Localisation	Coaxialité	Symétrie	
Débattement	1	21				
	Simple	Total				

DORAN

Introduction

Renaud Costadoat

S11 - C02

 $\mathcal{O}$  Q  $\mathcal{O}$   $\frac{22}{30}$ 

ntroduction


Spécification tridimensionnelle

Spécification une dimension

Méthode de spécification

#### Cotation une dimension

- Une dimension  $d_{i,j}^k$  c'est :
  - ightharpoonup une grandeur mesurée représentée par une valeur (élément de R) note  $g_{i,j}$ ,
  - une position géométrique notée par les indices *i*, *j* correspondant aux indices *i* et *j* des deux points considérés,
  - une pièce ou un assemblage désigné par l'exposant k.
- Une cote réelle C<sup>\*</sup><sub>i,j</sub> est une suite ordonnée d'un nombre fini de dimensions. i, j est l'indice définissant la position géométrique de la cote réelle.
  - $\qquad \qquad \blacktriangleright \quad C_{1,2}: (d_{1,2}^1, d_{1,2}^2, d_{1,2}^3, ..., d_{1,2}^p),$
  - $\qquad \qquad C_{1,3}: (d_{1,3}^{1}, d_{1,3}^{2}, d_{1,3}^{3}, ..., d_{1,3}^{p}).$




**◆□▶◆□▶◆壹▶◆壹▶ 壹 り**900



Renaud Costadoat

# Opérations sur les cotes unidirectionnelles

- Somme: Avec une chaine fermée de 3 cotes  $C_{1,2}^*$ ,  $C_{2,3}^*$ ,  $C_{3,1}^*$ . Sur la  $k^{\text{ème}}$  pièce, la valeur  $g_{i,j}$  de l'une des trois dimensions  $d_{1,2}^k$ ,  $d_{2,3}^k$ , et  $d_{3,1}^k$  peut-être déduite des valeurs des deux autres dimensions.
  - $p_{1,3} = g_{1,2} + g_{2,3},$
  - $partial g_{1,2} = g_{1,3} g_{2,3},$
  - $g_{2,3} = g_{1,3} g_{1,2}$



- Inclusion: La dimension  $d_{i,j}^k$  sera incluse dans la cote réelle
  - $C_{i,j}^*: (d_{i,j}^1, d_{i,j}^2, d_{i,j}^3, ..., d_{i,j}^p)$  si  $d_{i,j}^k$  a sa valeur  $g_{i,j}^k$  comprise entre la plus grande et la plus petite des valeurs prises par les dimensions de la cote,

  - $ightharpoonup C_{i,j}^{*'} \subset C_{i,j}^{*},$
  - Une cote  $C_{i,i}^{*'}$  sera incluse dans une cote  $C_{i,i}^{*}$  si toutes les dimensions de la cote  $C_{i,i}^{*'}$  sont incluses dans la cote  $C_{i,i}^*$ .



Introduction

Renaud Costadoat

S11 - C02

200 24 30

Introduction

Spécification tridimensionnelle

Spécification une dimension

Méthode de spécification

Méthode de spécification

## Opérations sur les cotes unidirectionnelles

- Afin de systématiser la mise en équation des chaines de cotes il est possible d'utiliser la représentation vectorielle suivante :
  - la cote condition désigne la cote dépendante (flèche a double trait),
  - les cotes indépendantes sont des vecteurs (flèches à simple trait),
  - la cote condition est le vecteur résultant de la somme vectorielle des cotes indépendantes de la chaine.
  - Relation vectorielle sur x

$$f_{2,3} = a_{2,8} - b_{8,6} - c_{6,4} - d_{4,3},$$

► Relations entre les valeurs des cotes maxi et mini :


$$f_{2,3 \text{ max}i} = A_{2,8 \text{ max}i} - B_{8,6 \text{ min}i} - C_{6,4 \text{ min}i} - D_{4,3 \text{ min}i},$$

$$f_{2,3 \text{ min}i} = A_{2,8 \text{ min}i} - B_{8,6 \text{ max}i} - C_{6,4 \text{ max}i} - D_{4,3 \text{ max}i},$$

► Relation entre les intervalles de tolerances :

Renaud Costadoat

$$IT(f_{2,3}) = IT(A_{2,8}) + IT(B_{8,6}) + IT(C_{6,4}) + IT(D_{4,3})$$





290

Les étapes suivantes permettent de générer une spécification:

- 1. Définition du mécanisme (géométrie),
- 2. Définition de la mise en position des pièces,
- 3. Mise en place des exigences,
- 4. Pour chaque exigence, une chaine de cote 3D,
- 5. Mise en place des spécifications.



S11 - C02

 $\frac{26}{30}$ 

DORAN

Spécification tridimensionnelle


Renaud Costadoat

Spécification une dimension

Méthode de spécification

## Définition de la mise en position

- Comment les pièces sont positionnées?
- Le concepteur doit définir la mise en position des pièces du mécanisme
- Il peut pour cela s'aider d'informations:
  - l'assemblage du mécanisme,
  - les exigences,
  - ▶ ...
- Ex: Qu'est ce qui définie la position de l'arbre dans le mécanisme suivant?







Renaud Costadoat

Spécification tridimensionnelle

- En fonction de la mise en position, les premières spécification liées à l'assemblage peuvent être mises en place,
  - cf Tableau (Bernard Anselmetti)
- Le reste des spécifications sont déterminées à partir des exigences.

S11 - C02

 $\frac{28}{30}$ 

30

DOR AN


Spécification tridimensionnelle

Renaud Costadoat

Spécification une dimension

Méthode de spécification

## Tableau des spécifications



(1) the location replaces the orientation if a dimension is possible between current feature and primary or secondary feature

(2) the datum reference frame must be defined with comment

(3) symbol (M) must be added on toleranced surface and on datum surface if this surface is a feature of size with clearance.

4□ ▶ 4 昼 ▶ 4 昼 ▶ 昼 夕 Q ○29

DORAN

Renaud Costadoat S11 - C02

## Les spécifications géométriques

Spécification tridimensionnelle

Vous devez être capables :

- de déterminer les défauts potentiels d'une pièce,
- de modéliser l'impact de ces défauts à l'aide de torseurs de petits déplacements.

Il est nécessaire d'utiliser d'autres formes de représentation d'un mécanisme.

- Problème: Comment limiter les défauts géométriques?
- Perspectives: Déterminer les spécifications géométriques sur une pièce.



Problematique