

NEWSLETTER : ENL 06-054\_pyc

MODEL : Colt

GROUP : 13

SUBJECT : DTC P1122, P0123, P0222, P0223, P1961 или P1962

# 1. Признак неисправности:

При разгоне автомобиля частота вращения двигателя не поднимается выше 3000 об/мин и/или чувствуется низкая приемистость двигателя.

Зажигается лампа "Check engine", считываются коды неисправностей P1122, P0123, P0222, P0223, P1961 или P1962.

# 2. Причина:

Вследствие чрезмерно чувствительной настройки программного обеспечения, фиксирующего отклонения от заданных показателей работы дроссельной заслонки, сохраняются коды неисправностей и загорается лампа "Check engine".

### 3. Перечень автомобилей:

Модели - ZM MY 05/06/07

VIN - Все бензиновые двигатели А9 автомобилей Z32 / Z34 / Z36

Затронутые рынки - Все

### 4. Меры, принятые на производстве:

Введение модифицированного программного обеспечения.

## 5. Меры, подлежащие выполнению на дилерском центре:

В случае обращения клиента с указанной выше проблемой, произведите перепрограммирование Engine ECU с помощью последнего программного обеспечения RVSA 06E5 по указанной ниже методике.

- Убедитесь в наличии признаков неисправности.
- Проверьте проводку и разъемы дроссельной заслонки.
- Сотрите коды неисправностей.
- Произведите перезапись программного обеспечения

Примечание: В случае повторного возникновения кодов неисправностей, необходимо произвести проверку согласно методике, приведенной в Руководстве по ремонту.

### 6. Гарантийное возмещение:

Код расположения : 138501 Код - А : 48 Код - В : 04 Код - С : G

Код работы : 138501-00 Норма времени : 0,2 ч

Note: For all technical and or warranty matters, please contact MME, Technical Service.

This Newsletter is **NOT AN AUTHORISATION** for retro fit to all vehicles, only upon receipt of a customer complaint.