ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N13

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ЧУГУНОВ

Цель работы: ознакомиться с маркировкой, свойствами и применением чугунов; изучить микроструктуры чугунов.

Приборы и материалы: микроскоп ММУ-3, травитель, спирт, фильтровальная бумага, вата, коллекция микрошлифов чугунов.

Выполнение работы рекомендуется проводить в следующем порядке:

1. Ознакомиться по методическому указанию с маркировкой, свойствами, структурой и применением чугунов

Чугунами называются сплавы железа с углеродом, содержащие углерода от 2,14 % до 6,67 %. В состав чугунов входят также кремний (1,2-3,5 %), марганец (0,5-1,4 %), сера (0,05-0,2), фосфор (0,05-0,8 %).

Чугун – важнейший литейный материал, широко применяющийся в металлургии и машиностроении. Около 68 % отливок изготовляется из чугуна. Чугуны находят широкое применение в качестве конструкционного материала благодаря сочетанию высоких литейных свойств, достаточной прочности, износостойкости, а также невысокой стоимости. отличаются низкой чувствительностью к качеству поверхности и надрезам; и благодаря этому, присутствующие в любой отливке отверстия, углы, резкие переходы, раковины, поры, неметаллические включения сравнительно мало влияют ee реальную конструкционную прочность. Другими на преимуществами чугуна являются: высокая прочность при сжатии, высокое значение предела выносливости при кручении (у высокопрочного чугуна даже на 20-30 % больше, чем у стали), хорошие антифрикционные свойства (графит выполняет роль смазки).

Особенностью чугунов является возможность существования двух высокоуглеродистых фаз: графита (стабильная фаза) и цементита (Fe_3C) (метастабильная фаза).

Цементит (**Ц**) — это химическое соединение Fe_3C — карбид железа. В цементите 6,67 % С. Характеризуется очень высокой твердостью (~ 800 HB) и практически нулевой пластичностью ($\delta \approx 0$ %), т. е. хрупкий. Цементит имеет сложную ромбоэдрическую кристаллическую решетку.

Графит (Γ) – одна из двух (алмаз, графит) кристаллических модификаций углерода (100 % С). Прочность и пластичность графита весьма низки. Кристаллическая структура гексагональная слоистая (рис. 1). (В менее устойчивая модификация чугунах встречается и графита ромбическая). Из-за легкой подвижности слоев графит является наименее наименее пластичной фазой чугуна. Графит электропроводен и химически стоек.





Рис. 1. Кристаллическая решетка графита

В зависимости от состояния углерода в чугуне различают:

- белый чугун весь углерод находится в связанном состоянии в виде цементита;
- **серый чугун** углерод в значительной степени или полностью находится в свободном состоянии в форме пластинчатого графита;
- высокопрочный чугун углерод в значительной степени или полностью находится в свободном состоянии в форме шаровидного графита;
- **ковкий чугун** углерод в значительной степени или полностью находится в свободном состоянии в форме хлопьевидного графита.

Примечание. В серых, ковких и высокопрочных чугунах та часть углерода, которая находится в связанном состоянии в виде цементита, входит в состав перлита – металлической основы чугуна.

Таким образом, чугун (кроме белого) отличается от стали наличием в структуре графитовых включений, а между собой чугуны различаются формой этих включений.



Белый чугун

Кристаллизация белых чугунов происходит в соответствии с метастабильной диаграммой Fe-Fe₃C (рис. 2), сплошные линии при больших скоростях охлаждения расплавов.




Рис. 2. Диаграмма состояния Fe – C сплавов

При температуре 1147 0 С из металлической жидкости, содержащей 4,3 % С, одновременно выделяется аустенит состава точки Е (рис. 2) и цементит. Образующаяся смесь этих фаз называется ледебуритом, а превращение эвтектическим $L_{C} \rightarrow \mathcal{I}_{C}$ ($A_{E} + \mathbf{II}$). При дальнейшем охлаждении концентрация углерода в аустените изменяется по линии ES (рис. 2) вследствие выделения вторичного цементита и к моменту достижения температуры эвтектоидного превращения (727 0 С) принимает значение 0,8% С. При температуре 727 0 С на линии PSK (рис. 2) аустенит, находящийся как в структурно-свободном состоянии, так и входящий в состав ледебурита, претерпевает эвтектоидное превращение в перлит $A_{S} \rightarrow \Pi_{S}$ ($\Phi_{P} + \mathbf{II}$).

По структуре белые чугуны разделяются:

- доэвтектические, содержащие углерода до 4,3 %, со структурой ледебурит, перлит и цементит вторичный;
- эвтектические, содержащие углерода 4,3 %, со структурой ледебурит;
- заэвтектические, содержащие углерода более 4,3 %, со структурой ледебурит и цементит первичный.

Белые чугуны из-за присутствия в них большого количества цементита твердые (НВ 450-500), хрупкие и для изготовления деталей машин не используются. Ограниченное применение имеют отбеленные чугуны — отливки из серого чугуна со слоем белого чугуна в виде твердой корки на поверхности. Из них изготавливают: тормозные колодки, прокатные валики, лемехи плугов и др. детали, работающие в условиях износа.

Белые доэвтектические чугуны подвергаются специальной термической обработке, в результате которой происходит распад цементита с образованием графита хлопьевидной формы, и чугун наряду с высокой

прочностью приобретает удовлетворительную И пластичность. Образующийся чугун называется ковким.

Ковкий чугун

Чугун с хлопьевидной формой графита называется ковким.

Отжиг белого чугуна на ковкий обычно ведут по графику, показанному на рис. 3.




Рис. 3. График отжига белого доэвтектического чугуна на ковкий

Графит, образующийся в результате распада цементита, называют углеродом отжига.

Исходная структура доэвтектического чугуна состоит из перлита, ледебурита и цементита вторичного. При нагреве чугуна до температуры 950-1050 ^оС в сплаве протекает сначала превращение перлита в аустенит, а затем происходит растворение цементита вторичного в аустените. Во время длительной выдержки при указанных температурах цементит, являясь метастабильной фазой, распадается на аустенит и хлопьевидный графит.

зависит Структура металлической основы чугуна режима охлаждения. Если после завершения графитизации провести охлаждение сразу до низких (комнатных) температур, то структура чугуна будет состоять из перлита и графита. Такой чугун называют перлитным ковким чугуном.

Если в температурном интервале 760-700 °C отливки охлаждать очень медленно (3-5 °C в час), то происходит распад аустенита на феррит и графит, который наслаивается на уже имеющиеся хлопья. Медленное охлаждение можно заменить изотермической выдержкой при температурах 720-700 °C, в результате которой происходит распад цементита, входящего в состав перлита, на феррит и графит. Такой режим отжига применяют чаще и называют второй стадией графитизации или второй стадией отжига. Структура чугуна после двухстадийного отжига состоит из феррита и графита, а чугун называют ферритным ковким чугуном. Если вторую стадию отжига сократить, то часть цементита, входящего в состав перлита, не распадется и структура чугуна будет состоять из перлита, феррита и графита - такой чугун называют феррито-перлитным ковким чугуном; чем короче

вторая стадия отжига, тем больше в структуре содержится перлита. Ферритный ковкий чугун характеризуется большей пластичностью, но меньшей прочностью, чем перлитный чугун. Для повышения пластичности перлитного чугуна с сохранением высокой прочности его подвергают сфероидизирующему (неполному) Чугуны, отжигу. подвергающиеся сфероидизирующему отжигу, содержат повышенное количество марганца (0,9-1,0%) или небольшие добавки хрома и никеля для предотвращения распада аустенита на феррит и графит. Ковкий чугун со структурой зернистого перлита обладает бо́льшей прочностью на разрыв ($\sigma_R = 400 - 600$ МПа), сравнительно хорошей пластичностью ($\delta = 10.0 - 4.0 \%$), хорошей резанием, повышенными антифрикционными обрабатываемостью свойствами и более высокой, чем у серого и ковкого ферритного чугунов, коррозионной стойкостью.

Согласно ГОСТа 1215-79 имеются следующие марки ковкого чугуна:

- ферритные и ферритно-перлитные: КЧ30-6, КЧ33-10, КЧ37-12;
- перлитные: КЧ45-7, КЧ50-5, КЧ55-4, КЧ60-3, КЧ65-3, КЧ70-2, КЧ80-1,5, где буквы "КЧ" обозначают ковкий чугун; цифры до дефиса временное сопротивление разрыву в кгс/мм², а цифры после дефиса относительное удлинение в %.

Ковкие чугуны нашли широкое применение в сельскохозяйственном, автомобильном и текстильном машиностроении, в судо-, котло-, вагоно- и дизелестроении. Из них изготавливают: башмаки, коробки, муфты, фланцы, головки, хомутики, ступицы, картеры редукторов, тормозные колодки, звездочки и звенья приводных цепей и др. детали.

Все указанные детали изготавливают тонкостенными. Они не должны иметь сечение более 50 мм, иначе в сердцевине при кристаллизации выделяется пластинчатый графит и чугун отжигать не имеет смысла.

В настоящее время выпуск ковкого чугуна сокращается и происходит замена его высокопрочным чугуном, т. к. себестоимость 1 т. годных отливок из высокопрочного чугуна ниже. Масса отливки из ВЧ на 20-30 % меньше (благодаря более высоким механическим свойствам).

Серый чугун

Серым чугуном называется чугун с пластинчатой формой графита. Содержание углерода в серых чугунах колеблется в пределах 2,2 – 3,7 %. Чем выше концентрация углерода, тем больше выделений графита в чугуне и тем ниже его механические свойства. По этой причине его максимальное содержание ограничивается доэвтектической конценрацией. В то же время снижение содержания углерода отрицательно сказывается на жидкотекучести и, следовательно, на литейных свойствах. Нижний предел содержания углерода (2,2 %) принимают для толстостенных отливок, верхний (3,7 %) — для тонкостенных. Кристаллизация серого чугуна протекает в соответствии со стабильной диаграммой Fe-C рис. 2. (пунктирные линии).

В системе железо-графит эвтектика образуется при температуре $1153\,^{0}$ С. Она содержит 4,26 % С и состоит из аустенита и графита. Ее называют графитной эвтектикой.

В интервале температур 1153-738 0 С из аустенита выделяется вторичный графит. При этом аустенит изменяет свой состав по линии E'S' (рис. 2). Эвтектоидное превращение у сплавов в этой системе протекает при температуре 738 0 С, причем эвтектоидная точка (S') (рис. 2) соответствует содержанию 0,7% С. Эвтектоид в этом случае является смесью феррита и графита и называется графитным.

Таким образом, диаграмма состояния железо-графит принципиально не отличается от диаграммы железо-цементит, за исключением того, что во всех случаях из сплавов выделяется не цементит, а графит. Т. к. графитизация происходит в соответствии с рис. 2 в узком температурном интервале, то для образования графитного зерна необходима малая скорость охлаждения и наличие примесей, способствующих графитизации.

Наиболее сильное влияние на графитизацию оказывает кремний, содержащийся в количестве 0,8-3 %. Кристаллизации графита пластинчатой формы также способствуют микродобавки алюминия, кальция, меди, церия.

Степень графитизации определяет характер металлической основы серого чугуна. В зависимости от того, какая часть углерода содержится в цементите, различают ферритные, феррито-перлитные и перлитные чугуны.

Значительное влияние на структуру чугуна также оказывают технологические факторы, главным ИЗ которых является скорость уменьшением скорости охлаждения охлаждения. количество графита. При выборе скорости охлаждения принимают во внимание толщину стенки отливки. Чем больше толщина стенки отливки, тем меньше скорость охлаждения и полнее протекает процесс графитизации.

Наличие пластинчатого графита всегда создает как бы внутренние надрезы, поэтому серый чугун характеризуется низкой прочностью и очень низкой пластичностью. Серый чугун обнаруживает заметные пластические деформации только в условиях сжатия (осадка 20-40 %). При растяжении максимальные деформации пластические момент превышают 1-2 %, так как разрушение происходит путем отрыва по выделениям графита. Чем мельче графитные пластины и чем больше они изолированы друг от друга, тем выше прочностные и пластические свойства чугуна при одной и той же металлической основе. Но в то же время наличие пластинчатого графита обеспечивает чугуну большую демпфирующую способность и тем большую, чем больше графитных включений и чем они крупнее. Пластичность чугуна, в противоположность пластичности стали, может понижаться или, наоборот, возрастать с увеличением прочности: все зависит от того, за счет чего повышается прочность. Если увеличение прочности происходит за счет увеличения количества перлита и его измельчения, то пластичность уменьшается. Если увеличение прочности происходит за счет улучшения формы включений графита или уменьшения их количества, то увеличивается модуль упругости и пластичность

повышается одновременно с прочностью. Сопротивление усталости у чугунов, как и у сталей, растет с увеличением статической прочности. Чем мельче графит и больше перлитной составляющей, тем больше предел выносливости. Наиболее высокое сопротивление усталости чугунов сжимающим напряжениям. При пульсирующем цикле сжатия оно в 5-6 раз выше, чем при пульсирующем цикле растяжения. Таким образом, чугуны целесообразнее использовать для деталей, работающих в условиях сжатия и вибраций.

Номенклатура отливок из серого чугуна и их масса разнообразна: от деталей в несколько граммов (например, поршневые кольца двигателей) до отливок в 100 т. и более (станины станков). Из серых чугунов изготавливают крышки, фланцы, маховики, корпуса редукторов, подшипников, насосов, а также блоки цилиндров, барабаны сцепления, станины станков, зубчатые колеса, шпиндели, поршни цилиндров, корпуса насосов и компрессоров и др. детали.

Согласно ГОСТа 1412-85 предусматриваются следующие марки серого чугуна: СЧ10, СЧ15, СЧ20, СЧ25, СЧ30, СЧ35, СЧ40, СЧ45, где буквы СЧ обозначают серый чугун, а цифры — минимальное значение временного сопротивления при разрыве в МПа \cdot 10⁻¹.

Примечание. Иногда в одной отливке можно встретить все структурные виды чугуна: ускоренно охлажденная зона имеет структуру белого чугуна, медленно охлажденная — структуру серого чугуна, а зона, кристаллизующаяся при средних скоростях охлаждения, — структуру половинчатого чугуна. Такие чугуны называют отбеленными.

Высокопрочный чугун

Высокопрочным называют чугун, у которого графит имеет шаровидную, глобулярную форму. Чугуны с шаровидной формой графита получают модифицированием перед разливкой жидкого серого чугуна магнием в количестве 0,01-1,0 % к весу металла или церием в количестве 0,03-0,08 %. Большую часть высокопрочного чугуна производят сейчас с помощью Fe-Si-Mg лигатур с 3-10 % Mg; такие лигатуры содержат до 11 % Се и 0,2-4,0 % Са. Совершенствование технологии процесса модифицирования — это один из методов улучшения качества высокопрочного чугуна. Чугун после модифицирования имеет следующий химический состав: 3,0-3,6% С; 1,1-2,9% Si; 0,3-0,7 Mn; до 0,02% S и до 0,1% P.

Высокопрочный чугун, получаемый в производственных условиях, как правило, не имеет 100 % глобулярности графита. Увеличение доли нешаровидного графита в структуре чугуна снижает предел текучести, предел прочности при растяжении, относительное удлинение и модуль упругости.

По структуре металлической основы высокопрочный чугун может быть ферритным (допускается до 20 % перлита) и перлитным (допускается до 20 % феррита).

Шаровидные включения графита являются меньшими концентраторами напряжений, чем пластинчатые, и поэтому меньше снижают механические

свойства металлической основы. Металлическая основа является доминирующим фактором, определяющим величину ударной вязкости, в то время как изменение числа глобулярных включений графита не оказывает на нее влияние. Чем больше феррита и мельче перлит, тем выше ударная вязкость. Причем распределение феррита влияет на уровень ударной вязкости в большей степени, чем дисперсность перлита. Чугун с ферритной оторочкой вокруг шаровидного графита имеет более высокие показатели, чем чугун, в котором феррит распределен по границам зерен. Благоприятное влияние на ударную вязкость оказывает измельчение зерна феррита и увеличение чистоты границ зерен. Предел статической прочности увеличивается перлитной составляющей, но ферритный чугун обладает меньшей чувствительностью к надрезам, более высокой сопротивляемостью перегрузкам и большей эффективностью поверхностного упрочнения.

Примечание. Интересен факт, что предел текучести и относительное удлинение чугуна с шаровидным графитом выше, если заданная структура металлической основы получена за счет термообработки, а не в литом состоянии.


Высокопрочный чугун эффективно заменяет сталь во многих изделиях. Из него изготавливают: прокатные валки, траверсы прессов, лопатки турбин, коленчатые валы, поршни, шестерни, звездочки, ступицы, кронштейны рессор, корпуса вентилей и т. д.

Согласно ГОСТа 7293-85 высокопрочный чугун маркируется ВЧ35, ВЧ40, ВЧ45, ВЧ50, ВЧ50, ВЧ60, ВЧ70, ВЧ80, ВЧ100, где буквы "ВЧ" обозначают высокопрочный чугун, а цифры — минимальное значение временного сопротивления при разрыве в МПа · 10⁻¹.

2. Получить коллекцию микрошлифов различных чугунов, изучить и зарисовать микроструктуры

Вначале по нетравленой поверхности изучить форму графитного зерна и определить, какой это чугун, а потом по протравленой поверхности шлифа определить металлическую основу чугуна.

Микроструктура белых чугунов



а) доэвтектического


б) эвтектического

в) заэвтектического

Перлит — темные зерна. Цементит первичный — крупные светлые пластины. Цементит вторичный — частично виден в виде светлых выделений по границам зерен перлита, а частично сливается с цементитом ледебурита.


Ледебурит – светлые цементитные поля с равномерно расположенными на них темными перлитными участками.

Микроструктура отбеленных чугунов




Микроструктура серых чугунов

Расположение пластин графита зависит от того, как плоскость шлифа разрезает колонию графита.




Участок колонии графита при разрезе через центр (а) и по периферии (б)



Микроструктура ковких чугунов



Микроструктура высокопрочных чугунов



3. Содержание отчета

- 1. Основные теоретические данные о применении, свойствах и маркировке чугунов.
- 2. Рисунки микроструктур чугунов из коллекции микрошлифов с указанием структурных составляющих.

4. Контрольные вопросы

- 1. Классификация чугунов по состоянию углерода, по форме графитного зерна и структуре металлической основы.
- 2. Маркировка и область применения белых, ковких, высокопрочных и серых чугунов.
- 3. Особенности получения белых, серых, ковких и высокопрочных чугунов.
 - 4. Связь структуры чугуна с его свойствами.