Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого

Машиностроительный факультет Кафедра «Технология машиностроения»

Отчет по лабораторной работе № 3

Тема: Определение внутренних напряжений и шероховатости обработанных поверхностей при чистовой оюработке

Выполнил: студент гр. АП-31 Семенцова Е. В.

Принял преподаватель Симанович Н.М.

$$P = C * E * HV * (\frac{D * R}{D + R})^2$$

$$P_{min} = 3.14*0.003*229*(\frac{32.2*2}{32.2+2})^2 = 7.64$$

$$P_{max} = 3.14*0.015*229*(\frac{32.2*2}{32.2+2})^2 = 38.24$$

$$n = \frac{V*1000}{\pi*D}$$

$$n_1 = \frac{40*1000}{3.14*32.2} = 395,61$$

$$n_2 = \frac{60*1000}{3,14*32,2} = 593,42$$

$$n_3 = \frac{120*1000}{3,14*32,2} = 1186,84$$

 Φ актор A это P

Фактор В это С

Фактор С это обороты шпинделя

	50	100	150
0,05	1186,84	593,42	395,61
0,07	593,42	395,61	1186,84
0,09	395,61	1186,84	593,42

	50	100	150	Итого
0,05	10	2	1,5	13,5
0,07	7	2	1,5	10,5
0,09	2,5	2	1,5	6
Итого	19,5	6	4,5	30

$$Q_1 = \sum_{i=1}^k \sum_{i=1}^k X_{ij}^2;$$

$$Q_1 = 174$$

$$Q_2 = \frac{1}{k} * \sum_{i=1}^{k} X_i^2$$

$$Q_2 = 145,5$$

$$Q_3 = \frac{1}{k} * \sum_{j=1}^{k} X_j^2$$

$$Q_3 = 109,5$$

$$Q_4 = \frac{1}{k^2} * (\sum_{i=1}^k X_i)^2 = \frac{1}{k^2} * (\sum_{j=1}^k X_j)^2$$

$$Q_4 = 100$$

$$Q_5 = \frac{1}{k} \sum_{y=1}^{k} Y_y^2$$

$$Q_5 = 127,5$$

$$S_o^2 = \frac{Q_1 + 2 \cdot Q_4 - Q_2 - Q_3 - Q_5}{(k-1)(k-2)}$$

$$S_o^2 = 195,75$$

$$S_A^2 = \frac{Q_2 - Q_4}{k - 1} = 72,75$$

$$S_B^2 = \frac{Q_3 - Q_4}{k - 1} = 4,75$$

$$S_C^2 = \frac{Q_5 - Q_4}{k - 1} = 13,75$$

$$f_1 = k-1=2$$

$$f_2 = (k-1)(k-2)=2$$

$$\frac{S_o^2}{S_A^2} = 2,69 < 19,2$$

Все 3 фактора являются не значимыми в эксперименте