2. Выбор универсальных средств измерения для контроля соединения, рассчитанного в п.1

К рассмотрению принимаем посадку с зазором.

Вначале необходимо установить значение допускаемой погрешности измерения [δ]. Зависимость между допускаемой погрешностью измерений, допусками на изготовление детали и номинальными размерами регламентирована ГОСТ 8.051-81 "ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм". Из табл.6 [7] выпишем для размера Ø50H6: δ = 0,005 мм; для размера Ø50f7: δ = 0,007 мм. С учетом неравенства $\delta_{np} \leq [\delta]$, где δ_{np} - предельная погрешность измерения, выберем измерительные средства, которые сведем в таблицу 1.

Таблица 1 Характеристики универсальных средств измерения для контроля соединения

Наименование	Предел измерений, мм	Цена деления основной шкалы, мм	Допускаемая погрешность, мм
Микрометр МР 50 ГОСТ 4381-87	2550	0,002	±0,003
Нутромер 18-50 ГОСТ 9244-75	1850	0,002	±0,0035

- 3. Расчет и конструирование предельных калибров для контроля соединения.
- 3.1. Расчет исполнительных размеров калибров для контроля валов.

По табл. 2 [10] определяем $Z_1=0.0035$ мм; $Y_1=0.003$ мм; $H_1=0.004$ мм; $H_P=0.0015$ мм; где Z_1 - отклонение середины поля допуска проходного калибра относительно наибольшего предельного размера вала; Y_1 - допустимый выход размера изношенной проходной калибраскобы за верхнюю границу поля допуска вала; H_1 - допуск на изготовление рабочего калибраскобы; H_P - допуск на изготовление контрольного калибраскобы.

В соответствии с расчетными схемами наименьшие предельные размеры проходной и непроходной сторон рабочего калибра-скобы [10, табл. 1]

$$\Pi P_{min} = d_{max} - Z_1 = 49.975 - 0.0035 = 49.9715 \text{ mm};$$
 $H E_{min} = d_{min} = 49.95 = 49.95 \text{ mm};$

Размер предельно изношенной проходной скобы

$$\Pi P_{\text{M3H}} = d_{\text{max}} + Y_1 = 49.975 + 0.003 = 49.978 \text{ MM};$$

В соответствии с расчетными схемами наименьшие предельные размеры проходной и непроходной сторон контрольного калибра-скобы [10, табл. 1]

$$\Pi P_{min} = d_{max} - Z_1 = 49.975 - 0.0035 = 49.9715$$
 мм;
 $HE_{min} = d_{min} = 49.95 = 49.95$ мм;

Размер предельно изношенной проходной скобы

$$IIP_{\rm ИЗH} = d_{\rm max} + Y_1 = 49.975 + 0.003 = 49.978 \,$$
 мм;
$$\frac{H_P}{2} = 0.00075$$

$$\frac{H_P = 0.0015}{I_{\rm Pahuua} \, u_{\rm 3hoca}}$$

$$\frac{H_1}{2} = 0.002$$

$$\frac{H_1}{2} = 0.00075$$

$$\frac{H_1}{2} = 0.00075$$

Рисунок 7 Схема расположения полей допусков калибра-скобы




Рисунок 8 Эскиз калибра-скобы

3.2. Расчет исполнительных размеров калибров для контроля отверстия.

По табл. 2 [10] определяем: Z = 0.0025 мм; Y = 0.002 мм; H = 0.0025 мм.

где H - допуск на изготовление калибра-пробки; Z - отклонение середины поля допуска проходного калибра-пробки относительно наименьшего предельного размера отверстия; Y - допустимый выход размера изношенной проходной пробки за нижнюю границу поля допуска отверстия.

В соответствии с расчетными схемами наибольшие предельные размеры проходной и непроходной пробок [10, табл. 1]

$$\Pi P_{max} = D_{min} + Z = 50 + 0.0025 = 50.0025 \text{ MM};$$

$$HE_{max} = D_{max} = 50.016 = 50.016 \text{ MM};$$

Размер предельно изношенной проходной пробки

$$\Pi P_{\text{M3H}} = D_{\text{min}} - Y = 50 - 0.002 = 49.998 \text{ MM};$$




Рисунок 9 Схема расположения полей допусков калибра-пробки




Рисунок 10 Эскиз калибра-пробки