ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

ТЕМА: «Расчет тележечного конвейера» (4 часа)

Цель работы: Ознакомление с устройством и принципом работы тележечных конвейеров, выполнение тягового расчета конвейера.

3.1 Краткие теоретические сведения.

Тележечные литейные конвейеры служат основным транспортным устройством поточно-механизированных и автоматических формовочно-выбивных линий.

Тележечные напольные конвейеры применяются для перемещения опок, полуформ, форм от формовочных автоматов к различным функциональным устройствам в соответствии с технологическим процессом изготовления отливок. В АФЛ обычно используются тележечные конвейеры, аналогичные применяемым при механизированной формовке.

Литейные формы устанавливают на платформы конвейеров различными грузоподъемными средствами (пневматическими подъемниками, талями, кранами) или надвигают (или накатывают при платформах) с помощью пневматических толкателей. С формовочных автоматов формы перегружаются на конвейеры автоматически.

Тележечный конвейер состоит из одной тяговой цепи (k=1) замкнутого контура, к которой прикреплены тележки (платформы), движущиеся по направляющим путям на своих катках.

Для транспортирования тяжелых изделий применяются двух цепные (k=2) тележечные конвейеры.

Различают вертикально-замкнутые и горизонтально-замкнутые конвейеры.

Bертикально — замкнутые тележечные конвейеры применяются в формовочных автоматах и некоторых типах $A\Phi \Pi$.

Горизонтально-замкнутые конвейеры занимают большую площадь, но у этих конвейеров обе ветви могут быть рабочими, применяются в некоторых типах АЛЛ.




Рис. 3.1-Схема вертикально-замкнутого тележечного конвейера

					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Выпо	лнил	Крумкач А.А.			Практическая работа №3 Лит. Лист Лист				Листов	
Пров	ерил	Астапенко И.В.			1			1	11	
					«Расчет тележечного конвейера»		ГГТУ им. П.О. Сухого гр. МЛ-41			

3.2 Основные узлы тележечного конвейера их устройство и назначение

Вертикально—замкнутый тележечный конвейер (см. рис.6.1) состоит из следующих основных узлов и механизмов: приводной станции 1, натяжной станции 2, гибкого тягового органа - цепи 3 с прикрепленными к ней тележками 4 и сварного основания 5 с направляющими 6.

3.2.1 Приводная станция

Назначение приводной станции – сообщить конвейеру движение со скоростью, обеспечивающей заданную производительность.

Как правило, приводная станция состоит из электродвигателя, механических передач и ведущей звездочки или звездочек, если конвейер двух цепной. В качестве механических передач используются зубчатые или червячные редукторы в сочетании с ременными или цепными передачами. В конвейерах с непрерывным движением в состав приводной станции зачастую включают вариатор для плавного регулирования скорости конвейера.

Приводная станция располагается обычно, в конце трассы, в месте, где осуществляется окончательная выгрузка груза.

Основными параметрами приводной станции являются $P_{\ni \partial}$ — мощность электродвигателя, $n_{\ni \partial}$ — частота вращения вала электродвигателя, $n_{\ni a}$ — частота вращения звездочки, передаточное отношение приводной станции $u_{\Pi c}$:

$$u_{IIc} = \frac{n_{\ni \partial}}{n_{\exists e}} , \qquad (3.1)$$

Лист

3.2.2 Натяжная станция

Натяжная станция тележечного конвейера служит для создания первоначального натяжения цепи и компенсации вытяжки цепи вследствие ее износа во время эксплуатации.

Натяжные механизмы бывают постоянного действия – грузовые (рис. 3.2) и периодического действия – винтовые (рис. 3.3).

Винтовая натяжная станции (рис.3.3,*a*) состоит из ведомой звездочки 1 (если конвейер двух цепной, то двух звездочек), которую огибает цепь 2, подвижных ползунов 3, 4, в которых устанавливается ось 5 звездочки и винтов 6, 7 натяжного механизма. Винты натяжного устройства, перемещая, ползуны, создают натяжение тяговой цепи (цепей).

Винтовые натяжные устройства просты по конструкции, малогабаритны. Но требуют периодического наблюдения и подтягивания, так как натяжение цепи не остается постоянным, а уменьшается по мере эксплуатации конвейера.

Грузовые натяжные устройства обеспечивают постоянное натяжение за счет свободно висящего груза. Недостатками их являются достаточно большие габариты и достаточно большая масса груза.

					МиТОМ.ПТУМЦ.Пр.№3.2022.Отчет
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	, 1

Величина перемещения ползуна (ход натяжки) принимается на 50-100 *мм* больше двух шагов цепи. Это делается для того, чтобы при большом износе цепи можно было уменьшить ее длину на два соседних звена.

У двух цепных конвейеров на натяжной станции одна из звездочек крепится на оси шпонкой, а вторая свободно вращается на оси. Это обеспечивает равномерное натяжение обоих цепей.

3.2.3 Тяговый орган

В качестве тягового органа в тележечных конвейерах используются одна или две тяговые цепи.

По ГОСТ 588-81 изготовляют пластинчатые тяговые цепи: втулочные; роликовые; катковые с ребордой (гребнем).

В тележечных конвейерах в качестве тягового органа часто используют приводные роликовые цепи типа ПРД ГОСТ 13568-97 (см. рисунок 3.4).




Рис. 6.2 - Грузовое натяжное устройство




Рис. 3.3 - Винтовые натяжные станции

Основными параметрами цепи являются:

Подпись Дата

Изм. Лист

№ докум.

- t_{y} шаг цепи (расстояние между осями соседних шарниров), *мм*;
- Q_p разрушающая нагрузка, т.е. нагрузка, при которой цепь рвется, κH ;
 - $m_{_{\scriptscriptstyle U}}$ масса одного погонного метра цепи, $\kappa {\scriptscriptstyle \mathcal{C}/M}$.

Значения этих параметров приведены в таблице 3.1.

Подбор стандартной цепи осуществляют следующим образом. Вначале ориентировочно выбирают цепь с наименьшей разрушающей нагрузкой, затем выполняют тяговый расчет конвейера, из которого определяют $S_{\rm max}$ — максимальное натяжение цепи при нормальной загрузке, а затем определяют

Лист

manc	initialities in	<i>11/1/1</i> (C111	те це	ин при пормальной загрузке, и затем определию	•
				МиТОМ.ПТУМЦ.Пр.№3.2022.Отчет	Ī

расчетную нагрузку: $S_p = S_{\max}$ (при k=1) или $S_p = S_{\max} \cdot 0,6$ (при k=2). Затем определяют коэффициент запаса прочности цепи:

$$Q_P/S_P \ge [n] , \qquad (3.2)$$

где [n] — коэффициент запаса прочности цепи, обычно принимаемый в пределах (6-15).

Далее, в таблицах ГОСТа выбирают цепь, у которой значение Q_{p} близко к расчетному.




Рис. 3.4 - Цепь типа ПРД

Таблица 3.1 - Цепи приводные длиннозвенные типа ПРД по ГОСТ 13568-97, размеры в *мм*

Обозначение цепи	$t_{\mathcal{U}}$	B_{BH} , не менее	d	d_1	<i>h</i> Не бо	в	Разрушающая нагрузка, <i>H</i> , не менее	Масса 1 м цепи, кг/м
ПРД-31,75-22700	31,75	9,65	5.08	10,16	14,8	24	22700	0,60
ПРД-38,1-29500	38,1	12,7	5,96	11,91	18,2	31	29500	1,10
ПРД-38-	38,0	22,0	7,95	15,88	21,3	42	30000	1,87
30000	38,0	22,0	7,95	15,88	21,3	47	40000	2,10
ПРД-38- 40000	50,8	15,88	7,95	15,88	24,2	39	50000	1,90
ПРД-50,8- 50000	63,5	19,05	9,55	19,05	30,2	46	70000	2,60
ПРД-63,5-70000	76,2	25,4	11,12	22,23	36,2	57	100000	3,80
ПРД-76,2- 100000								

Для тяговых пластинчатых цепей профиль зуба звездочки выполняется по ГОСТ 592, а для приводных роликовых цепей по ГОСТ 591.

						Лист
					МиТОМ.ПТУМЦ.Пр.№3.2022.Отчет	1
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	· •	4

6.2.4 Звездочки

Ведущие и натяжные звездочки конвейера (рис. 3.3,*a*) изготовляют методом литья из стали Л35 или фрезеруют из листовой стали. В этом случае используются, среднеуглеродистые стали: сталь 40, сталь 50.

Диаметр делительной окружности звездочки рассчитывают по формуле

$$D_{36} = \frac{t_u}{Sin(180^0/z)} = \frac{0.38}{sin(180^0/z)},$$
 (3.3)

где z – число зубьев звездочки.

Минимальное число зубьев звездочки равно 8, принимается для цепей с шагом более 100 *мм*.

Для цепей с небольшими шагами число зубьев звездочки достаточно большое (20-30) *мм*. Ориентировочное число зубьев звездочки можно рассчитать по следующей зависимости:

$$z = \frac{4 \cdot t_T}{t_u} \cdot \tag{3.4}$$

6.2.5 Тележки

Грузонесущим органом тележечных конвейеров является тележка. Размеры, конфигурация и устройство тележек во многом определяются характером транспортируемых грузов. Существует большое количество различных конструкций тележек.

На рис.3.5 в качестве примера приведен эскиз конструкции тележки. Тележка состоит из следующих основных частей: контейнера 1 (в некоторых учебниках применяют термины: короб, корпус или платформа); двух кронштейнов 2, с помощью которых контейнер соединяется с цепью 3 и четырех катков 4, которые катятся по специальным направляющим.

Платформа литейного тележечного конвейера изготавливается из чугуна или стали толщиной 40-120 мм.



Рис.3.5-Тележка

Кронштейны для соединения контейнера с цепью, обычно, изготавливаются стальными.

Катки изготовляют, обычно, из стали Диаметр катка принимают равным 60 *мм*, ширина катка равна 25 *мм*. Плотность стали: $\rho = 7.8 \ e/cm^3$.

Комплекс, состоящий из тягового и несущего органов, называется ходовой частью. Образец ходовой части без катков представлен на рис. 6.6.

Лист

					МиТОМ.ПТУМЦ.Пр.№3.2022.Отчет
Изм	Лист	No локум	Полпись	Лата	, 1

Расстояние между тележками или шаг тележек $t_{\scriptscriptstyle T}$ определяется с помощью зависимости:

$$t_T = \frac{3600 \cdot \mathbf{v} \cdot n}{Z},\tag{3.5}$$

где V – скорость транспортирования, M/c;

Z – штучная производительность, форм/час;

n– количество форме на тележке.




Рис. 3.6 – Ходовая часть тележечного конвейера

Окончательное значение $t_{\scriptscriptstyle T}$ принимается из условия, что шаг тележек должен быть кратен двойному шагу цепи $t_{\scriptscriptstyle u}$

$$t_T = 2 \cdot t_u \cdot i \tag{3.6}$$

где: i – любое целое число.

Зная ориентировочное значение шага тележек t_T , делят его на $2t_\mu$ и округляют в сторону увеличения i до целого числа. Затем по формуле (3.6) определяют точное значение шага тележек t_T , m.

3.3 Тяговый расчет конвейера

- 1) В качестве тягового органа можно применять приводную цепь ПРД ГОСТ 13568-75 с шагами от 30 до 70 *мм* (рис.3.4 и таблица 3.1).
- 2) Выбрав конкретную цепь, с определенным шагом, уточняют шаг тележек t_T по формуле (6.6), затем уточняют скорость транспортирования груза по формуле (3.5).
- 3) Далее рассчитывают погонные нагрузки: от транспортируемого груза $q_{\mathit{\Gamma}p}$, от тележки q_{T} и от цепи q_{u} .

Масса одного погонного метра цепи $m_{_{\!\mathit{U}}}$ приводится в ГОСТе (по табл.6.1).

Погонная нагрузка от цепи будет равна, H/м:

$$q_u = m_u \cdot g \tag{3.7}$$

где: g = 9.81 – ускорение свободного падения, m/c^2 .

						Лист
					МиТОМ.ПТУМЦ.Пр.№3.2022.Отчет	6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	, .	0

Погонная нагрузка от транспортируемых изделий, т.е. от груза определяется по формуле, H/м:

$$q_{\Gamma p} = \frac{m_{\Gamma p} \cdot g}{t_{T}} \tag{3.8}$$

где: $m_{\varGamma p}$ – масса формы с отливками в $\,\kappa \varepsilon$, приведена в задании.

По аналогичной формуле определяется погонная нагрузка от тележек, H/M:

$$q_T = \frac{m_T \cdot g}{t_T} \tag{3.9}$$

где: m_T – масса тележки в $\kappa 2$, приведена в задании.

Зная погонные нагрузки, можно переходить к тяговому расчету, т.е. к определению усилий натяжения в характерных точках трассы конвейера.

Расчетная схема трассы простейшего вертикально-замкнутого тележечного конвейера приведена на рисунке 3.7. Трасса, характерная для тележечных конвейеров легкой промышленности, состоит из двух прямолинейных горизонтальных участков (1-2) и (3-4) и двух криволинейных участков (2-3) и (4-1). Такие трассы имеют только 4 характерные точки.




Рис. 3.7 Расчетная схема трассы конвейера

Первая точка, точка в которой натяжение тягового органа минимально S_{\min} располагается в месте сбега цепи с приводной звездочки.

4) Так как длины заданных конвейеров небольшие (20-40) \emph{m} ., то величины минимального натяжения в точке 1 (рис.6.7) можно принимать в пределах от S_{\min} =1000...2500 H.

Используя правило, обхода вдоль трасы по характерным точкам, находят натяжение во всех других характерных точках.

5) Правило обхода трассы по характерным точкам выглядит так:

$$S_i = S_{(i-1)} \pm W_{L, i-(i-1)}$$
 (3.10)

где: S_i — натяжение цепи в искомой точке трассы, H;

 $S_{(i-1)}$ — натяжение цепи в предыдущей точке трассы, H;

						Лист
					МиТОМ.ПТУМЦ.Пр.№3.2022.Отчет	7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	, 1	/

 $W_{L,\,i-(i-1)}$ — суммарная сила сопротивления на горизонтальном участке трассы между точками $\,i\,$ и $\,(i-1),\,H\,$

Величина потерь берется со знаком плюс, когда обход трассы ведут по ходу движения конвейера и со знаком минус, когда обход совершают против движения конвейера.

6) Учитывая вышеизложенное, натяжение тягового органа в точке 2 будет следующим:

$$S_2 = S_1 + W_{L_1 - 2} (3.11)$$

где: $S_1 = S_{\min}$ и принимается, как уже упоминалось 1000 - 1500, H $W_{L,1-2}$ — сила сопротивления на участке трассы (1–2), H.

7) Участок трассы (1–2) – это прямолинейный горизонтальный участок холостой ветви конвейера. Сила сопротивления на нем определяются так

$$W_{L, 1-2} = (q_T + k \cdot q_u) \cdot L \cdot \omega , \qquad (3.12)$$

где q_T и q_u – погонные нагрузки от тележки и цепи, H/M;

k – количество тяговых цепей;

L – длина горизонтальной проекции участка (1–2), M;

 ω –коэффициент сопротивления движению тележки на прямолинейных участках трассы. Зависит от конструкции катков тележки и принимает значения от 0,03 до 0,08.

Если ходовая часть конвейера без катков, а скользит по настилу, то сила сопротивления это сила трения и для участка (1-2) определяется по зависимости:

$$W_{L, 1-2} = (q_T + k \cdot q_u) \cdot L \cdot f, \qquad (3.13)$$

где f – коэффициент трения скольжения принимается равным 0,12.

Определяем натяжение цепи в точке 3. Так как участок (2–3) криволинейный, натяжение определятся с помощью коэффициента сопротивления на криволинейных участках $\omega_I = 1 + \omega$:

$$S_3 = S_2 \cdot \omega_1. \tag{3.14}$$

Определяем натяжение цепи в точке 4:

$$S_4 = S_3 + W_{L_{3-4}}. (3.15)$$

Участок (3–4) – прямолинейный горизонтальный участок рабочей ветви конвейера. Сопротивление на нем определяется по зависимости:

$$W_{L,3-4} = (q_{\Gamma_p} + q_T + k \cdot q_u) \cdot L \cdot \omega. \tag{3.16}$$

Если же ходовая часть скользит по настилу, то рассчитывается сила трения, т.е. вместо коэффициента сопротивления ω используется коэффициент трения скольжения f.

						Лист
					МиТОМ.ПТУМЦ.Пр.№3.2022.Отчет	0
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	, .	8

3.4 Проверка правильности выбора цепи

Определив натяжение во всех характерных точках трассы, убеждаемся, что максимальное натяжение S_{\max} получилось в точке 4. По расчетной S_P и разрушающей нагрузке цепи Q_P , определяют коэффициент запаса прочности цепи [n] (см. формулу (6.2)).

Если коэффициент запаса прочности цепи получается в пределах 5 < [n] < 10, это означает, что цепь выбрана правильно. Если [n] > 10 — цепь не догружена, и для данного конвейера можно принять цепь с меньшей разрушающей нагрузкой, если такова имеется.

Если [n] < 5, цепь работает с перегрузкой, то необходимо заново выполнить тяговый расчет, приняв по таблице 6.1 цепь с большей разрушающей нагрузкой Q_n .

3.5 Определение мощности электродвигателя и передаточного отношения приводной станции

Зная натяжение цепи в характерных точках трассы, определяют окружное усиление F_t на ведущей звездочке конвейера:

$$F_{t} = (S_{Ha\delta} - S_{C\delta}) \cdot \omega_{1} . \tag{3.17}$$

Для простых трасс (см. рисунок 1, 8):

$$\begin{split} \boldsymbol{S}_{\boldsymbol{H}\!\boldsymbol{a}\boldsymbol{\delta}} &= \boldsymbol{S}_{\text{max}} = \boldsymbol{S}_{4} \; ; \\ \boldsymbol{S}_{\boldsymbol{C}\!\boldsymbol{\delta}} &= \boldsymbol{S}_{\text{min}} \; = \boldsymbol{S}_{1} \; . \end{split}$$

Вычислив окружную силу F_t , H и зная скорость транспортирования груза v, m/c можно определить мощность, которую необходимо подводить к валу ведущей звездочки, Bm:

$$P_{3e} = F_t \cdot v. \tag{3.18}$$

Зная мощность на валу приводной звездочки, определяют расчетную мощность электродвигателя, Bm:

$$P_{P_{90}} = \frac{1,25 \cdot P_{36}}{\eta_{IIc}} , \qquad (3.19)$$

Лист

где $\eta_{\rm \Pi c}$ – к.п.д. приводной станции. Так как структура приводной станции пока еще неизвестна, то ее к.п.д. можно принимать равным 0,8; 1,25 – коэффициент перегрузки.

Определив $P_{P_{20}}$, переходят непосредственно к подбору электродвигателя. Для приводных станций конвейеров рекомендуется применять трехфазные асинхронные электродвигатели. Подбор электродвигателя осуществляют по каталогу, в котором указывается номинальная мощность электродвигателей P_{20} , соблюдая условие $P_{20} \ge P_{P_{20}}$.

					МиТОМ.ПТУМЦ.Пр.№3.2022.Отчет
Изм	Лист	№ локум	Полпись	Лата	` ·

Частоту вращения вала электродвигателя $n_{\ni \partial}$, рекомендуется выбирать в пределах от 750 до 1500 *об/мин*.

Выбрав типоразмер электродвигателя, его мощность и номинальную частоту вращения вала, приступают к определению передаточного отношения приводной станции по формуле (3.1).

Частоту вращения ведущей звездочки n_{3e} можно определить по формуле, o6/muh:

$$n_{3e} = \frac{60 \cdot \mathbf{v}}{\pi \cdot D_{3e}} \,, \tag{3.20}$$

где V – скорость транспортирования груза, M/c;

 D_{3e} – диаметр делительной окружности звездочки, M.

Диаметр звездочки определяют по формуле (3.3), рассчитав число зубьев звездочки по выражению (3.4).

Полученные результаты расчетов сводятся в таблицу.

3.4 Выполнение работы

- 1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.
- 2. Изучить устройств и принцип работы тележечного конвейера.
- 3. Произвести расчет тележечного конвейера.
- 4. Оформить отчет.

3.5 Содержание отчета

- 1. Цель работы.
- 2. Теоретические сведения.
- 3. Расчет тележечного конвейера.
- 4. Выводы по работе.

3.6 Контрольные вопросы

- 1. Какие типы тележечных конвейеров есть в литейном производстве?
- 2. Назначение и структура приводной станции.
- 3. Назначение и виды натяжных устройств.
- 4. Какие цепи применяют в тележечных конвейерах?
- 5. В чем заключается методика подбора цепи по разрушающей нагрузке?
 - 6. Из каких участков состоит трасса конвейера?
- 7. Где на трассе конвейера располагается точка с минимальным натяжением?
- 8. Как определятся передаточное отношение приводной станции? Какие выводы можно сделать из величины передаточного отношения?
 - 9. Что понимается под термином «погонная нагрузка»?
- 10. Как рассчитываются сопротивления на участках трассы конвейера?
 - 11. Как определяются натяжения в характерных точках трассы?
 - 12. Какова цель выполнения тягового расчета конвейера?

						Лист
					МиТОМ.ПТУМЦ.Пр.№3.2022.Отчет	10
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	, ·	10

3.7 Варианты заданий для выполнения тягового расчета конвейера

Исходные данные для выполнения тягового расчета тележечного конвейера приведены в таблице 3.2.

Трасса конвейера аналогична приведенной на рис.3.1. Точка с минимальным натяжением тягового органа S_{\min} совпадает с характерной точкой 1.

Верхняя ветвь конвейера участок (3-4) - рабочая, т.е. груженая, а нижняя - участок (1-2) - холостая, т.е. не нагруженная. Количество форме на тележке n=1.

Таблица 3.2-Исходные данные для расчета тележечного конвейера

Техническая характери-		•	Вариант		
стика	1	2	3	4	5
Масса формы с отливка-	110/	150/	170/	200/	220/
ми $m_{\Gamma_p}, (\kappa 2)$	72/	112/	136/	154/	196/
$IIIIIII_p$, (IC)	56	96	118	122	174
Ориентировочный шаг		0.00	0.07	4.00	4.00
тележек t_T ,(м)	0,72	0,80 0,85		1,00	1,00
Размеры тележки	0,68×	0,78×	0,80×	0,94×	0,96×
$l_{\scriptscriptstyle T} \times b_{\scriptscriptstyle T} \times c_{\scriptscriptstyle T}, {\scriptscriptstyle (M)}$	$0,60 \times$	0,75×	0.80×0.10	0,90×	0,98×
	0,06	0,10	0,82 × 0,10	0,10	0,10
Скорость транспортиро-	0,60/	0,75/	0,70/	0,80/	0,50/
вания форм V , (<i>м/мин</i>)	0,42/	0,85/	0,95/	1,04/	0,88/
1 1	054	087	0,82	0,78	0,66
Высота конвейера h ,	0,85	0,80	0,90	0,70	0,75
(M)	0,03	0,00	0,50	0,70	0,73
Длина конвейера L , (M)	20	25	30	35	40
Масса тележки m_T	112	85	122	97	118
(K2)					

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата