МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П. О. СУХОГО

Заочный факультет

Энергетический факультет

ОТЧЁТ ПО ЗАДАНИЮ №2 ВАРИАНТ №17

Выполнил: студент гр. 39-11с

А.В. Орешко

Принял: доцент

А.В. Козлов

Исходные данные: трёхфазный асинхронный двигатель с фазным ротором, сопротивление фаз обмоток которого $R_1 = 0.76$ Ом, $R_2 = 0.045$ Ом, $X_1 = 3.72$ Ом, $X_2 = 0.54$ Ом соединен треугольником и работает при напряжении Uном = 380 B, с частотой $f_1 = 50$ Гц. Число витков на фазу обмоток $W_1 = 366$, $W_2 = 72$. Число пар полюсов p = 3.

Определить: 1) пусковые токи статора и ротора, пусковой вращающий момент, коэффициент мощности $(\cos \varphi_{\pi})$ при пуске двигателя с замкнутой обмоткой ротора накоротко; 2) токи ротора и статора и вращающий момент при работе двигателя со скольжением S=0,03; 3) критическое скольжение и критический (максимальный) момент; 4) величину сопротивления фазы пускового реостата для получения пускового момента, равного максимальному, а также пусковые токи статора и ротора при этом сопротивлении.

Решение:

Для приведения сопротивления обмотки ротора к обмотке статора определяем коэффициент трансформации

$$K = \frac{W_1}{W_2} = \frac{366}{72} = 4.94 \tag{1.1}$$

Приведенные значения сопротивлений роторной обмотки

$$R_2' = K^2 * R_2 = 4.94^2 * 0.045 = 1.1 \text{ Om}$$
 (1.2)

$$X_2' = K^2 * X_2 = 4.94^2 * 0.54 = 13.18 \text{ Om}$$
 (1.3)

Сопротивления короткого замыкания

$$R_k = R_1 + R_2' = 0.76 + 1.1 = 1.86 \text{ Om}$$
 (1.4)

$$X_k = X_1 + X_2' = 3.72 + 13.18 = 16.9 \text{ Om}$$
 (1.5)

$$Z_k = \sqrt{R_k^2 + X_k^2} = \sqrt{1.86^2 + 16.9^2} = 17 \text{ Om}$$
 (1.6)

Пусковые токи, пусковой момент и пусковой коэффициент мощности при пуске двигателя с замкнутым накоротко ротором

$$I_{1 \text{пуск}} = \frac{U_{\phi}}{Z_k} = \frac{380}{17} = 22.35 \text{ A}$$
 (1.7)

$$I_{2\pi yc\kappa} = K * I_{1\pi yc\kappa} = 4.96 * 22.35 = 110.41 A$$
 (1.8)

$$M_{\text{пуск}} = \frac{3 * R_2 * I_{2\text{пуск}}^2}{\omega_0} = \frac{3 * 0.045 * 110.41^2}{104.5} = 15.75 \text{ H * M}$$
 (1.9)

где

$$\omega_0 = \frac{2\pi * n_0}{60} = \frac{2 * 3.14 * 1000}{60} = 104.5 \frac{1}{c}$$
 (1.10)

$$n_0 = \frac{60 * f_1}{p} = \frac{60 * 50}{3} = 1000 \frac{\text{of}}{\text{мин}}$$
 (1.11)

Коэффициент мощности при пуске

$$\cos \varphi_{\text{пуск}} = \frac{R_k}{Z_k} = \frac{1.86}{17} = 0.11 \tag{1.12}$$

Токи и вращающий момент при работе двигателя со скольжением S = 0.03:

$$Z = \sqrt{(R_1 + \frac{R_2'}{S})^2 + X_k^2} = \sqrt{(0.76 + \frac{1.1}{0.03})^2 + 16.9^2} = 41.07 \text{ Om} \quad (1.13)$$

$$I_1 = \frac{U_{\phi}}{Z} = \frac{380}{41.07} = 9.25 \,\text{A}$$
 (1.14)

Критическое скольжение и критический (максимальный) момент:

$$S_{\text{kp}} = \frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + X_k^2}} = \frac{1.1}{\sqrt{0.76^2 + 16.9^2}} = 0.065$$
 (1.15)

$$M_{max} = \frac{3 * U_{\Phi}^{2}}{2\omega_{0} * \left[R_{1} + \sqrt{R_{1}^{2} + X_{k}^{2}}\right]} = \frac{3 * 380^{2}}{2 * 104.5 * \left[0.76 + \sqrt{0.76^{2} + 16.9^{2}}\right]}$$

$$= 117.26 \,\mathrm{H} * \mathrm{M}$$
 (1.16)

Определяем сопротивление пускового реостата.

Так как пусковой вращающий момент должен быть равен максимальному значению при S=1, т. е.

$$S_{\rm kp} = \frac{R_2' + R_p'}{X_k} = 1 \tag{1.17}$$

где R'_p — приведённое значение сопротивления пускового реостата; ... — сопротивлением обмотки статора пренебрегаем.

Тогда

Действительное сопротивление реостата

$$R'_p = X_R - R'_2 = 16.9 - 1.1 = 15.8 \text{ Om}$$
 (1.18)

Пусковые токи при пуске двигателя с реостатом

$$Z_{\text{пуск}} = \sqrt{(R_k + R_p)^2 + X_k^2} = \sqrt{(1.86 + 15.8)^2 + 16.9^2} = 24.44 \text{ Om}$$
 (1.19)

$$I_{1 \text{пуск}} = \frac{U_{\phi}}{Z_k} = \frac{380}{24.44} = 15.55 \text{ A}$$
 (1.20)

$$I_{2\pi yc\kappa} = K * I_{1\pi yc\kappa} = 4.96 * 15.55 = 76.817$$
A (1.21)