
010 Фрезерно-центровальная







- 2. Фрезеровать торцы, выдерживая размер 6.
- 3. Центровать торцы, выдерживая размеры 2-6

Фрезерно-центровальный MP-71	ПИ2	261	600	2,5	0,3	0,3	878'0	
	ПИ1	257	500	2	0,1	0,21	9.0	
	Номер инстр.	V, м/мин	n, οδ/мин	t, mm	So, ΜΜ/οδ	То, мин	Тшт-к, мин	

800 1.25 0,2

800 0,5 0,2 0,42

800

0,5

96

75 800

112 800

114

97

75

78 800 2

98 800

ПИ2

ПИ1


Токарно-копировальный

полиавтомат 1722

Наименование и

модель станка





0,03

0.07

0,16 0.2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Y		/Ra 10	(2) = 3	()	n'	Ra 10	Ra 5
5						2.4 C.		1 <u>3</u>
TIV2 A 11)	2005¢ 9	φ40.5-α*	0	45° 1.25x45	-	1x4)
			126	800	1	0,2	0,03	
2 min ~7/ (12) 3.75 max (13)		ПИЗ	114	800	1,25	0,2	0,04	
			75	800	1	0,2	0,03	
		ПИ2	99	800	1,5	0,2	0,08	
	Токарно-копировальный полуавтомат 1722		75	800	0,5	0,2	0,09	5,22
	nongaomonam 1722		77	800	1,5	0,2	0,07	75
			100	800	1	0,2	0,08	
		ПИ1	103	800	1,5	0,2	0,1	
			126	800	0,5	0,2	0,66	
			127	800	2,5	0,2	0,72	
	Наименование и	Номер	V,	n,	t.	So.	To	Тшт-к,

модель станка

Продольный суппорт

- 2. Точить поверхность, выдерживая размер Ø50,5-0,74 мм на длину 212±0,575 мм
- 3. Точить поверхность, выдерживая размеры 2 и Ø41-0,62 mm.


\\ Ra 20 (\/)

- 4. Точить поверхность, выдерживая размеры Ø30,5-0,62 мм на длину 18,7±0,26
- 5. Точить поверхность, выдерживая размеры 1, 9.
- 6. Точить поверхность, выдерживая размеры 2, 8.
- 7. Точить поверхность, выдерживая размер 3 мм на длинц 18,7±0,26 мм. Поперечный суппорт
- 8. Точить канавки, выдерживая размеры 10-13.
- 9. Точить фаску, выдерживая размер 5.
- 10. Точить фаску, выдерживая размер 6
- 11. Точить фаску, выдерживая размер 7

2. Точить поверхность, выдерживая размер Ø46-0,62 мм на длину 110:	:0,435
--	--------

- 3. Точить поверхность, выдерживая размеры Ø39-0,62 мм на длину 82±0,435 мм.
- 4. Точить поверхность, выдерживая размеры 4 и Ø30,5-0,62 мм.
- 5. Точить поверхность, выдерживая размеры 4, 5.
- 6. Точить поверхность, выдерживая размер 9 мм на длинц 63±0,37 мм.
- 7. Точить поверхность, выдерживая размеры 3, 8, Поперечный суппорт
- 8. Точить канавку, выдерживая размеры 10—13.
- 9. Точить фаску, выдерживая размер 6
- 10. Точить фаску, выдерживая размер 4
- 11. Точить фаску, выдерживая размер 5

040 Горизонтально-фрезерная





КΠ

020 030 040

2. Фрезеровать поверхности, выдерживая размер

To, Twm-K,

Горизонтально- фрезерный 6P83T	314	500	3	0,1	50	0,76	1,538
Наименование и	V,	п,	t,	Sz,	Sм,	То,	Тшт-к,
модель станка	m/muh	об/мин	mm	мм/зуб	мм/мин	мин	мин