# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П. О. СУХОГО

Машиностроительный факультет

Кафедра «Механика»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2 по дисциплине «Нормирование точности и технического измерения»

на тему: **«КОНТРОЛЬ КАЛИБР-СКОБ С ПОМОЩЬЮ**ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫХ КОНЦЕВЫХ
МЕР ДЛИНЫ»

Выполнил: студент гр. ГА-31 Герилович Роман. Принял преподаватель: Лапко О.А.

# Гомель 2021 Лабораторная работа № 2 КОНТРОЛЬ КАЛИБР-СКОБ С ПОМОЩЬЮ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫХ КОНЦЕВЫХ МЕР ДЛИНЫ

Калибры являются основным средством контроля деталей в крупносерийном и массовом производствах. Их используют для ручного контроля и широко применяют в автоматических средствах контроля деталей. Калибры обеспечивают высокую надежность контроля и гарантируют взаимозаменяемость изделий.

#### Цели работы:

- ознакомиться с гладкими предельными калибрами и стандартами на них;
  - ознакомиться с методами контроля калибров-скоб;
- проверить гладкую предельную скобу с помощью плоскопараллельных концевых мер длины и дать заключение о ее годности.

# 1 Что называется калибром? Каковы их классификация и применение?

Калибрами называют бесшкальные контрольные инструменты, предназначенные для проверки соответствия действительных размеров, формы и расположения поверхностей изделий предписанным. Они применяются чаще всего для определения годности деталей с точностью 6 ... 17 квалитетов.

#### 2 Чему равен номинальный размер предельного калибра?

Номинальные размеры калибров соответствуют предельным размерам детали.

Так, для калибр-пробки номинальными размерами являются:

- для проходной стороны наименьший предельный размер отверстия;
- для непроходной стороны наибольший предельный размер отверстия.

Для калибр-скобы номинальными размерами являются:

- для проходной стороны наибольший предельный размер вала;
- для непроходной стороны наименьший предельный размер

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

вала.

Допуски калибров установлены стандартом ГОСТ 24853-81 «Калибры гладкие для размеров до 500 мм. Допуски».

#### 3 Чему равен исполнительный размер предельного калибра?

Исполнительным размером калибра называется размер, проставленный на его чертеже, т. е. размер, по которому изготавливают новый калибр. В качестве исполнительного размера берется тот из двух предельных размеров, который соответствует максимуму металла.

Исполнительным размером калибр-пробки является его наибольший предельный размер с отрицательным отклонением, равным H (допуску на изготовление калибр-пробки). Исполнительным размером калибра-скобы является его наименьший предельный размер с отклонением в плюс, равным  $H_I$  (допуску на изготовление калибр-скобы). Исполнительным размером контрольного калибра называется наибольший предельный размер калибра с отклонением в минус, равным  $H_P$  (допуску на изготовление контрольного калибра).

#### 4 Как маркируются калибры?

Маркировка калибра предусматривает номинальный размер детали, для которого предназначен калибр, буквенное обозначение поля допуска изделия, числовые значения предельных отклонений изделия в миллиметрах (на рабочих калибрах), тип калибра (например ПР, НЕ, К-И) и товарный знак завода-изготовителя. На калибр-скобы (ГОСТ 18362-73) с указанием типовой маркировки, исполнительных размеров, точности формы и шероховатости рабочих поверхностей.

## 5 Чем определяется годность рабочих и приемных калибров?

*Приемные калибры* применяют для приемки деталей представителями заказчика.

Для установки регулируемых калибр-скоб и контроля нерегулируемых калибр-скоб, а также для изъятия из эксплуатации вследствие износа применяют контрольные калибры (К-И), которые имеют форму шайб. Несмотря на малый допуск контрольных калибров, они все же искажают установленные поля допусков на изготовление и износ рабочих калибров, поэтому вместо них, по возможности, целесообразно применять концевые меры длины или универсальные измерительные приборы.

Калибр-скоба проверяется контрольными калибрами К-ПР и К-НЕ в процессе изготовления и калибром К-И в процессе эксплуатации.

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

Калибр К-ПР, предназначенный для контроля рабочей проходной скобы, и калибр К-НЕ, предназначенный для контроля непроходной скобы, должны плавно, под собственным весом входить в скобу. Вхождение каждого из этих калибров в проверяемую скобу указывает на то, что размер калибр - скобы находится в поле допуска, т. е. скоба годна к эксплуатации. С помощью калибра К-И контролируют износ проходной скобы. Вхождение калибра К-И в проходную скобу указывает на то, что ее размер в результате износа превысил допустимый предел. Если же размеры проверяемой скобы еще находятся в поле допуска, калибр К- И не должен проходить в нее.

#### Практическая часть

Условное обозначение калибра:

36d11

# 1. Допуски и отклонения калибра:

es = -80мкм

ei = -240мкм

 $Z_1 = 22 \text{MKM} = 0.022 \text{MM}$ 

 $Y_1 = 0$ мкм

 $H_1 = 11 \text{MKM} = 0.011 \text{MM}$ 

 $H_p = 2.5 \text{MKM} = 0.0025 \text{MM}$ 


# 2. Предельные размеры, размеры рабочих и контрольных калибров:

$$d_{max} = d_{\rm H} + es = 36 - 0.08 = 35.92$$
мм  $d_{min} = d_{\rm H} + ei = 36 - 0.24 = 35.76$ мм  $P - \Pi P_{\rm HOB} = d_{max} - Z_1 - \frac{H_1}{2} = 35.92 - 0.022 - \frac{0.011}{2} = 35.892$ мм  $P - HE_{\rm HOB} = d_{min} - \frac{H_1}{2} = 35.76 - \frac{0.011}{2} = 35.754$ мм  $K - \Pi P = d_{max} - Z_1 = 35.92 - 0.022 = 25.898$ мм  $K - \Pi = d_{max} + Y_1 = 35.92$ мм

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

 $K - HE = d_{min} = 35.76 MM$ 

## 3. Схема РПД рабочих и контрольных калибров:



$$\begin{cases} es_1 = -Z_1 + \frac{H_1}{2} = 22 + \frac{11}{2} = -16.5 \text{мкм} \\ ei_1 = -Z_1 - \frac{H_1}{2} = -22 - \frac{11}{2} = -27.5 \text{мкм} \\ es_2 = + \frac{H_1}{2} = \frac{11}{2} = 5.5 \text{мкм} \\ ei_2 = -\frac{H_1}{2} = -\frac{11}{2} = -5.5 \text{мкм} \end{cases}$$


# 4. Размеры калибров:

Наимено-	Номи- нальный	Предельные отклонения, мм		Предельные размеры, мм		Средний	Размер	
вание калибров	размер,		Нижнее	Наиболь ший		размер,	блока, мм	
ПР	35.92	-0.0165	-0.0275	35.903	35.917	-	-	
К-ПР	35.92	-	-	-	-	35.898	35.898	
К-И	35.92	-	-	-	-	35.92	35.92	
HE	35.76	0.0055	-0.0055	35.765	35.754	-	-	
К-НЕ	35.76	-	-	-	-	35.76	35.76	

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

## 5. Результаты проверки калибр-скобы

Проверяемый калибр	Контрольный калибр	Требуемая проходимость	Наблюдаемая проходимость	Заключение о годности
ПР		Блок мер должен входить	Не входит	Не годен
	К-ПР	Влодить		
		Блок мер не должен	Не входит	годен
	К-И	входить		
		Блок мер должен	Входит плотно	годен
HE	К-НЕ	входить плотно		



#### Вывод:

Ознакомились с гладкими предельными калибрами и стандартами на них; ознакомились с методами контроля калибров-скоб; проверили гладкую предельную скобу с помощью плоскопараллельных концевых мер длины и дали заключение о ее годности.

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата