




#### 440400981961

#### Base




#### <u>Újraoktatás</u>





#### Esztétika ellenőrzés



Három zónára van osztva a termék: A, B és C. A ,C' zóna esetén főleg szerelési pontok vannak, de az esztétikai követelmények közel azonosak a B zónáéval, mert a terméke belülről led fény világítja át.

Ellenőrzési módszer: szabad szemmel 50 cm távolságból

#### A Felület:

Magasfényűnek kell lennie

Szín: minta szerint

Átlátszóság: minta szerint

Áramlásnyom, összecsapásnyom: NOK

Sötét pötty: 1 db maximum 0,4 mm

Buborék: 1 db maximum 0,4 mm

Folt: 1 db maximum 0,4 mm

Sötét pötty: nagyobb mint 0,4 mm NOK

Buborék: nagyobb mint 0,4 mm NOK

Folt: nagyobb mint 0,4 mm NOK

Ujjlenyomat: NOK

Halvány karc: 1 db maximum 10 mm-ig

Halvány karc: nagyobb mint 10 mm-ig NOK

#### **B** Felület

Sötét pötty: 2 db megengedett, ha legalább 1 cm-re vannak egymástól és maximum 0,6 mm a mérete.

Sötét pötty: nagyobb, mint 0,6 mm: NOK

Áramlásnyom, összecsapásnyom: OK

Karc: ha 10 mm-nél kisebb, akkor maximum 2 db OK

Karc: Ha 5 mm-nél kisebb, akkor OK

Karc: nagyobb mint 10 mm NOK






#### Visszajelzett minőségügyi problémák

#### Idegenanyag NOK

# Az idegenanyag elfogadásáról az előző oldalon talál útmutatót!







#### Sérült perem NOK

Ezt a fajta sérülést ki tudja szűrni, ha az ujjait végig húzza a peremen! Ha sérülést észlel, le kell selejtezni a terméket!







### Sérült perem NOK

Ezt az esztétikai hibát ki tudja szűrni, ha szembe fordítja magával a terméket, a képen látható módon. A hiba jól látható!







#### Cirom NOK

#### A cirom jól látható! Ha ilyet talál a terméken, azonnal értesítse a minőségellenőrt és a gépbeállítót!








### Foltos termék NOK

# A foltok elfogadásáról a 2. oldalon talál útmutatót!








#### Idegenanyag NOK

#### Sok apró idegenanyag semmiképpen nem elfogadható! Ha ilyet tapasztal, a terméket le kell selejtezni!







#### Karc NOK

# A karcos termék elfogadásáról a 2. Oldalon talál útmutatót! A képen látható karc, sérülés nem elfogadható!







## <u>Fúrás</u>

Csak ez a pozíció megfelelő! A bekarikázott résznek mindig hátra fele kell néznie a marógép alatt!







## <u>Fúrás</u>

Ha más pozícióban kerül a termék a fúrófej alá, az nem elfogadható!

