

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas Pontificia Universidad Católica de Chile ICS 3213 Gestión de Operaciones

Clase 27: Control Estadístico de Procesos

Prof. Juan Carlos Ferrer - 2do Semestre 2024

1

TQM y SPC

- TQM
 - > Estándares de calidad puestos por el cliente
 - > Liderazgo gerencial
 - > Mejoramiento continuo
 - > Construyendo calidad en el diseño de procesos y productos
 - > Identificando la fuente de problemas de calidad
 - > Haciendo de la calidad un problema de todos
- SPC (Statistical Process Control)
 - > Herramientas estadísticas usadas para ayudar a los encargados de calidad a identificar problemas en el proceso productivo y en los productos mismos.



Prof. Juan Carlos Ferrer ©2024

Métodos de control de calidad

- (A) Estadísticas descriptivas
 - > Usadas para describir la distribución de los datos
 - > Ej.: media, desviación estándar, rango.
- (B) Muestreo de aceptación
 - Usado para aceptar o rechazar lotes completos vía la inspección de sólo unos pocos ítems
- (C) Control estadístico de procesos (SPC)
 - > Se inspecciona una muestra del *output*
 - Usado para determinar si un proceso tiene el desempeño esperado o no



Prof. Juan Carlos Ferrer ©2024

3

(A) Estadísticas descriptivas

- Media (x-bar):
 - El promedio o la tendencia central de un conjunto de datos

$$\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$


- Rango:
 - El rango mide la diferencia entre el valor observado más grande y el más pequeño de un conjunto de datos
- Desviación estándar (sigma):
 - > Otra medida de dispersión
 - Describe la dispersión o variación observada en un conjunto de datos


$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}$$


- Distribución de los datos:
 - Forma de la distribución de los datos observados





Prof. Juan Carlos Ferrer ©2024

















Probabilidades en distribución normal

±1 Sigma	68.3% de los datos
±2 Sigmas	95.4%
±3 Sigmas	99.73%
±4 Sigmas	99.994%
±5 Sigmas	99.99994%
±6 Sigmas	99.9999998%



Prof. Juan Carlos Ferrer ©2024

Teorema Central del Límite (TCL)

Si la v.a. S_n se define como la suma de n v.a. independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d), $x_1, x_2, ..., x_n$; con media μ , y desviación estándar σ , Entonces, para un n suficientemente grande (típicamente $n \ge 30$), S_n distribuye aproximadamente normal con parámetros: $\mu_{Sn} = n\mu$ y $\sigma_{Sn} = \sigma \sqrt{n}$


Este resultado es válido independiente de la forma de la distribución de probabilidades de X.





Prof. Juan Carlos Ferrer ©2024


13


Ejemplo TCL: Lanzar un dado varias veces












Museo de Ciencias en Boston, EEUU

17



































(B) Muestreo de aceptación

- Riesgo del productor
 - > Error tipo I (alfa)
- Riesgo del consumidor
 - > Error tipo II (beta)

	Bajo Control	Fuera de Control
Asume proceso esta OK	Decisión correcta	ERROR (Tipo II)
Toma acción correctiva	ERROR (Tipo I)	Decisión correcta



Prof. Juan Carlos Ferrer ©2024

33

(C) Pasos en SPC

- 1. Identificar los atributos que se quiere controlar Ej.: largo, peso, composición química, etc.
- 2. Entender el comportamiento estadístico del sistema cuando está bajo control


Definir el valor objetivo del atributo (media), e indentificar la variación natural del proceso (desviación estándar)


3. Definir el grado de tolerancia al error (definir un intervalo de confianza)


Detener el proceso si se está muy lejos del objetivo



Prof. Juan Carlos Ferrer ©2024







Ejemplo

 Un inspector de control de calidad de una empresa de embotellamiento de bebidas ha tomado 3 muestras con 4 observaciones cada una. Asumiendo que la desviación estándar del proceso de embotellamiento es de .2 onzas, ayude al inspector a construir límites de control de 3 desviaciones estándar

	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Observación 1	15.8	16.1	16.0
Observación 2	16.0	16.0	15.9
Observación 3	15.8	15.8	15.9
Observación 4	15.9	15.9	15.8
Medias muestrales	15.875	15.975	15.9

VERSTO A

Prof. Juan Carlos Ferrer ©2024

Ejemplo: cálculos

• Línea central (x-bar):

• Límites de control:

$$UCL_{\bar{x}} = x + z\sigma_{\bar{x}} = 15.92 + 3\left(\frac{.2}{\sqrt{4}}\right) = 16.22$$

$$LCL_{\bar{x}} = \frac{1}{x} - z\sigma_{\bar{x}} = 15.92 - 3\left(\frac{.2}{\sqrt{4}}\right) = 15.62$$



Prof. Juan Carlos Forrer @2024


40

¿Cuándo se debe tomar acción?

- Una acción correctiva debe ser tomada cuando alguna de las siguientes cosas sucedan:
 - > Un punto cae fuera de los límites de control
 - > "Siete" puntos seguidos a un mismo lado del límite central
 - Una corrida de "siete" puntos seguidos yendo hacia arriba, o yendo hacia abajo
 - > Ciclos u otros patrones no aleatorios




Prof. Juan Carlos Ferrer ©2024



Capacidad del Proceso

- Una medida de la capacidad (capaz) del proceso para cumplir con las especificaciones de diseño pre-establecidas
 - > Determina si el proceso puede hacer lo que se le está pidiendo que haga.
- Especificaciones de diseño (límites de tolerancia):
 - > Establecidas por ingenieros de diseño para definir un rango aceptable de características individuales de productos.
 - > Basadas en expectativas de los clientes y en cómo funciona el producto.





Indices de capacidad

• Proceso centrado (C_p):

$$C_p = \frac{\text{specification width}}{\text{process width}} = \frac{USL - LSL}{6\sigma}$$


• Cualquier proceso (C_{pk}):

$$C_{pk} = \min\left(\frac{USL - \mu}{3\sigma}; \frac{\mu - LSL}{3\sigma}\right)$$

Prof. Juan Carlos Ferrer ©2024

Ejemplo

- Especificaciones tienen un valor objetivo de 16.0 + /-0.2 micrones (USL = 16.2 y LSL = 15.8)
- El proceso de salida observado tiene una media de 15.9 y una desviación de 0.1 micrones
- Analice la capacidad de este proceso



IVERSION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR

Prof. Juan Carlos Ferrer ©2024

46

Ejemplo: cálculos

• C_{pk}:

$$C_{pk} = \min\left(\frac{USL - \mu}{3\sigma} \text{ or } \frac{\mu - LSL}{3\sigma}\right)$$

$$= \min\left(\frac{16.2 - 15.9}{3(0.1)} \text{ or } \frac{15.9 - 15.8}{3(0.1)}\right)$$

$$= \min\left(\frac{0.3}{0.3} \text{ or } \frac{0.1}{0.3}\right) = \min(1 \text{ or } 0.33) = 0.33$$



Prof. Juan Carlos Ferrer ©2024


Enfoques para mejorar la capacidad


(1) Pedirle al cliente que mueva los límites de sus especificaciones




Prof. Juan Carlos Ferrer ©2024


48











Control Estadístico de Procesos





















Proceso desfasado


¿Qué sucede cuando la media del proceso no está centrada entre los límites de especificación?





Brof Juan Carlos Formar @2024

60









Capacidad 3σ

- Hasta ahora hemos asumido que los procesos se modelan con +/- 3 desviaciones estándar
- Al hacer esto estamos ignorando el 0,26% de los productos que caen fuera del rango de +/- 3 sigma
- Resultado: un proceso 3-sigma produce 2600 defectos por cada millón de productos producidos





Capacidad 6σ


- Una capacidad 6-sigma asume que el proceso es capaz de producir un output donde +/- 6 desviaciones estándar caen dentro de las especificaciones de diseño
- Resultado: Sólo 3.4 defectos por cada millón producido



66







Comente

"Tenemos un proceso de producción con un control de calidad de *3-sigma*. Si pasamos a un sistema nuevo de *6-sigma*, lo que en realidad estamos haciendo es duplicando el rango de aceptación, con lo que ahora aceptaremos productos que con el antiguo sistema eran rechazados"



Prof. Juan Carlos Ferrer ©2024