

介绍文档

[Assembly Manual]

喷嘴擦拭套件 V2

所有件都可以无支撑打印,推荐参数:线宽 0.4mm,层高 0.2mm。

Github 链接: (stl 文件)

链 接: https://github.com/FZaii/Wipe-Nozzle

网盘链接: (stl 文件)

链 接: pan.baidu.com/s/14nzN_thms2-RJVStbM0jaw?pwd=FZWN

提取码: FZWN

运行过程:

链接: https://www.bilibili.com/video/BV1b94y1A7Rv/

物料清单


[BOM]

种类	型号	数量
内六角	M2x4~8	2
	M3x8	4
	M5x8	2
六角螺母	M3	2
热熔螺母	М3хФ5хН4	2
圆柱磁铁	6x3	6
PTFE 聚四氟乙烯管	2x4	15mm


装配要点

[Steps]

1. 本喷嘴擦拭套件需要打印机 Y 轴有至少 8mm 的空余行程(即 Y 轴方向,归零点距离热床边缘大于 8mm),配置文件的默认安装方式如下图:




2. 以下 2 个部件共需要 9 粒 6x3 圆柱磁铁, 并确保各接触面的两粒磁铁的极性向异;



3. 固定至热床后,操作喷嘴移动至四氟管的<mark>前端、正上方,并接触</mark>时,记录 X, Y, Z 坐标值,填写在"fz-wipe-nozzle.cfg"文件对应参数内。

喷嘴移动到 前端、正上方、接触



- 4. 有 Voron 1、2 使用的版本,配合小废料箱和 voron 用固定块,不需要打印支臂。
- **5.** 配合切刀换料时,可以修改"fz-wipe-nozzle.cfg"文件,第 64 行(即第四段"排除余料" 部分),加大挤出长度。
- 6. 另附铜刷版本, cfg 懒得写, 参考 voron mod 中 Purge Bucket & Nozzle Scrubber



Klipper 配置:

将"fz-wipe-nozzle.cfg"上传至 klipper 配置文件目录中,并在"printer.cfg"中引用,调用时宏命令为"WIPE NOZZLE"

```
printer.cfg 引用参考:
[include fz-wipe-nozzle.cfg]
[gcode_macro PRINT START]
gcode:
   {% set BED TEMP = params.BED TEMP|default(60)|float %}
   {% set EXTRUDER TEMP = params.EXTRUDER TEMP | default(210) | float %}
   {% set BED TEMP PRE = 50 | float %}
   {% set EXTRUDER TEMP PRE = 140|float %}
   M104 S{EXTRUDER_TEMP_PRE} #设置挤出机预热温度
                                 #设置热床打印温度
   M140 S{BED_TEMP}
   G28
    Z TILT ADJUST
   M109 S{EXTRUDER TEMP}
   M190 S{BED TEMP}
   WIPE NOZZLE
                                 #归零Z轴
   G28 Z
   G90
   M83
   G92 E0
   G1 Y30 F3000
```