



GUÍA RÁPIDA DE OBRA

CCTV Y ALARMAS INALÁMBRICAS DAHUA

Rev 1.0 | Aprobado por: Ing. Fabio Gullacci | Estándar: Dahua / Furukawa

Estándares N3i para seguridad electrónica. Falsos contactos intolerables. Cámaras 100% operativas 24/7. Integración nativa a Home Assistant.

[01] CCTV TRADICIONAL: DVR Y CABLEADO

Cableado Estructurado

- **Material:** 100% Cobre puro (Furukawa).
- **Prohibido:** Cable CCA (Aluminio). Basura técnica. Se sulfata. Falla de noche.
- **Baluns:** Pasivos a tornillo o presión. Cero empalmes directos a BNC.

Alimentación Crítica

- **Corta distancia:** Fuente centralizada (12V 10A) en rack.
- **Larga distancia:** Línea 220V hasta cámara. Fuente 12V individual en caja estanca IP65. Evita caída de tensión con IR encendidos.

Clima Costero: Cajas estancas siempre con conectores hacia arriba o costado. Nunca abajo. Sellar pasacables con silicona neutra. Evita salitre.

[02] CÁMARAS STANDALONE (IMOU, TAPO)

Soluciones Wi-Fi rápidas. Dependencia total del router. No aptas para seguridad perimetral crítica.

Línea	Aplicación N3i	Opinión Técnica
PTZ Interior (Tapo C200 / Imou Ranger)	Departamentos. Monitoreo de mascotas o bebés.	Prácticas. Venden bien. Si cambian clave del Wi-Fi, mueren.
Bullet Exterior Wi-Fi	Patios residenciales con enchufes cerca.	Interferencias frecuentes. Mejor cablear RJ45 si es posible.

[03] ALARMAS DAHUA (SISTEMAS HUB)

El estándar N3i actual. Reemplazo de paneles cableados. Rápido y limpio.

Reglas de Instalación

- **Hub Central:** Cableado directo al router por RJ45. SIM card de respaldo obligatorio.
- **Magnéticos:** Separación máxima 1 cm. Alineación perfecta.

Sensores PIR (Movimiento)

- **Altura:** 2.10m a 2.30m.
- **Inmunidad Mascotas:** Calibración estricta Pet-Immune. Evita falsas alarmas por perros medianos saltando a muebles.
- **Prohibido:** Apuntar a ventanas al sol o estufas.

[04] TROUBLESHOOTING DE CAMPO

Falla	Diagnóstico N3i	Solución Rápida
Rayas en video analógico.	Bucle de masa. UTP paralelo a 220V.	Separar cables. Aislar DVR del rack metálico.
Cámara HDCVI apaga de noche.	Caída de tensión. IR consumen demasiado.	Fuente individual al pie de la cámara. Cero CCA.
Falsos disparos PIR Dahua.	Mala ubicación. Corrientes de aire caliente. Mascotas grandes.	Ajustar sensibilidad en App DMSS. Usar PIR Doble Tecnología.