

MELSERVO

Серводвигателиисеровусилители

Руководствопоэксплуатации

MR-J2S-A

Об этой инструкции по установке

Имеющиеся в этом руководстве тексты, изображения, диаграммы и примеры служат исключительно для разъяснения установки, наладки и ввода в эксплуатацию сервоприводов и усилителей MELSERVO серии J2 Super.

Если возникнут вопросы по установке и эксплуатации описываемых в этом руководстве приборов, не колеблясь обратитесь в ваше региональное торговое представительство или к торговому представителю (см. заднюю сторону обложки).

Актуальную информацию и ответы на часто задаваемые вопросы вы можете найти на сайте Мицубиси по адресу www.mitsubishi-automation.de.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. сохраняет за собой право в любое время и без особого уведомления совершить технические изменения или изменения в этом руководстве.

	Инструкция по установке MELSERVO MR-J2S-A Артикул: 141653									
	Вер	сия	Изменения / дополнения / исправления							
А	12/01	pdp – gb	Первое издание							
В	01/04	pdp – gb	ополнены сервоусилители для подключения к сетевому напряжению 400 В							
С	08/04	pdp – gb	Дополнены сервоусилители классов мощности 11КА4-22КА4							
D	02/05	pdp – gb	Указания по безопасности: Время ожидания, которое должно пройти между отключением сетевого питания и монтажными работами, выполнением электропроводки и открыванием прибора, увеличено с 10 до 15 минут. Технические данные: Мощность, потребляемая управляющим контуром							

Содержание

1	Введен	ние						
1.1	Общее	описание 9						
2	Технич	еские данные						
2.1	Сервоу	усилители						
2.2	Сервод	двигатель11						
	2.2.1	Данные электромагнитного удерживающего тормоза						
3	Компо	ненты корпуса						
3.1	Элементы управления							
4	Подклі	очение сервоусилителя						
4.1	Клемм	ы электропитания и управляющего напряжения23						
4.2	Приме	ры подключения						
	4.2.1	Подключение 200-вольтных сервоусилителей						
	4.2.2	Подключение 400-вольтных сервоусилителей						
4.3	Сигнал	ьные провода						
4.4	Интерф	рейсы						
_								
5	Индика	ация и работа						
5.1		ая диаграмма индикации						
5.2	Парам	этры						
6	Тревож	ная сигнализация и предупреждения						
6.1	Перече	нь тревожной сигнализации и предупреждений						
7	Размер	ры						
7.1	Размер	ры 200-вольтных сервоусилителей						
	7.1.1	MR-J2S-10A и MR-J2S-20A						
	7.1.2	MR-J2S-40A и MR-J2S-60A						
	7.1.3	MR-J2S-70A и MR-J2S-100A						
	7.1.4	MR-J2S-200A и MR-J2S-350A						
	7.1.5	MR-J2S-500A						
	7.1.6	MR-J2S-700A						
7.2	Размер	ры 400-вольтных сервоусилителей						
	7.2.1	MR-J2S-60A4 MR-J2S-200A4						
	7.2.2	MR-J2S-350A4 и MR-J2S-500A4						
	7.2.3	MR-J2S-700A450						
	7.2.4	MR-J2S-11KA4 MR-J2S-22KA4						

Указания по безопасности

Общие указания по технике безопасности

Целевая группа

Это руководство адресовано только квалифицированным электрикам, получившим признанное образование и знающим стандарты безопасности в электротехнике приводов и автоматизации. Проектирование, установку, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и проверку приборов разрешается выполнять только квалифицированному электрику, получившему признанное образование и знающему стандарты безопасности в электротехнике приводов и автоматизации.

Использование по назначению

Приборы серии MELSERVO предусмотрены только для тех областей применения, которые описаны в этом руководстве. Обращайте внимание на соблюдение всех характеристик, содержащихся в этом руководстве. Разрешается использовать только дополнительные или расширительные приборы, рекомендуемые фирмой MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE.

Любое иное использование, выходящие за рамки сказанного, считается использованием не по назначению.

Предписания, относящиеся к безопасности

При проектировании, установке, вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании и проверке приборов должны соблюдаться предписания по технике безопасности и охране труда, относящиеся к конкретному случаю применения.

Особенно должны соблюдаться следующие предписания (без претензии этого перечня на полноту):

- Предписания электротехнического союза (VDE)
 - VDE 0100
 - Правила возведения силовых электроустановок с номинальным напряжением до 1000 B
 - VDE 0105
 - Эксплуатация силовых электроустановок
 - VDE 0113
 - Безопасность машин; электрооборудование машин
 - VDF 0160
 - Оборудование силовых электроустановок с электронными компонентами оборудования
- Правила противопожарной безопасности
- Правила техники безопасности
- VBG № 4: Электроустановки и электрические компоненты оборудования
 - Директива по установкам низкого напряжения

Особые указания по пользованию этим руководством

Отдельные указания имеют следующее значение:



ОПАСНО:

Означает, что непринятие соответствующих мер предосторожности создает опасность для жизни и здоровья пользователя, обусловленную электрическим напряжением.



ВНИМАНИЕ:

Предупреждает о возможном повреждении прибора или иного имущества, а также о возможности ошибочной настройки, если не принять требуемые меры предосторожности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Означает, что неправильное обращение может привести к неправильной работе сервоусилителя или серводвигателя. Однако опасности для здоровья пользователя или риска повреждения прибора или иного имущества не имеется.

Такое примечание указывает также на иную настройку параметров, иную функцию, иное использование или информирует о применении дополнительных или расширительных приборов.

Особые указания по безопасности

Нижеследующие предупреждения об опасностях следует рассматривать как общие предписания для сервоприводов, используемых в сочетании с другими приборами. Они должны обязательно соблюдаться при проектировании, установке и эксплуатации электротехнической установки.

Особые указания по безопасности для пользователя



ОПАСНО:

- Соблюдать предписания по технике безопасности и охране труда, относящиеся к специфическому случаю применения. Выполнять монтаж, работать с электропроводкой и открывать блоки, компоненты и приборы необходимо в обесточенном состоянии.
- Перед установкой, выполнением электропроводки и открыванием блоков, компонентов и приборов необходимо обесточить приборы и выждать по меньшей мере 15 минут. Перед прикосновением проверьте вольтметром, исчезло ли остаточное напряжение на конденсаторах и т. п.
- Не дотрагивайтесь до сервоусилителя, серводвигателя или опционального тормозного резистора во время или вскоре после их работы под напряжением.
 Компоненты сильно нагреваются - опасность ожога.
- Блоки, компоненты и приборы следует установить в безопасном для прикосновения корпусе, имеющем надлежащую крышку и защитное устройство.
- Если приборы подключаются к сети постоянно, то в проводку здания необходимо встроить выключатель отделения от сети или предохранитель, отключающие по всем полюсам.
- Сервоусилитель и серводвигатель следует надежно заземлить.
- Регулярно проверяйте токоведущие кабели и провода, которыми соединены приборы, на наличие дефектов изоляции и мест обрыва. При обнаружении повреждений в соединениях следует сразу обесточить приборы и проводку, а затем заменить дефектный кабель.
- Перед вводом в эксплуатацию проверьте, совпадает ли допустимый диапазон сетевого напряжения с местным сетевым напряжением.
- В соответствии с VDE 0113, устройства аварийного выключения должны оставаться работоспособными во всех рабочих режимах сервопривода. Деблокировка устройства аварийного выключения не должна вызывать неконтролируемый и неопределенный повторный запуск.
- Устройство аварийного выключения должно коммутироваться так, чтобы



ВНИМАНИЕ:

- При монтаже сервоустройств учитывайте, что во время их работы вырабатывается тепло. Предусмотрите достаточное расстояние между отдельными модулями и позаботьтесь о достаточном притоке воздуха для отвода тепла.
- Не устанавливайте сервоусилитель, серводвигатель или опциональный тормозной блок вблизи легковоспламенимых веществ.
- При использовании сервопривода всегда строго соблюдайте расчетные электрические и физические параметры.
- При возникновении неисправности на сервоусилителе, серводвигателе или опциональном тормозном резисторе сразу обесточьте сервопривод, так как иначе может произойти перегрев и самовоспламенение приборов.

Особые указания по безопасности, касающиеся приборов

Соответствие директивам ЕС

Директивы ЕС призваны обеспечить свободу торговли товарами в пределах Евросоюза. Устанавливая "существенные требования по защите", директивы ЕС устраняют технические барьеры в торговле между странами-членами Евросоюза. В странах-членах Евросоюза обеспечение фундаментальных потребностей в безопасности и маркировка знаком "СЕ" регулируются директивой "Машины" (действует с января 1995 г.), директивой "Электромагнитная совместимость (ЭМС)" (действует с января 1996 г.) и директивой "Установки низкого напряжения" (действует с января 1997 г.).

Соответствие директивам ЕС объявляется путем составления Декларации о соответствии и нанесения знака "СЕ" на продукт, его упаковку или руководство по эксплуатации.

Вышеназванные предписания относятся к аппаратам и системам, однако не относятся к отдельным компонентам, если только эти компоненты не выполняют непосредственную функцию для конечного пользователя. Так как для выполнения необходимой конечному пользователю задачи сервоусилитель должен быть установлен вместе с серводвигателем, управляющим устройством и другими механическими деталями, сами сервоусилители такую функцию не выполняют. Поэтому их можно рассматривать в качестве сложного компонента, для которого Декларация о соответствии или маркировка "СЕ" не требуются. Это утверждение поддерживается также организацией СЕМЕР – Союзом европейских изготовителей электронной техники приводов и электрических машин.

Однако сервоусилители отвечают предварительным условиям, предъявляемым директивой "Установки низкого напряжения" и необходимым для маркировки знаком "СЕ" машин или принадлежностей, в которых используется сервоусилитель. Для обеспечения соответствия требованиям директивы "Электромагнитная совместимость (ЭМС)" фирма МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК составила руководство "EMC INSTALLATION GUIDELINES" (артикул: 103944), в котором описываются установка сервоусилителя, изготовление распределительного шкафа и прочие работы по монтажу и подключению. Пожалуйста, обратитесь к вашему региональному торговому представителю.

1 Введение

Настоящая инструкция по установке содержит важнейшие характеристики сервоусилителей MR-J2S-A. Ее следует внимательно прочесть перед первым вводом в эксплуатацию. Опытному пользователю она поможет быстро установить сервоусилитель и ввести его в эксплуатацию. Более подробное описание функций и параметрирования вы найдете в руководстве по эксплуатации MELSERVO MR-J2S-A. Настоящая документация служит исключительно для ввода в эксплуатацию и в качестве краткого справочного пособия. Она не заменяет руководство по эксплуатации.

1.1 Общее описание

Сервоусилители MR-J2S имеют следующие свойства и функции:

- Позиционное регулирование
 Частота и направление вращения задаются с помощью серии импульсов с частотой до 500ґ10і имп/с, что при разрешающей способности энкодера 131072 имп/об обеспечивает высокоточное позиционирование.
- Регулирование частоты вращения
 Плавное регулирование частоты вращения и задание направления вращения
 осуществляются с помощью внешней аналоговой команды (0...±10 В пост.) или
 внутренней команды, управляемой с помощью параметров.
- Регулирование крутящего момента
 Крутящий момент регулируется с помощью внешнего аналогового заданного значения (0...±8 В пост.).
- Благодаря наличию разнообразных функций, сервоусилители MR-J2S имеют широкий спектр возможных применений. Они отлично пригодны для высокоточных задач позиционирования и плавной регулировки частоты вращения станков и промышленных машин, но их можно использовать и для регулировки силы натяжения и движения ленточных конвейеров.
- Интерфейс RS232C или RS422 позволяет последовательный обмен данными сервоусилителя с компьютером.
- Все серводвигатели MR-J2S стандартного исполнения оснащены абсолютным энкодером. При этом разрешающая способность 131072 имп/об гарантирует более точное регулирование, чем у моделей серии MR-J2.

2 Технические данные

2.1 Сервоусилители

			Сервоусилители MR-J2S-□																		
		10A	20A 4	lOA	60A	70A	100	200	A 3	50A	500A	700A	60A4	100A4	200A	350A4	500A4	700A4	11KA4	15KA4	22KA4
Электропи-	Напряжение / частота		, 200-2 50/ 230 B r	60 I	Γц .		3	3~, 20		230 I 60 Г		p.,		3∼, 380-480 В пер., 50/60 Гц							
тание глав- ного конту- ра	Допустимое колебание напряжения		ັ, 170- ັ, 207-				3	3~, 17	70-	253	В пе	p.				3~, 3	323-528	В пер.			
	Допустимое коле- бание частоты												±5	%							
	Напряжение / частота			1~,	200-2	230 B	пер.	, 50/0	60	Гц			24 В пост.							80-480 50/60 Г	В пер., -ц
Электропи- тание управл.	Допустимое колебание напряжения				1~,	170-2	253 B	пер.					20,4-27,6 В пост.					1 '	32-528 50/60 Г	В пер., -ц	
контура	Допустимое коле- бание частоты					±5	5 %									-				±5 %	
	Потребляемая мощность		25 B									Вт								50 Вт	
Система								ШИ	1M	-рег	улир	ован	ие с с	инусн	ой кол	имутаци	ей				
Реостатный	тормоз										встр	оен							вне	шняя с	пция
Защитные ф	ункции		превышение тока, повышенное напряжение, перегрузка (электронное термореле), защита от перегрева серводвигателя, ошибка энкодера, перегрузка тормозного контура, пониженное напряжение, выпадение сетевого напряжения, слишком высокая частота вращения, слишком большое рассогласование																		
Частотная х (частота вра	арактеристика ащения)												i 550) Гц							
	Макс. входная частота импульсов		500 ґ 10і имп/с (в случае дифференциальных входов), 200 ґ 10і имп/с (в случае входов с открытым коллектором)																		
Позиц. ре-	Датчик положения		разрешающая способность на каждый оборот серводвигателя: 131072 импульсов/оборот																		
гулирова- ние	Электронный редуктор	электронный редуктор: А/В; А: 1-65535 или 131072, В: 1-65535, 1/50 < А/В < 500																			
	Макс. отклонение											±1	0 ინი	ротов							
	Ограничение кру- тящего момента	38	адание	СГ	омоі	цью	пара	метр	ов	или	чер	ез ан	алого	вый в	код (0.	±10 B ı	пост./м	акс. кр	утящий	і момє	энт)
	Диапазон регулирования частоты вращения														•	ия 1 : 20 ия 1 : 5					
Регулиро- вание час-	Аналоговый ввод частоты вращения								0)±1	0 B	пост./	ном.	частот	а враі	цения					
тоты вра- щения	Точность частоты вращения	±	:0,2% n	ак	с. (тег	ипер				0%	(кол	тебан	ия на	пряже 5°C ±	ния ±1	от 0 до 0%) при вне		аналог	овом з	аданн	ЭМ
	Ограничение кру- тящего момента	38	адание	СГ	юмоі	цью	пара	метр	ОВ	или	чер	ез ан	алого	вый в	код (0.	±10 B ı	пост./м	акс. кр	утящий	і момє	энт)
Регулиро- вание крут.	Аналоговый ввод крутящего мо-мента				0±8	Впо	ост./г	макс	. кр	рутя	щий	МОМ	энт (в	ходно	е сопр	отивлен	ние от 1	0 до 12	2 кW)		
момента	Ограничение частоты вращения		задан	1e c	пом	ОЩЬН	о пар	оаме	трс	ов ил	пи че		нало враще		вход (O±10 E	3 пост./	номин	альная	частот	ra
Степень зац	циты	открытый прибор (IP00)																			
Окружающі	ие условия				_			см. р	эук	ово	ДСТЕ	о по	экспл	уатаці	и сер	воусили	теля				
Масса [кг]	0,7	0,7	1,1	1,1	1,7	1,7	2,0) 2	2,0	4,9	7,2	2,0	2,0	2,0	5	5	7,2	15,0	16,0	20,0	

2.2 Серводвигатель

						Серводі	вигатель				
			Се	рия НС-М	IFS			Се	рия НС-к	(FS	
		053	13	23	43	73	053	13	23	43	73
Применимый сер MR-J2S-?	воусилитель	10A	10A	20A	40A	70A	10A	10A	20A	40A	70A
Номинальная вых [кВт]	одная мощность	0,05	0,1	0,2	0,4	0,75	0,05	0,1	0,2	0,4	0,75
Номинальный кру	тящий момент [Нм]	0,16	0,32	0,64	1,3	2,4	0,16	0,32	0,64	1,3	2,4
Номинальная час	тота вращения [мин-1]			3000					3000		
Максимальная ча [мин-1]	стота вращения			4500					4500		
Максимально допустимая частота вра- щения [мин-1]				5175					5175		
Максимальный кр	рутящий момент [Нм]	0,48	0,95	1,9	3,8	7,2	0,48	0,95	1,9	3,8	7,2
Момент инерции [кг ґ смl] d	масс Ј	0,019	0,03	0,088	0,143	0,6	0,053	0,084	0,42	0,67	1,51
	отношение момента к моменту инерции			J 30			J 15				
Тормозных цик- лов тормозного резистора [в ми-	Встроенный тормозной резистор в сервоусилителе	b	b	b	1010	400	b	b	b	220	190
нуту] а	MR-RFH75-40	-	-	-	b	2400	b	b	b	2200	940
Полная входная м	иощность [кВА]	0,3	0,3	0,5	0,9	1,3	0,3	0,3	0,5	0,9	1,3
Номинальный тон	[A]	0,	85	1,5	2,8	5,1	0,83	0,71	1,1	2,3	5,8
Макс. ток [А]	Макс. ток [А]		,6	5,0	9,0	18	2,5	2,2	3,4	6,9	18,6
Частота вращения / датчик положения			энко	дер (разр	ешающая	я способн	юсть: 131	072 импу	льсов/об	орот)	
Степень защиты						IP	55				
Охлаждение		самоохлаждение									
Окружающие усл	овия			см. рун	ководств	о по эксп	луатации	сервоуси	лителя		
Масса [кг] d		0,4	0,53	0,99	1,45	3,0	0,4	0,53	0,99	1,45	3,0

							Серв	водвигател	ΙЬ					
				С	ерия Н	C-SFS				C	ерия Н	C-RFS		
		52	102	152	202	352	502	702	103	153	203	353	503	
Применимый сер	воусилитель MR-J2S-?	60A	100A	200A	200A	350A	500A	700A	200A	200A	350A	500A	500A	
Номинальная вых	кодная мощность [кВт]	0,5	1,0	1,5	2,0	3,5	5,0	7	1,0	1,5	2,0	3,5	5,0	
Номинальный кру	/тящий момент [Нм]	2,39	4,78	7,16	9,55	16,7	23,9	33,4	3,18	4,78	6,37	11,1	15,9	
Номинальная час	тота вращения [мин-1]				2000	0					300	0		
Максимальная ча [мин-1]	стота вращения		3000		25	600	2	2000			450	0		
Максимально дог щения [мин-1]	пустимая частота вра-		3450		28	50	2	2300			517	5		
Максимальный кр	рутящий момент [Нм]	7,16	14,4	21,6	28,5	50,1	71,6	100	7,95	11,9	15,9	27,9	39,7	
Момент инерции масс Ј [кг ґ смl] d			13,7	20,0	42,5	82	101	160	1,5	1,9	2,3	8,6	12	
Рекомендуемое отношение момента инерции нагрузки к моменту инерции серводвигателя с			J 15							J 5				
	Встроенный тормозной резистор в сервоусилителе	56	54	136	64	31	39	32	1090	860	710	174	125	
Тормозных цик-	MR-RFH75-40	560	270	-	-	-	-	-	_	-	-	-		
лов тормозного резистора [в ми-	MR-RFH220-40	1680	810	-	-	_	-	-	_	_	-	-	-	
нуту] а	MR-RFH400-13	-	-	680	320	150	150	95 (MR- RFH 400-6,7)	5450	4300	3550	669	479 (MR- RFH 400-6,7)	
Полная входная м	иощность [кВА]	1,0	1,7	2,5	3,5	5,5	7,5	10	1,7	2,5	3,5	5,5	7,5	
Номинальный ток	(A)	3,2	6	9	11	17	28	35	6,1	8,8	14	23	28	
Макс. ток [А]		9,6	18	27	33	51	84	105	18,4	23,4	37	58	70	
Частота вращени	я / датчик положения		3	нкодер	разре	ешающ	ая спос	обность: 1	31072	импульс	сов/об	орот)		
Степень защиты								IP65						
Охлаждение		самоохлаждение												
Окружающие усл	овия				см. рук	оводст	во по э	ксплуатаці	и серв	оусили	теля			
Масса [кг] d		5,0	7,0	9,0	12,0	19,0	23	32	3,9	5,0	6,2	12,0	17,0	

				C	ерводвигате	ль				
				Серия НС-	SFS (400-вол	ьтный тип)				
		524	1024	1524	2024	3524	5024	7024		
Применимый сер	воусилитель MR-J2S-?	60A4	100A4	200A4	200A4	350A4	500A4	700A4		
Номинальная вых	кодная мощность [кВт]	0,5	1,0	1,5	2,0	3,5	5,0	7		
Номинальный кру	утящий момент [Нм]	2,39	4,78	7,16	9,55	16,7	23,9	33,4		
Номинальная час	тота вращения [мин-1]				2000					
Максимальная ча	астота вращения [мин-1]		3000		25	500	20	00		
Максимально дог ния [мин-1]	пустимая частота враще-		3450		28	350	23	000		
Максимальный к	рутящий момент [Нм]	7,16	14,4	21,6	28,5	50,1	71,6	100		
Момент инерции [кг ґ смі] d	масс Ј	6,6	13,7	20,0	42,5	82	101	160		
	отношение момента и к моменту инерции сер-	J 15								
	Встроенный тормозной резистор в сервоусили- теле	125	200	136	64	43	39	32		
Тормозных цик-	MR-PWR T150-270	415	-	-	-	-	-	_		
лов тормозного резистора [в ми-	MR-PWR T400-120	_	600	-	-	_	-	_		
нуту] а	MR-PWR T600-80	_	-	680	320	_	-	_		
	MR-PWR T600-47	_	-	-	-	167	150	_		
	MR-PWR T600-26	-	-	-	-	-	-	95		
Полная входная г	иощность [кВА]	1,0	1,7	2,5	3,5	5,5	7,5	10		
Номинальный тон	([A]	1,5	2,8	4,4	5,4	8,6	14	17		
Макс. ток [А]		4,5	8,4	13,2	16,2	25,8	42	51		
Частота вращени	я / датчик положения	3	нкодер (разр	решающая сі	пособность:	131072 импул	ъсов/оборот	г)		
Степень защиты					IP65					
Охлаждение				ca	моохлажден	ие				
Окружающие усл	овия		см. ру	ководство п	о эксплуатац	ии сервоуси	пителя			
Масса [кг] d		5,0	7,0	9,0	12,0	19,0	23	32		

- Указанное число тормозных циклов в минуту при срабатывании тормозного блока является допустимым числом тормозных циклов в минуту для случая, если серводвигатель без нагрузки затормаживается с номинальной частоты вращения до неподвижного состояния. Если электродвигатель находится под нагрузкой, табличное значение необходимо умножить на 1/(m + 1) (m = момент инерции нагрузки / момент инерции электродвигателя).
- ² Если отдаваемый крутящий момент находится в области номинального крутящего момента, число тормозных циклов в минуту не ограничено.
- Э Если отношение момента инерции нагрузки к моменту инерции вала электродвигателя превышает указанное значение, свяжитесь с вашим региональным торговым представителем.
- Если серводвигатель оснащен электромагнитным удерживающим тормозом, то соответствующие значения можно найти в таблице на следующей странице.

2.2.1 Данные электромагнитного удерживающего тормоза



ВНИМАНИЕ:

Электромагнитный удерживающий тормоз рассчитан на удержание нагрузки. Его нельзя использовать для торможения вращающегося электродвигателя.

Технические данные электромагнитного удерживающего тормоза для соответствующих серводвигателей перечислены в следующей таблице:

	Серводвигатель	Серия Н	C-MFS		Серия НО	C-SFS	Серия Н	C-RFS	Серия Н	IC-KFS			
Пункт		053B 13B	23B 43B	73B	052B- 152B/ 0524B-1 524B	202B- 702B/ 2024B-7 024B	103B-2 03B	353B 503B	053B 13B	23B 43B	73B		
??? a		электромагнитный дисковый тормоз (с электрическим растормаживанием и пружинным затормаживанием)											
Номинально	е напряжение d	24 V DC, +0 %/-10 %											
Мощность [Е	Вт]	6,3	7,9	10	19	34	19	23	6,3	7,9	10		
Момент трен	ния покоя [Нм]	0,32	1,3	2,4	8,3	43,1	6,8	16,7	0,32	43,1	2,4		
Время задер ки [c] b	Время задержки деблокиров- ки [c] b		0,03	0,03	0,04	0,1	0,03	0,04	0,03	0,1	0,03		
Время за- держки	пер. ток выкл. (см. руково- дство)	0,08	0,1	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,08	0,12	0,12		
торможе- ния [с] bc	пост. ток выкл. (см. руково- дство)	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,03	0,03		
Доп. тор- мозные мо-	на каждое тор- можение	5,6	22,0	64,0	400	4500	400	400	5,6	22,0	64		
менты [Нм]	вчас	56	220	640	4000	45000	4000	4000	56	220	640		
	движности тормо- пектродвигателя	0,19- 2,5	0,12- 1,2	0,1- 0,9	0,2- 0,6	0,2- 0,6	0,2- 0,6	0,2- 0,6	0,19– 2,5	0,12- 1,2	0,1- 0,9		
Срок служ-	количество тор- мозных циклов	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000		
бы удерживающего тормоза	работа на каж- дое торможе- ние [Нм]	4	15	32	200	1000	200	200	4	15	32		

На электромагнитном удерживающем тормозе не имеется ручного расцепляющего устройства. Если вы хотите отпустить удерживающий тормоз (например, для центровки машины), вы должны предусмотреть дополнительное переключение постоянным напряжением 24 В пост., с помощью которого вы при необходимости можете отпустить удерживающий тормоз.

⁽²⁾ Эти значения действительны для температуры 20°С.


Задержка активации тормоза увеличивается по мере износа тормозной накладки.


⁽⁴⁾ Для этого нельзя использовать постоянное напряжение 24 В внутреннего электропитания интерфейсов (VDD). Используйте внешнее электропитание.


3 Компоненты корпуса

3.1 Элементы управления

Сервоусилители до MR-J2S-350A








Nº	Обозначение	Описание
0	Соединение для входного/выходного сигнала (CN1A)	Для передачи входных/выходных сигналов
2	Соединение для входного/выходного сигнала (CN1B)	Для передачи входных/выходных сигналов
3	Коммуникационный порт (CN3)	Для подключения персонального компьютера или аналоговых контрольных приборов
4	Табличка данных	_
6	Соединение для энкодера (CN2)	Для подключения энкодера серводвигателя
6	Контрольная лампа CHARGE	Горит при заряженном промежуточном звене постоянного тока Если эта контрольная лампа горит, кабели отсоединять нельзя.
0	Клеммная колодка электропитания (ТЕ1)	Для подключения электропитания и серводвигателя
8	Клеммная колодка управляющего напряжения (ТЕ2)	Для подключения электропитания управляющей части и тормозного резистора
9	Клемма для защитного заземления (РЕ)	Для заземления модуля
0	Охлаждающий вентилятор	-





ВНИМАНИЕ:

Перепутывание выводов CN1A, CN1B, CN3 и CN2 может привести к короткому замыканию и разрушению входов и выходов.

Сервоусилители MR-J2S-500A и MR-J2S-700A








Nº	Обозначение	Описание
0	Соединение для входного/выходного сигнала (CN1A)	Для передачи входных/выходных сигналов
2	Соединение для входного/выходного сигнала (CN1B)	Для передачи входных/выходных сигналов
3	Коммуникационный порт (CN3)	Для подключения персонального компьютера или аналоговых контрольных приборов
4	Табличка данных	_
6	Соединение для энкодера (CN2)	Для подключения энкодера серводвигателя
6	Контрольная лампа CHARGE	Горит при заряженном промежуточном звене постоянного тока Если эта контрольная лампа горит, кабели отсоединять нельзя.
0	Клеммная колодка управляющего напряжения (ТЕ2)	Для подключения электропитания управляющей части
8	Клеммная колодка электропитания (ТЕ1)	Для подключения электропитания, серводвигателя и тормозного блока или тормозного резистора
9	Клемма для защитного заземления (РЕ)	Для заземления модуля
0	Охлаждающие вентиляторы	_





ВНИМАНИЕ:

Перепутывание выводов CN1A, CN1B, CN3 и CN2 может привести к короткому замыканию и разрушению входов и выходов.

Сервоусилители MR-J2S-60A4 ... MR-J2S-200A4








NΩ	Обозначение	Описание
0	Соединение электропитания (CNP1)	Для подключения электропитания
2	Соединение для входного/выходного сигнала (CN1A)	Для передачи входных/выходных сигналов
3	Соединение для входного/выходного сигнала (CN1B)	Для передачи входных/выходных сигналов
4	Соединение для энкодера (CN2)	Для подключения энкодера серводвигателя
6	Коммуникационный порт (CN3)	Для подключения персонального компьютера или аналоговых контрольных приборов
6	Табличка данных	-
0	Опциональный тормозной резистор (CNP2)	Для подключения опционального тормозного резистора
8	Соединение управляющего напряжения (CN4)	Для подключения электропитания управляющей части
9	Подключение серводвигателя (CNP3)	Для подключения серводвигателя
0	Клемма для защитного заземления (РЕ)	Для заземления модуля
0	Охлаждающие вентиляторы	-





ВНИМАНИЕ:

Перепутывание выводов CN1A, CN1B, CN3 и CN2 может привести к короткому замыканию и разрушению входов и выходов.

Сервоусилители MR-J2S-350A4 ... MR-J2S-700A4







Nº	Обозначение	Описание
0	Соединение для входного/выходного сигнала (CN1A)	Для передачи входных/выходных сигналов
2	Соединение для входного/выходного сигнала (CN1B)	Для передачи входных/выходных сигналов
3	Коммуникационный порт (CN3)	Для подключения персонального компьютера или аналоговых контрольных приборов
4	Табличка данных	_
6	Соединение для энкодера (CN2)	Для подключения энкодера серводвигателя
6	Контрольная лампа CHARGE	Горит при заряженном промежуточном звене постоянного тока Если эта контрольная лампа горит, кабели отсоединять нельзя.
0	Перемычка (JP11)	Для переключения между положительной и отрицательной логикой
8	Клеммная колодка управляющего напряжения (ТЕ2)	Для подключения электропитания управляющей части
9	Клеммная колодка электропитания (ТЕ1)	Для подключения электропитания, серводвигателя и тормозного блока или тормозного резистора
0	Клемма для защитного заземления (РЕ)	Для заземления модуля
0	Охлаждающие вентиляторы	_



ВНИМАНИЕ:

Перепутывание выводов CN1A, CN1B, CN3 и CN2 может привести к короткому замыканию и разрушению входов и выходов.


4 Подключение сервоусилителя




ВНИМАНИЕ:

К соответствующим клеммам разрешается подключать только указанное напряжение. Неправильное напряжение может привести к повреждению сервоусилителя.

4.1 Клеммы электропитания и управляющего напряжения





Обзор силовых соединений для сервоусилителей с MR-J2S-60A по MR-J2S-700A

Обозначение	Сигнал	Описание
L1, L2, L3	Электропитание	Номинальный диапазон напряжения: трехфазное 200230 В пер., 50/60 Гц. До 750 Вт возможно однофазное подключение.
L11, L21	Управляющее напря- жение	Номинальный диапазон напряжения: однофазное 200230 В пер., 50/60 Гц. При этом фаза L11 должна совпадать с L1, а фаза L21 - с фазой L2.
N	Опциональный тор- мозной блок	Опциональный тормозной блок подключите к клеммам Р и N. Перед подключением опционального тормозного блока необходимо отсоединить от клемм Р-С внутренний тормозной резистор. К сервоусилителям MR-J2S-350A или сервоусилителям меньших типоразмеров опциональный тормозной блок подключать нельзя.
P, C, D	Опциональный тор- мозной резистор / тормозной блок	МR-J2S-350A или меньше При поставке с завода-изготовителя клеммы P-D соединены перемычкой. Если вы устанавливаете опциональный тормозной резистор, перемычку необходимо удалить. Подключите опциональный тормозной резистор к клеммам P-C. К сервоусилителям MR-J2S-350A или сервоусилителям меньших типоразмеров опциональный тормозной блок подключать нельзя. МR-J2S-500A или больше Перед подключением опционального тормозного резистора или опционального тормозного блока необходимо отсоединить от клемм P-C внутренний тормозной резистор. Подключите опциональный тормозной резистор к клеммам P-C. Опциональный тормозной блок подключается к клеммам P и N.
U, V, W	Выход серводвигате- ля	Подключите здесь клеммы электропитания U, V, W серводвигателя.
PE	Защитный провод	Подключите здесь защитный провод серводвигателя и клемму заземления распределительного шкафа.


Обзор силовых подключений для сервоусилителей с MR-J2S-60A4 по MR-J2S-700A4

Обозначение	Сигнал	Описание				
L1, L2, L3	Электропитание	Номинальный диапазон напряжения: трехфазное 380480 В пер., 50/60 Гц.				
24 V/L11, 0 V/L21	Управляющее напря- жение	Подключите здесь источник постоянного напряжения 24 В. При этом плюсовой полюс источника напряжения необходимо соединить с клеммой 24 V / L11, а минусовой полюс источника напряжения - с клеммой 0 V / L21.				
N	Опциональный тор- мозной блок	Опциональный тормозной блок подключите к клеммам Р и N. Перед подключением опционального тормозного блока необходимо отсоединить от клемм Р-С внутренний тормозной резистор. К сервоусилителям MR-J2S-200A4 или сервоусилителям меньших типоразмеров опциональный тормозной блок подключать нельзя.				
P, C, D	Опциональный тор- мозной резистор / тормозной блок	МR-J2S-200A4 или меньше При поставке с завода-изготовителя клеммы P-D соединены перемычкой. Если вы устанавливаете опциональный тормозной резистор, перемычку необходимо удалить. Подключите опциональный тормозной резистор к клеммам P-C. К сервоусилителям MR-J2S-200A4 или сервоусилителям меньших типоразмеров опциональный тормозной блок подключать нельзя. МR-J2S-350A4 или больше Перед подключением опционального тормозного резистора или опционального тормозного блока необходимо отсоединить от клемм P-C внутренний тормозной резистор. Подключите опциональный тормозной резистор к клеммам P-C. Опциональный тормозной блок подключается к клеммам P и N.				
U, V, W	Выход серводвигате- ля	Подключите здесь клеммы электропитания U, V, W серводвигателя.				
PE	Защитный провод	Подключите здесь защитный провод серводвигателя и клемму заземления распределительного шкафа.				


4.2 Примеры подключения

4.2.1 Подключение 200-вольтных сервоусилителей

Подключение к 1-фазному напряжению




Подключение к 3-фазному напряжению




4.2.2 Подключение 400-вольтных сервоусилителей

Сервоусилители до MR-J2S-200A4



Сервоусилители MR-J2S-350A4 ... MR-J2S-700A4



4.3 Сигнальные провода

Разводка сигналов интерфейсов CN1A и CN1B

Соед- инение	№ конт.	Сигнал ввода-вывод а (I/O) а	Символы входных/выходных сигналов в режиме регулирования b						
			Р	P/S	s	S/T	Т	T/P	Pr.
	1	-	LG	LG	LG	LG	LG	LG	-
	2	I	NP	NP/-	ı	_	_	-/NP	_
	3	1	PP	PP/-	-	_	_	-/PP	-
	4	_	P15R	P15R/P15R	P15R	P15R	P15R	P15R	-
	5	0	LZ	LZ	LZ	LZ	LZ	LZ	-
	6	0	LA	LA	LA	LA	LA	LA	-
	7	0	LB	LB	LB	LB	LB	LB	-
	8	I	CR	CR/SP1	SP1	SP1/SP1	SP1	SP1/CR	Pr. 43-48
	9	_	СОМ	СОМ	СОМ	СОМ	СОМ	СОМ	-
0144	10	_	SG	SG	SG	SG	SG	SG	_
CN1A	11	-	OPC	OPC/-	-	_	-	-/OPC	-
	12	I	NG	NG/-	-	_	_	-/NG	_
	13	I	PG	PG/-	-	_	_	-/PG	-
	14	0	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-
	15	0	LZR	LZR	LZR	LZR	LZR	LZR	_
	16	0	LAR	LAR	LAR	LAR	LAR	LAR	-
	17	0	LBR	LBR	LBR	LBR	LBR	LBR	-
	18	0	INP	INP/SA	SA	SA/-	-	-/INP	Pr. 49
	19	0	RD	RD	RD	RD	RD	RD	Pr. 49
	20	-	SG	SG	SG	SG	SG	SG	-
	1	_	LG	LG	LG	LG	LG	LG	-
	2	I	_	-/VC	VC	VC/VLA	VLA	VLA/-	-
	3	-	VDD	VDD	VDD	VDD	VDD	VDD	-
	4 d	0	DO1	DO1	DO1	DO1	DO1	DO1	-
	5	I	SON	SON	SON	SON	SON	SON	Pr. 43-48
	6	0	TLC	TLC	TLC	TLC/VLC	VLC	VLC/TLC	Pr. 49
	7	I	_	LOP	SP2	LOP	SP2	LOP	Pr. 43-48
	8	I	PC	PC/ST1	ST1	ST1/RS2	RS2	RS2/PC	Pr. 43-48
	9	I	TL	TL/ST2	ST2	ST2/RS1	RS1	RS1/TL	Pr. 43-48
	10	_	SG	SG	SG	SG	SG	SG	-
CN1B	11	_	P15R	P15R	P15R	P15R	P15R	P15R	-
	12	I	TLA	TLA/TLA c	TLA c	TLA/TC c	TC	TC/TLA	-
	13	_	СОМ	СОМ	СОМ	СОМ	COM	СОМ	-
	14	I	RES	RES	RES	RES	RES	RES	Pr. 43-48
	15	I	EMG	EMG	EMG	EMG	EMG	EMG	-
	16	I	LSP	LSP	LSP	LSP/-	-	-/LSP	_
	17	I	LSN	LSN	LSN	LSN/-	_	-/LSN	_
	18	0	ALM	ALM	ALM	ALM	ALM	ALM	Pr. 49
	19	0	ZSP	ZSP	ZSP	ZSP	ZSP	ZSP	Pr. 1, 49
	20	_	SG	SG	SG	SG	SG	SG	_

(1) E : входные сигналы A : выходные сигналы

② Р : позиционное регулирование

S : регулирование частоты вращения Т : регулирование крутящего момента

P/S: позиционное регулирование / регулирование частоты вращения в попеременном режиме

S/T : регулирование частоты вращения / крутящего момента в попеременном режиме

T/P : регулирование крутящего момента / позиционное регулирование в попеременном режиме

- ^③ Путем установки параметров с 43 по 48 становится возможным применение TL. TLA можно использовать.
- ④ Сигнал CN1A-18 выводится всегда.

Значение символов:

Символ	Значение	Символ	Значение		
SON	Серво ВКЛ.	VLC	Ограничение частоты вращения достигнуто		
LSP	Концевой выключатель, вращение вперед	RD	Готов		
LSN	Концевой выключатель, вращение назад	ZSP	Неподвижное состояние		
CR	Стирание позиционного счетчика	INP	В позиции		
SP1	Выбор неизменной частоты вращения 1	SA	Частота вращения достигнута		
SP2	Выбор неизменной частоты вращения 2	ALM	Неисправность		
PC	Переключение на П-регулятор	WNG	Предупреждение		
ST1	Запуск вперед	BWNG	Предупреждение о батарейке		
ST2	Запуск назад	ОР	Энкодер, импульс фазы Z (открытый коллектор)		
TL	Ограничение крутящего момента	MBR	Автоматическое переключение удерживающего тормоза		
RES	Сброс	LZ	Энкодер, импульс фазы Z (дифференциальные вы-		
EMG	Внешнее аварийное выключение	LZR	ходы)		
LOP	Смена функции регулирования	LA	Энкодер, импульс фазы А (дифференциальные вы-		
VC	Аналоговое заданное значение частоты вращения	LAR	ходы)		
VLA	Аналоговое ограничение частоты вращения	LB	Энкодер, импульс фазы В (дифференциальные вы-		
TLA	Аналоговое ограничение крутящего момента	LBR	ходы)		
TC	Аналоговое заданное значение крутящего момента	VDD	Внутреннее электропитание		
RS1	Выбор вращения вперед при регулировании крутящего момента	СОМ	Точка опорного потенциала цифрового входного интерфейса		
RS2	Выбор вращения назад при регулировании крутящего момента	OPC	Электропитание для интерфейса с открытым кол лектором		
PP		SG	Подключение цифрового входного интерфейса к массе		
NP	Вращение вперед/назад, серия импульсов	P15R	15 В пост.		
PG		LG	Подключение к массе		
NG		SD	Экранирование		

4.4 Интерфейсы

Ниже разъясняется подключение периферии к интерфейсам. Если тип сервоусилителя не указан, то схемы подключения относятся как к 200-вольтным, так и к 400-вольтным сервоусилителям.

В 400-вольтных сервоусилителях имеется возможность выбрать один из двух видов управляющей логики, переставив перемычку JP11. При заводской настройке перемычка вставлена в верхнюю позицию (отрицательная логика, 0 В пост. соответствует логической 1). Если требуется работать с положительной логикой (24 В пост. соответствует логической 1), перемычку следует переставить в нижнюю позицию.


ПРИМЕЧАНИЕ


Перед переставлением перемычки отключите напряжение питания. Переставление перемычки при включенном напряжении может привести к неисправностям.

Цифровой входной интерфейс DI-1

Сигнал подается через реле или транзистор с открытым коллектором.

Подключение внешних приборов (положительная логика)








ВНИМАНИЕ:

При подключении внешних приборов к 400-вольтному сервоусилителю, в случае положительной логики внутренний источник напряжения подключать нельзя. Используйте внешний источник напряжения. Не соединяйте клемму SG с клеммой COM, так как это может привести к разрушению сервоусилителя.


• Подключение внешних приборов (отрицательная логика)




Цифровой выходной интерфейс DO-1

Через этот интерфейс можно управлять, например, контрольной лампой, реле или оптическим соединителем. В случае индуктивной нагрузки предусмотрите диод (D), а в случае лампы – резистор тока включения (R) (допустимый ток: 40 мA, пик тока включения: 100 мA).

• Индуктивная нагрузка (отрицательная логика)



• Индуктивная нагрузка (положительная логика)







ВНИМАНИЕ:

- При подключении внешних приборов к 400-вольтному сервоусилителю, в случае положительной логики внутренний источник напряжения подключать нельзя. Используйте внешний источник напряжения.
 Не соединяйте клемму VDD с клеммой SG, так как это может привести к разрушению сервоусилителя.
- При подключении индуктивной нагрузки обращайте внимание на правильную полярность диода D. Перепутывание полюсов диода может привести к разрушению сервоусилителя.

Подключение контрольной лампы (отрицательная логика)



• Подключение контрольной лампы (положительная логика)






ВНИМАНИЕ:

При подключении внешних приборов к 400-вольтному сервоусилителю, в случае положительной логики внутренний источник напряжения подключать нельзя. Используйте внешний источник напряжения.


He соединяйте клемму VDD с клеммой SG, так как это может привести к разрушению сервоусилителя.

Интерфейс для входа серии импульсов DI-2


 Управление с помощью открытого коллектора при отрицательной логике (максимальная входная частота: 200 ґ 10і имп/с)



Входные импульсы




• Дифференциальные входы (макс. входная частота: 500 ґ 10і имп/с)




Эмулированный выход энкодера DO-2


 Открытый коллектор макс. выходной ток 35 мА




• Дифференциальные выходы




Временная диаграмма выходных сигналов



Аналоговый вход




Аналоговый выход



5 Индикация и работа

5.1 Поточная диаграмма индикации

Для настройки параметров и индикации диагностики и состояния используется поле индикации с передней стороны сервоусилителя (5-значный 7-сегментный светодиодный дисплей). Индикацию можно переключать с помощью клавиш MODE, UP и DOWN. Для вызова и установки дополнительных параметров предварительно необходимо установить параметр 19 (защита от записи параметров).



5.2 Параметры

Обзор базовых параметров с 0 по 19

Nº	Символ	Обозначение	????? b	Заводская настройка	Единица	ользов. настройка
0	STY a	Выбор функции регулирования / опционального тормозного резистора	PST	0000		
1	OP1 a	Выбор функции 1	PST	0002		
2	ATU	Автонастройка	PS	0105		
3	CMX	Электронный редуктор (числитель)	Р	1		
4	CDV	Электронный редуктор (знаменатель)	Р	1		
5	INP	Порог срабатывания "В позиции"	Р	100	импульсы	
6	PG1	Коэффициент усиления позиционного регулирования	Р	35	рад/с	
7	PST	Время ускорения/замедления (режим: позиционное регулирование)	Р	3	мс	
0	001	Фиксированная частота вращения 1	S	100	мин-1	
8	SC1	Ограничение частоты вращения 1	Т	100	мин-1	
9	000	Фиксированная частота вращения 2	S	500	мин-1	
9	SC2	Т	500	мин-1		
10	000	Фиксированная частота вращения 3	S	1000	мин-1	
10	SC3	Ограничение частоты вращения 3	Т	1000	мин-1	
11	STA	Время ускорения (режим: регулирование частоты вращения / крутящего момента)	ST	0	мс	
12	STB	Время замедления (режим: регулирование частоты вра- щения / крутящего момента)	ST	0	МС	
13	STC	S-образная характеристика ускорения / замедления	ST	0	мс	
14	TQC	Фильтр заданного значения крутящего момента	Т	0	мс	
15	SNO a	Номер станции	PST	0		
16	BPS a	Скорость передачи данных, стирание перечня сигнализации	PST	0000		
17	MOD	Выбор функции аналогового выхода	PST	0100		
18	DMD a	Выбор индикации состояния	PST	0000		
19	BLK a	Защита от записи	PST	0000		

① Для активации настройки этих параметров необходимо выключить и снова включить электропитание.

^② Символы в столбце "Режим" указывают на применение параметра в соответствующей функции регулирования

Р: позиционное регулирование

S: регулирование частоты вращения

Т: регулирование крутящего момента

Обзор дополнительных параметров с 20 по 49

NΩ	Символ	Обозначение	Режим b	Заводская настройка	Единица	Пользов. настройка
20	OP2 a	Выбор функции 2	PST	0000		
21	OP3 a	Выбор функции 3	Р	0000		
22	OP4 a	Выбор функции 4	PST	0000		
23	FFC	"Коэффициент усиления "Feed forward"	Р	0	%	
24	ZSP	Сообщение "Частота вращения 0"	PST	50	мин-1	
25	VCM	Частота вращения при максимальном заданном значении	s	С	мин-1	
		Ограничение частоты вращения	Т	С	мин-1	
26	TLC	Крутящий момент при максимальном заданном значении	Т	100	%	
27	ENR a	Разрешающая способность имитации энкодера	PST	4000	импуль- сы	
28	TL1	Ограничение крутящего момента 1	PST	100	%	
29	VCO	Смещение аналогового заданного значения частоты вращения	s	d	мВ	
		Смещение аналогового ограничения частоты вращения	Т	d	мВ	
30	TLO	Смещение аналогового заданного значения крутящего момента	Т	0	мВ	
		Смещение аналогового ограничения крутящего момента	s	0	мВ	
31	MO1	Смещение аналогового выхода 1	PST	0	мВ	
32	MO2	Смещение аналогового выхода 2	PST	0	мВ	
33	MBR	Задержка переключения удерживающего тормоза	PST	100	мс	
34	GD2	Соотношение инерции масс	PST	70	Ч 0,1	
35	PG2	Коэффициент усиления контура позиционного регулирования 2	Р	35	рад/с	
36	VG1	Коэффициент усиления контура регулирования частоты вращения 1	PS	177	рад/с	
37	VG2	Коэффициент усиления контура регулирования частоты вращения 2	PS	817	рад/с	
38	VIC	Интегральный коэффициент усиления контура регулирования частоты вращения	PS	48	мс	
39	VDC	Дифференциальный коэффициент усиления контура регулирования частоты вращения	PS	980		
40	_	резерв	-	0		_
41	DIA a	Маскировка сигнала (SON/LSP/LSN)	PST	0000		
42	DI1 a	Параметрирование входных сигналов 1	PST	0003		
43	DI2 a	Параметрирование входных сигналов 2 (CN1B контакт 5)	PST	0111		
44	DI3 a	Параметрирование входных сигналов 3 (CN1B контакт 14)	PST	0222		
45	DI4 a	Параметрирование входных сигналов 4 (CN1A контакт 8)	PST	0665		
46	DI5 a	Параметрирование входных сигналов 5 (CN1B контакт 7)	PST	0770		
47	DI6 a	Параметрирование входных сигналов 6 (CN1B контакт 8)	PST	0883		
48	DI7 a	Параметрирование входных сигналов 7 (CN1B контакт 9)	PST	0994		
49	DO1 a	Параметрирование выходных сигналов	PST	0000		

Для активации настройки этих параметров необходимо выключить и снова включить электропитание.

Символы в столбце "Режим" указывают на применение параметра в соответствующей функции регулирования:

Р: позиционное регулирование

S: регулирование частоты вращения

Т: регулирование крутящего момента

³ Номинальная частота вращения используемого серводвигателя

④ Зависит от сервоусилителя

Обзор дополнительных параметров с 50 по 84

Nº	Символ Обозначение		Режим b	Заводская настройка	Единица	Пользов. настройка
50	-	резерв	_	0000		-
51	OP6 a	Выбор функции 6	PST	0000		
52	-	резерв	-	0000		-
53	OP8 a	Выбор функции 8	PST	0000		
54	OP9 a	Выбор функции 9	PST	0000		
55	OPA a	Выбор функции А	Р	0000		
56	SIC	Контрольное время для последова- тельной коммуникации	PST	0	s	
57	-	резерв	_	10		-
58	NH1	1-й фильтр для подавления механичес- ких резонансов	PST	0000		
59	NH2	2-й фильтр для подавления механичес- ких резонансов	PST	0000		
60	LPF	Фильтр нижних частот для подавления вибрации	PST	0000		
61	GD2B	2-е соотношение инерции масс	PS	70	Ч 0,1	
62	PG2B	Соотношение коэффициентов усиления для контура позиционного регулирования 2	Р	100	%	
63	VG2B	Соотношение коэффициентов усиления для контура регулирования частоты вращения 2	PS	100	%	
64	VICB	Соотношение коэффициентов усиления тока контура регулирования частоты вращения	PS	100	%	
65	CDP a	Переключение коэффициента усиления	PS	0000		
66	CDS	Порог для переключения коэффициента усиления	PS	10	С	
67	CDT	Время для переключения коэффициента усиления	PS	1	мс	
68	-	резерв	_	0		-
69	CMX2	2-й коэффициент для заданного значения импульса	Р	1		
70	СМХЗ	СМХЗ З-й коэффициент для заданного значения импульса		1		
71	CMX4	4-й коэффициент для заданного значения импульса	Р	1		
72	SC4	Фиксированная частота вращения 4	S	200	мин-1	
	004	Ограничение частоты вращения 4	Т	200	мин-1	
73	SC5	Фиксированная частота вращения 5	S	300	мин-1	
75	303	Ограничение частоты вращения 5	Т	300	мин-1	
74	SC6	Фиксированная частота вращения 6	S	500	мин-1	
		Ограничение частоты вращения 6	Т	500	мин-1	
75	SC7	Фиксированная частота вращения 7	S	800	мин-1	
	1007	Ограничение частоты вращения 7	Т	800	мин-1	
76	TL2	Ограничение крутящего момента 2	PST	100	%	
77	-	резерв	-	100		-
78	-	резерв	_	10000		-
79	-	резерв	_	10		-
80	-	резерв	-	10		
81	-	резерв		100		
82	-	резерв		100		
83	-	резерв	-	100		-
84	-	резерв	-	0		_

- ① Для активации настройки этих параметров необходимо выключить и снова включить электропитание.
- ^② Символы в столбце "Режим" указывают на применение параметра в соответствующей функции регулирования:
 - Р: позиционное регулирование
 - S: регулирование частоты вращения
 - Т: регулирование крутящего момента
- $^{\scriptsize (3)}$ Единица зависит от настройки параметра 65.

6 Тревожная сигнализация и предупреждения

6.1 Перечень тревожной сигнализации и предупреждений

Если во время работы возникла неисправность, выводится соответствующие сообщение сигнализации или предупреждение. Чтобы выводить код сигнализации через цифровые выходы в состоянии "ВКЛ./ВЫКЛ.", установите параметр 49 на "mmm1". Предупреждающие сообщения с AL.92 по AL.EA кодов не имеют. При нормальной работе (без сигнализации) с помощью сигналов CN1B-19, CN1A-18 и CN1A-19 выводятся стандартные сигналы состояния (например, частота вращения).

						Сброс сигнализации		
	Индикация	Контакт CN1B-18	Контакт CN1A-18	Контакт CN1A-19	Причина неисправности	Напряжение питания ВЫКЛ. ® ВКЛ.	При текущей индикации тревожной сигнализации нажать SET	Переключение сигнала RES
	AL.10	0	1	0	Пониженное напряжение	~	V	~
	AL.12	0	0	0	Ошибка запоминающего устро- йства 1	~	_	-
	AL.13	0	0	0	Ошибка таймера	~	-	-
	AL.15	0	0	0	Ошибка запоминающего устро- йства 2	~	_	_
	AL.16	1	1	0	Ошибка энкодера 1	~	_	_
	AL.17	0	0	0	Неисправность платы 2	~	_	_
	AL.19	0	0	0	Ошибка запоминающего устро- йства 3	~	_	_
	AL.1A	1	1	0	Неправильный серводвигатель	~	_	_
	AL.20	1	1	0	Ошибка энкодера 2	~	_	_
	AL.24	1	0	0	Короткое замыкание на землю	~	_	_
	AL.25	1	1	0	Потеря абсолютного положения	~	-	-
	AL.30	0	0	1	Перегрузка тормозного блока	∨ 0	√ ®	√ ⊙
Сигнализация	AL.31	1	0	1	Слишком высокая частота вра- щения	~	~	~
иза	AL.32	1	0	0	Превышение тока	~	~	~
Hazi	AL.33	0	0	1	Повышенное напряжение	~	_	_
Q.	AL.35	1	0	1	Слишком высокая входная частота	~	~	V
	AL.37	0	0	0	Ошибка параметра	~	_	_
	AL.45	0	1	1	Перегрев силовой части	~	~	~
	AL.46	0	1	1	Перегрев серводвигателя	~	~	~
	AL.50	0	1	1	Перегрузка 1	√ 0	✓ 0	✓ 0
	AL.51	0	1	1	Перегрузка 2	√ ∘	✓ 0	∨ ⊙
	AL.52	1	0	1	Слишком большое отклонение	~	~	~
	AL.8A	0	0	0	Контрольное время последова- тельной коммуникации	~	~	~
	AL.8E	0	0	0	Последовательная коммуникация	~	~	~
	8888	0	0	0	Сторожевая схема	~	_	-
	AL.92				Утрачен контакт с батарейкой			
	AL.96				Ошибочное движение в нулевую точку			
	AL.9F				Предупреждение о батарейке			
ВИТ	AL.E0				Предупреждение: чрезмерная регенерационная нагрузка			
(del	AL.E1				Предупреждение о перегрузке	сигнализация сбрасывается автоматически при		
be	AL.E3				Ошибочная абсолютная величина	устранении причины неисправности.		ости.
Предупреждения	AL.E5				Ошибка передачи абсолютной величины			
-	AL.E6				АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ серво			
	AL.E9				Предупреждение: силовой контур ВЫКЛ.			
	AL.EA				Предупреждение ABS "Серво ВКЛ."			

Прежде чем сбрасывать сигнализацию и возобновлять эксплуатацию, устраните причину неисправности и дайте сервоусилителю, серводвигателю и тормозному блоку остыть в течение как минимум 30 минут.

Примечания к таблице



ОПАСНО:

При возникновении сигнализации вы должны устранить причину. Убедитесь в том, что повторный запуск не создаст опасности, сбросьте сигнализацию и возобновите эксплуатацию.

В случае потери абсолютного положения (AL.25), во избежание неправильного функционирования необходимо заново выполнить установку базовой точки.

Меры защиты при появлении сообщения сигнализации:



ВНИМАНИЕ:

Если возникло одно из следующих сообщений сигнализации, то прежде чем возобновлять эксплуатацию, устраните причину и дайте сервоусилителю, серводвигателю и тормозному блоку остыть в течение как минимум 30 минут:

- Р перегрузка тормозного контура AL.30
- Р перегрузка 1 AL.50
- Р перегрузка 2 AL.51

Если вместо этого сбросить сигнализацию путем выключения и повторного включения электропитания, а затем просто возобновить работу, это может привести к повреждению сервоусилителя, серводвигателя и тормозного резистора.



ОПАСНО:

Кратковременное падение напряжения

Если напряжение упало на время более 60 мс, выводится сигнализация о падении напряжения (AL.10). Если падение напряжения продолжает иметь место еще 20 мс, регулирующий контур выключается. В этом состоянии, если бы напряжение снова повысилось и одновременно имелся сигнал "Серво ВКЛ.", произошел бы бесконтрольный запуск серводвигателя. Во избежание такой ситуации вы должны предусмотреть схему, которая при появлении сигнализации сразу выключает сигнал "Серво ВКЛ.".

УКАЗАНИЯ

Если возникла тревожная сигнализация, сигнал тревоги (ALM) выключается и в поле индикации появляется соответствующий код сигнализации. Серводвигатель останавливается. Для поиска неисправности вы можете использовать опциональное наладочное программное обеспечение.


Позиционное регулирование

При возникновении тревожной сигнализации эталонная позиция стирается. Поэтому после сброса сигнализации необходимо выполнить движение в нулевую точку.

7 Размеры


7.1 Размеры 200-вольтных сервоусилителей

7.1.1 MR-J2S-10A и MR-J2S-20A




Тип прибора	Масса [кг]	
MR-J2S-10A	0.7	
MR-J2S-20A	0,7	

7.1.2 MR-J2S-40A и MR-J2S-60A




Тип прибора	Масса [кг]	
MR-J2S-40A	11	
MR-J2S-60A	1,1	

7.1.3 MR-J2S-70A и MR-J2S-100A




Тип прибора	Масса [кг]	
MR-J2S-70A	1.7	
MR-J2S-100A	1,7	

7.1.4 MR-J2S-200A и MR-J2S-350A




Тип прибора	Масса [кг]	
MR-J2S-200A	20	
MR-J2S-350A	2,0	

7.1.5 MR-J2S-500A



	Тип прибора	Масса [кг]
Г	MR-J2S-500A	4,9


7.1.6 MR-J2S-700A



Тип прибора	Масса [кг]
MR-J2S-700A	7,2


7.2 Размеры 400-вольтных сервоусилителей

7.2.1 MR-J2S-60A4 ... MR-J2S-200A4




Тип прибора	Масса [кг]	
MR-J2S-60A4	0.1	
MR-J2S-100A4	2,1	
MR-J2S-200A4	2,2	

7.2.2 MR-J2S-350A4 и MR-J2S-500A4




Тип прибора	Масса [кг]	
MR-J2S-350A4	E	
MR-J2S-500A4	3	

7.2.3 MR-J2S-700A4



Тип прибора	Масса [кг]	
MR-J2S-700A4	7,2	

7.2.4 MR-J2S-11KA4 ... MR-J2S-22KA4



Тип прибора	A	В	Масса [кг]
MR-J2S-11KA4	000	236 260	15
MR-J2S-15KA4	236		16
MR-J2S-22KA4	326	350	20



POLEN

HEADQUARTERS

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPA FUROPE B.V. German Branch Gothaer Straße 8 D-40880 Ratingen Telefon: (02102) 486-0 Telefax: (02102) 486-1120 E-Mail: megfamail@meg.mee.com MITSUBISHI ELECTRIC FRANKREICH FUROPE B.V. French Branch 25, Boulevard des Bouvets F-92741 Nanterre Cedex Telefon: +33 1 55 68 55 68 Telefax: +33 1 55 68 56 85 E-Mail: factory.automation@fra.mee.com MITSUBISHI ELECTRIC FUROPE B.V. Irish Branch Westgate Business Park, Ballymount IRL-Dublin 24

Telefon: +353 (0) 1 / 419 88 00 Telefax: +353 (0) 1 / 419 88 90 E-Mail: sales.info@meir.mee.com MITSUBISHI ELECTRIC.

ITALIEN **EUROPE B.V** Italian Branch Via Paracelso 12 I-20041 Agrate Brianza (MI) Telefon: +39 (0)39 / 60 53 1 Telefax: +39 (0)39 / 60 53 312

E-Mail: factory.automation@it.mee.com MITSUBISHI ELECTRIC SPANIFN EUROPE B.V. Spanish Branch Carretera de Rubí 76-80 E-08190 Sant Cugat del Vallés

(Barcelona) Telefon: +34 9 3 / 565 3131 Telefax: +34 9 3 / 589 2948 E-Mail: industrial@sp.mee.com

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. **UK Branch** Travellers Lane

GB-Hatfield Herts. AL10 8 XB Telefon: +44 (0)1707 / 27 61 00 Telefax: +44 (0)1707 / 27 86 95 E-mail: automation@meuk.mee.com MITSUBISHI ELECTRIC **JAPAN**

CORPORATION CORPORATION Office Tower "Z" 14 F 8-12,1 chome, Harumi Chuo-Ku **Tokyo 104-6212** Telefon: +81 3 6221 6060 Telefax: +81 3 6221 6075

MITSUBISHI ELECTRIC

AUTOMATION 500 Corporate Woods Parkway **Vernon Hills, IL 60061** Telefon: +1 847 / 478 21 00 Telefax: +1 847 / 478 22 83

VERTRETUNG MITTLERER OSTEN

SHERF Motion Techn. Ltd Rehov Hamerkava 19 IL-58851 Holon Telefon: +972 (0)3 / 559 54 62 Telefax: +972 (0)3 / 556 01 82 E-Mail:

VERTRETUNG AFRIKA

CBI Ltd SÜDAFRIKA Private Bag 2016 **ZA-1600 Isando**Telefon: +27 (0)11 / 928 2000
Telefax: +27 (0)11 / 392 2354
E-Mail: cbi@cbi.co.za

EUROPÄISCHE VERTRETUNGEN

Getronics b.v. Control Systems Pontbeeklaan 43 **BE-1731 Asse-Zellik**Telefon: +32 (0) 2 / 4 67 17 51
Telefax: +32 (0) 2 / 4 67 17 45 E-Mail: infoautomation@getronics.com BUI GARIFN

TELECON CO. BI 4, A. Ljapchev Blvd. **BG-1756 Sofia** Telefon: +359 (0) 2 / 97 44 05 8 Telefax: +359 (0) 2 / 97 44 06 1 E-Mail:

DÄNFMARK

LETTLAND

MOLDAWIEN

louis poulsen industri & automation Geminivei 32 DK-2670 Greve

Telefon: +45 (0) 70 / 10 15 35 Telefax: +45 (0) 43 / 95 95 91 E-Mail: lpia@lpmail.com

ESTLAND UTU Elektrotehnika AS Pärnu mnt. 160i EE-11317 Tallinn

Telefon: +372 (0) 6 / 51 72 80 Telefax: +372 (0) 6 / 51 72 88 E-Mail: utu@utu.ee

Beijer Electronics OY FINNLAND Ansatie 6 A FIN-01740 Vantaa

Telefon: +358 (0) 9 / 886 77 500 Telefax: +358 (0) 9 / 886 77 555 E-Mail: info@beijer.fi

Provendor Oy Teljänkatu 8 A 3 FIN-28130 Pori FINNLAND

Telefon: +358 (0) 2 / 522 3300 Telefax: +358 (0) 2 / 522 3322 E-Mail: —

UTECO A.B.E.E. GRIECHENLAND 5, Mavrogenous Str. GR-18542 Piraeus

Telefon: +302 (0) 10 / 42 10 050 Telefax: +302 (0) 10 / 42 12 033

UK

USA

INEA CR d.o.o. KROATIEN HR-10000 Zagreb
Telefon: +385 (0) 1 / 36 940-01
Telefax: +385 (0) 1 / 36 940-03

E-Mail: inea@inea.hr

Lienes iela 28 **LV-1009 Riga** Telefon: +371 784 / 2280 Telefax: +371 784 / 2281

SIA POWEL

E-Mail: utu@utu.lv Intehsis Srl

Cuza-Voda 36/1-81 **MD-2061 Chisinau** Telefon: +373 (0) 2 / 562 263 Telefax: +373 (0) 2 / 562 263

E-Mail: intehsis@mdl.net Getronics b.v.

NIEDERLANDE Control Systems
Donauweg 2 B
NL-1043 AJ Amsterdam
Telefon: +31 (0) 20 / 587 6700
Telefax: +31 (0) 02 0 / 587 6839

E-Mail: info.gia@getronics.com NORWEGEN

Beijer Electronics AS Teglverksveien 1

NO-3002 Drammen
Telefon: +47 (0) 32 / 24 30 00
Telefax: +47 (0) 32 / 84 85 77
E-Mail: info@beijer.no

EUROPÄISCHE VERTRETUNGEN

GEVA Wiener Straße 89 AT-2500 Baden Telefon: +43 (0) 2252 / 85 55 20 Telefax: +43 (0) 2252 / 488 60 E-Mail: office@geva.at

MPL Technology Sp. z o.o. ul. Sliczna 36 PL-31-444 Kraków Telefon: +48 (0) 12 / 632 28 85 Telefax: +48 (0) 12 / 632 47 82

E-Mail: krakow@mpl.pl Sirius Trading & Services srl Str. Biharia No. 67-77 RUMÄNIEN

RO-013981 Bucuresti 1 Telefon: +40 (0) 21 / 201 1146 Telefax: +40 (0) 21 / 201 1148 E-Mail: sirius@siriustrading.ro

ARATRON AB SCHWEDEN Box 20087

S-16102 Bromma Telefon: +46 (0) 8 / 40 41 600 Telefax: +46 (0) 8 / 98 42 81 E-Mail:

Beijer Electronics AB **SCHWEDEN** Box 426 S-20124 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 / 35 86 00 Telefax: +46 (0) 40 / 35 86 02 E-Mail: info@beijer.se

ECONOTEC AG SCHWEIZ Postfach 282 CH-8309 Nürensdorf

Telefon: +41 (0) 1 / 838 48 11 Telefax: +41 (0) 1 / 838 48 12 E-Mail: info@econotec.ch INEA SR d.o.o. SERBIEN UND MONTENEGRO

Karadjordjeva 12/260 SCG-113000 Smederevo Telefon: +381 (0)26/617-163 Telefax: +381 (0)26/617-163

E-Mail: inea_sr@verat.net INEA d.o.o. SLOWENIEN Stegne 11
SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0) 1-513 8100 Telefax: +386 (0) 1-513 8170 E-Mail: inea@inea.si

AutoCont TSCHECHISCHE REPUBLIK Control Systems s.r.o. Nemocnicni 12

TÜRKFI

CZ-702 00 Ostrava 2 Telefon: +420 59 / 6152 111 Telefax: +420 59 / 6152 562 E-Mail: consys@autocont.cz

Darülaceze Cad. No. 43 Kat. 2 **TR-80270 Okmeydani-Istanbul** Telefon: +90 (0) 212 / 320 1640 Telefax: +90 (0) 212 / 320 1649 E-Mail: gts@turk.net

Meltrade Automatika Kft. UNGARN 55. Harmat St.

55, Harmat St. **HU-1105 Budapest** Telefon: +36 (0) 1 / 2605 602 Telefax: +36 (0) 1 / 2605 602 E-Mail: office@meltrade.hu

CSC Automation Ltd. UKRAINE UK1 15, M. Raskova St., Fl. 10, Off. 1010 U-02002 Kiev Telefon: +380 (0) 44 / 238 83 16 Telefax: +380 (0) 44 / 238 83 17 F-Mail: ccs_a@cs_a kievus

E-Mail: csc-a@csc-a.kiev.ua TEHNIKON W Oktjabrskaya 16/5, Ap 704 WEISSRUSSLAND

BY-220030 Minsk
Telefon: +375 (0) 17 / 2104626
Telefax: +375 (0) 17 / 2275830
E-Mail: tehnikon@belsonet.net

VERTRETUNGEN EURASIEN

Avtomatika Sever Ltd. Lva Tolstogo St. 7, Off. 311 **RU-197376 St Petersburg** Telefon: +7 812 / 11 83 238 Telefax: +7 812 / 11 83 239 E-Mail: as@avtsev.spb.ru

CONSYS RUSSLAND Promyshlennava St. 42 RU-198099 St Petersburg Telefon: +7 812 / 325 36 53 Telefax: +7 812 / 325 36 53 E-Mail: consys@consys.spb.ru

Electrotechnical Systems RUSSLAND Siberia

Partizanskaya St. 27, Office 306 **RU-121355 Moscow** Telefon: +7 095/ 416-4321 Telefax: +7 095/ 416-4321 E-Mail: info@eltechsystems.ru **Electrotechnical Systems**

RUSSI AND Siberia Shetinkina St. 33, Office 116 **RU-630088 Novosibirsk** Telefon: +7 3832 / 22-03-05 Telefax: +7 3832 / 22-03-05

E-Mail: info@eltechsystems.ru **ELEKTROSTYLE**

ul. Garschina 11 RU-140070 Moscow Oblast Telefon: +7 095 / 514 9316 Telefax: +7 095 / 514 9317 E-Mail: elo@elektrostyle.ru

RUSSLAND

RUSSLAND

RUSSI AND

RUSSLAND

RUSSLAND

ELEKTROSTYLE Krasnij Prospekt 220-1 Office No. 312

RU-630049 Novosibirsk Telefon: +7 3832 / 10 66 18 Telefax: +7 3832 / 10 66 26 E-Mail: elo@elektrostyle.ru **ICOS**

Ryazanskij Prospekt, 8a, Office 100 RU-109428 Moscow Telefon: +7 095 / 232 0207 Telefax: +7 095 / 232 0327 E-Mail: mail@icos.ru

NPP Uralelektra ul. Sverdlova 11A RU-620027 Ekaterinburg Telefon: +7 34 32 / 53 27 45 Telefax: +7 34 32 / 53 27 45

E-Mail: elektra@etel.ru

STC Drive Technique Poslannikov per., 9, str.1 RU-107005 Moscow Telefon: +7 095 / 786 21 00 Telefax: +7 095 / 786 21 01 E-Mail: info@privod.ru