
Modellbildung mechatronischer Systeme (MMS)

Mechatronische Wandler

Gleichstrommotor

Schaltbild



Eingangsparameter / physikalische Größen

Messgrößen (elektrisch)

Gleichstromwiderstand $R_A \coloneqq 0.4 \cdot \Omega$

Leerlaufdrehzahl bei U=6V $\omega_L = 930 \cdot \frac{1}{8}$

Leerlaufstrom bei U=6V $I_{AL} = 150 \cdot mA$

Leerlaufspannung $U_{AL} = 6 \cdot V$

weitere Größen (mechanisch)

Massenträgheitsmoment $J_S = 5.6 \cdot gm \cdot cm^2 = (560 \cdot 10^{-9}) \ kg \cdot m^2$

Grundlagen

Hybridparameter

elektrische Verluste
$$H_{11} = R_A$$
 $H_{11} = 0.4 \Omega$

Kreuzkoeffizient
$$H_{12}\coloneqq \frac{U_{AL}-H_{11} \cdot I_{AL}}{\omega_L} \qquad \qquad H_{12}=\left(6.3871 \cdot 10^{-3}\right) \ \textit{Wb}$$

mechanische Verluste
$$H_{22}\coloneqq\frac{U_{AL}\boldsymbol{\cdot} I_{AL}-H_{11}\boldsymbol{\cdot} I_{AL}^{\ 2}}{\omega_L^{\ 2}}\quad H_{22}=\left(1.0302\boldsymbol{\cdot} 10^{-6}\right)\frac{\boldsymbol{kg}\boldsymbol{\cdot}\boldsymbol{m}^2}{\boldsymbol{s}}$$
 Reibwiderstand
$$\frac{1}{H_{22}}=\left(970.707\boldsymbol{\cdot} 10^{3}\right)\frac{\boldsymbol{s}}{\boldsymbol{kg}\boldsymbol{\cdot}\boldsymbol{m}^2}$$

Kreuzkoeffizient
$$H_{21}\!\coloneqq\!\frac{-H_{22}\!\cdot\!\omega_L}{I_{AL}} \qquad \qquad H_{21}\!=\!-6.3871\cdot10^{-3}~\textit{Wb}$$

$$\mathbf{max. \ Wirkungsgrad} \qquad \quad H \coloneqq \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix}$$

$$\eta_{max} \coloneqq \left(\frac{H_{21}}{\sqrt[2]{\|H\|} + \sqrt[2]{H_{11} \cdot H_{22}}}\right)^{2} \qquad \eta_{max} = 0.818$$