

CENTRO DE TECNOLOGIA (CE) DEP. DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA (DET) ENGENHARIA ELÉTRICA

Conversão Eletromecânica de Energia II

Prof. Victor Aguiar

Modulo V – Máquinas de Indução Trifásicas Parte 1



- Estator da Máquina
 - Igual ao estator da máquina síncrona
 - Enrolamento distribuído, simétrico e equilibrado


- Estator da Máquina
 - Igual ao estator da máquina síncrona
 - Enrolamento distribuído, simétrico e equilibrado
- Funcionamento
 - Em modo motor
 - Enrolamento do estator gera uma onda girante

- Estator da Máquina
 - Igual ao estator da máquina síncrona
 - Enrolamento distribuído, simétrico e equilibrado
- Funcionamento
 - Em modo motor
 - Enrolamento do estator gera uma onda girante
 - Velocidade da onda girante do estator

$$n_{s} = \frac{120}{P} \cdot f_{e}$$


- Rotor da Máquina
 - Enrolado ou Bobinado
 - Semelhante ao enrolamento do estator
 - Mesmo número de pólos

- Rotor da Máquina
 - □ Enrolado ou Bobinado
 - Semelhante ao enrolamento do estator
 - Mesmo número de pólos



Motor de indução com rotor bobinado

- Rotor da Máquina
 - Enrolado ou Bobinado
 - Semelhante ao enrolamento do estator
 - Mesmo número de pólos




Núcleo do rotor com enrolamento colocado em ranhuras de rotor


Anéis coletores: enrolamento do rotor acessível ao meio estático

Motor de indução com rotor bobinado

- Rotor da Máquina
 - Enrolado ou Bobinado
 - Semelhante ao enrolamento do estator
 - Mesmo número de pólos
 - Geração de EnergiaElétrica
 - Rotor Bobinado ou Gaiola de Esquilo?




- Rotor da Máquina
 - Enrolado ou Bobinado
 - Semelhante ao enrolamento do estator
 - Mesmo número de pólos
 - Geração de EnergiaElétrica
 - Rotor Bobinado ou Gaiola de Esquilo?
 - BOBINADO




- Rotor da Máquina
 - Gaiola de Esquilo
 - Barras de cobre encaixadas em ranhuras no rotor
 - Curto-circuitadas nas extremidades
 - Extrema simplicidade na construção e robustez

- Rotor da Máquina
 - Gaiola de Esquilo
 - Barras de cobre encaixadas em ranhuras no rotor
 - Curto-circuitadas nas extremidades
 - Extrema simplicidade na construção e robustez



Motor de indução com rotor gaiola de esquilo

- Rotor da Máquina
 - Gaiola de Esquilo
 - Barras de cobre encaixadas em ranhuras no rotor
 - Curto-circuitadas nas extremidades
 - Extrema simplicidade na construção e robustez




- Funcionamento do Motor de Indução
 - Supondo
 - Velocidade do rotor n
 - Velocidade síncrona do campo n_s

- Funcionamento do Motor de Indução
 - Supondo
 - Velocidade do rotor n
 - Velocidade síncrona do campo n_s
 - Escorregamento (s)

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} \cdot 100\%$$


Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.



- Funcionamento do Motor de Indução
 - Supondo
 - Velocidade do rotor n
 - Velocidade síncrona do campo n_s
 - Escorregamento (s)

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} \cdot 100\%$$

Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.



Velocidade mecânica

$$n = (1 - s) \cdot n_s$$

$$\omega_m = (1-s) \cdot \omega_s$$

- Frequência de escorregamento
 - Frequência das correntes no rotor

$$f_r = s \cdot f_e$$

- Frequência de escorregamento
 - Frequência das correntes no rotor

$$f_r = s \cdot f_e$$

Velocidade do campo gerado pelo rotor:

$$\left(\frac{P}{120}\right)n_s = f_r + \left(\frac{P}{120}\right)n \to n_s = \left(\frac{120}{P}\right)f_r + n$$

- Frequência de escorregamento
 - Frequência das correntes no rotor

$$f_r = s \cdot f_e$$

Velocidade do campo gerado pelo rotor:

$$\left(\frac{P}{120}\right)n_s = f_r + \left(\frac{P}{120}\right)n \to n_s = \left(\frac{120}{P}\right)f_r + n$$

Partida

$$n = 0 \rightarrow s = 1$$

- Frequência de escorregamento
 - Frequência das correntes no rotor

$$f_r = s \cdot f_e$$

Velocidade do campo gerado pelo rotor:

$$\left(\frac{P}{120}\right)n_s = f_r + \left(\frac{P}{120}\right)n \to n_s = \left(\frac{120}{P}\right)f_r + n$$

Partida

$$n = 0 \rightarrow s = 1$$

Campo produzido pelas correntes do rotor

$$f_r = f_e$$

- Frequência de escorregamento
 - Frequência das correntes no rotor

$$f_r = s \cdot f_e$$

Velocidade do campo gerado pelo rotor:

$$\left(\frac{P}{120}\right)n_s = f_r + \left(\frac{P}{120}\right)n \to n_s = \left(\frac{120}{P}\right)f_r + n$$

Partida


$$n = 0 \rightarrow s = 1$$

- Campo produzido pelas correntes do rotor
 - Mesma velocidade Produção de conjugado $f_r = f_e$

Partida

$$n=0 \rightarrow s=1$$
 $f_r=f_e$


- Campo produzido pelas correntes do rotor
 - Mesma velocidade Produção de conjugado



- Partida
 - Rotor tende a girar
 - Sentido de rotação dos campos girantes


- Partida
 - Rotor tende a girar
 - Sentido de rotação dos campos girantes
 - Se o conjugado eletromagnético for suficiente
 - Maior que o conjugado gerado pela carga no eixo

- Partida
 - Rotor tende a girar
 - Sentido de rotação dos campos girantes
 - Se o conjugado eletromagnético for suficiente
 - Maior que o conjugado gerado pela carga no eixo
 - A partida acontece até regime nominal



Mais detalhes:





- Velocidade mecânica igual a Velocidade síncrona
 - Condutores do rotor estacionários
 - Em relação ao campo do estator sem correntes induzidas

- Velocidade mecânica igual a Velocidade síncrona
 - Condutores do rotor estacionários
 - Em relação ao campo do estator sem correntes induzidas
 - Não há produção de conjugado!

$$T = -\frac{P}{8} L_{sr} I_{s} I_{r} \begin{cases} \operatorname{sen} \left[\left(\omega_{m}^{'} - \omega + \omega_{r} \right) t + \delta^{'} \right] + \operatorname{sen} \left[\left(\omega_{m}^{'} + \omega - \omega_{r} \right) t + \delta^{'} \right] + \dots \right] \\ \dots + \operatorname{sen} \left[\left(\omega_{m}^{'} - \omega - \omega_{r} \right) t + \delta^{'} \right] + \operatorname{sen} \left[\left(\omega_{m}^{'} + \omega + \omega_{r} \right) t + \delta^{'} \right] \end{cases}$$

$$\omega = \omega_r$$

- Após partida
 - Correntes no rotor onda girante no rotor

$$s \cdot f_e \rightarrow s \cdot n_s$$

- Após partida
 - Correntes no rotor onda girante no rotor

$$s \cdot f_e \rightarrow s \cdot n_s$$

- Velocidade mecânica
 - Inicia o crescimento (n)
- Campo girante do rotor, em relação ao estator

$$s \cdot n_s + n = s \cdot n_s + n_s \cdot (1 - s) = n_s$$

- Após partida
 - Correntes no rotor onda girante no rotor

$$s \cdot f_e \rightarrow s \cdot n_s$$

- Velocidade mecânica
 - Inicia o crescimento (n)
- Campo girante do rotor, em relação ao estator

$$s \cdot n_s + n = s \cdot n_s + n_s \cdot (1 - s) = n_s$$


- Campo girante do rotor e do estator giram de forma síncrona
 - Geram conjugado efetivo

- Curva típica conjugado x velocidade
 - Expressão do conjugado

$$T = -K \cdot I_r \cdot sen(\delta_r)$$


- Corrente do rotor desmagnetiza o entreferro
 - Secundário do MIT próximo do secundário do Trafo
- Escorregamento a plena carga de 2 a 10% (1 a 6 Hz).

Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.



- Curva típica conjugado x velocidade
 - Expressão do conjugado

$$T = -K \cdot I_r \cdot sen(\delta_r)$$




- Curva típica conjugado x velocidade
 - Expressão do conjugado

$$T = -K \cdot I_r \cdot sen(\delta_r)$$

□ Tensão induzida

$$E \propto f \rightarrow E_2 \propto (s \cdot f_e)$$



- Curva típica conjugado x velocidade
 - Expressão do conjugado


$$T = -K \cdot I_r \cdot sen(\delta_r)$$

□ Tensão induzida

$$E \propto f \rightarrow E_2 \propto (s \cdot f_e)$$

Impedância, praticamente, resistiva

$$Z_2 = R_2 + jsX_2 \rightarrow Z_2 \approx R_2$$



- Curva típica conjugado x velocidade
 - Expressão do conjugado

$$T = -K \cdot I_r \cdot sen(\delta_r)$$

⊐ Tensão induzida


$$E \propto f \rightarrow E_2 \propto (s \cdot f_e)$$

Impedância, praticamente, resistiva

$$Z_2 = R_2 + jsX_2 \rightarrow Z_2 \approx R_2$$


Comportamento da corrente

$$I_r \propto s$$



- Característica do Conjugado
 - Variação linear
 - Conjugado x escorregamento
 - Próximo aos valores nominais


Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.



Introdução as Máquinas de Indução

- Característica do Conjugado
 - Variação linear
 - Conjugado x escorregamento
 - Próximo aos valores nominais


- Conjugado máximo ou de ruptura
 - Tipicamente, maior que o conjugado nominal




Introdução as Máquinas de Indução

- Característica do Conjugado
 - Variação linear
 - Conjugado x escorregamento
 - Próximo aos valores nominais

- Conjugado máximo ou de ruptura
 - Tipicamente, maior que o conjugado nominal
- Motor de "velocidade constante"
 - Queda de velocidade com aumento de conjugado
 - Queda de velocidade pequena



- Circuito base do estator
 - Sem referenciamento:




$$\hat{V}_{1} = \hat{E}_{1} + \hat{I}_{1} \cdot (R_{1} + jX_{1})$$

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{E_1}{E_2}$$

- Circuito base do estator
 - Referenciado ao estator

$$E_2 = \frac{E_1}{a}$$



$$V_1 = E_2 + I_1 \cdot (R_1 + jX_1)$$

- Ainda estudando pelo lado do estator
 - Referenciado ao estator


$$Z_2 = \frac{\hat{E}_2}{\hat{I}_2}$$

Sendo o enrolamento do rotor curto-circuitado

$$Z_{2s} = \frac{\hat{E}_{2s}}{\hat{I}_{2s}} = N_{eq}^2 \cdot \left(\frac{\hat{E}_{rotor}}{\hat{I}_{rotor}}\right) = N_{eq}^2 \cdot Z_{rotor}$$

- Rotor na frequência do rotor:
 - Grandezas referidas na frequência de escorregamento

$$Z_{2s} = \frac{\hat{E}_{2s}}{\hat{I}_{2s}} = R_2 + jsX_s$$




Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

- Rotor na frequência do rotor:
 - Grandezas referidas na frequência de escorregamento

$$Z_{2s} = \frac{\hat{E}_{2s}}{\hat{I}_{2s}} = R_2 + jsX_s$$


- Rotor na frequência do rotor:
 - Corrente do rotor (?)
 - Último passo!



Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

- Rotor na frequência do rotor:
 - Tensões geradas

$$\hat{E}_{2s}\left(f_{r}=sf_{e}\right)=s\cdot\hat{E}_{2}\left(f_{e}\right)$$



Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

- Rotor na frequência do rotor:
 - Tensões geradas

$$\hat{E}_{2s}\left(f_{r}=sf_{e}\right)=s\cdot\hat{E}_{2}\left(f_{e}\right)$$

$$E_{2s}\left(J_r = SJ_e\right) = S \cdot E_2$$

$$\begin{array}{c|c}
sX_2 \\
+ & \overline{000} \\
\hat{I}_{2s} \\
- & \\
\end{array}$$

$$R_2$$

Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

16/07/2025

- Rotor na frequência do rotor:
 - Tensões geradas

$$\hat{E}_{2s}\left(f_{r}=sf_{e}\right)=s\cdot\hat{E}_{2}\left(f_{e}\right)$$

$$\begin{array}{c|c}
sX_2 \\
+ & \overline{000} \\
\hat{I}_{2s} \\
- & \\
- & \\
\end{array}$$

$$R_2$$

$$\frac{\hat{E}_{2s}}{\hat{I}_{2s}} = \frac{s\hat{E}_2}{\hat{I}_{2s}} = R_2 + jsX_2 \qquad \qquad \hat{I}_{2s} = \frac{s\hat{E}_2}{R_2 + jsX_2} = \frac{s}{s} \cdot \frac{\hat{E}_2}{\frac{R_2}{S} + jX_2}$$

$$\hat{I}_{2s} = \frac{sE_2}{R_2 + jsX_2}$$

- Rotor na frequência do rotor:
 - Tensões geradas

$$\hat{E}_{2s}\left(f_{r}=sf_{e}\right)=s\cdot\hat{E}_{2}\left(f_{e}\right)$$

$$\begin{array}{c|c}
sX_2 \\
+ & \overline{\hat{I}_{2s}} \\
\hat{E}_{2s} \\
- & \end{array}$$

$$R_2$$

$$\frac{\hat{E}_{2s}}{\hat{I}_{2s}} = \frac{s\hat{E}_2}{\hat{I}_{2s}} = R_2 + jsX_2 \qquad \qquad \hat{I}_{2s} = \frac{s\hat{E}_2}{R_2 + jsX_2} = \frac{1}{1} \cdot \frac{\hat{E}_2}{\frac{R_2}{S} + jX_2}$$

$$\hat{I}_{2s} = \frac{s\hat{E}_2}{R_2 + jsX_2}$$

- Rotor na frequência do rotor:
 - Tensões geradas

$$\hat{E}_{2s}\left(f_{r}=sf_{e}\right)=s\cdot\hat{E}_{2}\left(f_{e}\right)$$

$$\begin{array}{c|c}
sX_2 \\
+ & \overline{000} \\
\hat{I}_{2s} \\
- & \\
\end{array}$$

$$R_2$$


$$\frac{\hat{E}_{2s}}{\hat{I}_{2s}} = \frac{s\hat{E}_2}{\hat{I}_{2s}} = R_2 + jsX_2$$

$$\hat{I}_{2s} = \frac{s\hat{E}_2}{R_2 + jsX_2}$$

$$\hat{I}_{2s} = \frac{s\hat{E}_2}{R_2 + jsX_2} = \frac{s}{s} \cdot \frac{\hat{E}_2}{\frac{R_2}{s} + jX_2}$$

$$\hat{I}_{2s} = \hat{I}_2 = \frac{\hat{E}_2}{\frac{R_2}{S} + jX_2}$$

Esboço de circuito inicial com os efeitos do rotor inclusos:



Esboço de circuito inicial com os efeitos do rotor inclusos:


Após:

$$\hat{I}_2 = \frac{E_2}{\frac{R_2}{S} + jX_2}$$

Esboço de circuito inicial com os efeitos do rotor inclusos:

Após:

 $\hat{I}_2 = \frac{E_2}{\frac{R_2}{S} + jX_2}$



Considerações:

$$E_2' = aE_2$$


$$I_2' = \frac{I_2}{a}$$

$$X_{2}^{'}=a^{2}X_{2}$$


$$R_2' = a^2 R_2$$

52

Considerações:




Considerações:




 Com isso, o circuito fica na mesma frequência e refletido para o lado do estator

- Circuito Equivalente
 - Circuito monofásico de um MIT
 - Terminais ab nível energético importante: linha do gap ou linha do entreferro



 Forma alternativa e mais completa do circuito equivalente




Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

$$R_{2} + \frac{R_{2}(1-s)}{s} =$$

$$= R_{2} + \frac{R_{2}}{s} - R_{2} = \frac{R_{2}}{s}$$

 Forma alternativa e mais completa do circuito equivalente




Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

$$P_g = 3 \cdot I_2^2 \cdot \left(\frac{R_2}{S}\right)$$

Potência entregue ao entreferro

 Forma alternativa e mais completa do circuito equivalente



Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.


$$P_g = 3 \cdot I_2^2 \cdot \left(\frac{R_2}{S}\right)$$

Potência entregue ao entreferro

$$P_{rotor} = 3 \cdot I_2^2 \cdot R_2$$

Perdas no rotor


 Forma alternativa e mais completa do circuito equivalente



Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

$$P_{mec} = P_g - P_{rotor} = 3 \cdot I_2^2 \cdot \left(\frac{R_2}{s}\right) - 3 \cdot I_2^2 \cdot R_2 = 3 \cdot I_2^2 \cdot R_2 \left(\frac{1}{s} - 1\right)$$


 Forma alternativa e mais completa do circuito equivalente



Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.


$$\begin{split} P_{mec} &= P_g - P_{rotor} = 3 \cdot I_2^2 \cdot \left(\frac{R_2}{S}\right) - 3 \cdot I_2^2 \cdot R_2 = 3 \cdot I_2^2 \cdot R_2 \left(\frac{1}{S} - 1\right) \\ P_{mec} &= 3 \cdot I_2^2 \cdot R_2 \left(\frac{1 - s}{S}\right) \longrightarrow P_{mec} = P_{rotor} \left(\frac{1 - s}{S}\right) \end{split}$$

Forma alternativa do circuito equivalente



$$P_{mec} = P_g - P_{rotor} = 3 \cdot I_2^2 \cdot \left(\frac{R_2}{S}\right) - 3 \cdot I_2^2 \cdot R_2 = 3 \cdot I_2^2 \cdot R_2 \cdot \left(\frac{1 - S}{S}\right)$$


Forma alternativa do circuito equivalente



$$P_{mec} = P_g - P_{rotor} = 3 \cdot I_2^2 \cdot \left(\frac{R_2}{s}\right) - 3 \cdot I_2^2 \cdot R_2 = 3 \cdot I_2^2 \cdot R_2 \cdot \left(\frac{1 - s}{s}\right)$$


$$P_{mec} = (1 - s)P_g \qquad P_{rotor} = sP_g$$

Forma alternativa do circuito equivalente



$$P_{estator} = 3 \cdot I_1^2 \cdot R_1$$


Forma alternativa do circuito equivalente



$$P_{estator} = 3 \cdot I_1^2 \cdot R_1$$

$$P_{ent} - P_{estator} - P_{fe} = P_{g}$$

Diagrama de fluxo de potência



$$\tau_{\mathit{ind}} = \tau_{\mathit{mec}} = \tau_{\mathit{eletromag}} \longrightarrow P_{\mathit{conv}} = P_{\mathit{mec}} \longrightarrow P_{\mathit{EF}} = P_{\mathit{g}}$$

$$\tau_{\rm carga} = \tau_{\rm eixo}$$

Exercício 1

Observa-se que um motor de indução trifásico de dois pólos e 60 Hz está operando com uma velocidade de 3502 RPM com uma potência de entrada de 15,7 KW e uma corrente de terminal de 22,6 A. A resistência de enrolamento do estator é 0,2 ohms/fase. Calcule a potência l²R dissipada no rotor se as perdas no ferro totalizam 1 kW.

Observa-se que um motor de indução trifásico de dois pólos e 60 Hz está operando com uma velocidade de 3502 RPM com uma potência de entrada de 15,7 KW e uma corrente de terminal de 22,6 A. A resistência de enrolamento do estator é 0,2 ohms/fase. Calcule a potência l²R dissipada no rotor se as perdas no ferro totalizam 1 kW.

$$P_{estator} = 3 \cdot (22, 6)^2 \cdot 0, 2 = 306 \text{ W}$$

$$P_g = P_{in} - P_{estator} - P_{fe} = 15, 7 - 0, 3 - 1 = 14, 4 \text{ kW}$$

Observa-se que um motor de indução trifásico de dois pólos e 60 Hz está operando com uma velocidade de 3502 RPM com uma potência de entrada de 15,7 KW e uma corrente de terminal de 22,6 A. A resistência de enrolamento do estator é 0,2 ohms/fase. Calcule a potência I²R dissipada no rotor se as perdas no ferro totalizam 1 kW.

$$P_{estator} = 3 \cdot (22, 6)^2 \cdot 0, 2 = 306 \text{ W}$$

$$P_g = P_{in} - P_{estator} - P_{fe} = 15, 7 - 0, 3 - 1 = 14, 4 \text{ kW}$$

$$n_s = \frac{120 \cdot 60}{2} = 3600 \,\text{rpm}$$

$$s = \frac{3600 - 3502}{3600} = 0,0272$$

Observa-se que um motor de indução trifásico de dois pólos e 60 Hz está operando com uma velocidade de 3502 RPM com uma potência de entrada de 15,7 KW e uma corrente de terminal de 22,6 A. A resistência de enrolamento do estator é 0,2 ohms/fase. Calcule a potência l²R dissipada no rotor se as perdas no ferro totalizam 1 kW.

$$P_{rotor} = s \cdot P_g = 0,0272 \cdot 14, 4 = 391,7 \text{ W}$$

Exercício 2

Calcule a potência dissipada do rotor de um motor trifásico de 4 pólos, 460 V e 60 Hz com uma resistência de armadura de 0,056 Ω operando na velocidade de 1738 rpm, com uma potência de entrada de 47,4 kW, corrente de terminal de 76,2 A e as perdas no ferro totalizando 2 kW.

Calcule a potência dissipada do rotor de um motor trifásico de 4 pólos, 460 V e 60 Hz com uma resistência de armadura de 0,056 Ω operando na velocidade de 1738 rpm, com uma potência de entrada de 47,4 kW, corrente de terminal de 76,2 A e as perdas no ferro totalizando 2 kW.

$$P_{estator} = 3 \cdot (76, 2)^2 \cdot 0,056 = 975,5 \text{ W}$$

$$P_g = P_{in} - P_{estator} - P_{fe} = 47, 4 - 0,9755 - 2 = 44,42 \text{ kW}$$

Calcule a potência dissipada do rotor de um motor trifásico de 4 pólos, 460 V e 60 Hz com uma resistência de armadura de 0,056 Ω operando na velocidade de 1738 rpm, com uma potência de entrada de 47,4 kW, corrente de terminal de 76,2 A e as perdas no ferro totalizando 2 kW.

$$P_{estator} = 3 \cdot (76, 2)^2 \cdot 0,056 = 975,5 \text{ W}$$

$$P_g = P_{in} - P_{estator} - P_{fe} = 47, 4 - 0,9755 - 2 = 44,42 \text{ kW}$$

$$n_s = \frac{120 \cdot 60}{4} = 1800 \,\text{rpm}$$

$$s = \frac{1800 - 1738}{1800} = 0,0344$$

Resol. Exercício 2

Calcule a potência dissipada do rotor de um motor trifásico de 4 pólos, 460 V e 60 Hz com uma resistência de armadura de 0,056 Ω operando na velocidade de 1738 rpm, com uma potência de entrada de 47,4 kW, corrente de terminal de 76,2 A e as perdas no ferro totalizando 2 kW.

$$P_{rotor} = s \cdot P_g = 0,0344 \cdot 44,42 \,\mathrm{k} = 1,53 \,\mathrm{kW}$$

73

- Potência Mecânica
 - Torque mecânico ou eletromagnético

$$P_{mec} = \omega_m \cdot T_{mec} = (1 - s)\omega_s \cdot T_{mec}$$

- Potência Mecânica
 - Torque mecânico ou eletromagnético

$$P_{mec} = \omega_m \cdot T_{mec} = (1 - s) \omega_s \cdot T_{mec}$$

$$P_{mec} = (1 - s) \cdot P_g$$

75

- Potência Mecânica
 - Torque mecânico ou eletromagnético

$$P_{mec} = \omega_m \cdot T_{mec} = (1 - s)\omega_s \cdot T_{mec}$$

$$P_{mec} = (1 - s) \cdot P_g$$

$$T_{mec} = \frac{P_{mec}}{\omega_m} = \frac{P_g}{\omega_s} = \frac{3 \cdot I_2^2 \cdot (R_2/s)}{\omega_s}$$

Potência no eixo

$$P_{ent} - P_{estator} - P_{fe} = P_{g}$$

$$P_{mec} = P_{g} - P_{rotor}$$

Potência no eixo

$$P_{ent} - P_{estator} - P_{fe} = P_{g}$$

$$P_{mec} = P_g - P_{rotor}$$

$$P_{eixo} = P_{mec} - P_{AV}$$

P_{AV} - Perdas mecânicas ou conhecidas como perdas por atrito e ventilação

Potência no eixo

$$P_{ent} - P_{estator} - P_{fe} = P_{g}$$

$$P_{mec} = P_g - P_{rotor}$$

$$P_{eixo} = P_{mec} - P_{AV}$$

$$T_{eixo} = \frac{P_{eixo}}{\omega_m}$$

P_{AV} - Perdas mecânicas ou conhecidas como perdas por atrito e ventilação

- Forma alternativa do circuito equivalente (2)
 - Perdas no ferro desprezíveis

$$P_g = P_{in} - P_{estator}$$

- Forma alternativa do circuito equivalente (2)
 - Perdas no ferro desprezíveis


$$P_g = P_{in} - P_{estator}$$

- Ou considerar as perdas no ferro
 - Junto com as perdas por ventilação

- Forma alternativa do circuito equivalente (2)
 - Perdas no ferro desprezíveis

$$P_g = P_{in} - P_{estator}$$

- Ou considerar as perdas no ferro
 - Junto com as perdas por ventilação



Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

$$R_1 = 0,271$$
 $R_2 = 0,188$ $X_1 = 1,12$ $X_2 = 1,91$ $X_m = 23,1$

$$R_1 = 0,271$$
 $R_2 = 0,188$ $X_1 = 1,12$ $X_2 = 1,91$ $X_m = 23,1$

$$Z_{g} = \left[(R_{2}/s) + jX_{2} \right] / / jX_{m} = \frac{jX_{m} \cdot \left(\frac{R_{2}}{s} + jX_{2} \right)}{\frac{R_{2}}{s} + j(X_{m} + X_{2})}$$

$$R_1 = 0,271$$
 $R_2 = 0,188$ $X_1 = 1,12$ $X_2 = 1,91$ $X_m = 23,1$

$$Z_{g} = \left[(R_{2}/s) + jX_{2} \right] / / jX_{m} = \frac{jX_{m} \cdot \left(\frac{R_{2}}{s} + jX_{2} \right)}{\frac{R_{2}}{s} + j(X_{m} + X_{2})}$$

$$Z_g = R_g + jX_g = 8,211 + j5,622$$

$$R_1 = 0,271$$
 $R_2 = 0,188$ $X_1 = 1,12$ $X_2 = 1,91$ $X_m = 23,1$

$$Z_{entrada} = R_1 + jX_1 + Z_g = 0,271 + j1,12 + 8,211 + j5,622 = 8,482 + j6,742$$

$$R_1 = 0,271$$
 $R_2 = 0,188$ $X_1 = 1,12$ $X_2 = 1,91$ $X_m = 23,1$

$$Z_{entrada} = R_1 + jX_1 + Z_g = 0,271 + j1,12 + 8,211 + j5,622 = 8,482 + j6,742$$

$$Z_{entrada} = 8,482 + j6,742 = 10,835 | 38,5^{\circ}$$

$$R_1 = 0,271$$
 $R_2 = 0,188$ $X_1 = 1,12$ $X_2 = 1,91$ $X_m = 23,1$

$$V_1 = \frac{460}{\sqrt{3}} = 265,6$$
 $I_1 = \frac{265,6}{10,835|38,5^\circ} = 24,5|-38,5^\circ|$

$$R_1 = 0,271$$
 $R_2 = 0,188$ $X_1 = 1,12$ $X_2 = 1,91$ $X_m = 23,1$

$$V_1 = \frac{460}{\sqrt{3}} = 265,6$$
 $I_1 = \frac{265,6}{10,835|38,5^\circ} = 24,5|-38,5^\circ|$

$$I_1 = 24,5 \text{ A}$$
 FP = $\cos(38,5^\circ) = 0,783 \text{ ind.}$

$$R_1 = 0,271$$
 $R_2 = 0,188$ $X_1 = 1,12$ $X_2 = 1,91$ $X_m = 23,1$

$$n_s = \frac{120 \cdot 60}{6} = 1200 \ RPM$$
 $\omega_s = 2\pi \cdot \frac{1200}{60} = 125,7 \ \text{rad/s}$

$$R_1 = 0,271$$
 $R_2 = 0,188$ $X_1 = 1,12$ $X_2 = 1,91$ $X_m = 23,1$

$$n_s = \frac{120 \cdot 60}{6} = 1200 \text{ RPM}$$
 $\omega_s = 2\pi \cdot \frac{1200}{60} = 125,7 \text{ rad/s}$

$$n = (1-0,016) \cdot 1200 = 1180,8$$
 RPM

$$\omega_m = 2\pi \cdot \frac{1180,8}{60} = 123,7 \text{ rad/s}$$

$$R_1 = 0,271$$
 $R_2 = 0,188$ $X_1 = 1,12$ $X_2 = 1,91$ $X_m = 23,1$

$$P_g = 3I_2^2 (R_2/s) = 3 \cdot I_1^2 \cdot R_g = 3 \cdot (24,5)^2 \cdot 8,482 = 15274 \text{ W}$$

$$R_1 = 0,271$$
 $R_2 = 0,188$ $X_1 = 1,12$ $X_2 = 1,91$ $X_m = 23,1$

$$P_g = 3I_2^2 (R_2/s) = 3 \cdot I_1^2 \cdot R_g = 3 \cdot (24,5)^2 \cdot 8,482 = 15274 \text{ W}$$

$$P_{eixo} = (1-0,016) \cdot 15274 - 320 = 14709,6 \text{ W}$$

$$R_1 = 0,271$$
 $R_2 = 0,188$ $X_1 = 1,12$ $X_2 = 1,91$ $X_m = 23,1$
$$P_g = 3I_2^2 (R_2/s) = 3 \cdot I_1^2 \cdot R_g = 3 \cdot (24,5)^2 \cdot 8,482 = 15274 \text{ W}$$

$$P_{eixo} = (1-0,016) \cdot 15274 - 320 = 14709,6 \text{ W}$$

$$T_{eixo} = \frac{14709,6}{123,7} = 118,9 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$R_{1} = 0,271 \quad R_{2} = 0,188 \quad X_{1} = 1,12 \quad X_{2} = 1,91 \quad X_{m} = 23,1$$

$$P_{g} = 3I_{2}^{2} (R_{2}/s) = 3 \cdot I_{1}^{2} \cdot R_{g} = 3 \cdot (24,5)^{2} \cdot 8,482 = 15274 \text{ W}$$

$$P_{eixo} = (1-0,016) \cdot 15274 - 320 = 14709,6 \text{ W}$$

$$T_{eixo} = \frac{14709,6}{123,7} = 118,9 \text{ N} \cdot \text{m} \qquad P_{ent} = \sqrt{3} \cdot 460 \cdot 24,5 \cdot 0,783$$

$$P_{ent} = 15284,3 \text{ W}$$

$$R_1 = 0,271$$
 $R_2 = 0,188$ $X_1 = 1,12$ $X_2 = 1,91$ $X_m = 23,1$

$$\eta = \frac{P_{eixo}}{P_{ent}} = \frac{14709,6}{15284,3} = 96,24\%$$

$$Z_{g} = \left[\left(R_{2}/s \right) + jX_{2} \right] / / jX_{m} = \frac{jX_{m} \cdot \left(\frac{R_{2}}{s} + jX_{2} \right)}{\frac{R_{2}}{s} + j\left(X_{m} + X_{2} \right)}$$

$$Z_g = R_g + jX_g = 9,599 + j7,777$$

$$Z_{entrada} = R_1 + jX_1 + Z_g = 0,271 + j1,12 + 9,599 + j7,777 = 9,87 + j8,897$$

$$Z_{entrada} = 9,87 + j8,897 = 13,288 42,0^{\circ}$$

$$Z_{entrada} = R_1 + jX_1 + Z_g = 0,271 + j1,12 + 9,599 + j7,777 = 9,87 + j8,897$$

$$Z_{entrada} = 9,87 + j8,897 = 13,288 | 42,0^{\circ}$$

$$I_1 = \frac{265,6}{13,288 | 42,0^{\circ}} = 20,0 | -42,0^{\circ}$$

$$I_1 = 20,0 \text{ A}$$
 FP = $\cos(42,0^\circ) = 0,743 \text{ ind.}$

$$n = (1-0,012) \cdot 1200 = 1185,6$$
 RPM

$$\omega_m = 2\pi \cdot \frac{1185,6}{60} = 124,2 \text{ rad/s}$$

$$n = (1-0,012) \cdot 1200 = 1185,6$$
 RPM

$$\omega_m = 2\pi \cdot \frac{1185,6}{60} = 124,2 \text{ rad/s}$$

$$P_g = 3I_2^2 (R_2/s) = 3 \cdot I_1^2 \cdot R_g = 3 \cdot (20,0)^2 \cdot 9,599 = 11518,8 \text{ W}$$

$$n = (1-0,012) \cdot 1200 = 1185,6$$
 RPM

$$\omega_m = 2\pi \cdot \frac{1185,6}{60} = 124,2 \text{ rad/s}$$

$$P_g = 3I_2^2 (R_2/s) = 3 \cdot I_1^2 \cdot R_g = 3 \cdot (20,0)^2 \cdot 9,599 = 11518,8 \text{ W}$$

$$P_{eixo} = (1-0.012) \cdot 11518.8 - 320 = 11060.6 \text{ W}$$

$$T_{eixo} = \frac{11060,6}{124,2} = 89,05 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$n = (1-0,012) \cdot 1200 = 1185,6$$
 RPM

$$\omega_m = 2\pi \cdot \frac{1185,6}{60} = 124,2 \text{ rad/s}$$

$$P_g = 3I_2^2 (R_2/s) = 3 \cdot I_1^2 \cdot R_g = 3 \cdot (20,0)^2 \cdot 9,599 = 11518,8 \text{ W}$$

$$P_{eixo} = (1-0.012) \cdot 11518.8 - 320 = 11060.6 \text{ W}$$

$$T_{eixo} = \frac{11060, 6}{124, 2} = 89,05 \text{ N} \cdot \text{m}$$
 $P_{ent} = \sqrt{3} \cdot 460 \cdot 20 \cdot 0,743$ $P_{ent} = 11839,6 \text{ W}$

$$\eta = \frac{P_{eixo}}{P_{ent}} = \frac{11060, 6}{11839, 6} = 93,42\%$$

Avaliação 1

Um motor de indução trifásico, rotor gaiola de esquilo, ligado em Y, 2 pólos, 380 V, 1,5 cv, 60 Hz, têm os seguintes valores e parâmetros em Ω /fase, referidos ao estator. Perdas a vazio (somatório entre perdas mecânicas e no ferro) são iguais a 88,7 W. Variando o escorregamento de 50% a 0,1%, plote (MATLAB ou SCILAB) o fator de potência, corrente do estator, torque no eixo, potência no eixo e rendimento, cada um versus a velocidade do rotor em p.u. (base a velocidade síncrona). Em seguida, plote o rendimento versus carregamento do motor.

$$R_1 = 5.8$$
 $R_2 = 4.5$ $X_1 = 5.9$ $X_2 = 7.1$ $X_m = 170.2$

Lembre-se, o carregamento de um motor de indução trifásico é a relação entre a potência no eixo e a potência nominal.

$$L = \frac{P_{eixo}}{P_{nominal}} [p.u.]$$
 1 cv = 736 W

O rendimento deve ser dado por:

$$\eta = \frac{P_{saida}}{P_{saida} + \sum_{a} Perdas} [\%]$$

Avaliação 2

Um motor de indução trifásico, rotor gaiola de esquilo, ligado em Y, 2 pólos, 380 V, 1,5 cv, 60 Hz, têm os seguintes valores e parâmetros em Ω /fase, referidos ao estator. Perdas a vazio (somatório entre perdas mecânicas e no ferro) são iguais a 88,7 W. Variando o escorregamento de 50% a 0,1%, plote (MATLAB ou SCILAB) plote o rendimento versus carregamento do motor pelas três fórmulas de rendimento que conhecemos em um mesmo gráfico para comparação direta entre as curvas.

$$R_1 = 5.8$$
 $R_2 = 4.5$ $X_1 = 5.9$ $X_2 = 7.1$ $X_m = 170.2$


$$\eta_1 = \frac{P_{eixo}}{P_{eixo} + \sum \text{Perdas}} [\%]$$

$$\eta_2 = \frac{P_{entrada} - \sum Perdas}{P_{entrada}} [\%]$$

$$\eta_3 = \frac{P_{saida}}{P_{entrada}} [\%]$$


Análise da Corrente

Pelo circuito equivalente



$$Z_{t} = R_{1} + jX_{1} + Z_{g} = R_{1} + jX_{1} + \left[\left(R_{2}/s \right) + jX_{2} \right] / jX_{m} = R_{1} + jX_{1} + \frac{jX_{m} \cdot \left(\frac{R_{2}}{s} + jX_{2} \right)}{\frac{R_{2}}{s} + j\left(X_{m} + X_{2} \right)}$$

Pelo circuito equivalente




$$Z_{t} = R_{1} + jX_{1} + Z_{g} = R_{1} + jX_{1} + \left[\left(R_{2}/s \right) + jX_{2} \right] / jX_{m} = R_{1} + jX_{1} + \frac{jX_{m} \cdot \left(\frac{R_{2}}{s} + jX_{2} \right)}{\frac{R_{2}}{s} + j\left(X_{m} + X_{2} \right)}$$

$$Z_{t} = |Z_{t}| |\underline{\theta_{t}}|$$




$$I_1 = \frac{V_1}{Z_t} = I_m + I_2$$

Pelo circuito equivalente:




Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.




$$I_{1} = \frac{V_{1}}{Z_{t}} = I_{m} + I_{2}'$$

Fonte: Sen, P. C.. Principles of Electric Machines and Power Electronics. 3^a Ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2014.

Fator de potência:






Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

$$Z_{t} = |Z_{t}| |\underline{\theta_{t}}|$$

$$FP = \cos(\theta_{t})$$

Fonte: Sen, P. C.. Principles of Electric Machines and Power Electronics. 3ª Ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2014.

Rendimento:



$$\eta = \frac{P_{\text{saida}}}{P_{\text{entrada}}} [\%]$$


$$\eta = \frac{P_{eixo}}{P_{eixo} + \sum Perdas} [\%]$$

$$\eta = \frac{P_{entrada} - \sum Perdas}{P_{entrada}} [\%]$$


Carregamento:

 Relação entre a potência no eixo e a potência nominal da máquina

$$L = \frac{P_{eixo}}{P_{\text{nominal}}} [\text{p.u.}]$$




- Carregamento:
 - □ V=380 V
 - □ I=12 A




- □ V=380 V
- □ I=12 A
- □ L=100%

$$L = 100\%$$


 $P_{eixo} = P_{nom} = 10 \text{ cv}$
 $P_{eixo} = 7,36 \text{ kW}$




- □ V=380 V
- □ I=12 A
- □ L=100%
- = s=2,75%



- □ V=380 V
- □ I=12 A
- □ L=100%
- = s=2,75%
- □ FP=0,78



- □ V=380 V
- □ I=12 A
- □ L=100%
- = s=2,75%
- □ FP=0,78
- □ Rend=91%



Avaliação 3

Foi medido 150 A no motor de 100 cv, cujos dados nominais são apresentados em curvas no site da WEG. Encontre as curvas de Corrente a 440 V/Escorregamento/Fator de Potência/Rendimento por Carregamento e, consequentemente, encontre o carregamento, fator de potência, potência no eixo, rendimento e escorregamento.


$$1 \text{cv} = 736 \text{ W}$$

Avaliação 4

Baseado na potência no eixo observada na Avaliação 3, é possível substituir tal motor por um motor de potência nominal inferior a 100 cv? Caso seja possível, justifique o porque e apresente os dados do novo motor.


$$1 \text{cv} = 736 \text{ W}$$

Método da linearização:




M_N – conjugado nominal
 M_t – conjugado de trabalho
 n_s – velocidade síncrona
 n_N – velocidade nominal
 n_t – velocidade de trabalho

Método da linearização:




◆ Conjugado - 1 p.u. = 3.06 kgfm ◆ Corrente - 1 p.u. = 6.87 A (660 V)

- Próximo ao nominal
- \square (n_s,0) e (n_{nom},T_{nom})



- Próximo ao nominal
- \square (n_s,0) e (n_{nom},T_{nom})

$$m = \frac{T_{nom} - 0}{n_{nom} - n_{s}} = \frac{T_{nom}}{n_{nom} - n_{s}}$$




- Próximo ao nominal
- \square (n_s,0) e (n_{nom},T_{nom})

$$m = \frac{T_{nom} - 0}{n_{nom} - n_{s}} = \frac{T_{nom}}{n_{nom} - n_{s}}$$

$$y = \frac{T_{nom}}{n_{nom} - n_s} x + b \rightarrow b = y - \frac{T_{nom}}{n_{nom} - n_s} x$$


$$b = -\frac{T_{nom}}{n_{nom} - n_s} n_s$$



- Próximo ao nominal
- \square (n_s,0) e (n_{nom},T_{nom})


$$m = \frac{T_{nom} - 0}{n_{nom} - n_{s}} = \frac{T_{nom}}{n_{nom} - n_{s}}$$

$$y = \frac{T_{nom}}{n_{nom} - n_s} x + b \rightarrow b = y - \frac{T_{nom}}{n_{nom} - n_s} x$$




$$b = -\frac{I_{nom}}{n_{nom} - n_s} n_s$$

$$T = \frac{T_{nom}}{n_{nom} - n_s} n - \frac{T_{nom}}{n_{nom} - n_s} n_s \rightarrow T = T_{nom} \left(\frac{n - n_s}{n_{nom} - n_s} \right)$$



- Próximo ao nominal
- \square (n_s, l_0) e (n_{nom}, l_{nom})

$$m = \frac{I_{nom} - I_0}{n_{nom} - n_s}$$




- Próximo ao nominal
- \square (n_s, l_0) e (n_{nom}, l_{nom})

$$m = \frac{I_{nom} - I_0}{n_{nom} - n_s}$$

$$y = \frac{I_{nom} - I_0}{n_{nom} - n_s} x + b \rightarrow b = y - \frac{I_{nom} - I_0}{n_{nom} - n_s} x$$

$$b = I_0 - \frac{I_{nom} - I_0}{n_{nom} - n_s} n_s$$




- Próximo ao nominal
- \square (n_s, l_0) e (n_{nom}, l_{nom})

$$m = \frac{I_{nom} - I_0}{n_{nom} - n_s}$$

$$y = \frac{I_{nom} - I_0}{n_{nom} - n_s} x + b \rightarrow b = y - \frac{I_{nom} - I_0}{n_{nom} - n_s} x$$


$$b = I_0 - \frac{I_{nom} - I_0}{n_{nom} - n_s} n_s$$



$$I = \frac{I_{nom} - I_0}{n_{nom} - n_s} n + I_0 - \frac{I_{nom} - I_0}{n_{nom} - n_s} n_s \rightarrow I = \frac{I_{nom} - I_0}{n_{nom} - n_s} n - \frac{I_{nom} - I_0}{n_{nom} - n_s} n_s + I_0$$


- Próximo ao nominal
- \square (n_s, l_0) e (n_{nom}, l_{nom})

$$I = \frac{I_{nom} - I_0}{n_{nom} - n_s} n - \frac{I_{nom} - I_0}{n_{nom} - n_s} n_s + I_0$$



- Próximo ao nominal
- \square (n_s, l_0) e (n_{nom}, l_{nom})


$$I = \frac{I_{nom} - I_0}{n_{nom} - n_s} n - \frac{I_{nom} - I_0}{n_{nom} - n_s} n_s + I_0$$



$$I = \frac{I_{nom} - I_0}{n_{nom} - n_s} (n - n_s) + I_0 \rightarrow n_{nom} - n_s = \frac{I_{nom} - I_0}{I - I_0} (n - n_s)$$


- Próximo ao nominal

$$n_{nom} - n_s = \frac{I_{nom} - I_0}{I - I_0} (n - n_s)$$



- Próximo ao nominal

$$n_{nom} - n_s = \frac{I_{nom} - I_0}{I - I_0} (n - n_s)$$



$$n - n_{s} = \frac{I - I_{0}}{I_{nom} - I_{0}} (n_{nom} - n_{s}) \rightarrow n = n_{s} + \left(\frac{I - I_{0}}{I_{nom} - I_{0}}\right) (n_{nom} - n_{s})$$

- Método da linearização da corrente
 - Caso não haja acesso a corrente a vazio, utiliza-se fórmulas empíricas tais como:

$$\frac{I_0}{I_{nom}} = A_0 + B_0 \ln \left(P_{nom} \right) \quad (\%)$$

No. de Pólos	Ao	Во
8	77,463	-7,145
6	72,110	-7,413
4	67,484	-7,490
2	56,855	-6,866

Fonte: VIEIRA Jr., J. C. M. Aulas 09 e 10 curso SEL-0437 Eficiência Energética, USP, 2019.

Um MIT tem registrado na sua folha de dados os seguintes valores nominais: 15 cv, 4 polos, 22 A e 1740 rpm. Necessita-se determinar seu carregamento atual dispondo-se apenas da corrente de trabalho medida, igual a 18 A.

1 cv = 736 W

Um MIT tem registrado na sua folha de dados os seguintes valores nominais: 15 cv, 4 polos, 22 A e 1740 rpm. Necessita-se determinar seu carregamento atual dispondo-se apenas da corrente de trabalho medida, igual a 18 A.

$$1 \text{cv} = 736 \text{ W}$$

$$\frac{I_0}{I_{nom}} = A_0 + B_0 \ln \left(P_{nom} \right) \quad (\%)$$

No. de Pólos	Ao	Во
8	77,463	-7,145
6	72,110	-7,413
4	67,484	-7,490
2	56,855	-6,866

Fonte: VIEIRA Jr., J. C. M. Aulas 09 e 10 curso SEL-0437 Eficiência Energética, USP, 2019.

Um MIT tem registrado na sua folha de dados os seguintes valores nominais: 15 cv, 4 polos, 22 A e 1740 rpm. Necessita-se determinar seu carregamento atual dispondo-se apenas da corrente de trabalho medida, igual a 18 A.

$$1 \text{cv} = 736 \text{ W}$$

$$\frac{I_0}{I_{nom}} = 67,484 - 7,490 \ln(15) = 47,20\%$$

No. de Pólos	Ao	Во
8	77,463	-7,145
6	72,110	-7,413
4	67,484	-7,490
2	56,855	-6,866

Fonte: VIEIRA Jr., J. C. M. Aulas 09 e 10 curso SEL-0437 Eficiência Energética, USP, 2019.

$$1 \text{cv} = 736 \text{ W}$$

$$I_0 = 0,472 \cdot 22 = 10,4 \,\mathrm{A}$$

$$1 \text{cv} = 736 \text{ W}$$

$$I_0 = 0,472 \cdot 22 = 10,4 \,\mathrm{A}$$

$$n = n_s + \left(\frac{I - I_0}{I_{nom} - I_0}\right) \left(n_{nom} - n_s\right)$$

$$n = 1800 + \left(\frac{18 - 10, 4}{22 - 10, 4}\right) (1740 - 1800)$$

$$1 \text{cv} = 736 \text{ W}$$

$$I_0 = 0,472 \cdot 22 = 10,4 \,\mathrm{A}$$

$$n = n_s + \left(\frac{I - I_0}{I_{nom} - I_0}\right) \left(n_{nom} - n_s\right)$$

$$n = 1800 + \left(\frac{18 - 10, 4}{22 - 10, 4}\right) (1740 - 1800)$$

$$n = 1760 \, \text{rpm}$$

$$1 \text{cv} = 736 \text{ W}$$

$$T = \frac{15 \cdot 736}{\left(2\pi \frac{1740}{60}\right)} \left(\frac{1760 - 1800}{1740 - 1800}\right)$$

$$1 \text{cv} = 736 \text{ W}$$

$$T = \frac{15 \cdot 736}{\left(2\pi \frac{1740}{60}\right)} \left(\frac{1760 - 1800}{1740 - 1800}\right)$$

$$T = 60,5886 \left(\frac{40}{60}\right) = 40,39 \text{ N.m}$$

$$1 \text{cv} = 736 \text{ W}$$

$$T = \frac{15 \cdot 736}{\left(2\pi \frac{1740}{60}\right)} \left(\frac{1760 - 1800}{1740 - 1800}\right)$$

$$T = 60,5886 \left(\frac{40}{60}\right) = 40,39 \text{ N.m}$$

$$P = 40,39 \cdot 2\pi \frac{1760}{60} \left(\frac{1}{736} \right) = 10,11 \text{ cv}$$

$$1 \text{cv} = 736 \text{ W}$$

$$L = \frac{10,11}{15} = 67,429\%$$

FIM DO MÓDULO V – PARTE 1

Avaliação

A ser descrito pelo professor/instrutor na plataforma SIGAA/UFERSA