

CENTRO DE TECNOLOGIA (CE) DEP. DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA (DET) ENGENHARIA ELÉTRICA


Conversão Eletromecânica de Energia II

Prof. Victor Aguiar

Módulo IV – Tópicos em Geração e Motores Síncronos




- 2 geradores em paralelo para atender a carga específica
 - Condição básica:
 - Soma das potências ativa e reativa fornecida pelos 2 geradores é igual as potências demandadas pela carga



2 geradores em paralelo para atender a carga

específica



$$P_{tot} = P_{\text{carga}} = P_{G1} + P_{G2}$$


$$Q_{tot} = Q_{carga} = Q_{G1} + Q_{G2}$$

Cargas


Gerador 1

Gerador 2

- 2 geradores em paralelo para atender a carga específica
 - Ponte ajuste de G2 no regulador aumentar:





- 2 geradores em paralelo para atender a carga específica
 - Ponte ajuste de G2 no regulador aumentar:




Adaptado de: Chapman, S. J. Fundamentos de máquinas elétricas. 5ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.


- 2 geradores em paralelo para atender a carga específica
 - Ponte ajuste de G2 no regulador aumentar:
 - Eleva a frequência do sistema






- 2 geradores em paralelo para atender a carga específica
 - Ponte ajuste de G2 no regulador aumentar:
 - Eleva a frequência do sistema
 - Eleva a potência fornecida pelo G2 e reduz a potência fornecida por G1.







- 2 geradores em paralelo para atender a carga específica
 - Ao elevar a corrente de campo em G2, após o ajuste anterior?




- 2 geradores em paralelo para atender a carga específica
 - Ao elevar a corrente de campo em G2, após o ajuste anterior?





- 2 geradores em paralelo para atender a carga específica
 - Ao elevar a corrente de campo em G2, após o ajuste anterior?
 - Tensão terminal do sistema é aumentada






- 2 geradores em paralelo para atender a carga específica
 - Ao elevar a corrente de campo em G2, após o ajuste anterior?
 - Tensão terminal do sistema é aumentada
 - Potência reativa fornecida por G2 é aumentada e a fornecida por G1 é reduzida






A figura mostra dois geradores alimentando uma carga. G1 tem uma frequência a vazio de 61,5 Hz e uma inclinação s_{p1} de 1 MW/Hz. O G2 tem uma frequência a vazio de 61 Hz e uma inclinação s_{p2} de 1 MW/Hz. Os dois geradores estão abastecendo uma carga real totalizando 2,5 MW, com FP 0,8 atrasado. O diagrama resultante de potência versus frequência do sistema está mostrada na figura abaixo. (a) em que frequência esse sistema opera e quanta potência é fornecida por cada um dos geradores?



Adaptado de: Chapman, S. J. Fundamentos de máquinas elétricas. 5ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

A figura mostra dois geradores alimentando uma carga. G1 tem uma frequência a vazio de 61,5 Hz e uma inclinação s_{p1} de 1 MW/Hz. O G2 tem uma frequência a vazio de 61 Hz e uma inclinação s_{p2} de 1 MW/Hz. Os dois geradores estão abastecendo uma carga real totalizando 2,5 MW, com FP 0,8 atrasado. O diagrama resultante de potência versus frequência do sistema está mostrada na figura abaixo. (a) em que frequência esse sistema opera e quanta potência é fornecida por cada um dos geradores?




Adaptado de: Chapman, S. J. Fundamentos de máquinas elétricas. 5ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

A figura mostra dois geradores alimentando uma carga. G1 tem uma frequência a vazio de 61,5 Hz e uma inclinação s_{p1} de 1 MW/Hz. O G2 tem uma frequência a vazio de 61 Hz e uma inclinação s_{p2} de 1 MW/Hz. Os dois geradores estão abastecendo uma carga real totalizando 2,5 MW, com FP 0,8 atrasado. O diagrama resultante de potência versus frequência do sistema está mostrada na figura abaixo. (a) em que frequência esse sistema opera e quanta potência é fornecida por cada um dos geradores?

$$P_1 = s_{p1} (f_{vz,1} - f_{sis}) \rightarrow P_2 = s_{p2} (f_{vz,2} - f_{sis})$$

$$P_{\text{carga}} = P_1 + P_2$$


$$P_{\text{carga}} = s_{p1} (f_{vz,1} - f_{sis}) + s_{p2} (f_{vz,2} - f_{sis})$$



Adaptado de: Chapman, S. J. Fundamentos de máquinas elétricas. 5ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

A figura mostra dois geradores alimentando uma carga. G1 tem uma frequência a vazio de 61,5 Hz e uma inclinação s_{p1} de 1 MW/Hz. O G2 tem uma frequência a vazio de 61 Hz e uma inclinação s_{p2} de 1 MW/Hz. Os dois geradores estão abastecendo uma carga real totalizando 2,5 MW, com FP 0,8 atrasado. O diagrama resultante de potência versus frequência do sistema está mostrada na figura abaixo. (a) em que frequência esse sistema opera e quanta potência é fornecida por cada um dos geradores?

$$P_{\text{carga}} = 1,0(61,5-f_{sis})+1,0(61,0-f_{sis})$$
 $2,5 = 61,5-f_{sis}+61,0-f_{sis}$
 $2f_{sis} = 61,5+61,0-2,5$
 $f_{sis} = 60 \,\text{Hz}$
 $P_1 = 1,0(61,5-60) = 1,5 \,\text{MW}$
 $P_2 = 1,0(61-60) = 1,0 \,\text{MW}$



Adaptado de: Chapman, S. J. Fundamentos de máquinas elétricas. 5ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

A figura mostra dois geradores alimentando uma carga. G1 tem uma frequência a vazio de 61,5 Hz e uma inclinação s_{p1} de 1 MW/Hz. O G2 tem uma frequência a vazio de 61 Hz e uma inclinação s_{p2} de 1 MW/Hz. Os dois geradores estão abastecendo uma carga real totalizando 2,5 MW, com FP 0,8 atrasado. O diagrama resultante de potência versus frequência do sistema está mostrada na figura abaixo. (b) Agora, suponha que uma carga adicional de 1 MW seja adicionada a esse sistema de potência. Qual será a nova frequência do sistema e quanta potência G1 e G2 fornecerão?

A figura mostra dois geradores alimentando uma carga. G1 tem uma frequência a vazio de 61,5 Hz e uma inclinação s_{p1} de 1 MW/Hz. O G2 tem uma frequência a vazio de 61 Hz e uma inclinação s_{p2} de 1 MW/Hz. Os dois geradores estão abastecendo uma carga real totalizando 2,5 MW, com FP 0,8 atrasado. O diagrama resultante de potência versus frequência do sistema está mostrada na figura abaixo. (b) Agora, suponha que uma carga adicional de 1 MW seja adicionada a esse sistema de potência. Qual será a nova frequência do sistema e quanta potência G1 e G2 fornecerão?

$$P_{\text{carga}} = 1,0(61,5-f_{sis})+1,0(61,0-f_{sis})$$


$$3,5 = 61,5 - f_{sis} + 61,0 - f_{sis}$$

$$2f_{sis} = 61,5+61,0-3,5$$

$$f_{sis} = 59,5 \,\mathrm{Hz}$$

$$P_1 = 1,0(61,5-59,5) = 2,0 \text{ MW}$$

$$P_2 = 1,0(61-59,5) = 1,5 \text{ MW}$$




A figura mostra dois geradores alimentando uma carga. G1 tem uma frequência a vazio de 61,5 Hz e uma inclinação s_{p1} de 1 MW/Hz. O G2 tem uma frequência a vazio de 61 Hz e uma inclinação s_{p2} de 1 MW/Hz. Os dois geradores estão abastecendo uma carga real totalizando 2,5 MW, com FP 0,8 atrasado. O diagrama resultante de potência versus frequência do sistema está mostrada na figura abaixo. (c) Com o sistema na configuração descrita em b, quais serão a frequência do sistema e as potências dos geradores se o ponto de ajuste no regulador de G2 for incrementado em 0,5 Hz?

A figura mostra dois geradores alimentando uma carga. G1 tem uma frequência a vazio de 61,5 Hz e uma inclinação s_{p1} de 1 MW/Hz. O G2 tem uma frequência a vazio de 61 Hz e uma inclinação s_{p2} de 1 MW/Hz. Os dois geradores estão abastecendo uma carga real totalizando 2,5 MW, com FP 0,8 atrasado. O diagrama resultante de potência versus frequência do sistema está mostrada na figura abaixo. (c) Com o sistema na configuração descrita em b, quais serão a frequência do sistema e as potências dos geradores se o ponto de ajuste no regulador de G2 for incrementado em 0,5 Hz?

$$P_{\text{carga}} = 1,0(61,5-f_{sis})+1,0(61,5-f_{sis})$$


 $3,5 = 61,5-f_{sis}+61,5-f_{sis}$
 $2f_{sis} = 61,5+61,5-3,5$
 $f_{sis} = 59,75 \,\text{Hz}$
 $P_1 = 1,0(61,5-59,75) = 1,75 \,\text{MW}$
 $P_2 = P_1 = 1,0(61,5-59,75) = 1,75 \,\text{MW}$


- Como ajustar para potência mais equânimes entre os geradores
 - Sem alterar frequência do sistema




 Como ajustar para potência mais equânimes entre os geradores

Sem alterar frequência do sistema – incremento/decremento em G1 e decremento/incremento em G2, no ajuste do regulador






- Como ajustar para potência mais equânimes entre os geradores
 - Alterar frequência do sistema sem compartilhamento de potência




- Como ajustar para potência mais equânimes entre os geradores
 - Alterar frequência do sistema sem compartilhamento de potência – incremento ou decremento igual em G1 e G2.



Adaptado de: Chapman, S. J. Fundamentos de máquinas elétricas. 5ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

- Como ajustar para potência mais equânimes entre os geradores
 - Alterar compartilhamento de potência reativa sem alterar tensão terminal




 Como ajustar para potência mais equânimes entre os geradores

 Alterar compartilhamento de potência reativa sem alterar tensão terminal – incremento/decremento em G1 e decremento/incremento em G2, no ajuste do


Gerador 1

regulador



Gerador 2


- Como ajustar para potência mais equânimes entre os geradores
 - Alterar tensão terminal sem compartilhamento de potência reativa



 Como ajustar para potência mais equânimes entre os geradores

 Alterar tensão terminal sem compartilhamento de potência reativa – incremento ou decremento igual

em G1 e G2.



- Resumo, operação em paralelo entre dois geradores:
 - Nem a frequência, nem a tensão terminal estão condicionados a serem constantes


- Resumo, operação em paralelo entre dois geradores:
 - Nem a frequência, nem a tensão terminal estão condicionados a serem constantes
 - Ajuste de compartilhamento de potência ativa se dá pelo incremento e decremento do ponto de ajuste do regulador de cada gerador.

- Resumo, operação em paralelo entre dois geradores:
 - Nem a frequência, nem a tensão terminal estão condicionados a serem constantes
 - Ajuste de compartilhamento de potência ativa se dá pelo incremento e decremento do ponto de ajuste do regulador de cada gerador.
 - Frequência do sistema pode ser ajustada sem alterar o compartilhamento de potência ativa, incrementando ou decrementando o ponto de ajuste dos reguladores dos geradores de forma idêntica.


- Resumo, operação em paralelo entre dois geradores:
 - Nem a frequência, nem a tensão terminal estão condicionados a serem constantes
 - Ajuste de compartilhamento de potência reativa se dá pelo aumento e redução da corrente de campo de cada gerador.

- Resumo, operação em paralelo entre dois geradores:
 - Nem a frequência, nem a tensão terminal estão condicionados a serem constantes
 - Ajuste de compartilhamento de potência reativa se dá pelo aumento e redução da corrente de campo de cada gerador.
 - Frequência do sistema pode ser ajustada sem alterar o compartilhamento de potência reativa, aumentando e reduzindo a corrente de campo dos geradores de forma idêntica.

- Aspectos do Gerador Síncrono Polos Salientes
 - □ 2 polos:




4 polos:




Aspectos da Máquina Síncrona Polos

Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

- Eixo polar ou eixo direto do rotor;
 - Alinhado a passagem de fluxo, menor relutância e maior processo de magnetização;







Salientes

Aspectos da Máquina Síncrona Polos

Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.


- Eixo polar ou eixo direto do rotor;
 - Alinhado a passagem de fluxo, menor relutância e maior processo de magnetização;
- Eixo interpolar ou eixo em quadratura;
 - Eixo entre polos, dificuldade de passagem do fluxo, maior relutância e menor magnetização;






Salientes


- Aspectos da MS Polos Salientes
 - Eixo polar ou eixo direto do rotor;
 - Eixo interpolar ou eixo em quadratura;




- Aspectos da MS Polos Salientes
 - Eixo polar ou eixo direto do rotor;
 - Eixo interpolar ou eixo em quadratura;




- Aspectos da MS Polos Salientes
 - Eixo polar ou eixo direto do rotor;
 - Eixo interpolar ou eixo em quadratura;



- Aspectos da MS Polos Salientes
 - Eixo polar ou eixo direto do rotor;
 - Eixo interpolar ou eixo em quadratura;



- Aspectos da MS Polos Salientes
 - Eixo polar ou eixo direto do rotor;
 - Eixo interpolar ou eixo em quadratura;



Direct axis

la, encontra-se o eixo d.

- Diagramas fasoriais
 - Reatâncias:
 - Síncrona do eixo direto (X_d)

- Diagramas fasoriais
 - Reatâncias:
 - Síncrona do eixo direto (X_d)
 - Síncrona do eixo quadratura (X_q)

- Diagramas fasoriais
 - Reatâncias:
 - Síncrona do eixo direto (X_d)
 - Síncrona do eixo quadratura (X_q)
 - Magnetização do eixo direto (X_{od})

- Diagramas fasoriais
 - Reatâncias:
 - Síncrona do eixo direto (X_d)
 - Síncrona do eixo quadratura (X_q)
 - Magnetização do eixo direto (X_{od})
 - Magnetização do eixo quadratura (X_{φq})
 - Similar a X_Φ da máquina com rotor cilíndrico.

- Diagramas fasoriais
 - Reatâncias:
 - Síncrona do eixo direto (X_d)
 - Síncrona do eixo quadratura (X_q)
 - Magnetização do eixo direto (X_{od})
 - Magnetização do eixo quadratura (X_{φq})
 - Similar a X_ω da máquina com rotor cilíndrico.

$$X_d = X_{\phi d} + X_{al}$$

$$X_q = X_{\varphi q} + X_{al}$$

Quedas de tensão sobre cada reatância síncrona:


- Diagramas fasoriais
 - Quedas de tensão sobre cada reatância síncrona:

$$jX_d\hat{I}_d$$
 $jX_q\hat{I}_q$

- Diagramas fasoriais
 - Quedas de tensão sobre cada reatância síncrona:

$$jX_d\hat{I}_d$$
 $jX_q\hat{I}_q$


Diagrama fasorial para resolução:



- Diagramas fasoriais
 - Diagrama fasorial para resolução:
 - Ângulo de V_a é 0° ;
 - δ é positivo

- Diagramas fasoriais
 - Diagrama fasorial para resolução:
 - Ângulo de V_a é 0° ;
 - δ é positivo


Xd e Xq são valores em condições saturadas.



Diagramas fasoriais

- Diagrama fasorial para resolução:
 - Ângulo de V_a é 0° ;
 - δ é positivo

Xd e Xq são valores em condições saturadas.




$$\hat{E}_{af} = \hat{V}_a + R_a \hat{I}_a + j X_d \hat{I}_d + j X_g \hat{I}_g$$

Diagramas fasoriais

Diagrama fasorial para resolução:

- Ângulo de V_a é 0° ;
- δ é positivo

É necessário achar o eixo q.



$$\hat{E}_{af} = \hat{V}_a + R_a \hat{I}_a + j X_d \hat{I}_d + j X_q \hat{I}_q$$


Eixo em quadratura

Diagramas fasoriais

Diagrama fasorial para resolução:

- Ângulo de V_a é 0° ;
- δ é positivo
- \(\phi \) \(\text{e} \) negativo

É necessário achar o eixo q.



$$\hat{E}_{af} = \hat{V_a} + R_a \hat{I}_a + j X_d \hat{I}_d + j X_q \hat{I}_q$$

$$I_d = I_a \operatorname{sen} (\delta - \phi)$$


$$I_q = I_a \cos (\delta - \phi)$$

Eixo em quadratura

- Diagramas fasoriais
 - Diagrama fasorial para resolução:
 - Ângulo de V_a é 0°;
 - δ é positivo

Técnica para achar o eixo q:


$$jX_q\hat{I}_d + jX_q\hat{I}_q = jX_q\hat{I}_a$$



- Diagramas fasoriais
 - Diagrama fasorial para resolução:
 - Ângulo de V_a é 0° ;
 - δ é positivo

Técnica para achar o eixo q:

$$jX_q\hat{I}_d + jX_q\hat{I}_q = jX_q\hat{I}_a$$




$$2[\delta = \hat{V}_a + R_a \hat{I}_a + jX_a \hat{I}_a \neq \hat{E}_{af}]$$

Reatâncias X_d e X_q de um gerador síncrono de polos salientes são 1,00 e 0,60 p.u., respectivamente. A resistência de armadura é desprezada. Qual a tensão gerada quando o gerador fornece a potência nominal com FP atrasado 0,8 e tensão nominal nos terminais?

Reatâncias X_d e X_q de um gerador síncrono de polos salientes são 1,00 e 0,60 p.u., respectivamente. A resistência de armadura é desprezada. Qual a tensão gerada quando o gerador fornece a potência nominal com FP atrasado 0,8 e tensão nominal nos terminais?

$$\hat{V}_a = 1,0 | \underline{0}^{\mathbf{o}}$$



Reatâncias X_a e X_q de um gerador síncrono de polos salientes são 1,00 e 0,60 p.u., respectivamente. A resistência de armadura é desprezada. Qual a tensão gerada quando o gerador fornece a potência nominal com FP atrasado 0,8 e tensão nominal nos terminais?


$$\hat{V}_a = 1,0 | \underline{0}^{\circ}$$

$$I_a = \frac{S}{V} = \frac{1,0}{1,0} = 1,0$$

$$\phi = -\arccos(0,8) = -36,9^{\circ}$$

 $\hat{I}_a = 1,0|-36,9^{\circ}$

$$\hat{I}_a = 1,0 | -36,9^{\circ}$$




Reatâncias X_d e X_q de um gerador síncrono de polos salientes são 1,00 e 0,60 p.u., respectivamente. A resistência de armadura é desprezada. Qual a tensão gerada quando o gerador fornece a potência nominal com FP atrasado 0,8 e tensão nominal nos terminais?

$$\hat{V}_a = 1,0 | \underline{0}^{\circ}$$

$$I_a = \frac{S}{V} = \frac{1,0}{1,0} = 1,0$$

$$\phi = -\arccos(0,8) = -36,9^{\circ}$$

$$\hat{I}_a = 1,0 | -36,9^{\circ}$$



$$? \underline{\delta} = \hat{V_a} + jX_q \hat{I}_a$$

$$2[\delta = 1, 0 + j0, 6 \cdot 1, 0] - 36, 9^{\circ}$$

Reatâncias X_a e X_q de um gerador síncrono de polos salientes são 1,00 e 0,60 p.u., respectivamente. A resistência de armadura é desprezada. Qual a tensão gerada quando o gerador fornece a potência nominal com FP atrasado 0,8 e tensão nominal nos terminais?


$$\hat{V}_a = 1,0 | \underline{0}^{\circ}$$

$$I_a = \frac{S}{V} = \frac{1,0}{1,0} = 1,0$$

$$\phi = -\arccos(0,8) = -36,9^{\circ}$$

 $\hat{I}_a = 1,0|-36,9^{\circ}$

$$\hat{I}_a = 1,0 | -36,9^{\circ}$$




$$2|\delta = 1,44|19,4^{\circ}$$

Reatâncias X_d e X_q de um gerador síncrono de polos salientes são 1,00 e 0,60 p.u., respectivamente. A resistência de armadura é desprezada. Qual a tensão gerada quando o gerador fornece a potência nominal com FP atrasado 0,8 e tensão nominal nos terminais?

$$E_{af} \angle I_a = \delta - \phi = 19, 4 - (-36, 9)$$

 $E_{af} \angle I_a = 56, 3^{\circ}$



$$\delta = 19,4^{\circ}$$

Reatâncias X_d e X_q de um gerador síncrono de polos salientes são 1,00 e 0,60 p.u., respectivamente. A resistência de armadura é desprezada. Qual a tensão gerada quando o gerador fornece a potência nominal com FP atrasado 0,8 e tensão nominal nos terminais?

$$E_{af} \angle I_a = \delta - \phi = 19, 4 - (-36, 9)$$

 $E_{af} \angle I_a = 56, 3^{\circ}$

$$jX_{q}\hat{I}_{d}$$
 quadratura \hat{I}_{q} \hat{I}_{a} \hat{I}_{a} \hat{I}_{a} Eixo direto

$$I_d = I_a \cdot \text{sen}(\delta - \phi) = 1, 0 \cdot \text{sen}(56, 3^\circ) = 0,832$$


 $I_q = I_a \cdot \text{cos}(\delta - \phi) = 1, 0 \cdot \text{cos}(56, 3^\circ) = 0,555$

$$\delta = 19,4^{\circ}$$

Reatâncias X_d e X_q de um gerador síncrono de polos salientes são 1,00 e 0,60 p.u., respectivamente. A resistência de armadura é desprezada. Qual a tensão gerada quando o gerador fornece a potência nominal com FP atrasado 0,8 e tensão nominal nos terminais?

$$\hat{I}_q = 0,555 \boxed{19,4^{\circ}}$$

$$\hat{I}_d = 0.832 | 19.4 - 90 = 0.832 | -70.6^{\circ}$$



Reatâncias X_d e X_q de um gerador síncrono de polos salientes são 1,00 e 0,60 p.u., respectivamente. A resistência de armadura é desprezada. Qual a tensão gerada quando o gerador fornece a potência nominal com FP atrasado 0,8 e tensão nominal nos terminais?

Utilizar a tensão terminal como referência.

$$\hat{I}_q = 0.555 19.4^{\circ}$$

$$\hat{I}_d = 0.832 19.4 - 90 = 0.832 - 70.6^{\circ}$$

$$\begin{split} \hat{E}_{af} &= 1,0 + j1,0 \cdot 0,832 \boxed{-70,6^{\text{o}} + j0,6 \cdot 0,555} \boxed{19,4^{\text{o}}} \\ \hat{E}_{af} &= 1,78 \boxed{19,4^{\text{o}}} \end{split}$$

quadratura

 $jX_q\hat{I}_q$

Eixo direto

Reatâncias X_d e X_q de um gerador síncrono de polos salientes são iguais a 1,00 p.u., respectivamente. A resistência de armadura é desprezada. Qual a tensão gerada quando o gerador fornece a potência nominal com FP atrasado 0,8 e tensão nominal nos terminais?

Reatâncias X_d e X_q de um gerador síncrono de polos salientes são iguais a 1,00 p.u., respectivamente. A resistência de armadura é desprezada. Qual a tensão gerada quando o gerador fornece a potência nominal com FP atrasado 0,8 e tensão nominal nos terminais?

$$\hat{E}_{af} = 1,0 + j1,0 \cdot 1,0 -36,6^{\circ}$$

A resposta é:

$$\hat{E}_{af} = 1,79|26,6^{\circ}$$

O resultado é confiável? A simplificação é confiável?

Reatâncias X_d e X_q de um gerador síncrono de polos salientes são iguais a 1,00 p.u., respectivamente. A resistência de armadura é desprezada. Qual a tensão gerada quando o gerador fornece a potência nominal com FP atrasado 0,8 e tensão nominal nos terminais?

$$\hat{E}_{af} = 1,0 + j1,0 \cdot 1,0 \boxed{-36,6^{\circ}}$$

A resposta é:

$$\hat{E}_{af} = 1,79 26,6^{\circ} \neq \hat{E}_{af} = 1,78 19,4^{\circ}$$

Ângulo de potência maior que o real.

Reatâncias X_d e X_q de um gerador síncrono de polos salientes são 1,00 e 0,60 p.u., respectivamente. A resistência de armadura é desprezada. Qual a tensão gerada quando o gerador fornece a potência nominal com FP adiantado 0,95 e tensão nominal nos terminais?

Reatâncias X_d e X_q de um gerador síncrono de polos salientes são 1,00 e 0,60 p.u., respectivamente. A resistência de armadura é desprezada. Qual a tensão gerada quando o gerador fornece a potência nominal com FP adiantado 0,95 e tensão nominal nos terminais?

$$\hat{V}_a = 1,0 | \underline{0^o}$$

$$I_a = \frac{S}{V} = \frac{1,0}{1,0} = 1,0$$

$$\phi = \arccos(0,95) = 18,2^{\circ}$$

$$\hat{I}_a = 1,0|18,2^{\circ}$$

$$2[\underline{\delta} = 1, 0 + j0, 6 \cdot 1, 0] 18, 2^{\circ}$$

$$2|\delta = 0,9926|35,05^{\circ}$$

Reatâncias X_d e X_q de um gerador síncrono de polos salientes são 1,00 e 0,60 p.u., respectivamente. A resistência de armadura é desprezada. Qual a tensão gerada quando o gerador fornece a potência nominal com FP adiantado 0,95 e tensão nominal nos terminais?

$$E_{af} \angle I_a = \delta - \phi = 35,05 - 18,2$$

 $E_{af} \angle I_a = 16,85^{\circ}$

$$I_d = I_a \cdot \text{sen}(\delta - \phi) = 1, 0 \cdot \text{sen}(16, 85^\circ) = 0,9571$$

 $I_q = I_a \cdot \text{cos}(\delta - \phi) = 1, 0 \cdot \text{cos}(16, 85^\circ) = 0,29$

$$\delta = 35,05^{\circ}$$

Reatâncias X_d e X_q de um gerador síncrono de polos salientes são 1,00 e 0,60 p.u., respectivamente. A resistência de armadura é desprezada. Qual a tensão gerada quando o gerador fornece a potência nominal com FP adiantado 0,95 e tensão nominal nos terminais?

$$\hat{I}_{q} = 0.9571 \boxed{35.05^{\circ}}$$

$$\hat{I}_{d} = 0.29 \boxed{16.85 - 90} = 0.832 \boxed{-73.15^{\circ}}$$

$$\hat{E}_{af} = 1,0 + j1,0 \cdot 0,29 \boxed{-73,15^{\circ} + j0,6 \cdot 0,9571} \boxed{35,05^{\circ}}$$


$$\hat{E}_{af} = 1,098 \boxed{35,05^{\circ}}$$

Avaliação K

Um ensaio a vazio em um gerador síncrono trifásico de 60 Hz, mostra que uma tensão nominal a vazio de 13,8 KV é produzida por uma corrente de campo de 318 A. Extrapolando a linha do entreferro a partir do conjunto de medidas feitas na máquina, pode-se mostrar que a corrente de campo correspondente a 13,8 KV sobre a linha de entreferro é 263 A. Supondo que esteja funcionando a uma velocidade correspondente a uma frequência elétrica de 50 Hz, calcule: (A) a tensão de linha dos terminais a vazio correspondente a uma corrente de campo de 318 A e (B) a corrente de campo correspondente àquela mesma tensão na linha de entreferro de 50 Hz.


- Ângulo de carga
 - Vamos reavaliar a equação da tensão induzida

$$\hat{E}_{af} = \hat{V_a} + jX_d\hat{I}_d + jX_q\hat{I}_q$$



- Ângulo de carga
 - Vamos reavaliar a equação da tensão induzida


$$\begin{split} \hat{E}_{af} &= \hat{V_a} + j X_d \hat{I}_d + j X_q \hat{I}_q \\ \hat{E}_{af} &= \hat{V_d} + \hat{V_q} + j X_d \hat{I}_d + j X_q \hat{I}_q \end{split}$$



- Ângulo de carga
 - Vamos reavaliar a equação da tensão induzida

$$\hat{E}_{af} = \hat{V_d} + \hat{V_q} + jX_d\hat{I}_d + jX_q\hat{I}_q$$

$$0 = V_d - X_q I_q \longrightarrow V_d = X_q I_q$$




- Ângulo de carga
 - Vamos reavaliar a equação da tensão induzida

$$\hat{E}_{af} = \hat{V_d} + \hat{V_q} + jX_d\hat{I}_d + jX_q\hat{I}_q$$

$$0 = V_d - X_q I_q \longrightarrow V_d = X_q I_q$$

$$E_{af} = V_q + X_d I_d$$




- Ângulo de carga
 - Vamos reavaliar a equação da tensão induzida

$$\hat{E}_{af} = \hat{V_d} + \hat{V_q} + jX_d\hat{I}_d + jX_q\hat{I}_q$$

$$0 = V_d - X_q I_q \longrightarrow V_d = X_q I_q$$


$$E_{af} = V_q + X_d I_d$$

$$P = \text{Re} \left[\hat{V}_a \hat{I}_a^* \right]$$



- Ângulo de carga
 - Vamos reavaliar a equação da tensão induzida

$$\hat{E}_{af} = \hat{V_d} + \hat{V_q} + jX_d\hat{I}_d + jX_q\hat{I}_q$$



- Ângulo de carga
 - Vamos reavaliar a equação da tensão induzida

$$\hat{E}_{af} = \hat{V_d} + \hat{V_q} + jX_d\hat{I}_d + jX_q\hat{I}_q$$

$$\begin{split} \hat{V_a} &= \hat{V_d} + \hat{V_q} = V_d \cdot e^{j(\delta - 90)} + V_q \cdot e^{j\delta} \\ &= V_d \cdot e^{j\delta} \cdot e^{-j90} + V_q \cdot e^{j\delta} = V_d \cdot e^{j\delta} \cdot 1 \underline{|-90} + V_q \cdot e^{j\delta} \\ \hat{V_a} &= \hat{V_d} + \hat{V_q} = -jV_d \cdot e^{j\delta} + V_q \cdot e^{j\delta} \end{split}$$
 Eixo em quadratura


- Ângulo de carga
 - Vamos reavaliar a equação da tensão induzida

$$\hat{E}_{af} = \hat{V_d} + \hat{V_q} + jX_d\hat{I}_d + jX_q\hat{I}_q$$

$$\begin{split} \hat{V_a} &= \hat{V_d} + \hat{V_q} = V_d \cdot e^{j(\delta - 90)} + V_q \cdot e^{j\delta} \\ &= V_d \cdot e^{j\delta} \cdot e^{-j90} + V_q \cdot e^{j\delta} = V_d \cdot e^{j\delta} \cdot 1 \boxed{-90} + V_q \cdot e^{j\delta} \end{split}$$

$$\hat{V_a} = \hat{V_d} + \hat{V_q} = -jV_d \cdot e^{j\delta} + V_q \cdot e^{j\delta}$$

$$\hat{I}_a = \hat{I}_d + \hat{I}_q = -jI_d \cdot e^{j\delta} + I_q \cdot e^{j\delta}$$




- Ângulo de carga
 - Vamos reavaliar a equação da tensão induzida

$$\hat{E}_{af} = \hat{V_d} + \hat{V_q} + jX_d\hat{I}_d + jX_q\hat{I}_q$$

$$\begin{split} \hat{V_a} &= \hat{V_d} + \hat{V_q} = V_d \cdot e^{j(\delta - 90)} + V_q \cdot e^{j\delta} \\ &= V_d \cdot e^{j\delta} \cdot e^{-j90} + V_q \cdot e^{j\delta} = V_d \cdot e^{j\delta} \cdot 1 \boxed{-90} + V_q \cdot e^{j\delta} \end{split}$$

$$\hat{V_a} = \hat{V_d} + \hat{V_q} = -jV_d \cdot e^{j\delta} + V_q \cdot e^{j\delta}$$

$$\hat{I}_a^* = jI_d \cdot e^{-j\delta} + I_q \cdot e^{-j\delta}$$



- Ângulo de carga
 - Vamos reavaliar a equação da tensão induzida

$$\hat{E}_{af} = \hat{V_d} + \hat{V_q} + jX_d\hat{I}_d + jX_q\hat{I}_q$$

$$\begin{split} P &= \mathrm{Re} \Big[\hat{V_a} \hat{I}_a^* \Big] \\ &= \mathrm{Re} \Big[\Big(V_d \big| \underline{\mathcal{S}} - 90 + V_q \big| \underline{\mathcal{S}} \Big) \Big(I_d \big| \underline{90} - \underline{\mathcal{S}} + I_q \big| \underline{-\mathcal{S}} \Big) \Big] \\ &= V_d I_d + V_q I_q \end{split}$$

- Ângulo de carga
 - Vamos reavaliar a equação da tensão induzida

$$\hat{E}_{af} = \hat{V}_d + \hat{V}_q + jX_d\hat{I}_d + jX_q\hat{I}_q$$

$$P = \text{Re}\Big[\hat{V}_a\hat{I}_a^*\Big] = V_dI_d + V_qI_q$$

$$I_q = \frac{V_d}{X_q} \qquad I_d = \frac{E_{af} - V_q}{X_d}$$

$$V_d = V_a \cos(\delta) \qquad V_d = V_a \sin(\delta)$$

- Ângulo de carga
 - Vamos reavaliar a equação da potência ativa

$$P = \operatorname{Re}\left[\hat{V}_{a}\hat{I}_{a}^{*}\right] = V_{d}I_{d} + V_{q}I_{q}$$

$$P = V_{a}\operatorname{sen}\left(\delta\right) \frac{E_{af} - V_{q}}{X_{d}} + V_{a}\operatorname{cos}\left(\delta\right) \frac{V_{d}}{X_{q}}$$

$$P = \frac{V_{a}E_{af}\operatorname{sen}\left(\delta\right) - V_{q}V_{a}\operatorname{sen}\left(\delta\right)}{X_{d}} + \frac{V_{a}V_{d}\operatorname{cos}\left(\delta\right)}{X_{q}}$$

$$P = \frac{V_{a}E_{af}\operatorname{sen}\left(\delta\right)}{X_{d}} + \frac{V_{a}V_{d}\operatorname{cos}\left(\delta\right)}{X_{q}} - \frac{V_{q}V_{a}\operatorname{sen}\left(\delta\right)}{X_{d}}$$

Ângulo de carga

Vamos reavaliar a equação da potência ativa

$$P = \operatorname{Re} \left[\hat{V}_a \hat{I}_a^* \right] = V_d I_d + V_q I_q$$

$$P = \frac{V_a E_{af} \operatorname{sen}(\delta)}{X_d} + \frac{V_a V_d \cos(\delta)}{X_q} - \frac{V_q V_a \operatorname{sen}(\delta)}{X_d}$$

$$P = \frac{V_a E_{af} \operatorname{sen}(\delta)}{X_d} + V_a \left(\frac{V_d \cos(\delta)}{X_q} - \frac{V_q \operatorname{sen}(\delta)}{X_d} \right)$$

$$P = \frac{V_a E_{af} \operatorname{sen}(\delta)}{X_d} + V_a \left(\frac{V_d X_d \cos(\delta) - V_q X_q \operatorname{sen}(\delta)}{X_q X_d} \right)$$

- Ângulo de carga
 - Vamos reavaliar a equação da potência ativa

$$P = \operatorname{Re}\left[\hat{V}_{a}\hat{I}_{a}^{*}\right] = V_{d}I_{d} + V_{q}I_{q}$$

$$P = \frac{V_a E_{af} \operatorname{sen}(\delta)}{X_d} + V_a \left(\frac{V_d X_d \cos(\delta) - V_q X_q \operatorname{sen}(\delta)}{X_q X_d} \right)$$

$$P = \frac{V_a E_{af} \operatorname{sen}(\delta)}{X_d} + V_a \left(\frac{V_a X_d \operatorname{sen}(\delta) \operatorname{cos}(\delta) - V_a X_q \operatorname{cos}(\delta) \operatorname{sen}(\delta)}{X_q X_d} \right)$$

$$P = \frac{V_a E_{af} \operatorname{sen}(\delta)}{X_d} + V_a^2 \operatorname{sen}(\delta) \cos(\delta) \left(\frac{X_d - X_q}{X_q X_d}\right)$$

- Ângulo de carga
 - Vamos reavaliar a equação da potência ativa

$$P = \operatorname{Re}\left[\hat{V}_{a}\hat{I}_{a}^{*}\right] = V_{d}I_{d} + V_{q}I_{q}$$


$$P = \frac{V_a E_{af} \operatorname{sen}(\delta)}{X_d} + \frac{V_a^2 \left(X_d - X_q\right)}{2X_q X_d} \operatorname{sen}(2\delta)$$


Ângulo de carga

Vamos reavaliar a equação da potência ativa


$$P = \operatorname{Re}\left[\hat{V}_{a}\hat{I}_{a}^{*}\right] = V_{d}I_{d} + V_{q}I_{q}$$

$$P = \frac{V_a E_{af} \operatorname{sen}(\delta)}{X_d} + \frac{V_a^2 \left(X_d - X_q\right)}{2X_q X_d} \operatorname{sen}(2\delta)$$





- Operação do motor síncrono
 - Tensão terminal constante
 - Diagrama fasorial de um motor síncrono
 - Com FP adiantado (capacitivo)



Exercício 12/a

$$\hat{E}_{af} = \hat{V}_a - jX_s\hat{I}_a$$

$$\hat{E}_{af} = \frac{460}{\sqrt{3}} - j1,68 \cdot 120 - \arccos(0,95)$$

$$\hat{E}_{af} = 265, 6 - j1, 68 \cdot 120 \boxed{-18, 2^{\circ}} = 278, 8 \boxed{-43, 4^{\circ}}$$

$$E_{af} = 278,8 V$$

Exercício 12/b

$$L_{af} = \frac{\sqrt{2}E_{af}}{\omega_e I_f} = \frac{279\sqrt{2}}{120\pi \cdot 47} = 22,3 \, mH$$

Exercício 12/c

$$P = 3V_a I_a \cdot fp = 3.265, 6.120.0, 95 = 90, 8 \, KW = 122 \, HP$$

Supondo que a potência de entrada e a tensão de terminal do motor do exercício anterior, permaneçam constantes. Calcule (A) o ângulo de fase da tensão gerada e (B) a corrente de campo necessária para conseguir um fator de potência unitário nos terminais do motor.

Exercício 13/a

Supondo que a potência de entrada e a tensão de terminal do motor do exercício anterior, permaneçam constantes. Calcule (A) o ângulo de fase da tensão gerada e (B) a corrente de campo necessária para conseguir um fator de potência unitário nos terminais do motor.

$$I_a = \frac{90,8 \,\mathrm{K}}{3 \cdot 256,6} = 114 \,A$$

$$\hat{E}_{af} = \frac{460}{\sqrt{3}} - j1,68.114 = 328 \boxed{-35,8^{\circ}}$$


$$E_{af} = 328V \qquad \qquad \delta = -35,8^{\circ}$$

Exercício 13/b


Supondo que a potência de entrada e a tensão de terminal do motor do exercício anterior, permaneçam constantes. Calcule (A) o ângulo de fase da tensão gerada e (B) a corrente de campo necessária para conseguir um fator de potência unitário nos terminais do motor.

$$I_f = \frac{E_{af}\sqrt{2}}{\omega_e L_{af}} = \frac{328\sqrt{2}}{120\pi \cdot 0,0223} = 55, 2A$$


- Operação do motor síncrono
 - Tensão terminal constante
 - Diagrama fasorial do motor síncrono
 - Efeito de aumento de carga sobre o funcionamento do motor síncrono



- Operação do motor síncrono
 - Tensão terminal constante
 - Diagrama fasorial do motor síncrono
 - Efeito de aumento de carga sobre o funcionamento do motor síncrono
 - Aumento de carga acompanhando de fornecimento de potência reativa indutiva crescente




- Operação do motor síncrono
 - Tensão terminal constante
 - Diagrama fasorial do motor síncrono
 - Efeito de aumento de carga sobre o funcionamento do motor síncrono
 - Aumento de carga acompanhando de fornecimento de potência reativa indutiva crescente




Motor síncrono trifásico de 2000 HP, 2300 V, ligado em Y, 30 pólos e 60 Hz tem uma reatância síncrona de 1,95 Ω /fase e CCAV = 370 A. O motor está conectado a uma fonte de tensão constante de 60 Hz e 2300 V por meio de um alimentador de reatância 32 Ω /fase. Para os propósitos deste problemas, despreze as perdas. Motor tem um RAT que é ajustado para manter sua tensão de terminal em 2300 V. Se o motor estiver operando com sua potência nominal, calcule sua corrente de terminal, a potência reativa fornecida ao motor em seus terminais e a respectiva corrente de campo do motor.


Motor síncrono trifásico de 2000 HP, 2300 V, ligado em Y, 30 pólos e 60 Hz tem uma reatância síncrona de 1,95 Ω /fase e CCAV = 370 A. O motor está conectado a uma fonte de tensão constante de 60 Hz e 2300 V por meio de um alimentador de reatância 0,32 Ω /fase. Para os propósitos deste problemas, despreze as perdas. Motor tem um RAT que é ajustado para manter sua tensão de terminal em 2300 V. Se o motor estiver operando com sua potência nominal, calcule sua corrente de terminal, a potência reativa fornecida ao motor em seus terminais e a respectiva corrente de campo do motor.



Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.



Motor síncrono trifásico de 2000 HP, 2300 V, ligado em Y, 30 pólos e 60 Hz tem uma reatância síncrona de 1,95 Ω /fase e CCAV = 370 A. O motor está conectado a uma fonte de tensão constante de 60 Hz e 2300 V por meio de um alimentador de reatância 0,32 Ω /fase. Para os propósitos deste problemas, despreze as perdas. Motor tem um RAT que é ajustado para manter sua tensão de terminal em 2300 V. Se o motor estiver operando com sua potência nominal, calcule sua corrente de terminal, a potência reativa fornecida ao motor em seus terminais e a respectiva corrente de campo do motor.



$$\hat{V_a} = V_a | \underline{\delta_t} = \frac{2300}{\sqrt{3}} | \underline{\delta_t} = 1328 | \underline{\delta_t}$$

$$\delta_t = -\arcsin\left(\frac{P \cdot X_f}{3 \cdot V_a \cdot V_s}\right) = -\arcsin\left(\frac{1492 \cdot 10^3 \cdot 0,32}{3 \cdot \left(1328\right)^2}\right)$$


 \hat{E}_{af} Notor

Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de

Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

$$\delta_t = -5.18^{\circ}$$

Motor síncrono trifásico de 2000 HP, 2300 V, ligado em Y, 30 pólos e 60 Hz tem uma reatância síncrona de 1,95 Ω /fase e CCAV = 370 A. O motor está conectado a uma fonte de tensão constante de 60 Hz e 2300 V por meio de um alimentador de reatância 0,32 Ω /fase. Para os propósitos deste problemas, despreze as perdas. Motor tem um RAT que é ajustado para manter sua tensão de terminal em 2300 V. Se o motor estiver operando com sua potência nominal, calcule sua corrente de terminal, a potência reativa fornecida ao motor em seus terminais e a respectiva corrente de campo do motor.



$$\hat{V_a} = 1328 \left[-5,18^{\circ} \right]$$


$$\hat{I}_a = \frac{\hat{V}_s - \hat{V}_a}{jX_f} = \frac{1328 - 1328 \left[-5, 18^{\circ} \right]}{j0,32} = 375,1 \left[-2, 59^{\circ} \right]$$

 \hat{E}_{af} \hat{V}_{a} \hat{V}_{a} \hat{V}_{s} \hat{V}_{s} \hat{V}_{s}

Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

$$Q = \operatorname{Im}\left[3 \cdot \hat{V_a} \cdot \hat{I_a}\right] = \operatorname{Im}\left[3 \cdot 1328 - 5,18^{\circ} \cdot 375,1 - 2,59^{\circ}\right] = -202 \,\mathrm{kVA_r}$$

Motor síncrono trifásico de 2000 HP, 2300 V, ligado em Y, 30 pólos e 60 Hz tem uma reatância síncrona de 1,95 Ω /fase e CCAV = 370 A. O motor está conectado a uma fonte de tensão constante de 60 Hz e 2300 V por meio de um alimentador de reatância 0,32 Ω /fase. Para os propósitos deste problemas, despreze as perdas. Motor tem um RAT que é ajustado para manter sua tensão de terminal em 2300 V. Se o motor estiver operando com sua potência nominal, calcule sua corrente de terminal, a potência reativa fornecida ao motor em seus terminais e a respectiva corrente de campo do motor.



$$\hat{V_a} = 1328 \boxed{-5,18^\circ}$$


$$\hat{I}_a = \frac{\hat{V}_s - \hat{V}_a}{jX_f} = \frac{1328 - 1328 \left[-5, 18^{\circ} \right]}{j0,32} = 375,1 \left[-2, 59^{\circ} \right]$$

 \hat{E}_{af} \hat{V}_{a} \hat{V}_{s} \hat{V}_{s} Motor Fonte

Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7^a Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

$$P = \text{Re}\left[3 \cdot \hat{V_a} \cdot \hat{I_a}\right] = \text{Im}\left[3 \cdot 1328 \boxed{-5,18^{\circ}} \cdot 375,1 \boxed{-2,59^{\circ}}\right] = 1480,7 \text{ kW}$$

Motor síncrono trifásico de 2000 HP, 2300 V, ligado em Y, 30 pólos e 60 Hz tem uma reatância síncrona de 1,95 Ω /fase e CCAV = 370 A. O motor está conectado a uma fonte de tensão constante de 60 Hz e 2300 V por meio de um alimentador de reatância 0,32 Ω /fase. Para os propósitos deste problemas, despreze as perdas. Motor tem um RAT que é ajustado para manter sua tensão de terminal em 2300 V. Se o motor estiver operando com sua potência nominal, calcule sua corrente de terminal, a potência reativa fornecida ao motor em seus terminais e a respectiva corrente de campo do motor.



Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

$$\hat{E}_{af} = \hat{V}_s - j(X_s + X_f)\hat{I}_a$$

$$\hat{E}_{af} = 1328 + j(1,95 + 0,32) \cdot 375 \boxed{-2,59^\circ}$$

$$\hat{E}_{af} = 1328 + 851,3 \boxed{87,4^\circ}$$

$$\hat{E}_{af} = 1366,5 + j850,4 = 1609,5 \boxed{31,9^\circ}$$

$$\hat{E}_{af} = 1609,5 \cdot \sqrt{3} = 2787,7 \text{ V}$$

$$\hat{E}_{af}$$
 \hat{V}_{a}
 \hat{V}_{a}
 \hat{V}_{a}
 \hat{V}_{a}

Motor

Fonte

$$\hat{E}_{af} = \frac{2787,7}{2300} = 1,21204 \text{ p.u.} \rightarrow I_f = 1,21204 \cdot 370 = 448,5 \text{ A}$$

Um motor síncrono de 208 V, 45 HP, FP 0,8 adiantado, ligado em Δ e 60 Hz tem uma reatância síncrona de 2,5 Ω e uma resistência de armadura desprezível. Suas perdas por atrito e ventilação são 1,5 kW e as perdas no núcleo são 1,0 kW. Inicialmente, o eixo está impulsionando uma carga de 15 HP e o fator de potência do motor é 0,80 adiantado. (a) Desenhe o diagrama fasorial desse motor e encontre os valores de I_a , I_L e E_{af} . (b) A carga no eixo foi aumentada para 30 HP. Desenhe o diagrama fasorial desse aumento. (c) Encontre I_a , I_L e E_{af} após a alteração da carga. Qual é o novo fator de potência?


Um motor síncrono de 208 V, 45 HP, FP 0,8 adiantado, ligado em Δ e 60 Hz tem uma reatância síncrona de 2,5 Ω e uma resistência de armadura desprezível. Suas perdas por atrito e ventilação são 1,5 kW e as perdas no núcleo são 1,0 kW. Inicialmente, o eixo está impulsionando uma carga de 15 HP e o fator de potência do motor é 0,80 adiantado. (a) Desenhe o diagrama fasorial desse motor e encontre os valores de I_a , I_L e E_{af} . (b) A carga no eixo foi aumentada para 30 HP. Desenhe o diagrama fasorial desse aumento. (c) Encontre I_a , I_L e E_{af} após a alteração da carga. Qual é o novo fator de potência?

$$\begin{split} P_{saida} &= 15 \cdot 0,746 = 11,19 \, \text{kW} \\ P_{entrada} &= P_{saida} + P_{AV} + P_{fe} = 11,19 + 1,5 + 1,0 = 13,69 \, \text{kW} \\ I_L &= \frac{13,69 \, \text{kW}}{\sqrt{3} \cdot 208 \cdot 0,8} = 47,5 \, \text{A} \rightarrow I_a = \frac{47,5}{\sqrt{3}} = 27,4 \, \text{A} \\ \hat{I}_a &= 27,4 \, \boxed{36,87^\circ} \end{split}$$


Um motor síncrono de 208 V, 45 HP, FP 0,8 adiantado, ligado em Δ e 60 Hz tem uma reatância síncrona de 2,5 Ω e uma resistência de armadura desprezível. Suas perdas por atrito e ventilação são 1,5 kW e as perdas no núcleo são 1,0 kW. Inicialmente, o eixo está impulsionando uma carga de 15 HP e o fator de potência do motor é 0,80 adiantado. (a) Desenhe o diagrama fasorial desse motor e encontre os valores de I_a , I_L e E_{af} (b) A carga no eixo foi aumentada para 30 HP. Desenhe o diagrama fasorial desse aumento. (c) Encontre I_a , I_L e E_{af} após a alteração da carga. Qual é o novo fator de potência?

$$\begin{split} \hat{E}_{af} &= \hat{V_t} - jX_s \hat{I}_a \\ \hat{E}_{af} &= 208 - j2, 5 \cdot 27, 4 \boxed{36,87^{\circ}} \\ \hat{E}_{af} &= 208 - 68, 75 \boxed{126,87^{\circ}} = 249, 25 - j55 \\ \hat{E}_{af} &= 255, 25 \boxed{-12,44^{\circ}} \end{split}$$

Um motor síncrono de 208 V, 45 HP, FP 0,8 adiantado, ligado em Δ e 60 Hz tem uma reatância síncrona de 2,5 Ω e uma resistência de armadura desprezível. Suas perdas por atrito e ventilação são 1,5 kW e as perdas no núcleo são 1,0 kW. Inicialmente, o eixo está impulsionando uma carga de 15 HP e o fator de potência do motor é 0,80 adiantado. (a) Desenhe o diagrama fasorial desse motor e encontre os valores de I_a , I_L e E_{af} . (b) A carga no eixo foi aumentada para 30 HP. Desenhe o diagrama fasorial desse aumento. (c) Encontre I_a , I_L e E_{af} após a alteração da carga. Qual é o novo fator de potência?



Um motor síncrono de 208 V, 45 HP, FP 0,8 adiantado, ligado em Δ e 60 Hz tem uma reatância síncrona de 2,5 Ω e uma resistência de armadura desprezível. Suas perdas por atrito e ventilação são 1,5 kW e as perdas no núcleo são 1,0 kW. Inicialmente, o eixo está impulsionando uma carga de 15 HP e o fator de potência do motor é 0,80 adiantado. (a) Desenhe o diagrama fasorial desse motor e encontre os valores de I_a , I_L e E_{af} (b) A carga no eixo foi aumentada para 30 HP. Desenhe o diagrama fasorial desse aumento. (c) Encontre I_a , I_L e E_{af} após a alteração da carga. Qual é o novo fator de potência?



Um motor síncrono de 208 V, 45 HP, FP 0,8 adiantado, ligado em Δ e 60 Hz tem uma reatância síncrona de 2,5 Ω e uma resistência de armadura desprezível. Suas perdas por atrito e ventilação são 1,5 kW e as perdas no núcleo são 1,0 kW. Inicialmente, o eixo está impulsionando uma carga de 15 HP e o fator de potência do motor é 0,80 adiantado. (a) Desenhe o diagrama fasorial desse motor e encontre os valores de I_a , I_L e E_{af} (b) A carga no eixo foi aumentada para 30 HP. Desenhe o diagrama fasorial desse aumento. (c) Encontre I_a , I_L e E_{af} após a alteração da carga. Qual é o novo fator de potência?

$$P_{saida} = 30 \cdot 0,746 = 22,38 \text{ kW}$$

$$P_{entrada} = P_{saida} + P_{AV} + P_{fe} = 22,38 + 1,5 + 1,0 = 24,88 \text{ kW}$$

$$\delta = \arcsin\left(\frac{X_s \cdot P}{3 \cdot V_t \cdot E_{af}}\right) = \arcsin\left(\frac{2,5 \cdot 24,88 \text{ k}}{3 \cdot 208 \cdot 255}\right)$$

$$\delta = \arcsin(0,391) \to \delta = 23^{\circ}$$

Um motor síncrono de 208 V, 45 HP, FP 0,8 adiantado, ligado em Δ e 60 Hz tem uma reatância síncrona de 2,5 Ω e uma resistência de armadura desprezível. Suas perdas por atrito e ventilação são 1,5 kW e as perdas no núcleo são 1,0 kW. Inicialmente, o eixo está impulsionando uma carga de 15 HP e o fator de potência do motor é 0,80 adiantado. (a) Desenhe o diagrama fasorial desse motor e encontre os valores de I_a , I_L e E_{af} . (b) A carga no eixo foi aumentada para 30 HP. Desenhe o diagrama fasorial desse aumento. (c) Encontre I_a , I_L e E_{af} após a alteração da carga. Qual é o novo fator de potência?

$$\hat{E}_{af} = 255 |\underline{-23^{\circ}}$$


$$\hat{I}_{a} = \frac{\hat{V}_{t} - \hat{E}_{af}}{jX_{s}} = \frac{208 |\underline{0^{\circ}} - 255|\underline{-23^{\circ}}}{j2,5} = j10, 7 + 39, 9 = 41, 3|\underline{15^{\circ}}$$

$$I_{L} = \sqrt{3} \cdot 41, 3 = 71, 5 \text{ A}$$


Um motor síncrono de 208 V, 45 HP, FP 0,8 adiantado, ligado em Δ e 60 Hz tem uma reatância síncrona de 2,5 Ω e uma resistência de armadura desprezível. Suas perdas por atrito e ventilação são 1,5 kW e as perdas no núcleo são 1,0 kW. Inicialmente, o eixo está impulsionando uma carga de 15 HP e o fator de potência do motor é 0,80 adiantado. (a) Desenhe o diagrama fasorial desse motor e encontre os valores de I_a , I_L e E_{af} . (b) A carga no eixo foi aumentada para 30 HP. Desenhe o diagrama fasorial desse aumento. (c) Encontre I_a , I_L e E_{af} após a alteração da carga. Qual é o novo fator de potência?

$$\frac{\hat{V_t}}{\hat{I_a}} = \frac{208 | 0^{\circ}}{41,3 | 15^{\circ}} = 5,0363 | -15^{\circ} \rightarrow FP = \cos(-15) = 0,966 \, \text{cap.}$$

- Operação do motor síncrono
 - Tensão terminal constante
 - Efeito da mudança da corrente de campo potência ativa é mantida constante




- Operação do motor síncrono
 - Tensão terminal constante
 - Efeito da mudança da corrente de campo potência ativa é mantida constante




Motor síncrono subexcitado


- Operação do motor síncrono
 - Tensão terminal constante
 - Efeito da mudança da corrente de campo potência ativa é mantida constante




- Operação do motor síncrono
 - Tensão terminal constante
 - Efeito da mudança da corrente de campo potência ativa é mantida constante




- Operação do motor síncrono
 - Tensão terminal constante
 - Curvas V do motor síncrono




- Operação do motor síncrono
 - Tensão terminal constante
 - Curvas V do motor síncrono






Motor síncrono trifásico de 2000 HP, 2300 V, ligado em Y, 30 pólos e 60 Hz tem uma reatância síncrona de 1,95 Ω /fase Na realidade, trata-se de uma máquina de polos salientes com reatâncias X_d = 1,95 Ω /fase e X_q = 1,40 Ω /fase. Desprezando todas as perdas, calcule a potência mecânica máxima, em kW, que esse motor poderá entregar se for alimentado com potência elétrica diretamente a partir de um barramento infinito (Figura abaixo), na tensão e frequência nominais, e se sua excitação de campo for mantida constante com o valor do qual resulta um funcionamento com fator de potência unitário para a carga nominal. Supõese que a carga no eixo seja incrementada gradualmente, de modo que as oscilações transitórias são desprezíveis e que o limite de potência em regime permanente seja aplicável. Calcule também o valor de δ correspondente a esse funcionamento em potência máxima.



Motor síncrono trifásico de 2000 HP, 2300 V, ligado em Y, 30 pólos e 60 Hz tem uma reatância síncrona de 1,95 Ω /fase Na realidade, trata-se de uma máquina de polos salientes com reatâncias $X_d = 1,95 \Omega$ /fase e $X_q = 1,40 \Omega$ /fase. Desprezando todas as perdas, calcule a potência mecânica máxima, em kW, que esse motor poderá entregar se for alimentado com potência elétrica diretamente a partir de um barramento infinito (Figura abaixo), na tensão e frequência nominais, e se sua excitação de campo for mantida constante com o valor do qual resulta um funcionamento com fator de potência unitário para a carga nominal. Supõese que a carga no eixo seja incrementada gradualmente, de modo que as oscilações transitórias são desprezíveis e que o limite de potência em regime permanente seja aplicável. Calcule também o valor de δ correspondente a esse funcionamento em potência máxima.




$$P = 2000 \cdot 0,746 = 1492 \text{ kW}$$

$$Z_b = \frac{2300^2}{1492000} = 3,546 \Omega$$


$$X_d = 0,55 \text{ pu}$$

$$X_q = 0,395 \text{ pu}$$

Motor síncrono trifásico de 2000 HP, 2300 V, ligado em Y, 30 pólos e 60 Hz tem uma reatância síncrona de 1,95 Ω /fase Na realidade, trata-se de uma máquina de polos salientes com reatâncias $X_d = 1,95 \Omega$ /fase e $X_q = 1,40 \Omega$ /fase. Desprezando todas as perdas, calcule a potência mecânica máxima, em kW, que esse motor poderá entregar se for alimentado com potência elétrica diretamente a partir de um barramento infinito (Figura abaixo), na tensão e frequência nominais, e se sua excitação de campo for mantida constante com o valor do qual resulta um funcionamento com fator de potência unitário para a carga nominal. Supõese que a carga no eixo seja incrementada gradualmente, de modo que as oscilações transitórias são desprezíveis e que o limite de potência em regime permanente seja aplicável. Calcule também o valor de δ correspondente a esse funcionamento em potência máxima.



$$V_t = 1,0 \,\mathrm{pu}$$
$$I_a = 1,0 \,\mathrm{pu}$$



Motor síncrono trifásico de 2000 HP, 2300 V, ligado em Y, 30 pólos e 60 Hz tem uma reatância síncrona de 1,95 Ω /fase Na realidade, trata-se de uma máquina de polos salientes com reatâncias X_d = 1,95 Ω /fase e X_q = 1,40 Ω /fase. Desprezando todas as perdas, calcule a potência mecânica máxima, em kW, que esse motor poderá entregar se for alimentado com potência elétrica diretamente a partir de um barramento infinito (Figura abaixo), na tensão e frequência nominais, e se sua excitação de campo for mantida constante com o valor do qual resulta um funcionamento com fator de potência unitário para a carga nominal. Supõese que a carga no eixo seja incrementada gradualmente, de modo que as oscilações transitórias são desprezíveis e que o limite de potência em regime permanente seja aplicável. Calcule também o valor de δ correspondente a esse funcionamento em potência máxima.

$$\delta = -\arctan\left(\frac{I_a X_q}{V_t}\right) = -\arctan\left((0,395)\right) = -21,6$$

$$I_d = I_a \operatorname{sen}(\delta) = -0,367$$

$$V_t = 1,0 \operatorname{pu} \quad V_q = V_a \cos(\delta) = 0,93$$

$$I_a = 1,0 \operatorname{pu} \quad E_{af} = V_q - I_d X_d = 0,93 - (-0,367)0,55 = 1,132$$

Motor síncrono trifásico de 2000 HP, 2300 V, ligado em Y, 30 pólos e 60 Hz tem uma reatância síncrona de 1,95 Ω /fase Na realidade, trata-se de uma máquina de polos salientes com reatâncias X_d = 1,95 Ω /fase e X_q = 1,40 Ω /fase. Desprezando todas as perdas, calcule a potência mecânica máxima, em kW, que esse motor poderá entregar se for alimentado com potência elétrica diretamente a partir de um barramento infinito (Figura abaixo), na tensão e frequência nominais, e se sua excitação de campo for mantida constante com o valor do qual resulta um funcionamento com fator de potência unitário para a carga nominal. Supõese que a carga no eixo seja incrementada gradualmente, de modo que as oscilações transitórias são desprezíveis e que o limite de potência em regime permanente seja aplicável. Calcule também o valor de δ correspondente a esse funcionamento em potência máxima.

axima.
$$P = -\left[\frac{V_a E_{af} \operatorname{sen}(\delta)}{X_d} + \frac{V_a^2 \left(X_d - X_q\right)}{2X_q X_d} \operatorname{sen}(2\delta)\right]$$

$$M \hat{E}_{af}$$
 $P = -2,058 \cdot \text{sen}(\delta) - 0,357 \cdot \text{sen}(2\delta)$


$$V_t = 1,0 \text{ pu}$$
 $\frac{dP}{d\theta} = 0 = -2,058 \cdot \cos(\delta) - 0,714 \cdot \cos(2\delta)$
 $I_a = 1,0 \text{ pu}$ $\delta = -73,2^\circ$
 $P_a = 2,17 \text{ pu} \rightarrow P_a = 3240 \text{ kW} \rightarrow P_a = 4$

$$P_{m\acute{a}x} = 2,17 \,\mathrm{pu} \rightarrow P_{m\acute{a}x} = 3240 \,\mathrm{kW} \rightarrow P_{m\acute{a}x} = 4340 \,\mathrm{HP}$$


Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

Curiosidade 1

Na prática, qual a relação potência x ânulo de potência levando em conta as saliências e desprezando-as?




- Operação do motor síncrono
 - Correção de fator de potência
 - Condensador síncrono



CondensadorSíncrono

- potência de saída por unidade nula
- Função motor, apenas para correção de fator de potência




Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

- Condensador Síncrono
 - Diagrama fasorial do condensador




- Condensador Síncrono
 - Diagrama fasorial do condensador






- Condensador Síncrono
 - Curva V do condensador



Considere um condensador síncrono conectado a um sistema de potência que pode ser representado conforme abaixo. O condensador tem especificações nominais de 75 MVA e 13,8 kV com uma reatância síncrona de 0,95 p.u. e CCAV=830 A. Se a tensão equivalente do sistema for 13,75 kV e X_{eq}=0,02 p.u. tomando como base o gerador, calcule a corrente de campo do gerador necessária para elevar a tensão de terminal do gerador e consequentemente a tensão local do sistema para 13,8 kV e a potência reativa fornecida nessa condição de operação;




Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

Considere um condensador síncrono conectado a um sistema de potência que pode ser representado conforme abaixo. O condensador tem especificações nominais de 75 MVA e 13,8 kV com uma reatância síncrona de 0,95 p.u. e CCAV=830 A. Se a tensão equivalente do sistema for 13,75 kV e X_{eq}=0,02 p.u. tomando como base o gerador, calcule a corrente de campo do gerador necessária para elevar a tensão de terminal do gerador e consequentemente a tensão local do sistema para 13,8 kV e a potência reativa fornecida nessa condição de operação;

$$V_{eq} = \frac{13,75}{13,8} = 0,9964 \text{ p.u.}$$

Como não há circulação de potência ativa as tensões de terminal e induzida estão em fase

$$\hat{I}_{\tilde{a}} = \frac{\left(V_a - V_{eq}\right)}{jX_{eq}} = \frac{1,0 - 0,9964}{j0,02} = -j0,18$$



Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

Considere um condensador síncrono conectado a um sistema de potência que pode ser representado conforme abaixo. O condensador tem especificações nominais de 75 MVA e 13,8 kV com uma reatância síncrona de 0,95 p.u. e CCAV=830 A. Se a tensão equivalente do sistema for 13,75 kV e X_{eq}=0,02 p.u. tomando como base o gerador, calcule a corrente de campo do gerador necessária para elevar a tensão de terminal do gerador e consequentemente a tensão local do sistema para 13,8 kV e a potência reativa fornecida nessa condição de operação;


Como não há circulação de potência ativa as tensões de terminal e induzida estão em fase

$$\hat{I}_{\tilde{a}} = \frac{\left(V_a - V_{eq}\right)}{jX_{eq}} = \frac{1,0 - 0,9964}{j0,02} = -j0,18$$

$$\hat{E}_{af} = V_a + jX_s \hat{I}_a = 1 + j0.95 \cdot (-0.18j)$$

$$\hat{E}_{af} = 1 + 0,171 = 1,171 \text{ p.u.}$$

$$I_f = 830 \cdot 1,171 = 972 \text{ A}$$




Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

Considere um condensador síncrono conectado a um sistema de potência que pode ser representado conforme abaixo. O condensador tem especificações nominais de 75 MVA e 13,8 kV com uma reatância síncrona de 0,95 p.u. e CCAV=830 A. Se a tensão equivalente do sistema for 13,75 kV e X_{eq}=0,02 p.u. tomando como base o gerador, calcule a corrente de campo do gerador necessária para elevar a tensão de terminal do gerador e consequentemente a tensão local do sistema para 13,8 kV e a potência reativa fornecida nessa condição de operação;

$$\hat{I}_a = -j0,18$$

$$Q = \text{Im}[1, 0 \cdot (0, 181j)] = 0,181 \text{ p.u.}$$

 $Q = 0,181 \cdot 75 = 13,6 \text{ MVA}$



Fonte: Umans, S. D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

Avaliação L

Um gerador síncrono tem especificações nominais de 380 V, 500 kVA, 0,8 de fator de potência (FP) indutivo, com resistência de armadura de 0,01 p.u., reatância síncrona de 1,5 p.u. e CCAV = 40 A. Sabendo que o fator de potência nominal do gerador é determinado pela intersecção das curvas-limites de aquecimento da armadura e do campo, calcule a corrente de campo máxima que pode ser fornecida ao gerador sem ultrapassar o limite de aquecimento do campo.

Avaliação M


Plote a corrente de campo pela corrente de armadura do gerador síncrono com especificações nominais de 380 V, 500 kVA, com resistência de armadura de 0,01 p.u. e reatância síncrona de 1,5 p.u. e CCAV = 40 A, se ele estiver operando sua tensão de terminal nominal, potência ativa de 0,5 p.u. variando o fator de potência de 0,92 capacitivo a 0,92 indutivo.

Avaliação N

Repita a avaliação 3 para as potência de 0,6 p.u, 0,7 p.u, 0,8 p.u e 0.9 p.u. Plote as curvas V em um único gráfico.

RESUMO

Geradores e motores síncronos



FIM DO MÓDULO IV

Avaliação

A ser descrito pelo professor/instrutor na plataforma SIGAA/UFERSA