







## Kondisi yang menyebabkan error

- 1. Posisi variabel pitch, gripper TP, maupun Gripper TB tidak simetris yang membuat proses penerimaan preform akan tidak center.
- Sensor proximity yang tertutup kotoran, sehingga mengurangi kemampuan pembacaan keberadaan preform.
- 3. Gerakan silinder pneumatik lambat karena suplai angin tidak maksimal.

## Hal yang harus dilakukan:

- Saat CIP, lakukan inspeksi Variabel Pitch (preform ejecting block/grip, bearing, grip toggle, dan tension belt 902 N), Gripper TP-TB (guideway, seal, grip, displacement, dan suplai udara). Kemudian aturlah posisi komponen tersebut yang tidak simetris menjadi simetris dengan cara menggunakan kunci L.
- Cleaning dan tightening sensor proximity untuk pembacaan keberadaan preform lebih jelas, sehingga tidak membuat gerakan komponen slow respon.
- 3. Lakukan pengecekan apakah terjadi kebocoran angin seal silinder pada Gripper, apabila mengganggu proses blowing maka perlu dilakukan replacement (safety stock spare part).

