

Tabla de averías del aire acondicionado



Nota

- ♦ A continuación se relacionan, por el número del código de avería, todas las posibles averías que pueden ser detectadas por parte de la unidad de mandos -J301- y visualizadas en el -VAG 1551- al consultar el contenido de la memoria de averías.
- ♦ El contenido de la memoria de averías se conserva hasta que sea borrado.
- ♦ Las averías esporádicas se identifican en el display con "SP".
- ♦ En el caso de todas las averías esporádicas hay que tener en cuenta especialmente la posibilidad de que existan contactos movedizos en los conectores.
- ♦ Si al consultar la memoria de averías se visualizan componentes defectuosos hay que comprobar adicionalmente los cables hacia los componentes, respecto a cortocircuito e interrupción, procediendo según esquema eléctrico. → **esquemas eléctricos, localización de averías y ubicación de componentes**
- ♦ Antes de sustituir un componente hay que comprobar los contactos de los conectores correspondientes.
- ♦ Antes de sustituir la unidad de mandos -J301- hay que comprobar adicionalmente la alimentación de tensión y las conexiones a masa: → **esquemas eléctricos, localización de averías y ubicación de componentes**
- ♦ Si después de desconectar el encendido se mantiene en funcionamiento la unidad de mandos -J301-, hay que comprobar la conexión cableada de la unidad de mandos :

Salida en el -V.A.G 1551-	Posible causa de la avería	Eliminación de la avería
00538 Tensión de referencia Señal demasiado alta	♦ Cortocircuito o interrupción en los cables o en los conectores a la unidad de control del aire acondicionado -J301-	– Comprobar los cables y los conectores de la unidad de control del aire acondicionado -J301- según el esquema eléctrico – Consultar grupo de valores de medición 004 y 005.
Señal demasiado baja	♦ Motor regulador para la trampilla de temperatura -V68- o motor regulador para la trampilla de aire fresco/recirculación de aire -V154- defectuoso ♦ Unidad de control para aire acondicionado -J301- defectuosa	– Realizar el diagnóstico del actuador (función 03) – Quitar sucesivamente los conectores en el motor regulador de la trampilla de temperatura -V68- y del motor regulador para la trampilla de aire fresco/recirculación de aire -V154-, borrar la memoria de fallos y consultarla nuevamente. Si el fallo "Corriente de referencia" no se detecta de nuevo, se deberá sustituir el motor regulador que produzca el error al volver a poner el conector. – En caso necesario, sustituir la unidad de control del aire acondicionado -J301- y realizar la configuración básica (función 04).

Salida en el -V.A.G 1551-	Posible causa de la avería	Eliminación de la avería
---------------------------	----------------------------	--------------------------

00576		
Borne 15	♦ Regulador de tensión en el alternador defectuoso	Comprobar el alternador → esquemas eléctricos, localización de averías y ubicación de componentes
Señal excesiva	♦ Cables o conectores de la unidad de control del aire acondicionado -J301- defectuosos	– Comprobar los cables y los conectores de la unidad de control -J301- según el esquema eléctrico
	♦ Batería agotada	– Comprobar la batería → grupo de rep.27
Señal insuficiente	♦ Alternador defectuoso	– Comprobar el alternado → grupo de rep.27
– Interrupción/cortocircuito con masa	♦ Cables o conectores de la unidad de control del aire acondicionado -J301- defectuosos	– Comprobar los cables y los conectores de la unidad de control del aire acondicionado -J301- según el esquema eléctrico
	♦ Interrupción o cortocircuito con masa en los cables o en los conectores de la unidad de control -J301-	

Salida en el -V.A.G 1551-	Posible causa de la avería	Eliminación de la avería
00705		
Relé para el ventilador del radiador nivel 1 -J279- → nota	♦ Cortocircuito con positivo en los cables o en los conectores a la unidad de control del ventilador para el refrigerante -J293-	– Comprobar los cables y los conectores de la unidad de control del ventilador para el refrigerante -J293- según el esquema eléctrico
Cortocircuito con positivo	♦ -J293- defectuoso	
Interrupción/cortocircuito con masa	♦ Interrupción o cortocircuito con masa en los cables o en los conectores de la unidad de control del ventilador para el refrigerante -J293-	– -J293- sustituir → esquemas eléctricos, localización de averías y ubicación de componentes

Salida en el -V.A.G 1551-	Posible causa de la avería	Eliminación de la avería
00706		
Relé para el ventilador del radiador nivel 2 -J513- → nota	♦ Cortocircuito con positivo en los cables o en los conectores a la unidad de control del ventilador para el refrigerante -J293-	– Comprobar los cables y los conectores de la unidad de control del ventilador para el refrigerante -J293- según el esquema eléctrico
Cortocircuito con positivo	♦ -J293- defectuoso	
Interrupción/cortocircuito con masa	♦ Interrupción o cortocircuito con masa en los cables o en los conectores de la unidad de control del ventilador para el refrigerante -J293-	– -J293- sustituir → esquemas eléctricos, localización de averías y ubicación de componentes
	♦ -J293- defectuoso	

- 1) El relé para el ventilador del radiador nivel 1 -J279- y el relé para el ventilador del radiador nivel 2 -J513- están integrado en la unidad de control del ventilador para el refrigerante -J293-.

Salida en el -V.A.G 1551-	Posible causa de la avería	Eliminación de la avería
00796 Turbina de aire para termosensor -V42- bloqueada o sin tensión /SP	♦ Turbina de aire para termosensor -V42- averiada	– Sustituir la unidad -E87-

Salida en el -V.A.G 1551-	Posible causa de la avería	Eliminación de la avería
00819 Transmisor de alta presión -G65- Cortocircuito con positivo Interrupción/cortocircuito con masa Señal demasiado alta	♦ Cortocircuito con positivo en los cables o en los conectores al transmisor de alta presión -G65- ♦ -G65- defectuoso ♦ Interrupción o cortocircuito con masa en los cables o en los conectores al transmisor de alta presión -G65-	– Comprobar los cables y los conectores del transmisor alta presión -G65- según el esquema eléctrico – Consultar grupo de valores de medición 002 – Sustituir -G65- – Comprobar los cables y las conexiones al transmisor de alta presión -G65- según el esquema eléctrico
Señal demasiado baja	♦ Interrupción o cortocircuito con masa en los cables o en los conectores al transmisor de alta presión -G65- y la unidad de control del aire acondicionado -J301- ♦ Fallo en el circuito de refrigerante (presión demasiado alta o demasiado baja) ♦ Válvula de regulación del compresor -N280- defectuosa ♦ Unidad de control para aire acondicionado -J301- defectuosa	– Seguir con la localización de fallos sin utilizar el autodiagnóstico – En caso necesario, sustituir la unidad de control del aire acondicionado -J301- y realizar la configuración básica (función 04)

Salida en el -V.A.G 1551-	Posible causa de la avería	Eliminación de la avería
00898 Activación del compresor de aire acondicionado Cortocircuito con masa Interrupción/cortocircuito con positivo	♦ Cortocircuito con masa en los cables o en los conectores a la válvula de regulación para el compresor del aire acondicionado -N280- ♦ -N280- defectuoso ♦ Unidad de control para aire acondicionado -J301-	– Comprobar los cables y los conectores a la válvula de regulación para el compresor del aire acondicionado -N280- según el esquema eléctrico – Consultar grupo de valores de medición 002 – Realizar el diagnóstico del actuador (función 03)

	defectuosa ♦ Cortocircuito con positivo en los cables o en los conectores a la válvula de regulación para el compresor del aire acondicionado -N280- ♦ Unidad de control para aire acondicionado -J301- defectuosa	– Sustituir el compresor – En caso necesario, sustituir la unidad de control del aire acondicionado -J301- y realizar la configuración básica (función 04)
--	--	---

Salida en el -V.A.G 1551-	Posible causa de la avería	Eliminación de la avería
01233 Válvula de cierre para el refrigerante -N279- Cortocircuito con positivo	♦ Cortocircuito con positivo en los cables o en los conectores a la válvula de cierre para el refrigerante -N279-	– Comprobar los cables y los conectores de la válvula de cierre para el refrigerante -N279- según el esquema eléctrico
Interrupción/cortocircuito con masa	♦ -N279- defectuoso	– Sustituir -N279-

Salida en el -V.A.G 1551-	Posible causa de la avería	Eliminación de la avería
01271 Motor regulador para la trampilla de la temperatura -V68- Cortocircuito con positivo Cortocircuito con masa Bloqueado o sin corriente	♦ Cortocircuito con positivo en los cables o en los conectores al motor regulador para la trampilla de temperatura -V68- ♦ Motor regulador de la trampilla de temperatura -V68- defectuoso ♦ Cortocircuito con masa en los cables o en los conectores al motor regulador para la trampilla de temperatura -V68-	– Comprobar los cables y los conectores del motor regulador para la trampilla de temperatura -V68- según el esquema eléctrico – Consultar grupo de valores de medición 005 – Realizar el diagnóstico del actuador (función 03) – Sustituir -V68- y realizar la configuración básica (función 04)
se ha excedido el límite de ajuste no se ha alcanzado el límite de ajuste No se ha realizado el ajuste	♦ Interrupción o cortocircuito con masa o con positivo en los cables o en los conectores al motor regulador para la trampilla de temperatura -V68- ♦ Trampilla de temperatura atascada ♦ No se ha realizado la configuración básica (función 04) o no se ha realizado correctamente	– Comprobar si la trampilla se mueve correctamente – Realizar la configuración básica (función 04)

Salida en el V.A.G	Posible causa de la avería	Eliminación de la avería
01273	♦ Cortocircuito o interrupción de	– Determinar y eliminar el

Turbina de aire fresco -V2- Diferencia de regulación /SP bloqueada o sin tensión /SP Corto con positivo /SP averiada	cable entre la turbina de aire fresco -V2-, unidad de control de la turbina de aire fresco - J126- y/o -E87- ♦ Interrupción en la alimentación de tensión o la conexión a masa hacia la unidad de control de la turbina de aire fresco -J126- ♦ Unidad de control de la turbina de aire fresco -J126- averiada ♦ Turbina de aire fresco -V2- averiada	cortocircuito o la interrupción de cable, procediendo según esquema eléctrico – Determinar y eliminar la interrupción según esquema eléctrico – Comprobar la unidad de control de la turbina de aire fresco - J126- Verificación eléctrica, → capítulo – Sustituir la turbina de aire fresco -V2-
Continúa en la página siguiente		

Salida en el -V.A.G 1551-	Posible causa de la avería	Eliminación de la avería
01273 Alimentación de tensión muy baja /SP Alimentación de tensión muy alta /SP	(Continuación de la avería 01273) ♦ Caídas repentinas de tensión en la red de a bordo a valores inferiores a 9,5 V ♦ Interrupción o resistencia de contacto en la alimentación de tensión hacia la turbina de aire fresco -V2- ♦ La tensión en la red de a bordo era superior a 15 V *)	– Comprobar el alternador trifásico y el regulador de tensión: → esquemas eléctricos, localización de averías y ubicación de componentes – Comprobar la conexión cableada según esquema eléctrico – Comprobar el alternador trifásico y el regulador de tensión: → esquemas eléctricos, localización de averías y ubicación de componentes

* Esta avería también puede ser visualizada si se empleó un equipo inadecuado para cargar la batería.

Salida en el -V.A.G 1551-	Posible causa de la avería	Eliminación de la avería
01296 Transmisor de temperatura para difusor central -G191- Interrupción/cortocircuito a polo positivo Cortocircuito a masa	♦ No hay montado ningún transmisor de temperatura para difusor central -G191- ♦ Cortocircuito a polo positivo o interrupción en cables o conectores al transmisor de temperatura para difusor central -G191-	– Comprobar -G191- mediante 08 - "Leer bloque valores de medición" – Reparar los cables o conectores según el esquema de circuitos de corriente – Sustituir -G191-

	♦ -G191- defectuoso	
01297 Transmisor de temperatura para difusor zona reposapiés -G192-	♦ No hay montado ningún transmisor de temperatura para difusor zona reposapiés - G192-	– Comprobar -G192- mediante 08 - “Leer bloque valores de medición”
Interrupción/cortocircuito a polo positivo	♦ Cortocircuito a polo positivo o interrupción en cables o conectores al transmisor de temperatura para difusor zona reposapiés -G192-	– Reparar los cables o conectores según el esquema de circuitos de corriente
Cortocircuito a masa	♦ -G192- defectuoso	– Sustituir -G192-

Salida en el -V.A.G 1551-	Posible causa de la avería	Eliminación de la avería
01299 Interfaz de diagnóstico para el bus de datos -J533-*	♦ Fallo en los cables del BUS de datos	– Comprobar el BUS de datos → grupo de rep.90
Sin comunicación	♦ Unidad de control de la red de a bordo -J519- incorrecta o defectuosa	– Consultar la memoria de fallos del Gateway → grupo de rep.90
Consultar la memoria de fallos**	♦ Fallo registrado en el Gateway	

* El Interfaz de diagnóstico para el bus de datos -J533- también se denomina Gateway. El Gateway está integrado en la unidad de control de la red de a bordo -J519-.

** Un fallo se borra de forma automática cuando la señal del BUS de datos vuelve a estar libre de errores.

Salida en el -V.A.G 1551-	Posible causa de la avería	Eliminación de la avería
01314 Unidad de control del motor Consultar la memoria de fallos	♦ Fallos almacenados en la unidad de control del motor	– Consultar la memoria de fallos de la unidad de control del motor → grupo de rep.01
01317 Unidad de control para el cuadro de instrumentos -J285-	♦ Fallos en los cables del BUS de datos ♦ Cuadro de instrumentos incorrecto o defectuoso	– Comprobar el BUS de datos → grupo de rep.90 – Consultar la memoria de fallos del cuadro de instrumentos → grupo de rep.90
Consultar memoria de averías Señal no palusible		

Salida en el -V.A.G 1551-	Posible causa de la avería	Eliminación de la avería
01596 Motor regulador para la trampilla de aire fresco/recirculación de aire -V154-	♦ Cortocircuito con positivo en los cables o en los conectores al motor regulador para la trampilla de aire fresco/recirculación de aire - V154-	– Comprobar los cables y los conectores del motor regulador para la trampilla de aire fresco/recirculación de aire - V154- según los esquemas eléctricos

Cortocircuito con positivo	♦ Motor regulador para la trampilla de aire fresco/recirculación de aire - V154-	– Consultar grupo de valores de medición 004
Cortocircuito con masa	♦ Cortocircuito con masa en los cables o en los conectores al motor regulador para la trampilla de aire fresco/recirculación de aire - V154-	– Realizar el diagnóstico del actuador (función 03)
		– Sustituir -V154- y realizar la configuración básica (función 04)
Continúa en la siguiente página		

01596	Continúa 01596	
Bloqueo o sin corriente se ha excedido el límite de ajuste no se alcanzado el límite de ajuste	♦ Interrupción o cortocircuito con masa o con positivo en los cables o en los conectores al motor regulador para la trampilla de aire fresco/recirculación de aire - V154-	– Comprobar los cables y los conectores del motor regulador para la trampilla de aire fresco/recirculación de aire - V154- según los esquemas eléctricos
	♦ Trampilla de aire fresco/recirculación de aire atascada	– Comprobar si la trampilla de aire fresco/recirculación de aire se mueve correctamente
	♦ Motor regulador para la trampilla de aire fresco/recirculación de aire - V154- defectuoso	– Consultar grupo de valores de medición 004
		– Realizar el diagnóstico del actuador (función 03)
No se ha realizado el ajuste	♦ No se ha realizado la configuración básica (función 04) o no se ha realizado correctamente	– Sustituir -V154- y realizar la configuración básica (función 04)

Salida en el -V.A.G. 1551-	Posible causa de la avería	Eliminación de la avería
65535 Unidad de control defectuosa	♦ Unidad de control para aire acondicionado -J301- defectuosa	– Sustituir la unidad de control del aire acondicionado -J301- y relizar la configuración básica (función 04)