

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-ITH-008

PROCÉDURES À SUIVRE LORSQU'UN TAILLANT DE LA V-30 SE BRISE DANS UN TROU DESCENDANT.

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour effectuer le défonçage de trous sous terre.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès d'une de cette personne.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur responsable du forage doit s'assurer d'appliquer cette procédure et de respecter les consignes qui proviennent du département d'ingénierie.

MÉTHODE

En cours de forage de V-30, lorsque l'un des taillants de la V-30 se brise ou que des outils sont échappés, **il est strictement défendu à quiconque, et ce en tout temps, de descendre au fond de la monerie** pour dégager ou récupérer les pièces métalliques, les outils, les taillants ou tout autre équipement ;

On doit :

- 1- L'opérateur doit enlever les tiges de forage pour sortir la V-30 de la monerie ;

PROCÉDURES À SUIVRE LORSQU'UN TAILLANT DE LA V-30 SE BRISE DANS UN TROU DESCENDANT.

- 2- **Avant d'enlever le couvercle, le travailleur doit porter un harnais et s'attacher à un ancrage ou à une ligne de vie ;**
- 3- Lorsque la V-30 est sortie de la monerie, on doit remettre le couvercle ;
- 4- Installer le racloir de monerie (raise scraper), conçue à cet effet ;
- 5- Enlever le couvercle ;
- 6- Descendre le racloir au bord de la monerie ;
- 7- Remettre le couvercle ;
- 8- Descendre le racloir jusqu'au fond de la monerie ;
- 9- Le faire tourner jusqu'à ce que le taillant brisé tombe dans le trou pilote ;
- 10- Retirer le racloir de la monerie (raise scraper), couvrir la monerie sécuritairement ;
- 11- Si l'accès au niveau inférieur est possible, il faut récupérer le taillant ;
- 12- Si non, le superviseur de la mine doit être averti qu'un taillant est présent à cet endroit ;
- 13- Le forage avec la V-30 peut ensuite être poursuivi.

IMPORTANT : Le port du harnais est obligatoire et le travailleur doit être attaché à un ancrage ou une ligne de vie durant les travaux de manipulation du couvercle et quand le couvercle est retiré de la monerie.



Christian St-Amour
Directeur des opérations