# プレスコントローラ 調査報告書 第四報 (最終報告)

報告書No.2002403329-3 2020年4月22日富士電機株式会社東京工場品質保証部制御機器品質保証課



#### 拝啓

貴社益々ご清栄の段お慶び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 過日、貴社より依頼のありました上記調査品につきまして、弊社における調査解析結果を下記の通り ご報告致します。ご査収、ご高配の程お願い申し上げます。 敬 具

---記---

#### 1. ご返却品仕様

型 式:SIT-4-CCPU3

弊 社 機 番:000346(2018年7月製造)

品 速 No.:S1911F66 北陸支社発信No.:HR4729 特約店No.:JK1298

#### 2. ご返却品不具合内容

【O22:型データサムチェック異常】が発生。※サムチェック異常対策済基板

### 3. 調査結果

(1) 電源 ON/OFF ランニングを 90,000 回実施しましたが、シーケンスアドレス画面にサムチェック異常ビットは 認められませんでした。

シーケンスアドレス	アドレス内容	結果
78. 0	型データ読み出しサムチェック異常	異常認められない -
79. 0	設定値サムチェック異常	異常認められない -
チェック 1 チェック 2	FEDC BA98 7654 78 0000 0000 0000 79 0000 0000 0000	3210 0000 0000

- (2) ランニング前後のFERAM データを比較すると、差異が発生していることが認められましたが、設計 部門へ問い合わせを行ったところ、ご返却内容とは関連性が無いことが認められました。
- (3) チップセレクト信号名「\*CS5」とライト信号名「\*WE0」の信号の波形につきましては、調査結果(2)で 差異が認められましたが、不具合波形は認められませんでした。



## 4. 原 因

(1) FERAMのデータ比較結果について、設計部門へ問い合わせを行った結果、データの差異が発生していたのは下表の3カ所で、「型データサムチェック異常」と関連性の無い番地になります。

No.	番地	内容
1	1457~1467番地	メンテナンスカウンタ、タイマ
2	1509~150A 番地	シーケンスチェック4
3	25F1~25F7番地	ダイハイト下限位置

(2) 調査結果に記載のように、調査を行いましたが、「型データサムチェック異常」に該当する異常が認められない(再現しない)ことから、まことに恐縮ですが、当時発生したエラーメッセージの内容ならびに、シーケンスアドレスにつきまして、ご確認いただけましたら幸いです。

## 5. 処 置

現品は、正常動作を確認後、ご返却致します。

— 以 上 — (担当:谷平)

[ 営	業 担	当 部		承 認	考 査	担当
富士	電機	株式	会社	迴		E
金	沢	支	店	(#)		際