

Emailverlauf zu Problemen mit Pylontech-Batterien

(Namen der Ansprechpartner wurden aus Datenschutzgründen entfernt)

Main an service@pylontech.de, 25.06.2026, 10:17

Betreff: Zelldefekte an Batteriespeicheranlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe seit einiger Zeit bei meiner Batterieanlage das Problem, dass das System ab etwa 80% SOC andauernd die Ladung unterbricht, auf Entladen geht um dann die Ladung wieder aufzunehmen. Letztes Wochenende habe ich die Vorgänge über mehr als 24 Stunden in einem Excel-Sheet aufgezeichnet, Zeitraster 20 Sekunden. Aus den Aufzeichnungen ist klar erkennbar, dass einzelne Zellen eine deutlich zu geringe Kapazität aufweisen und daher überladen werden. Das Balancing greift hier nicht ein. An einer Beispielzelle habe ich auch das Balancing mit in das Diagramm übernommen. Der Balancer ist hier erst für kurze Zeit aktiv, wenn die Zellspannung niedriger ist als die der anderen Zellen. Das verstehe ich nicht.

Ich habe das Problem bereits an Autobatteriemarkt.de kommuniziert, jedoch die Rückmeldung erhalten, dass ich mich direkt an Pylontech wenden soll. Ich kann an diese Mail einige Grafiken meiner Auswertung anhängen. Die Originaldatei hat jedoch fast 50 MB. Diese müssten Sie von unserem Server herunter laden: ([Adresse entfernt](#))

Zur Erläuterung der Grafiken:

Batterie 5 ist in Ordnung und soll zeigen, wie es korrekt wäre.

Batterie 6: Zelle 12 defekt

Batterie 11: Zelle 1 und Zelle 6 defekt

Batterie 12: Zelle 8 defekt, Zelle 13 fast defekt

Batterie 13: Zelle 5 defekt

Batterie 14: Zelle 5 defekt

Batterie 15: Zelle 6 defekt

Die letzte Grafik zeigt, dass der Balancer bei Batterie 6, Zelle 12 zu einem Zeitpunkt aktiv wird, der nicht zu verstehen ist. Zur Veranschaulichung habe ich auch noch Zelle 13 und den zugehörigen Balancer mit dargestellt. Eigentlich müsste der Balancer bei Zelle 12 verhindern, dass die Zelle eine höhere Spannung bekommt als die anderen Zellen - tut er aber nicht.

Können Sie mir bitte mitteilen, ob das beschriebene Problem von Ihrer Garantie abgedeckt ist. Die Anlage ist unter meiner Email-Adresse bei Pylontech registriert.

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Pollak-Diener

Anhang: Alle Grafiken der betroffenen Batterien gemäß späterem Untersuchungsbericht

Antwort von service@pylontech.de, 25.06.2026, 10:17
Betreff: Your ticket ID: 64730

Thank you for contacting Pylontech support.

We have received your request and will contact you soon. If you have any further questions, feel free to reply to this email.

Pylontech Support Team

Antwort von service@pylontech.de, 26.06.2026, 12:56
Betreff: [Pylontech] Re: Ticket: 64730 - Zelldefekte an Batteriespeicheranlage

Guten Tag Herr Diener,

Bitte geben Sie die Seriennummer der defekt Batterie, sowie folgenden Informationen an.

Ansprechpartner:
Batterie abholenadress:
Tel:
Email:

Kontaktieren wir unsere Partner, um Ihre Batterie zu überprüfen.

danke für die Unterstützung.

Mit freundlich grüßen

Pylontech DE Team

Mail an service@pylontech.de, 26.06.2026, 13:29
Betreff: Re: [Pylontech] Re: Ticket: 64730 - Zelldefekte an Batteriespeicheranlage

Liebes Pylontech DE Team,

folgende Seriennummern sind betroffen:

H220606C30090200

H22D015C32240503

H22D015C32240513

H22D015C32240108

H22D015C32240519

H22D015C32240107

H22D015C32240103

Ansprechpartner: Gerhard Pollak-Diener

Batterie-Abholadresse: (Adresse entfernt)

Tel. (entfernt)

Email: (entfernt)

Bitte teilen Sie mir den Abholtermin 2 Tage vorher mit, damit ich zu Hause bin. Weiterhin bräuchte ich die Information, ob Sie Tests an den eingebauten Batterien vornehmen wollen, oder ob ich sie vorab ausbauen soll.

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Pollak-Diener

Antwort von service@pylontech.de, 29.06.2026, 12:46

Betreff: [Pylontech] Re: Ticket: 64730 - Zelldefekte an Batteriespeicheranlage

Guten Tag Herr Diener,

Unser Servicepartner EFFEKTA hat uns mitgeteilt, dass

die E-Mail-Adresse (Adresse entfernt) falsch ist.

Auch die Telefonnummer (entfernt) ist nicht erreichbar.

Bitte geben Sie die korrekte E-Mail-Adresse und Telefonnummer an.

Vielen Dank.

MFG

Pylontech DE Team

Mail an service@pylontech.de, 29.06.2026, 13:08
Betreff: Re: [Pylontech] Re: Ticket: 64730 - Zelldefekte an Batteriespeicheranlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Emailadresse ist ([Adresse entfernt](#)). Sie haben ja diese Adresse verwendet, sonst hätte mich diese Mail nicht erreicht. Von Effekta wurde diese lediglich falsch abgeschrieben, nämlich mit einem Punkt anstelle eines Bindestrichs im Namen. Die Telefonnummern sind auch korrekt, wobei ich heute Vormittag nicht am Platz war.

mfg

Gerhard Pollak-Diener

Antwort von <mitarbeiterin>@effekta.com, 30.06.2026, 09:40
Betreff: Reparaturauftrag – Weitere Schritte erforderlich

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihren Reparaturauftrag und das entgegengebrachte Vertrauen.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir Reparaturen und Überprüfungen im Auftrag der Firma **Pylontech** durchführen.

Um den weiteren Ablauf einzuleiten, bitten wir Sie, das beigelegte Formular vollständig auszufüllen, zu unterschreiben und uns per E-Mail zurückzusenden.

Nach Erhalt des Formulars veranlassen wir die Abholung Ihres Geräts/Ihrer Geräte und führen die Überprüfung in unserem Hause durch.

Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel ca. **14 Tage nach Wareneingang**.

Bitte beachten Sie, dass die Entscheidung über eine Garantieleistung ausschließlich durch **Pylontech** getroffen wird.

Wichtig: Eine Bearbeitung Ihres Auftrags kann erst erfolgen, sobald uns alle erforderlichen Informationen sowie Ihre schriftliche Auftragserteilung vorliegen.

Bei weiteren Rückfragen melden Sie sich gerne bei uns.

Mit freundlichen Grüßen / Best regards

[<mitarbeiterin>](mailto:<mitarbeiterin>@effekta.com)

Service / Support

EFFEKTA

Regeltechnik GmbH
Rheinwaldstr. 34
D-78628 Rottweil

Anhang: Reparaturauftrag und Gefahrgutaufkleber UN3480

EFFEKTA
Stromversorgungen

Technischer Kundendienst

Reparaturauftrag Pylontech - Speicher

RMA: _____

Name, Vorname: _____
Seriennummer(n): _____

Sehr geehrte(r) Kunde/Kundin,

Sie haben Pylontech mit der Reparatur Ihres Gerätes / Ihrer Geräte beauftragt.

Wir führen Reparaturen / Überprüfungen im Auftrag von Pylontech durch.

Bitte verpacken Sie jedes Gerät einzeln transportsicher und gut gepolstert in einem Karton und verbinden Sie den Karton/die Kartons mit einer Palette. Wir lassen die Geräte dann mit der Spedition Schenker abholen und werden das Gerät/die Geräte bei uns im Haus überprüfen.

Bitte beachten Sie:

- Wir lassen das Gerät/die Geräte nur abholen und bauen sie nicht aus und auch nicht wieder ein. Bitte wenden Sie sich bei Fragen diesbezüglich direkt an Ihren Händler oder an Ihren Elektriker.
- Die Spedition wird keine Palette mitbringen.
Einwegpaletten können Sie u.a. im Baumarkt erwerben und zum Verbinden z.B. normale Frischhaltefolie nehmen. Sollten Sie Abspanngurte nehmen, ist eine Rücksendung der Gurte nicht garantiert. Ohne Palette wird die Sendung nicht abgeholt, da es sich um Gefahrgut handelt. Die Spedition holt nur versandfertige Paletten ab und bringt kein Verpackungsmaterial mit. Der Abholer bringt alles Notwendige mit, Sie benötigen vorab kein Versandlabel.
- Wir lassen nur Geräte abholen, die von Pylontech angemeldet wurden.
Bei weiteren Geräten wenden Sie sich bitte direkt an Pylontech.
Geräte, welche über Effekta gekauft wurden, werden direkt von uns abgeholt.
- Pylontech entscheidet nach der Überprüfung, ob es sich um einen Garantiefall handelt. Sollte die Garantie abgelehnt werden, erstellen wir einen Kostenvoranschlag.
- Überprüfungskosten (90,-€ netto/Stunde pro Gerät) und die Abhol-/Versandkosten (nach Gewicht zzgl. Gefahrgut) werden in jedem Fall berechnet, auch wenn der Kostenvoranschlag abgelehnt wird.
- **Anbei noch der Gefahrgutaufkleber. Bitte bringen Sie diesen noch gut sichtbar an die Sendung an und legen Sie der Sendung ein Begleitschreiben bei, damit wir sie im Wareneingang direkt zuordnen können.**

Des Weiteren bitten wir um Angabe Ihrer kompletten Kontaktdaten inkl. Telefonnummer und E-Mailadresse sollten diese abweichen oder nicht vollständig sein.

- Wir bitten um Rückmeldung, sobald wir die Abholung beauftragen können mit Angabe der Maße + dem Gewicht der Palette/ der kompletten Sendung (L x B x H) + KG.

Wichtig: Bitte lassen Sie sich die Abholung vom Fahrer quittieren und schreiben Sie sich das Kennzeichen auf.

Bitte ankreuzen:

- ☐ Ich erkläre mich mit der Reparatur und den ggf. anfallenden Kosten einverstanden
☐ Ich lehne eine Reparatur / Abholung ab

Ort, Datum

Unterschrift

EFFEKTA Regeltechnik GmbH - Rheinwaldstr. 34 - D-78628 Rottweil

Mail an: <mitarbeiterin@effekta.com>, 30.06.2026, 13:40
Betreff: Re: Reparaturauftrag – Weitere Schritte erforderlich

Sehr geehrte Frau <mitarbeiterin>,

können Sie mir im Vorfeld bitte folgende Fragen beantworten:

1. Wie lange besteht die Garantie ab Kaufdatum?
2. Was ist in Ihrem Formular bei "RMA" einzutragen?
3. Ich habe Ihnen Grafiken der ausgelesenen Zellspannungen der betroffenen Batterieblocks zur Verfügung gestellt. Wie beurteilen Sie die Situation anhand der zugestellten Grafiken, dass es sich um einen Garantiefall handelt?

MFG

Gerhard Pollak-Diener

Anlage: Grafiken der betroffenen Batteriemodule gemäß Bericht

Antwort von <mitarbeiterin@effekta.com>, 01.07.2026, 08:58
Betreff: Re: Reparaturauftrag – Weitere Schritte erforderlich

Sehr geehrter Herr Pollak-Diener,

vielen Dank für Ihre Rückfrage.

Das Feld RMA können Sie freilassen.

Für alle weiteren Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Pylontech.

Mit freundlichen Grüßen / Best regards

<mitarbeiterin>

Service / Support

EFFEKTA

Regeltechnik GmbH
Rheinwaldstr. 34
D-78628 Rottweil

Mail an service@pylontech.de, cc <mitarbeiterin>@effekta.com, 18.07.2026, 14:47
Betreff: Re: Reparaturauftrag – Weitere Schritte erforderlich

Sehr geehrtes Pylontech-Team,

wie Sie dem Mailverlauf entnehmen können, habe ich Ihnen und auch Effekta einen umfangreichen Bericht über die Fehlfunktion meiner Batterieanlage zukommen lassen. Von Effekta habe ich einen "Reparaturauftrag" zugesendet bekommen.

Können Sie mir bitte vorab mitteilen, wie lange die Garantie besteht und ob der erheblich angestiegene Innenwiderstand einzelner Zellen unter die Garantie fällt. Effekta ist leider nicht in der Lage mir die Frage zu beantworten.

Zwischenzeitlich habe ich beispielhaft das Modul mit der Seriennummer H220606C30090200 kurzzeitig mit 1 A belastet und vorher sowie während der Belastung über den Befehl "bat" die Zellspannungen ausgelesen. Aus dem Spannungseinbruch habe ich den Innenwiderstand der Zellen errechnet:

Spannungen vor der Lastbeaufschlagung

Spannungen während der Lastbeaufschlagung

Errechneter Innenwiderstand

Zelle 0	Zelle 1	Zelle 2	Zelle 3	Zelle 4	Zelle 5	Zelle 6
3.458 V	3.452 V	3.442 V	3.448 V	3.365 V	3.412 V	3.433 V
3.454 V	3.448 V	3.437 V	3.444 V	3.361 V	3.407 V	3.429 V
0.0046 Ohm	0.0046 Ohm	0.0057 Ohm	0.0046 Ohm	0.0040 Ohm	0.0057 Ohm	0.0046 Ohm

Zelle 7	Zelle 8	Zelle 9	Zelle 10	Zelle 11	Zelle 12	Zelle 13	Zelle 14
3.394 V	3.452 V	3.456 V	3.450 V	3.468 V	3.339 V	3.472 V	3.476 V
3.388 V	3.448 V	3.453 V	3.446 V	3.465 V	3.295 V	3.468 V	3.472 V
0.0069 Ohm	0.0046 Ohm	0.0034 Ohm	0.0046 Ohm	0.0034 Ohm	0.0440 Ohm	0.0046 Ohm	0.0046 Ohm

Bei Zellen für die der Balancerstatus von Lastbeaufschlagung "Y" war, wurde der Lastsprung rechnerisch um -130 mA korrigiert, da der Balancerstatus während der Lastbeaufschlagung bei allen Zellen "N" war.

Wie Sie den Daten entnehmen können, liegt der Innenwiderstand von Zelle 12 um etwa den Faktor 10 höher als bei allen anderen Zellen dieses Moduls. In der Folge führt das dazu, dass die Spannung von Zelle 12 beim Laden durch die PV-Anlage stärker steigt als die Spannung der anderen Zellen und das Modul einen Überspannungsalarm auslöst. Das Laden wird dadurch vorzeitig beendet. Die Spannung von Zelle 12 sinkt wieder und der Vorgang beginnt von neuem. So geht das täglich über ca. 3 Stunden, bis der SOC von etwa 80% auf 98% gestiegen ist. Dann wird das Laden beendet. Im Folgenden finden Sie noch mal den Mitschrieb der Zellspannungen sowie des Modulstroms.

Batterie 6 ist nur ein Beispiel. Insgesamt verhalten sich 7 Batteriemodule ähnlich wie Batterie 6.

Zusammenfassend noch mal meine Fragen: Wie lange ist die Garantiezeit? Fällt der erheblich angestiegene Innenwiderstand einzelner Zellen unter die Garantie?

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Gerhard Pollak-Diener

Keine Antwort

Mail an service@pylontech.de, cc <mitarbeiterin>@effekta.com, 24.07.2026, 14:48
Betreff: Re: Reparaturauftrag – Weitere Schritte erforderlich

Sehr geehrtes Pylontech-Team

ich möchte noch mal höflich an die Beantwortung meines Schreibens vom 18.07.26 erinnern.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Gerhard Pollak-Diener

Keine Antwort

Mail an service@pylontech.de, 28.07.2026, 23:16
Betreff: US2000C repeated charging interruptions

Dear Pylontech Service Team,

During an investigation of repeated charging interruptions we analysed several US2000C battery modules. We documented our measurements in the attached report. We hope the results may be useful for your engineering team.

Download Link: <https://sme-gmbh.net/cloud/s/YWBScEGrGHaRmEf>

Sincerely

Dr.-Ing. Gerhard Pollak-Diener

Antwort von service@pylontech.de, 28.07.2026, 23:16
Betreff: Your ticket ID: 68949

Thank you for contacting Pylontech support.

We have received your request and will contact you soon. If you have any further questions, feel free to reply to this email.

Pylontech Support Team

Antwort von service@pylontech.de, 30.07.2026, 10:02
Betreff: [US2000C repeated charging interruptions] Teilen Sie uns Ihr Feedback mit

Liebe Gerhard Pollak-Diener,

Im Rahmen unseres Engagements, den bestmöglichen Service zu bieten, würden wir Ihr Feedback schätzen. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um diese kurze Umfrage abzuschließen.

Vielen Dank im Voraus.

Pylontech Support

Wie würden Sie den Service bewerten, den Sie in Bezug auf diese Anfrage erhalten haben?

<u>5</u>	Sehr zufrieden
<u>4</u>	Zufrieden
<u>3</u>	Nomarle
<u>2</u>	Unzufrieden
<u>1</u>	Sehr unzufrieden

Beantwortung der Feedback-Anfrage:

Teilen Sie uns Ihr Feedback mit

Wie würden Sie den Service bewerten, den Sie in Bezug auf diese Anfrage erhalten haben?

1. **Sehr unzufrieden**
2. Unzufrieden
3. Nomarle
4. Zufrieden
5. Sehr zufrieden

Bitte wählen Sie einen Grund für Ihre Bewertung.

Gewählt: **Andere (bitte angeben)**

Ihre Vorschläge sind uns wichtig.

Feedback:

Was ich erhalten habe würde ich nicht als Service bezeichnen, sondern eher als Nichtstun. Ich möchte Sie darüber in Kenntnis setzen, dass der gesamte Messbericht, einschließlich des beschämenden Mailverkehrs unter <https://github.com/GPollakDiener/Pylontech-Battery-Investigation/tree/main> veröffentlicht wurde. Ich denke, das ist keine gute Werbung für Pylontech und Effekta. Wenn Sie daran etwas verbessern möchten, so steht es Ihnen frei, die offenen Mails konstruktiv zu beantworten. Auch das wird in den Bericht und den veröffentlichten Mailverkehr aufgenommen, falls Sie sich dazu entschließen.

Diese Auflistung des Mailverkehrs wird fortgeführt sobald sich etwas Neues ergibt.

To be continued